

BOLLETTINO SEMESTRALE DI RICHIAMO DEI VEICOLI DIFETTOSI

E' il trentaquattresimo numero del "Bollettino di richiamo dei veicoli difettosi" che il Ministero dei Trasporti stampa semestralmente in applicazione degli accordi relativi alle norme di autodisciplina sui difetti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori. In esso sono riportate le "campagne" in corso: i dati esposti sono quelli pervenuti dai Costruttori alla data del 31 dicembre 2017.

In base a tali accordi, i Costruttori e Concessionari di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori comunicano al Dipartimento dei trasporti terrestri la notizia dell'avvio di "campagne di richiamo" dei veicoli nei quali siano stati accertati difetti di sicurezza tali – per rilevanza e per il numero delle unità coinvolte – da comportare la necessità di una verifica di stato d'uso e di eventuali interventi di ripristino; si sono inoltre obbligati a rendere noto, periodicamente e sino al completamento di ogni campagna di richiamo, il tasso di risposta dell'Utenza.

Nel sito INTERNET www.mit.gov.it del Dipartimento vengono di volta in volta pubblicate (Albo dei richiami) le schede delle singole campagne, contenenti più dettagliate informazioni, alla cui consultazione si rinvia: avendo, l'elencazione che segue, carattere meramente riassuntivo e sintetico.

Prot. n.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

Roma,

AUTOVEICOLI

ASTRA V.I. S.p.A.

2 HD8

Periodo di produzione: maggio 2005/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2061

Difetto: possibile malfunzionamento recuperatori freno Duo-Duplex

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 1245 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1451 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1459 veicoli

N.B. Campagna di richiamo 1, conclusa al 31 dicembre 2008

ADAM OPEL A.G.

7 OPEL CORSA C diesel

Periodo di produzione: anni 2001-2002

Numero veicoli da richiamare: 17966

Difetto: possibile fessurazione dell'involucro della batteria.

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2002

Al 30 giugno 2003, risanati 13805 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 14.600 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 14645 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 14658 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 14659 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 14.698 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 15.000 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15667 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 15667 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14671 veicoli

8 OPEL CORSA C

Periodo di produzione: 2002

Numero veicoli da richiamare: 3673

Difetto: dispositivo di blocco guida sedili anteriori difettoso

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2002

Al 30 giugno 2003, risanati 2367 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2704 veicoli

9 OPEL SPEEDSTER produzione LOTUS

Periodo di produzione: anni 2001 - 2002

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetti: a) possibile non conformità dell'airbag lato guida;

b) possibili difetti alloggiamento pinze freno anteriore.

Inizio campagna di richiamo: settembre 2002

Al 30 giugno 2014, risanati 135 veicoli

11 OPEL ASTRA G/ZAFIRA

Periodo di produzione: anno 2002

Numero veicoli da richiamare: 2215

Difetto: pinze freni anteriori non conformi

Inizio campagna di richiamo: aprile 2003

Al 30 giugno 2003, risanati 367 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1729 veicoli

12 OPEL VIVARO

Periodo di produzione: anno 2002

Numero veicoli da richiamare: 360

Difetto: cuscinetto del giunto colonna sterzo non appropriatamente installato

Inizio campagna di richiamo: aprile 2003

Al 30 giugno 2003, risanati 96 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 309 veicoli

13 OPEL SINTRA/PONTIAC TRANS SPORT

Periodo di produzione: anni 1997 - 1998

Numero veicoli da richiamare: 400+210

Difetto: cuscinetto inferiore pignone scatola sterzo difettoso

Inizio campagna di richiamo: maggio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 184 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 287 veicoli

14 OPEL AGILA

Periodo di produzione: anno 2003

Numero veicoli da richiamare: 1690

Difetto: ingresso acqua nel connettore della centralina ABS

Inizio campagna di richiamo: luglio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 1197 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1386 veicoli

15 OPEL ASTRA G/ZAFIRA A metano

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 285

Difetto: non corretto serraggio sensore pressione metano

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 214 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 240 veicoli

16 OPEL MOVANO

Periodo di produzione: anno 2004

Numero veicoli da richiamare: 576

Difetto: volante non serrato come da specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 207 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 442 veicoli

17 OPEL ASTRA H

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 1084

Difetto: possibile interferenza ruota anteriore/braccio inferiore sospensione

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2004, risanati 476 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 997 veicoli

18 OPEL SINTRA

Periodo di produzione: anni 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: 198

Difetto: imperfetta conformazione maniglia interna porta elettrica posteriore con possibile incastro braccio passeggero maniglia/schienale

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 115 veicoli

19 OPEL ASTRA H

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: 947

Difetto: non corretto montaggio braccio inferiore ruota anteriore destra

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 702 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 841 veicoli

20 OPEL VECTRA/SIGNUM

Periodo di produzione: anni 2004/2006

Numero veicoli da richiamare: 621

Difetto: surriscaldamento ugello lavavetri

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 324 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 449 veicoli

21 OPEL SPEEDSTER

Periodo di produzione: anni 2001/2002

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetto: possibile rottura cerchi in lega posteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 110 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 115 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 116 veicoli

22 OPEL VECTRA C

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 85

Difetto: possibile non corretto funzionamento cintura posteriore centrale

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 33 veicoli

23 OPEL MOVANO

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 198

Difetto: crepe leva attivazione freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 143 veicoli

24 OPEL CORSA

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare: 31041

Difetto: possibile non corretta saldatura braccio trasversale anteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 28.353 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 28.571 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 28.881 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 28881 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 28881 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 29192 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 29192 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 29192 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 29192 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 29348 veicoli

25 OPEL ANTARA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 423

Difetto: possibile non installazione clip di sicurezza asta comando pedale freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 350 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 390 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 401 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 409 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 418 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 422 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 422 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 422 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 422 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 427 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 429 veicoli

26 OPEL AGILA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2560

Difetto: possibile imperfezione airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 1713 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1923 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 2125 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 2304 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 2330 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 2355 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2381 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 2381 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2381 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2412 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2428 veicoli

27 OPEL GT

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 156

Difetto: possibile perdita olio pignone assale motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 51 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 92 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 106 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 109 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 131 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 134 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 137 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 139 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 139 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 139 veicoli

29 OPEL TIGRA B

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 227

Difetto: possibile allentamento viti airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 156 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 164 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 178 veicoli

30 OPEL COMBO C/MERIVA A/TIGRA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 469

Difetto: possibile fuoriuscita anello pignone sterzo

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 395 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 425 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 441 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 450 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 450 veicoli

31 OPEL ASTRA H

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2118

Difetto: possibile danneggiamento valvola pneumatico (copri ruota ruote 16 pollici)

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 526 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 582 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 582 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 592 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 592 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 613 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 634 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 634 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 644 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 665 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1370 veicoli

32 OPEL CORSA D

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 6956

Difetto: possibile rottura tubo telescopio albero intermedio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 5736 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 6167 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 6335 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 6474 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 6474 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 6543 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 6543 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 6543 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 6543 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 6613 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6619 veicoli

33 OPEL VECTRA C/SIGNUM

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 82

Difetto: possibile distacco tubi scarico centrale/anteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 73 veicoli

34 OPEL VIVARO

Periodo di produzione: anni 2006/2008

Numero veicoli da richiamare: 11988

Difetto: possibile rottura connettore cavi primario/intermedio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 6142 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 8158 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 9118 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 9598 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 9718 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 9838 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 9838 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 9958 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 10197 veicoli

35 OPEL ASTRA H/ASTRA G

Periodo di produzione: anni 2003/2005

Numero veicoli da richiamare: 5126

Difetto: possibile non conformità interruttore pressione olio, con pericolo di incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 3275 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3882 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 4165 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 4216 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 4319 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 4319 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 4371 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 4371 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4422 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4425 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4479 veicoli

36 OPEL VIVARO

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare: 3395

Difetto: possibile sfregamento fascio cavi cruscotto/staffa pedale frizione

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 856 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 888 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 910 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 920 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 920 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 931 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 931 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 942 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1870 veicoli

37 OPEL MOVANO

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 13

Difetto: possibile insufficiente rigidità sedile anteriore destro

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 12 veicoli

38 OPEL CORSA D 3 porte

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 115

Difetto: possibile non conformità guide sedile anteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 56 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 75 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 76 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 79 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 81 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 111 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 111 veicoli

39 OPEL VIVARO

Periodo di produzione: anni 2001/2008

Numero veicoli da richiamare: 7392

Difetto: possibile allentamento fibbie cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 2520 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 3854 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 4002 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 4150 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 4224 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4298 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4669 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4849 veicoli

40 OPEL ANTARA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 7329

Difetto: possibile scollegamento albero intermedio sterzo

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 30 giugno 2010, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 6384 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 6751 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 6824 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 6824 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 6824 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 7044 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7092 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7105 veicoli

42 OPEL INSIGNIA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1964

Difetto: possibile malfunzionamento airbag conducente

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 471 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1650 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1846 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1866 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1885 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1925 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1941 veicoli

43 OPEL CORSA D

Periodo di produzione: anno 2010

Numero veicoli da richiamare: 22285

Difetto: possibile malfunzionamento freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 16937 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 20279 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 20948 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 20948 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 21171 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 21394 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 21484 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 21543 veicoli

45 OPEL ASTRA J/MERIVA B

Periodo di produzione: anno 2011

Numero veicoli da richiamare: 808

Difetto: possibile rottura viti sedile posteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 294 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 611 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 730 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 746 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 754 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 770 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 791 veicoli

46 OPEL ASTRA J/INSIGNIA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 376

Difetto: possibile malfunzionamento (funzione antisciacchiamento) vetro anteriore destro

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 94 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 207 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 335 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 350 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 357 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 368 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 369 veicoli

47 OPEL ZAFIRA A/B/COMBO C

Periodo di produzione: anni 2001/2010

Numero veicoli da richiamare: 23892

Difetto: possibile trafilamento boccola valvola bombole CNG

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 2011 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 9317 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 13856 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 18873 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 22218 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 22477 veicoli

48 OPEL VIVARO

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 774

Difetto: possibile guasto freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 186 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 611 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 642 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 666 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 697 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 698 veicoli

49 OPEL CORSA D

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 93

Difetto: possibile distacco copertura airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: marzo 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 75 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 85 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 90 veicoli

50 OPEL AGILA

Periodo di produzione: anni 2002/2007

Numero veicoli da richiamare: 73172

Difetto: possibile corrosione serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 3400 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 9806 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 23288 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 42000 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 53471 veicoli

51 OPEL MOVANO B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 397

Difetto: possibile distacco ruota scorta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 202 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 254 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 290 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 333 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 344 veicoli

52 OPEL MOVANO B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 114

Difetto: possibile distacco fuso assale posteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 68 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 99 veicoli

53 OPEL MOVANO B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 39

Difetto: rumorosità o rottura cuscinetto ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 34 veicoli

54 OPEL CORSA D

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4619

Difetto: possibile malfunzionamento leva freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 2950 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 3734 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4011 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4141 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4143 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4305 veicoli

55 OPEL ANTARA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 224

Difetto: possibile perdita serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 155 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 190 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 222 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 223 veicoli

56 OPEL AGILA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 623

Difetto: possibile non corretto montaggio giunto albero piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 442 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 598 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 604 veicoli

57 OPEL ZAFIRA A/B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 90

Difetto: possibile perdita di gas valvola GNC

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 30 giugno 2014, risanati 83 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 86 veicoli

58 OPEL ANTARA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 12848

Difetto: possibile malfunzionamento ABS causa olio freni non adeguato

Inizio campagna di richiamo: settembre 2012

Al 30 giugno 2014, risanati 10683 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11686 veicoli

59 OPEL MOVANO B/VIVARO

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 11

Difetto: possibile non conformità fibbia sicurezza sedili posteriori

Inizio campagna di richiamo: agosto 2012

Al 30 giugno 2014, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10 veicoli

60 OPEL ZAFIRA C

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 289

Difetto: possibile malfunzionamento airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: agosto 2012

Al 30 giugno 2016, risanati 239 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 281 veicoli

61 OPEL ZAFIRA A/COMBO C

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: possibile corrosione bombola gas

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 30 giugno 2014, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6 veicoli

62 OPEL GT

Periodo di produzione: anni 2007/2010

Numero veicoli da richiamare: 490

Difetto: possibile installazione blocchetto accensione difettoso con spostamento in marcia della chiave di accensione ed avanzamento autonomo del veicolo

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 247 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 317 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 348 veicoli

63 OPEL MERIVA B

Periodo di produzione: anno 2013

Numero veicoli da richiamare: 81

Difetto: possibile rottura cremagliera sterzo

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 72 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 78 veicoli

64 OPEL AGILA A

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero veicoli da richiamare: 57259

Difetto: possibile non attivazione air bag conducente

Inizio campagna di richiamo: giugno 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 23084 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 34857 veicoli

65 OPEL ZAFIRA C a metano

Periodo di produzione: anni 2012/2014

Numero veicoli da richiamare: 5317

Difetto: adattatore valvola riempimento serbatoio soggetta a fratture

Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 4930 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5270 veicoli

66 OPEL ADAM/CORSA D

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 20697

Difetto: possibile rottura piantone albero sterzo

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 19493 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 20647 veicoli

68 OPEL MERIVA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 431

Difetto: possibile modulo airbag anteriore destro difettoso

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 380 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 425 veicoli

69 OPEL ASTRA J GTC

Periodo di produzione: anni 2010/2012

Numero veicoli da richiamare: 9823

Difetto: possibile blocco ventola radiatore con al limite incendio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 3609 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 6001 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

70 OPEL MERIVA B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 777

Difetto: possibile malfunzionamento cinture sicurezza posteriori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 564 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 726 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 769 veicoli

71 OPEL CORSA D

Periodo di produzione: anno 2014

Numero veicoli da richiamare: 3438

Difetto: possibile rottura snodi sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 1948 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2831 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3279 veicoli

72 OPEL ASTRA J/ASTRA J GTC

Periodo di produzione: anni 2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 1223

Difetto: possibile blocco ventola raffreddamento radiatore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 588 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 818 veicoli

73 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 2415

Difetto: possibile malfunzionamento freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 185 veicoli

74 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 5100

Difetto: telaio sedile anteriore con possibili crepe

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 309 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 412 veicoli

75 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 426

Difetto: possibile non conformità saldature sedile anteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 76 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 115 veicoli

76 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 304

Difetto: possibile malconnessione bracci oscillanti e conseguente perdita direzionalità

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 255 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 300 veicoli

77 OPEL ADAM

Periodo di produzione: anni 2013/2015

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: possibili incrinature cerchi in lega

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18 veicoli

78 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 380

Difetto: possibile malfunzionamento tergicristalli e/o mancato avviamento motore
causa non corretto cablaggio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 286 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 369 veicoli

79 OPEL INSIGNIA STATION WAGON

Periodo di produzione: anni 2009/2015

Numero veicoli da richiamare: 31009

Difetto: possibile malfunzionamento e cedimento portellone posteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 15123 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 25947 veicoli

80 OPEL COMBO D

Periodo di produzione: anno 2012

Numero veicoli da richiamare: 120

Difetto: possibile malfunzionamento pedale freno

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 114 veicoli

81 OPEL ANTARA

Periodo di produzione: anni 2007/2010

Numero veicoli da richiamare: 10009

Difetto: possibile avvio del motore anche con chiave di accensione in OFF

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 3723 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6967 veicoli

82 OPEL MOKKA

Periodo di produzione: anno 2013

Numero veicoli da richiamare: 4372

Difetto: possibile malfunzionamento pretensionatori cinture sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 2860 veicoli

83 OPEL MOKKA

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 644

Difetto: possibile perdita assistenza servosterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

84 OPEL MERIVA B

Periodo di produzione: anni 2014/2015

Numero veicoli da richiamare: 1746

Difetto: possibile interferenza cabalaggio motore su trasmissione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2017, risanati 1713 veicoli

85 OPEL ANTARA

Periodo di produzione: anni 2014/2015

Numero veicoli da richiamare: 7656

Difetto: possibile anomalo surriscaldamento filtro antiparticolato e tubo scarico
per trascuratezza manutenzione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2017, risanati 7199 veicoli

86 OPEL ASTRA J/ZAFIRA C/CASCADA

Periodo di produzione: anni 2010/2015

Numero veicoli da richiamare: 32672

Difetto: possibile scorretto funzionamento assistenza partenza in salita

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

87 OPEL ADAM/CORSA E

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 870

Difetto: scatola sterzo (RPO:NJ1) non a norma

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

Al 31 dicembre 2017, risanati 862 veicoli

88 OPEL MERIVA B

Periodo di produzione: anni 2010/2015

Numero veicoli da richiamare: 66647

Difetto: possibile rottura cavo pretensionatore sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

89 OPEL ADAM/CORSA E

Periodo di produzione: anni 2014/2016

Numero veicoli da richiamare: 56

Difetto: possibile allentamento collegamenti sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 44 veicoli

90 OPEL VIVARO B/COMBO

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 66

Difetto: installati pneumatici di misura errata (205/65 R16)

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

91 OPEL VIVARO B/MOVANO B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 38

Difetto: possibile non corretto funzionamento pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 30 veicoli

92 OPEL MOVANO B

Periodo di produzione: anno 2010

Numero veicoli da richiamare: 252

Difetto: montaggio non corretto staffa cintura sedile anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 31 dicembre 2017, risanati 226 veicoli

93 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 770

Difetto: possibile non corretto bloccaggio cofano

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

94 OPEL COMBO D

Periodo di produzione: anno 2012

Numero veicoli da richiamare: 45

Difetto: targhetta VIN telaio errata; COC con dati errati (aggiornamento C.C.)

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 43 veicoli

95 OPEL ASTRA J

Periodo di produzione: anni 2010/2012

Numero veicoli da richiamare: 9812

Difetto: possibile malfunzionamento ventola radiatore e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

96 OPEL ASTRA J Gpl

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 36

Difetto: possibile non conformità software centralina

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 34 veicoli

97 OPEL KARL

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 40

Difetto: possibile rottura semiassi

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

98 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 12

Difetto: possibile non corretta installazione bulloni air-bag frontale

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

99 OPEL MOKKA

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 4739

Difetto: possibile infiltrazione acqua centralina freni (EBCM) e rischio incendio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 4602 veicoli

100 OPEL INSIGNIA/ZAFIRA C

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 150

Difetto: possibile non corretta filettatura testa tirante sterzo e conseguente perdita controllo veicolo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

101 OPEL MOVANO B

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: tubo olio turbina incrinato e conseguente possibile guasto al motore o incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

102 OPEL VIVARO A

Periodo di produzione: anni 2012/2014

Numero veicoli da richiamare: 23

Difetto: possibile rottura mozzo volante

Inizio campagna di richiamo: agosto 2016

103 OPEL MOKKA

Periodo di produzione: anni 2013/2017

Numero veicoli da richiamare: 1207

Difetto: possibile malfunzionamento gruppi ottici posteriori causa scorretto ripiegamento portabicicletta

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 994 veicoli

104 OPEL ZAFIRA C

Periodo di produzione: anni 2013/2017

Numero veicoli da richiamare: 8735

Difetto: possibile danneggiamento anello tenuta valvola serbatoio CNG, con perdita di gas a fine rifornimento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 8279 veicoli

105 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anni 2015/2017

Numero veicoli da richiamare: 1967

Difetto: possibile rottura tubo valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 1626 veicoli

106 OPEL ANTARA

Periodo di produzione: anni 2014/2016

Numero veicoli da richiamare: 604

Difetto: possibile malfunzionamento motorino avviamento in marcia

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 530 veicoli

107 OPEL MERIVA B

Periodo di produzione: anni 2010/2015

Numero veicoli da richiamare: 66824

Difetto: possibile malfunzionamento cinture sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

108 OPEL ASTRA K/MERIVA B

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 245

Difetto: air bag passeggero non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 214 veicoli

109 OPEL CORSA D/CORSA E

Periodo di produzione: anni 2014/2015

Numero veicoli da richiamare: 1312

Difetto: possibile malfunzionamento sterzo, causa cremagliera incrinata

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 1144 veicoli

110 OPEL ADAM/ASTRA/CORSAE/INSIGNIA/MERIVA B/MOKKA/ZAFIRAC

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 733

Difetto: possibile malfunzionamento airbag

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 431 veicoli

111 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 799

Difetto: possibile rottura assale posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 568 veicoli

112 OPEL INSIGNIA

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 11

Difetto: possibile non corretta installazione tubi freno

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 9 veicoli

113 OPEL MOVANO B

Periodo di produzione: anni 2010/2015

Numero veicoli da richiamare: 204

Difetto: possibile distacco sponde cassone

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 80 veicoli

114 OPEL ZAFIRA B

Periodo di produzione: anni 2005/2014

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento ventola riscaldamento abitacolo e rischio incendio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 3 veicoli

115 OPEL ADAM

Periodo di produzione: anni 2013/2017

Numero veicoli da richiamare: 4995

Difetto: possibile distacco tetto di vetro

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 2342 veicoli

116 OPEL ADAM/CORSA E

Periodo di produzione: anno 2017

Numero veicoli da richiamare: 362

Difetto: possibile sgancio leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 253 veicoli

117 OPEL MOKKA

Periodo di produzione: anno 2017

Numero veicoli da richiamare: 800

Difetto: indicazione errata su carta di circolazione del livello sonoro

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 765 veicoli

118 OPEL ASTRA K

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 797

Difetto: possibili emissioni superiori al limite consentito

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 596 veicoli

119 OPEL ZAFIRA C

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: possibile non corretto serraggio bulloni cinture seconda e terza fila sedili

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

120 OPEL INSIGNIA A

Periodo di produzione: anni 2009/2010/2011/2012

Numero veicoli da richiamare: 1096

Difetto: possibile ingresso acqua centralina portellone posteriore e rischio incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 278 veicoli

121 OPEL VIVARO B

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 896

Difetto: possibile malfunzionamento bloccaggio cofano

Inizio campagna di richiamo: agosto 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 774 veicoli

122 OPEL MOVANO B

Periodo di produzione: anno 2017

Numero veicoli da richiamare: 209

Difetto: Staffa filtro carburante non a norma e conseguenti vibrazioni

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

123 OPEL CROSSLAND X/GRANDLAND X

Periodo di produzione: anno 2018

Numero veicoli da richiamare: 2405

Difetto: possibile infiltrazione olio circuito aspirazione e conseguente rottura motore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

124 OPEL MERIVA

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero veicoli da richiamare: 2804

Difetto: possibile non installazione piastra rinforzo supporto motore lato sinistro

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

125 OPEL VIVARO

Periodo di produzione: anno 2008

Numero veicoli da richiamare: 109

Difetto: etichetta VIN con dati errati

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

126 OPEL GRANDLAND X/CROSSLAND X

Periodo di produzione: anno 2018

Numero veicoli da richiamare: 116

Difetto: possibile rottura motore causa pistoni non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

127 OPEL ASTRA con motori Z17 DTR/Z17 DTJ

Periodo di produzione: anno 2008

Numero veicoli da richiamare: 533

Difetto: possibile non corretta stampigliatura codice emissioni

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

NOTA: Campagne n. 4, 6, ricomprese nella 2
Campagna n. 5, ricompresa nella 3
Campagna n. 10, conclusa al 31 dicembre 2004.
Campagne n. 1, 3, 5: al 31 dicembre 2008, risanati in tutto 55.933 veicoli;
Campagne n. 4, 6,: al 31 dicembre 2008, risanati in tutto 331.948 veicoli.
Campagne n. 41, 44 concluse al 30 giugno 2011
Campagne n. 28, conclusa al 30 giugno 2014
Campagne n., 1, 2, 67 concluse al 30 giugno 2016

BMW/MINI

- 4 SERIE 5 (520; 530i; 530d); SERIE 7 (730d; 740d)
Periodo di produzione: settembre 2002/giugno 2004
Numero veicoli da richiamare: 208
Difetto: possibile danneggiamento cavo sistema riscaldamento sedile
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005
Al 30 giugno 2005, risanati 72 veicoli
Al 31 dicembre 2005, risanati 118 veicoli
Al 30 giugno 2006, risanati 132 veicoli
Al 31 dicembre 2006, risanati 143 veicoli
Al 30 giugno 2007, risanati 146 veicoli
Al 31 dicembre 2012, risanati 187 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 189 veicoli
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa
- 6 SERIE 1 (E 87); SERIE 3 (E90, E91)
Periodo di produzione: inizio/marzo 2005
Numero veicoli da richiamare: 8750
Difetto: possibile malfunzionamento alternatore e surriscaldamento motore
Inizio campagna di richiamo: luglio 2006
Al 31 dicembre 2006, risanati 6938 veicoli
Al 30 giugno 2007, risanati 7822 veicoli
Al 31 dicembre 2012, risanati 8267 veicoli
Al 31 dicembre 2013, risanati 8428 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 8428 veicoli
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa
- 8 SERIE 1 (118 d)
Periodo di produzione: marzo 2007/aprile 2007
Numero veicoli da richiamare: 791
Difetto: possibile rottura staffe fissaggio common rail
Inizio campagna di richiamo: maggio 2007
Al 31 dicembre 2012, risanati 732 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 763 veicoli
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

- 9 SERIE 1 (118 d); SERIE 3 (318 d, 320 d); SERIE 3 Touring (318 d, 320 d)
Periodo di produzione: marzo 2007
Numero veicoli da richiamare: 260
Difetto: possibile rottura staffe fissaggio common rail, ed anomalia
funzionamento iniettori
Inizio campagna di richiamo: maggio 2007
Al 31 dicembre 2012, risanati 250 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 250 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 251 veicoli
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa
- 10 SERIE 1 (118 d); SERIE 3 (318 d, 320 d 325 d); SERIE 3 Touring (318 d, 320 d
325 d); SERIE 5 (52° d, 525 d); X 3 2.0 d
Periodo di produzione: marzo 2007/maggio 2007
Numero veicoli da richiamare: 1087
Difetto: possibile imperfetta taratura iniettori
Inizio campagna di richiamo: maggio 2007
- 11 SERIE 1; SERIE 5; SERIE 7; X3/X5/E60; E61; E70; E71; E81; E82; E83; E87;
E88; F01; F02 con motore diesel
Periodo di produzione: agosto 2008/giugno 2009
Numero veicoli da richiamare: 19428
Difetto: possibile penetrazione umidità contatti elettrici filtro carburante, con
corto circuito ed eventuale incendio
Inizio campagna di richiamo: settembre 2011
Al 31 dicembre 2012, risanati 15996 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 16254 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 17561 veicoli

12 SERIE 5GT(F07); SERIE 5(F10); SERIE 6 Cabriolet (F12); SERIE 7 (F01, F02, F03); SERIE 7 active hybrid (F04); X5 (E70); X6 active hybrid (E72) con motori 8 e 12 cilindri (N63, S63, N74)

Periodo di produzione: febbraio 2009/febbraio 2011

Numero veicoli da richiamare: 902

Difetto: possibile avaria pompa acqua raffreddamento turbocompressore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 31 dicembre 2012, risanati 725 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 761 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 801 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

13 SERIE 5 E60/E61; M5 E60/E61; SERIE 6 E63/E64; M6 E63/E64

Periodo di produzione: anni 2003/2010

Numero veicoli da richiamare: 74641

Difetto: possibile allentamento vite connessione cavi batteria con probabile surriscaldamento ed eventuale incendio bagagliaio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 32000 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 47888 veicoli

14 SERIE 3; SERIE 3 Kompakt (320 i berlina; 320 ci; 316 ti Kompakt)

Periodo di produzione: febbraio 2001/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 1565

Difetto: possibile surriscaldamento elettroventola

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2001

Al 31 dicembre 2012, risanati 1155 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1160 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1181 veicoli

- 15 MINI Cooper S; S Clubman; S Cabrio; S Countryman; MINI JCW; JCW Clubman; JCW Cabrio
Periodo di produzione: anni 2006/2010
Numero veicoli da richiamare: 9512
Difetto: possibile malfunzionamento pompa acqua turbo compressore
Inizio campagna di richiamo: maggio 2012
Al 31 dicembre 2017, risanati 8605 veicoli
- 16 X5; X Drive 3.5d; E70/X6; X Drive 3.5 d/E71
Periodo di produzione: giugno 2006/novembre 2012
Numero veicoli da richiamare: 30701
Difetto: rullo rinvio cinghia non a norma, e conseguente possibile rottura
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2013
Al 31 dicembre 2013, risanati 2862 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 24158 veicoli
- 17 E 46
Periodo di produzione: dicembre 2001/marzo 2003
Numero veicoli da richiamare: 13342
Difetto: airbag frontale lato passeggero (TAKATA) non a norma
Inizio campagna di richiamo: agosto 2013
Al 31 dicembre 2017, risanati 3364 veicoli
- 18 Serie 2; 3;4; vari modelli
Periodo di produzione: settembre 2014/dicembre 2014
Numero veicoli da richiamare: 911
Difetto: possibile malfunzionamento cintura anteriore lato passeggero
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa
- 19 MINI Cooper SD; One; Cooper D; Cooper S; One D; Cooper
Periodo di produzione: agosto 2014/settembre 2014
Numero veicoli da richiamare: 347
Difetto: possibile malfunzionamento cintura anteriore lato passeggero
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

20 F25/F26

Periodo di produzione: settembre 2010/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 39163

Difetto: possibile non conformità staffe fissaggio ISOFIX

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 22691 veicoli

21 E39; E46; E53

Periodo di produzione: luglio 2000/gennaio 2003

Numero veicoli da richiamare: 62749

Difetto: possibile non conformità airbag conducente sostituito in un intervento di officina

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 12713 veicoli

22 E39; E46; E53

Periodo di produzione: novembre 2001/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 90270

Difetto: possibile malfunzionamento generatore gas airbag conducente

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 10669 veicoli

23 X1-F48

Periodo di produzione: luglio 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 7251

Difetto: possibile malfunzionamento airbag passeggero anteriore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 5438 veicoli

NOTA: Campagna di richiamo n. 3 conclusa al 30 gennaio 2004

Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 30 giugno 2004

Campagna di richiamo n. 6 conclusa al 31 dicembre 2005

Campagne di richiamo n. 5 e 7 concluse al 30 giugno 2007

Campagna di richiamo 2 conclusa al 31 dicembre 2012

CHEVROLET/CADILLAC/HUMMER

1 Trailblazer Ext/Trailblazer

Periodo di produzione: anni 2002/2003

Numero veicoli da richiamare: 436

Difetto: possibile entrata acqua motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 77 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 180 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 186 veicoli

2 Corvette

Periodo di produzione: anni 1997/2004

Numero veicoli da richiamare: 249

Difetto: tolta la chiavetta di accensione il sistema di blocco ECL del piantone di guida non consente di ruotare il volante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 134 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 167 veicoli

5 Chevrolet/GM Daewoo/Matiz

Periodo di produzione: giugno 2004/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 894

Difetto: airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 430 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 455 veicoli

9 Chevrolet Tahoe

Periodo di produzione: anni 2003/2004/2005

Numero veicoli da richiamare: 74

Difetto: possibile difettoso posizionamento anello sedile centrale posteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 16 veicoli

10 Cadillac Escalade

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero veicoli da richiamare: 130

Difetto: possibile cortocircuito impianto lavacrystalli

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

11 Chevrolet Matiz M200

Periodo di produzione: da maggio 2009

Numero veicoli da richiamare: 6582

Difetto: possibile non corretto bloccaggio cinture anteriori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2009

Al 31 dicembre 2011, risanati 6287 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 6326 veicoli

12 Chevrolet Captiva

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare: 3500

Difetto: fermo asta pedale freno non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 3217 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 3287 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3306 veicoli

13 Chevrolet Cruze

Periodo di produzione: anno 2011

Numero veicoli da richiamare: 982

Difetto: ancoraggio cintura sicurezza non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 436 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 652 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 690 veicoli

14 Hummer H3/H3T

Periodo di produzione: anni 2006/2010

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile distacco pannello sotto cofano per frattura gancio

Inizio campagna di richiamo: anno 2011

15 Chevrolet Corvette/Corvette Z06

Periodo di produzione: anni 2005/2007

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile distacco pannello tetto

Inizio campagna di richiamo: anno 2011

16 Cadillac CTS

Periodo di produzione: anni 2003/2007

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile corrosione manicotto freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: anno 2011

17 Chevrolet Corvette

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento piantone sterzo (N37)

Inizio campagna di richiamo: anno 2011

18 Cadillac DTS/Escalade-CTS-ESV-EST/Hummer H2

Periodo di produzione: anni 2006/2009

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento sistema lavaggio RPOXA7/CHV

Inizio campagna di richiamo: anno 2011

19 Chevrolet Cruze

Periodo di produzione: anno 2011

Numero veicoli da richiamare: 1521

Periodo di produzione: anno 2011

Numero veicoli da richiamare: 1521

Difetto: possibile applicazione in vano motore di targhetta con dati errati

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 31 dicembre 2012, risanati 908 veicoli

20 Chevrolet Matiz

Periodo di produzione: anno 2007/2009

Numero veicoli da richiamare: 62722

Difetto: possibile eccessiva corsa pedale freno, con riduzione di efficacia dell'impianto frenante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 30793 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 48243 veicoli

21 Chevrolet Cruze

Periodo di produzione: anno 2010

Numero veicoli da richiamare: 4193

Difetto: possibile perdita tubo mandata carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 2466 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3337 veicoli

24 Chevrolet Orlando

Periodo di produzione: anno 2012

Numero veicoli da richiamare: 119

Difetto: possibile non corretto serraggio terza fila sedili

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 58 veicoli

25 Chevrolet Captiva/Aveo/Lacetti/Nubira/Epica

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 47334

Difetto: possibile eccessiva corsa pedale freno e conseguente riduzione di efficacia dell'impianto frenante

Al 31 dicembre 2012, risanati 15971 veicoli

26 Chevrolet Cruze/Orlando

Periodo di produzione: anno 2013

Numero veicoli da richiamare: 371

Difetto: possibile rottura semiassi tubolari

Inizio campagna di richiamo novembre 2013

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

27 Chevrolet Spark M300 MY 2013

Periodo di produzione: anni 2013/2014

Numero veicoli da richiamare: 1493

Difetto: possibile rottura supporto trasmissione

Inizio campagna di richiamo febbraio 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 1361 veicoli

28 Chevrolet Volt

Periodo di produzione: anni 2012/2013

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile malfunzionamento luci marcia diurna

Inizio campagna di richiamo luglio 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12 veicoli

29 Chevrolet Spark

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: bulloni ancoraggio braccio oscillante non correttamente fissati

Inizio campagna di richiamo luglio 2014

30 Chevrolet Cruze/Orlando

Periodo di produzione: anni 2013/2014

Numero veicoli da richiamare: 4000

Difetto: possibile rottura semiassse anteriore destro

Inizio campagna di richiamo agosto 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 735 veicoli

31 Chevrolet Matiz

Periodo di produzione: anni 2009/2010

Numero veicoli da richiamare: 34352

Difetto: possibile malfunzionamento freni causa malfunzionamento valvola ABS

Inizio campagna di richiamo dicembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 15240 veicoli

32 Chevrolet Cruze/Orlando

Periodo di produzione: anni 2010/2011/2012

Numero veicoli da richiamare: 4019

Difetto: possibile distacco giunto semiassse anteriore destro

Inizio campagna di richiamo dicembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 2964 veicoli

33 Chevrolet Camaro

Periodo di produzione: anni 2011/2014

Numero veicoli da richiamare: 86

Difetto: possibilità di comandare non intenzionalmente la chiave di accensione
con il ginocchio

Inizio campagna di richiamo dicembre 2014

34 Cadillac SRX

Periodo di produzione: anni 2010/2015

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: possibile non corretta installazione componenti sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo dicembre 2014

35 Cadillac CTS-DTS/Chevrolet Alero

Periodo di produzione: anni 1999/2010

Numero veicoli da richiamare: 17

Difetto: possibilità di comandare non intenzionalmente la chiave di accensione
con il ginocchio

Inizio campagna di richiamo dicembre 2014

36 Chevrolet Corvette

Periodo di produzione: anni 2005/2007

Numero veicoli da richiamare: 3828

Difetto: possibile malfunzionamento proiettori causa surriscaldamento circuito
centralina UBEC

Inizio campagna di richiamo dicembre 2014

37 Chevrolet Spark

Periodo di produzione: anni 2013/2014

Numero veicoli da richiamare: 4755

Difetto: possibile rottura supporto trasmissione

Inizio campagna di richiamo novembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 4075 veicoli

38 Chevrolet Aveo

Periodo di produzione: anni 2011/2014

Numero veicoli da richiamare: 13492

Difetto: avviamento automatico del motore

Inizio campagna di richiamo gennaio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 5900 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9554 veicoli

39 Chevrolet Spark

Periodo di produzione: anni 2010/2015

Numero veicoli da richiamare: 53592

Difetto: possibile apertura cofano per mancato bloccaggio

Inizio campagna di richiamo febbraio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 16510 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 33361 veicoli

40 Chevrolet Cruze/Orlando

Periodo di produzione: anni 2008/2012

Numero veicoli da richiamare: 13481

Difetto: possibile malfunzionamento frenata per perdita fluido

Inizio campagna di richiamo febbraio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 2773 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 8161 veicoli

41 Chevrolet Malibu

Periodo di produzione: anni 2012/2013

Numero veicoli da richiamare: 337

Difetto: possibile scorretto posizionamento cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo marzo 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 229 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 282 veicoli

42 Chevrolet Captiva

Periodo di produzione: anni 2007/2010

Numero veicoli da richiamare: 16815

Difetto: possibile autoavviamento del motore anche con chiave di accensione in lock

Inizio campagna di richiamo giugno 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 3607 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9677 veicoli

43 Chevrolet Trax

Periodo di produzione: anno 2013

Numero veicoli da richiamare: 32

Difetto: possibile malfunzionamento pretensionatore cinture sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo giugno 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 26 veicoli

44 Chevrolet Captiva

Periodo di produzione: anni 2011/2015

Numero veicoli da richiamare: 7616

Difetto: possibile anomalo surriscaldamento filtro antiparticolato e tubo scarico per trascuratezza indicazioni spia DPF

Inizio campagna di richiamo giugno 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 4917 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6576 veicoli

45 Hummer H3/H3T

Periodo di produzione: anni 2006/2010

Numero veicoli da richiamare: 3939

Difetto: possibile malfunzionamento modulo HVAC

Inizio campagna di richiamo luglio 2015

46 Cadillac ATS Sedan

Periodo di produzione: aprile 2012/agosto 2015

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile surriscaldamento sistema sbrinamento anteriore e rischio incendio

Inizio campagna di richiamo ottobre 2015

47 Chevrolet Volt

Periodo di produzione: anni 2012/2014

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile installazione stantuffi difettosi portellone posteriore

Inizio campagna di richiamo giugno 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 3 veicoli

48 Chevrolet Aveo

Periodo di produzione: anni 2012/2015

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile perdita carburante dalla pompa

Inizio campagna di richiamo aprile 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 31 veicoli

49 Chevrolet Volt

Periodo di produzione: anni 2011/2013

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile spontaneo avvio motore termico con veicolo acceso, al momento dell'esaurimento della carica della batteria A.T., e conseguente accumulo monossido carbonio

Inizio campagna di richiamo aprile 2016

50 Captiva C 140

Periodo di produzione: anno 2011

Numero veicoli da richiamare: 207

Difetto: possibile perdita carburante dal bocchettone

Inizio campagna di richiamo dicembre 2011

Al 30 giugno 2016, risanati 188 veicoli

51 Chevrolet Cruze con motore diesel EURO 4

Periodo di produzione: novembre 2008/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 4532

Difetto: possibile stallo motore causa malfunzionamento centralina

Inizio campagna di richiamo luglio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 2046 veicoli

52 Chevrolet Corvette/Cadillac Escalade-Escalade ESV

Periodo di produzione: anni 2014/2017

Numero veicoli da richiamare: 1500

Difetto: possibile mancata attivazione pretensionatore ed air bag anteriori

Inizio campagna di richiamo ottobre 2016

53 Chevrolet Captiva

Periodo di produzione: anni 2014/2016

Numero veicoli da richiamare: 65

Difetto: possibile malfunzionamento motorino avviamento in marcia

Inizio campagna di richiamo novembre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 41 veicoli

N.B. Consultare anche DAEWOO

Campagne di richiamo n. 3, 4, 6, 7, 8 concluse al 31 dicembre 2008

Campagna di richiamo n. 22, 23 consultare G.M.D.A.T.

CITROEN

28 C5 II

Periodo di produzione : giugno 2004/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 375

Difetto: possibile malfunzionamento pompa alimentazione carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 326 veicoli

92 BERLINGO/XSARA Picasso

Periodo di produzione: aprile 2009

Numero veicoli da richiamare: 33

Difetto: possibile non conformità fissaggio ammortizzatori posteriori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 29 veicoli

133 C3 III/DS 3

Periodo di produzione: novembre 2010/maggio 2011

Numero veicoli da richiamare: 116

Difetto: possibile non conformità dimensionale cavo massa batteria

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 100 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 102 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 108 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 111 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 112 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 112 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 113 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 114 veicoli

134 C3 III/DS 3/C3 Picasso

Periodo di produzione: aprile 2011/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 4436

Difetto: possibile non conformità blocco ABS/ESP

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 4024 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 4133 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4220 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4285 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4302 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4315 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4320 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4328 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4330 veicoli

135 C4 Picasso

Periodo di produzione: maggio 2006/dicembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 15143

Difetto: possibile usura motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: settembre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 10619 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 11212 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 11835 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 12448 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 12691 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 12926 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 13022 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 13090 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13131 veicoli

136 C1/C3 Pluriel/C3 II/C3 III/DS3/NEMO

Periodo di produzione: giugno 2010/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 1482

Difetto: possibile non conformità bronzine bilella

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 31 dicembre 2013, risanati 1370 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1387 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1396 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1403 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1407 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1407 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1407 veicoli

143 NEMO

Periodo di produzione: marzo 2018/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 525

Difetto: possibile usura fasci elettrici cambio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 442 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 456 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 462 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 463 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 463 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 465 veicoli

144 C5

Periodo di produzione: gennaio 2012/maggio 2013

Numero veicoli da richiamare: 381

Difetto: possibile non perfetta connessione iniettori/tubi ritorno carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 348 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 355 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 358 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 359 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 360 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 360 veicoli

147 JUMPY III

Periodo di produzione: luglio 2013/settembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 225

Difetto: possibile malfunzionamento motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 194 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 206 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 216 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 218 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 220 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 220 veicoli

148 JUMPY III

Periodo di produzione: agosto 2013/settembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 32

Difetto: possibile malfunzionamento motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 30 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 31 veicoli

149 C1

Periodo di produzione: luglio 2013

Numero veicoli da richiamare: 64

Difetto: possibile non conformità traversa posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 63 veicoli

150 Modelli vari con motore 1.6 L Diesel

Periodo di produzione: gennaio 2014

Numero veicoli da richiamare: 139

Difetto: serraggio raccordi circuito carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 133 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 137 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 137 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 138 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 138 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 138 veicoli

151 C4 Aircross

Periodo di produzione: novembre 2011/luglio 2012

Numero veicoli da richiamare: 659

Difetto: possibile difficoltà avviamento motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 603 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 619 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 622 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 623 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 623 veicoli

152 C3 Picasso

Periodo di produzione: novembre 2013/dicembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 1163

Difetto: possibile non conformità ammortizzatore portellone

Inizio campagna di richiamo: marzo 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 993 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1090 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1122 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1127 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1128 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1129 veicoli

153 C4 Aircross

Periodo di produzione: dicembre 2011/luglio 2012

Numero veicoli da richiamare: 853

Difetto: possibile malfunzionamento sistema chiusura/avviamento

Inizio campagna di richiamo: marzo 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 651 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 764 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 818 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 822 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 825 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 829 veicoli

154 C3/DS3

Periodo di produzione: settembre 2013/novembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 4431

Difetto: possibile scorretto fissaggio sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 4131 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4337 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4353 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4369 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4373 veicoli

155 C3(A51)/DS3/C4 Cactus

Periodo di produzione: giugno 2014

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: possibile non conformità culla motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

156 C Zero

Periodo di produzione: agosto 2011/dicembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 118

Difetto: possibile malfunzionamento pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 94 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 94 veicoli

157 C Zero

Periodo di produzione: novembre 2010/novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 93

Difetto: possibile disfunzione nel tempo pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 78 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 85 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 86 veicoli

158 C Zero

Periodo di produzione: novembre 2010/febbraio 2011

Numero veicoli da richiamare: 83

Difetto: possibile disfunzione nel tempo pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 79 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 82 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 82 veicoli

159 C Crosser

Periodo di produzione: luglio 2010/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 96

Difetto: possibile non conformità amplificatore frenata

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 68 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 68 veicoli

160 C Crosser

Periodo di produzione: dicembre 2007/maggio 2009

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: possibile mancata accensione luci arresto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

161 JUMPY III

Periodo di produzione: maggio 2011/marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 730

Difetto: possibile interferenza anomala tubo carburante/iniettori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 486 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 534 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 569 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 570 veicoli

162 C Crosser

Periodo di produzione: aprile 2007/aprile 2009

Numero veicoli da richiamare: 2106

Difetto: possibile anomalia contattore stop

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 1637 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1713 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1753 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1757 veicoli

163 C 1

Periodo di produzione: giugno 2013/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 284

Difetto: possibile non conformità ammortizzatori anteriori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 263 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 267 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 269 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 269 veicoli

164 JUMPER

Periodo di produzione: settembre 2014/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 402

Difetto: possibile non conformità iniettori carburante

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 217 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 253 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 278 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 287 veicoli

165 C 3/DS 3

Periodo di produzione: dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 36

Difetto: possibile non corretto serraggio avantreno

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 35 veicoli

166 C 4 Picasso

Periodo di produzione: febbraio 2013/novembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 11069

Difetto: possibile non conformità viti fissaggio avantreno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 6963 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10041 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10135 veicoli

167 C 4 Picasso

Periodo di produzione: maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 71

Difetto: possibile non conformità servosterzo elettrico

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 45 veicoli

168 C Zero

Periodo di produzione: agosto 2011/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 31

Difetto: possibile non conformità calcolatore controllo motore elettrico

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 26 veicoli

169 C Crosser

Periodo di produzione: febbraio 2008/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 1249

Difetto: possibile non conformità calcolatore elettronico (BSI)

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 990 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1001 veicoli

170 C 4 Picasso

Periodo di produzione: agosto 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1452

Difetto: serrature porte non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

171 JUMPER

Periodo di produzione: settembre 2014/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare: 1923

Difetto: possibile non conformità connettore blocchetto avviamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1245 veicoli

172 Vari modelli EB turbo

Periodo di produzione: gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 37

Difetto: possibile non conformità vite fissaggio circuito lubrificazione turbo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 22 veicoli

173 Vari modelli 2.0 HDi (DW 10C)

Periodo di produzione: settembre 2012/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 5754

Difetto: possibile non conformità dispositivo riscaldamento carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

174 C4 Picasso

Periodo di produzione: settembre 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 760

Difetto: possibile non conformità dispositivi aggancio cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 545 veicoli

175 C Zero

Periodo di produzione: agosto 2011/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 31

Difetto: possibile malfunzionamento calcolatore controllo motore elettrico

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 13 veicoli

176 C4 Picasso

Periodo di produzione: agosto 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1001

Difetto: possibile non conformità serrature porte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 555 veicoli

177 C4 Picasso

Periodo di produzione: agosto 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 454

Difetto: possibile non conformità serrature porte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 295 veicoli

178 C4 Picasso

Periodo di produzione: agosto 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 433

Difetto: possibile non conformità serrature porte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 220 veicoli

179 C1

Periodo di produzione: settembre 2014/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 197

Difetto: possibile non conformità colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

180 C5/BERLINGO/JUMPY

Periodo di produzione: aprile 2016/maggio 2016

Numero veicoli da richiamare: 370

Difetto: possibile malfunzionamento air bag conducente

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

181 Modelli vari

Periodo di produzione: aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 865

Difetto: possibile non conformità blocco ABS/ESP

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

182 BERLINGO

Periodo di produzione: maggio 2016/agosto 2016

Numero veicoli da richiamare: 164

Difetto: possibile non conformità fissaggio serratura cofano motore/traversa paraurti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

183 C4 Picasso

Periodo di produzione: novembre 2014/gennaio 2015

Numero veicoli da richiamare: 1313

Difetto: possibile non corretto fissaggio triangoli sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

184 C4 Cactus

Periodo di produzione: marzo 2014/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 8552

Difetto: possibile non conformità cofano motore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

185 DS 5

Periodo di produzione: giugno 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 76

Difetto: possibile non corretto serraggio avantreno

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

186 Spacetourer/Jumpy

Periodo di produzione: marzo 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 171

Difetto: possibile non corretto montaggio bocchettone serbatoio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

187 Spacetourer/Jumpy

Periodo di produzione: marzo 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 1054

Difetto: possibile non conformità guarnizioni tenuta scocca veicolo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

188 Spacetourer/Jumpy

Periodo di produzione: maggio 2016/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile difettosità amplificatore frenata

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

189 Spacetourer/Jumpy

Periodo di produzione: maggio 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: possibile non conformità serraggio dadi calcolatore airbag

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

190 Spacetourer/Jumpy

Periodo di produzione: aprile 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 32

Difetto: possibile non conformità serraggio bulloni ruote

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

191 Spacetourer/Jumpy

Periodo di produzione: marzo 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 206

Difetto: possibile non conformità guarnizioni tenuta scocca veicolo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

192 C3 Picasso

Periodo di produzione: settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 126

Difetto: possibile non conformità airbag anteriore destro

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

193 Vari modelli

Periodo di produzione: giugno 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 2531

Difetto: possibile non conformità relè

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

194 C4 Cactus

Periodo di produzione: maggio 2016/novembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 199

Difetto: possibile non conformità applicazione paraurti anteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

195 C4 Cactus

Periodo di produzione: gennaio 2017

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: possibile malposizionamento tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

196 Nuova C3

Periodo di produzione: gennaio 2017/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile non conformità airbag anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

197 Nuova C3

Periodo di produzione: gennaio 2017/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare: 10

Difetto: possibile non conformità airbag anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

198 Jumpy/Spacetourer

Periodo di produzione: marzo 2016/marzo 2017

Numero veicoli da richiamare: 1293

Difetto: possibile non corretto fissaggio compressore climatizzazione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

199 Vari modelli

Periodo di produzione: febbraio 2014/aprile 2017

Numero veicoli da richiamare: 1845

Difetto: possibile non conformità morsetto alimentazione motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

200 Spacetourer/Jumpy IV

Periodo di produzione: giugno 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 75

Difetto: possibile non conformità di un relais

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

201 Spacetourer/Jumpy

Periodo di produzione: marzo 2016/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: possibile non conformità motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

202 C4 Picasso

Periodo di produzione: giugno 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile non conformità motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

203 C4 Aircross

Periodo di produzione: novembre 2011/settembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 4494

Difetto: possibile non conformità equilibratori portellone e motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

204 C4 Aircross

Periodo di produzione: settembre 2014/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 53

Difetto: possibile non conformità equilibratori portellone

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

205 C4 Cactus

Periodo di produzione: settembre 2015/settembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 13451

Difetto: possibile non conformità supporto cofano motore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

206 C Zero

Periodo di produzione: novembre 2010/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 629

Difetto: possibile non conformità airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

207 C4 Picasso

Periodo di produzione: settembre 2016/aprile 2017

Numero veicoli da richiamare: 5229

Difetto: possibile insufficiente assemblaggio isolante cofano motore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

208 Vari modelli con motore DV6F

Periodo di produzione: ottobre 2017/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 241

Difetto: possibile non conformità camera combustione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

209 C4 Aircross

Periodo di produzione: dicembre 2014/maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 526

Difetto: possibile non conformità relais avviamento motore ed equilibratori portellone posteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

210 C4 Aircross

Periodo di produzione: maggio 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 123

Difetto: possibile non conformità relais avviamento motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

211 Spacetourer/Jumpy IV

Periodo di produzione: ottobre 2017/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 81

Difetto: possibile non conformità tenuta camera combustione

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N.B. Campagna di richiamo n. 2 conclusa al 30 dicembre 2002

Campagna di richiamo n. 4 conclusa al 30 giugno 2003

Campagne di richiamo n. 5 e 11 concluse al 30 giugno 2004

Campagne di richiamo n. 6,7,8,9,10,13 concluse al 31 dicembre 2004

Campagne di richiamo n. 12 e 17 concluse al 30 giugno 2004

Campagne di richiamo n. 14,15, 16, 20 concluse al 30 settembre 2005

Campagne di richiamo n. 19, 21, 24 concluse al 31 dicembre 2006

Campagne di richiamo n. 18, 25, 27, 29, 32, 36, 37 concluse al 30 giugno 2007

Campagne di richiamo n. 22, 23 concluse al 31 dicembre 2007

Campagne di richiamo n. 34, 41, 42, 43, 45 concluse al 31 dicembre 2008

Campagne di richiamo n. 1, 3, 33 concluse al 30 giugno 2009

Campagne di richiamo n. 35, 61, 64 concluse al 31 dicembre 2010

Campagne di richiamo n. 26, 30, 31, 38, 39, 40, 44, 59, 65, 66, 73 concluse al 30 giugno 2011

Campagne di richiamo n. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 122, concluse al 30 giugno 2012

Campagne di richiamo n. 55, 56, 57, 58, 60, 68, 103, concluse al 31 dicembre 2012

Campagne di richiamo n. 62, 63, 67, 113, 139, concluse al 31 dicembre 2013

Campagne di richiamo n. 69,70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 129, concluse al 31 dicembre 2013

Campagne di richiamo n. 75, 80, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 99, concluse al 30 giugno 2014

Campagne di richiamo n. 97, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 128, 138, 141, 142, 145, concluse al 31 dicembre 2014

Campagne di richiamo n. 109, 111, 112, 116, concluse al 30 giugno 2015

Campagne di richiamo n. 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, concluse al 31 dicembre 2015

Campagne di richiamo n. 110, 124, 125, 126, 127, 131, 132, concluse al 30 giugno 2016

Campagne di richiamo n. 54, 110, 125, 130, 137, 140, 146, concluse al 31 dicembre 2016

DACIA

4 Lodgy/Dokker

Periodo di produzione: giugno 2013/gennaio 2014 (fabbrica TANGER)

Numero veicoli da richiamare: 325

Difetto: possibile non corretto serraggio attacco schienale posteriore e conseguenti pericoli per i passeggeri

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 304 veicoli

5 Dokker/Logan I/Logan II/Sandero I/Sandero II/Lodgy

Periodo di produzione: settembre 2015/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 2665

Difetto: possibile rottura meccanismi scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

6 Duster H79 4x2

Periodo di produzione: marzo 2014/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare: 1770

Difetto: possibile malfunzionamento sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

7 Dokker/Lodgy

Periodo di produzione: febbraio 2016/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 311

Difetto: possibile malfunzionamento gruppo idraulico di frenatura

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

8 Logan II/Sandero II

Periodo di produzione: settembre 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 81

Difetto: possibile rottura pinze freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

9 Duster/Logan/Sandero

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 447

Difetto: possibile non funzionamento air bag conducente

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

10 Logan/Sandero

Periodo di produzione: settembre 2010/novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 287

Difetto: semiconi valvole non a norma (campagna riaperta)

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2016, risanati 280 veicoli

11 Dokker

Periodo di produzione: agosto 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 141

Difetto: possibile non sufficiente tenuta fissaggio gancio porta laterale scorrevole
in caso di urto

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

12 Dokker

Periodo di produzione: luglio 2015/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 2457

Difetto: possibile non sufficiente tenuta fissaggio gancio porta laterale scorrevole
in caso di urto

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

13 Logan con PREMO6

Periodo di produzione: settembre 2016/gennaio 2017

Numero veicoli da richiamare: 473

Difetto: difettoso flessibile (lama paraurti) installato in modo incompleto

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

14 Duster

Periodo di produzione: inizio/maggio 2017

Numero veicoli da richiamare: 6148

Difetto: circuito elettrico avvisatore acustico non a norma

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

N.B. Campagne di richiamo n. 1, 2, 3 concluse al 31 dicembre 2015

DAEWOO MOTOR CO.

1- NUBIRA 2.0 DOHC

Periodo di produzione: novembre 1998/luglio 2000

Numero veicoli da richiamare: 640

Difetto: rottura raccordo tubo di uscita filtro benzina con possibile perdita di liquido

Inizio campagna di richiamo: 30 aprile 2001.

Al 31 dicembre 2012, risanati 323 veicoli

2- TACUMA/NUBIRA

Periodo di produzione: ottobre 1999/febbraio 2000

Numero veicoli da richiamare: 11866

Difetto: possibile deterioramento tubi freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 25 novembre 2002

Al 31 agosto 2003, risanati 6230 veicoli

Al 31 dicembre 2003, risanati 6498 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 667 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 6569 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 6587 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 6592 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 6798 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 6798 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 7074 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7745 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 7750 veicoli

4 NUBIRA J-200

Periodo di produzione: febbraio 2003/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare: 357

Difetto: supporto trasmissione da verificare

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 72 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 85 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 156 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 207 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 208 veicoli

5 EVANDA/TACUMA/LEGANZA/NUBIRA

Periodo di produzione: marzo 1998/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 335

Difetto: sensore albero a cammes

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 77 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 100 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 112 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 129 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 156 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 157 veicoli

6- MATIZ 0.8/1.0

Periodo di produzione: ottobre 2002/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 26149

Difetto: parte terminale cavo frizione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 14994 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 17346 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 18537 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 18809 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 18877 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 18864 veicoli

7- NEXIA/ESPERO

Periodo di produzione: anni 1993/1997

Numero veicoli da richiamare: 14639

Difetto: fibbia cinture di sicurezza

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 2165 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2399 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2436 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2443 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2598 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2599 veicoli

8- EVANDA/LACETTI/NUBIRA

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 2860

Difetto: malfunzionamento luci stop

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 424 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 532 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 557 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1300 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1307 veicoli

9- MATIZ

Periodo di produzione: giugno 2004/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 894

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2009, risanati 517 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 522 veicoli

N.B. Consultare CHEVROLET/CADILLAC

Campagna n. 3, non di sicurezza

DAIHATSU MOTOR CO.LTD

1- L 701 "CUORE"

Periodo di produzione: settembre 1998/novembre 1999

Numero veicoli da richiamare: 500

Difetto: inadeguata posizione di alcuni terminali all'interno del connettore dell'impianto elettrico dei fari e del clacson.

Inizio campagna di richiamo: 20 febbraio 2001

Al 25 giugno 2001, risanati 147 veicoli.

Al 31 gennaio 2002, risanati 325 veicoli

Al 30 settembre 2002, risanati 389 veicoli

Al 31 luglio 2003, risanati 389 veicoli

Al 30 giugno 2004, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2005, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2006, nessun ulteriore intervento

Al 30 giugno 2008, nessun ulteriore intervento

2- M 100 "SIRION"

Periodo di produzione: ottobre 1998/aprile 1999

Numero veicoli da richiamare: 350

Difetto: inadeguata posizione di alcuni terminali all'interno del connettore dell'impianto elettrico dei fari e del clacson.

Inizio campagna di richiamo: 20 febbraio 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 325 veicoli

Al 30 giugno 2004, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2005, nessun ulteriore intervento

Al 31 dicembre 2006, nessun ulteriore intervento

Al 30 giugno 2008, nessun ulteriore intervento

3- SIRION 1,OL/YRV1,0L

Periodo di produzione: ottobre 2000/gennaio 2001

Numero veicoli da richiamare : 120

Difetto: possibile allentamento del bullone della puleggia dell'albero motore, ed eventuale conseguente malfunzionamento della pompa del servosterzo.

Inizio campagna di richiamo : 29 novembre 2001.

Al 30 settembre 2002, risanati 61 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 63 veicoli

4- SIRION M300/M301

Periodo di produzione: novembre 2004/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare : 719

Difetto: possibile non corretta applicazione cavo frizione

Inizio campagna di richiamo : marzo 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 260 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 265 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 270 veicoli

5- MATERIA M401/M402/M412

Periodo di produzione: settembre 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare : 1246

Difetto: possibile allentamento bulloni albero sterzo/scatola guida

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2007

DAIMLER MERCEDES BENZ/DODGE/JEEP/CHRYSLER/SMART

2 MERCEDES BENZ Classe C 200/220/250 diesel

Periodo di produzione: giugno 1993/dicembre 1996

Numero veicoli da richiamare: 13.289

Difetto: impianto di scarico non conforme a specifica con possibile danneggiamento del paraurti posteriore

Inizio campagna di richiamo: 10 ottobre 2000

Veicoli controllati al 31 marzo 2001: 3.100;

Al 31 marzo 2002, risanati 4526 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5550 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5556 veicoli

4 MERCEDES BENZ Classe E, SL, S,C

Periodo di produzione: giugno 1995/aprile 1996

Numero veicoli da richiamare : 13656

Difetto: meccanismo dell'innescò dell'airbag non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 13 luglio 2001

Al 30 giugno 2002, risanati 6490 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7535 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7563 veicoli

6 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: aprile 1997/aprile 1999

Numero veicoli da richiamare : 2500

Difetto: mozzi ruota dell'assale anteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 7 aprile 2001

Al 30 giugno 2002, risanati 2105 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2296 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2296 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2297 veicoli

8 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: settembre 1996/marzo 1999

Numero veicoli da richiamare : 67

Difetto: mozzi ruota dell'assale anteriore e dell'assale aggiunto posteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 18 ottobre 2001

Al 30 giugno 2002, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 62 veicoli

30 MERCEDES BENZ Classe V

Periodo di produzione: settembre 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare : 25

Difetto: centralina comando airbag non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 1 marzo 2003

31 SMART City coupè/cabriolet

Periodo di produzione: febbraio 1999/gennaio 2000

Numero veicoli da richiamare : 13196

Difetto: difettoso contatto elettrico interruttore combinato sinistro

Inizio campagna di richiamo : 4 aprile 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 4615 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 8258 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 8321 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8327 veicoli

33 MERCEDES BENZ Actros 4x2

Periodo di produzione: gennaio 1998/ottobre 1998

Numero veicoli da richiamare : 45

Difetto: mozzi ruota assale anteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 01 ottobre 2002

Al 30 giugno 2011, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 44 veicoli

34 JEEP Cherokee modello 2002-2003

Periodo di produzione: anni 2002/2003

Numero veicoli da richiamare : 5590

Difetto: servofreno non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 01 novembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 3035 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4973 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5125 veicoli

36 MERCEDES BENZ CL203(C) CL209(CLK)/CL211(E)

Periodo di produzione: agosto 2003/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare : 1337

Difetto: fibbie cinture sicurezza non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : 10 gennaio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 356 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1160 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1163 veicoli

38 JEEP Wrangler 2003

Periodo di produzione: anno 2003

Numero veicoli da richiamare : 86

Difetto: albero trasmissione anteriore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : 11 novembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 33 veicoli

39 JEEP Cherokee 2002/2003/2004/2005/2006

Periodo di produzione: anni 2002 al 2006

Numero veicoli da richiamare : 24827

Difetto: giunti a sfera sospensioni anteriori non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 3146 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 22039 veicoli

42 MERCEDES BENZ 215/220 12 cilindri (S-SL)

Periodo di produzione: inizio/maggio 2004

Numero veicoli da richiamare : 358

Difetto: unità idraulica ABC non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : maggio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 85 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 300 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 301 veicoli

43 MERCEDES BENZ 215/220 (CL-S)

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2000

Numero veicoli da richiamare : 6160

Difetto: fascio cavi portafusibili ventilatore non conforme a specifiche

Inizio campagna di richiamo : agosto 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 940 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3859 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3879 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3883 veicoli

44 CHRYSLER PT Cruiser 2005

Periodo di produzione: agosto 2004/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare : 111

Difetto: tubo freno anteriore sinistro non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 43 veicoli

- 45 DODGE CARAVAN/GRAND CARAVAN 2003- CHRYSLER VOYAGER 2003/2004
Periodo di produzione: anni 2003/2004
Numero veicoli da richiamare : 224
Difetto: tubazione ritorno servosterzo non conforme a specifica
Inizio campagna di richiamo : novembre 2004
Al 30 giugno 2005, risanati 80 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 122 veicoli
- 46 DODGE RAM VAN/WAGON
Periodo di produzione: anni 1998/2003
Numero veicoli da richiamare : 67
Difetto: connettore cablaggio modulo ABS non conforme a specifica
Inizio campagna di richiamo : novembre 2004
Al 31 dicembre 2014, risanati 4 veicoli
- 47 DODGE CARAVAN/GRAND CARAVAN – VOYAGER/GRAND VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER
Periodo di produzione: anni 1998/2000
Numero veicoli da richiamare : 15066
Difetto: bobina contatti airbag conducente non conforme a specifica
Inizio campagna di richiamo : novembre 2004
Al 30 giugno 2005, risanati 1456 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 6562 veicoli
- 48 DODGE CARAVAN/GRAND CARAVAN – VOYAGER/GRAND VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER
Periodo di produzione: anni 1996/1998
Numero veicoli da richiamare : 12145
Difetto: bobina contatti airbag conducente non conforme a specifica
Inizio campagna di richiamo : novembre 2004
Al 30 giugno 2005, risanati 1154 veicoli
Al 30 giugno 2007, risanati 3091 veicoli

49 CHRYSLER vari modelli

Periodo di produzione: anni 1993/1999

Numero veicoli da richiamare : 1416

Difetto: meccanismo selettore marce/blocco posizione "park" non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 297 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 314 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 335 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 348 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 358 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 380 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 395 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 398 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 414 veicoli

50 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: anni 1997/giugno 2000

Numero veicoli da richiamare : 3768

Difetto: fascio cavi motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 485 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1884 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1850 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1892 veicoli

53 DODGE-CHYSLER Voyager

Periodo di produzione: anni 2001/2002

Numero veicoli da richiamare : 9

Difetto: copertura ventilazione autoradio non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : marzo 2005

Al 30 giugno 2014, risanato 1 veicolo

54 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: settembre 1998/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare : 3708

Difetto: albero sterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : aprile 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 811 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3329 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3239 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3330 veicoli

57 MERCEDES BENZ Actros (con climatizzatore)

Periodo di produzione: settembre 2002/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare : 3380

Difetto: interruttore antigelo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 1 veicolo

Al 30 giugno 2016, risanati 3209 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3211 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3212 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3212 veicoli

58 MERCEDES BENZ Actros (con climatizzatore)

Periodo di produzione: settembre 2002/ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare : 3381

Difetto: valvola freno stazionamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 3 veicolo

Al 30 giugno 2016, risanati 3217 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3218 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3220 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3220 veicoli

59 MERCEDES BENZ Actros2/Axor2/Atego2

Periodo di produzione: dicembre 2002/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare : 1546

Difetto: valvola freno stazionamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1435 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1435 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1436 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1437 veicoli

60 SMART W450

Periodo di produzione: ottobre 2000/dicembre 2000

Numero veicoli da richiamare : 39738

Difetto: articolazione portante non a norma

Inizio campagna di richiamo : giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 611 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 10574 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 27258 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 27415 veicoli

61 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: aprile 1999/luglio 2000

Numero veicoli da richiamare : 889

Difetto: albero sterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 346 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 629 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 629 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 629 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 629 veicoli

63 JEEP Wrangler/Cherokee- CHRYSLER 300C

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare : 139

Difetto: albero di sterzo blocco parcheggio non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 24 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 81 veicoli

64 MERCEDES BENZ Classe A

Periodo di produzione: aprile 2002/aprile 2003

Numero veicoli da richiamare : 19800

Difetto: bracci tergicristallo parabrezza non a norma

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 779 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 19193 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 19216 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19218 veicoli

65 SMART W454 forfour (a quattro posti)

Periodo di produzione: maggio 2005/ ottobre 2005

Numero veicoli da richiamare : 178

Difetto: molle bloccaggio sedile posteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 129 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 131 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 131 veicoli

71 MERCEDES BENZ Actros/Axor

Periodo di produzione: aprile 2002/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare : 326

Difetto: centralina comando regolazione stabilità (Telligent) non conforme a specifica.

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 318 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 318 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 318 veicoli

72 MERCEDES BENZ Actros/Axor

Periodo di produzione: luglio 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare : 135

Difetto: centralina comando regolazione stabilità (Telligent) non conforme a specifica; vite supporto centrale sedile Grammer non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 131 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 131 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 131 veicoli

73 MERCEDES BENZ Actros/Atego/Axor

Periodo di produzione: luglio 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare : 1439

Difetto: vite supporto centrale sedile Grammer non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 140 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1332 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1333 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1334 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1334 veicoli

75 CHRYSLER/Voyager/Grand Voyager

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare : 1967

Difetto: motorino tergicristallo anteriore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 104 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 877 veicoli

77 SMART A/C 450 fortwo

Periodo di produzione: gennaio 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare : 2042

Difetto: fissaggio viti sedile non a norma

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1708 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1710 veicoli

78 MERCEDES BENZ Actros

Periodo di produzione: aprile 1997/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare : 25

Difetto: albero sterzo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19 veicoli

79 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare : 100

Difetto: asta comando pedale frizione non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 75 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 85 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 85 veicoli

80 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare : 107

Difetto: modulo controllo trasmissione (TCM) non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 40 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 68 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 85 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 86 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 95 veicoli

82 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare : 7034

Difetto: riscaldamento sedili non corretto

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 464 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4492 veicoli

83 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: anni 2000/2001/2002

Numero veicoli da richiamare : 648

Difetto: ventola radiatore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 66 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 385 veicoli

84 CHRYSLER 300C/CHRYSLER PT Cruiser

Periodo di produzione: marzo 2005/2006

Numero veicoli da richiamare : 2254

Difetto: funzione indicatori direzione non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 149 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1903 veicoli

86 CHRYSLER Voyager

Periodo di produzione: dal 1999 al 2005

Numero veicoli da richiamare : 35188

Difetto: leva freno stazionamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 7029 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 20156 veicoli

90 MERCEDES BENZ Vito/Viano

Periodo di produzione: ottobre 2005/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 131

Difetto: serbatoio carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 84 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 125 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 125 veicoli

91 MERCEDES BENZ Tipo 203 (Classe C)

Periodo di produzione: febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare : 51

Difetto: modulo rilevamento segnale e di comando (SAM) non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 39 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 39 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 40 veicoli

94 JEEP Compass

Periodo di produzione: novembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare : 141

Difetto: libretto uso e manutenzione non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 81 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 82 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 101 veicoli

96 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: agosto 2006/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 308

Difetto: cavo elettrico positivo non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 198 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 251 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 279 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 286 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 293 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 301 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 301 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 301 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 301 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 301 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 301 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 306 veicoli

98 CHRYSLER/JEEP/DODGE vari modelli

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare : 2367

Difetto: modulo ABS non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 101 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 278 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1577 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1692 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 2104 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 2145 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 2187 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2210 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 2216 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2223 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2228 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2236 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2245 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2249 veicoli

99 MERCEDES BENZ Atego

Periodo di produzione: dicembre 2004/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare : 916

Difetto: posa cavi elettrici sportello frontale e supporto modulo base non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 580 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 637 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 681 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 703 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 772 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 781 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 786 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 792 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 800 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 800 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 808 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 813 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 815 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 815 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 816 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 819 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 820 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 821 veicoli

100 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: dicembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare : 30

Difetto: modulo fusibili e relè non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 24 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 29 veicoli

102 MERCEDES BENZ Sprinter

Periodo di produzione: novembre 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 44

Difetto: fascio cavi motorino avviamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 41 veicoli

103 MERCEDES BENZ Atego

Periodo di produzione: febbraio 2006/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare : 354

Difetto: posa cavi elettrici sportello frontale non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 217 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 257 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 281 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 290 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 309 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 313 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 317 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 317 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 321 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 321 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 324 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 325 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 326 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 327 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 327 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 327 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 329 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 329 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 329 veicoli

104 MERCEDES BENZ Axor/Axor 2R

Periodo di produzione: settembre 2004/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare : 869

Difetto: supporto supplementare modulo base non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 481 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 562 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 629 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 656 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 685 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 732 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 749 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 755 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 758 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 777 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 781 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 789 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 794 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 797 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 800 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 801 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 803 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 803 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 804 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 805 veicoli

106 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero veicoli da richiamare : 3775

Difetto: motorino ventilatore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 2988 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 3121 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3191 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 3399 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 3433 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 3462 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3495 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3520 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3549 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3554 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3557 veicoli

108 CHRYSLER PT Cruiser Sedan

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare : 412

Difetto: gruppi cristallo laterale posteriore fisso non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 244 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 263 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 274 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 277 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 286 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 314 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 324 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 326 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 326 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 329 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 331 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 333 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 334 veicoli

109 JEEP Compass-Patriot/DODGE Caliber

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare : 39/13

Difetto: bulloni mozzi ruote posteriori non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 27 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 46 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 46 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 46 veicoli

112 MERCEDES BENZ Atego

Periodo di produzione: gennaio 2004/ottobre 2005

Numero veicoli da richiamare : 643

Difetto: mozzi ruota non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 386 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 456 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 494 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 532 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 557 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 597 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 597 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 597 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 597 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 597 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 597 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 597 veicoli

113 MERCEDES BENZ tipo 215/220 (CL-S)

Periodo di produzione: giugno 1999/febbraio 2004

Numero veicoli da richiamare : 1192

Difetto: ripartitore ABC non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 467 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 540 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 596 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 694 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 828 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 882 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 887 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 890 veicoli

114 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: anno 2007

Numero veicoli da richiamare : 273

Difetto: programmazione TIPM-Stallo motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 190 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 212 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 230 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 250 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 257 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 260 veicoli

116 MERCEDES V.I. Sprinter

Periodo di produzione: gennaio 2003/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare : 530

Difetto: luci abitacolo non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 233 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 264 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 281 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 287 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 289 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 298 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 302 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 311 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 319 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 320 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 321 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 323 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 328 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 329 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 329 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 329 veicoli

117 MERCEDES V.I. Atego

Periodo di produzione: gennaio 2004/ottobre 2005

Numero veicoli da richiamare : 153

Difetto: viti anello flangia porta-ruota non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 76 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 95 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 107 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 125 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 136 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 137 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 138 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 138 veicoli

118 MERCEDES Vito/Viano

Periodo di produzione: febbraio 2004/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare : 36

Difetto: tubazione mandata carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 29 veicoli

119 MERCEDES V.I. Sprinter

Periodo di produzione: marzo 2006/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare : 14

Difetto: cilindro maestro freni non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

120 MERCEDES V.I. Vito/Viano

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare : 459

Difetto: sensore posizione albero motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 309 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 380 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 400 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 444 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 444 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 444 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 444 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 445 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 445 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 445 veicoli

121 MERCEDES autovetture 164/203/204/209/122/219/221/461/463 con motore OM
629/OM 642

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare : 18542

Difetto: sensore posizione albero motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 918 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 13047 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 16297 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 17795 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 17975 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 17976 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 18029 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 18090 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 18134 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 18140 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18160 veicoli

122 JEEP Grand Cherokee/Commander

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 97

Difetto: pinze freni anteriori non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 51 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 93 veicoli

123 JEEP Compass/Patriot

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 131

Difetto: etichetta pesi incompleta

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 39 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 72 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 72 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 75 veicoli

124 DODGE Caliber/Avenger

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 80

Difetto: etichetta pesi incompleta

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 35 veicoli

125 DODGE Caliber/Avenger

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 988

Difetto: possibile configurazione errata modulo TIPM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 581 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 678 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 715 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 730 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 788 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 792 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 809 veicoli

127 DODGE Nitro 4x4

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 2127

Difetto: necessità riprogrammazione modulo EBC

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 925 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1308 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1668 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1851 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1969 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1989 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2016 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2016 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2018 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2019 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2023 veicoli

128 JEEP Compass/Patriot

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 256

Difetto: possibile configurazione errata modulo TIPM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 177 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 193 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 196 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 215 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 220 veicoli

129 JEEP Grand Cherokee/Commander/Wrangler (4x4)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 13580

Difetto: necessità riprogrammazione modulo EBC

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 8232 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 9820 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 11088 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 11672 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 12400 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 12505 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 12559 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 12625 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 12637 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 12701 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 12759 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 12836 veicoli

130 CHRYSLER Sebring

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 394

Difetto: possibile trafilamento liquido raffreddamento motore nel motorino di avviamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 113 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 147 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 199 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 214 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 270 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 310 veicoli

131 CHRYSLER Sebring

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 148

Difetto: possibile configurazione errata modulo TIPM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 121 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 123 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 131 veicoli

132 MERCEDES V.I. Sprinter

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare : 1511

Difetto: sensore posizione albero motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 134 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1044 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1280 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1315 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1351 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1380 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1385 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1394 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1398 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1414 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1421 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1432 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1437 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1439 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1442 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1444 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1457 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1469 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1469 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1469 veicoli

133 CHRYSLER Sebring berlina/cabriolet

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 10

Difetto: possibile errata fabbricazione fuso a snodo destro

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 dicembre 2008, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 6 veicoli

135 CHRYSLER Concorde/300M

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 44

Difetto: possibile rottura dispositivo chiusura cofano

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2003

Al 31 dicembre 2008, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 20 veicoli

136 CHRYSLER Concorde/300M/Lhs

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 993

Difetto: possibile danneggiamento viti schienale guida

Inizio campagna di richiamo: maggio 2003

Al 31 dicembre 2008, risanati 383 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 385 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 394 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 420 veicoli

137 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 24823

Difetto: possibile infiltrazione acqua giunti a sfera sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2008, risanati 19429 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 19689 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 21240 veicoli

138 DODGE Dakota/Durango

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 8

Difetto: possibile infiltrazione acqua sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 dicembre 2014, risanati 2 veicoli

139 MERCEDES tipo:

164/168/169/171/203/204/209/211/215/216/219/220/221/230/245/251/451/463

Periodo di produzione: febbraio 2004/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare : 108

Difetto: codifica SCN non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 61 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 102 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 102 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 105 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 106 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 106 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 106 veicoli

140 MERCEDES BENZ tipo 216/221

Periodo di produzione: novembre 2007/dicembre 2007

Numero veicoli da richiamare : 91

Difetto: centralina SAM sx non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 89 veicoli

141 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: gennaio 2008/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare : 88

Difetto: semiasse posteriore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 83 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 86 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 87 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 87 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 87 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 87 veicoli

142 SMART tipo 451

Periodo di produzione: anno 2008

Numero veicoli da richiamare : 218

Difetto: verniciatura/incollatura tetto e parabrezza non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 159 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 160 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 166 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 169 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 174 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 177 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 182 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 185 veicoli

143 MERCEDES BENZ tipo 215/216/220/221/230

Periodo di produzione: maggio 2006/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 192

Difetto: sensore accelerazione ABC non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 104 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 173 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 176 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 179 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 179 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 180 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 180 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 182 veicoli

144 MERCEDES tipo 169/245

Periodo di produzione: agosto 2008

Numero veicoli da richiamare : 243

Difetto: fibbie cinture non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 197 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 206 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 206 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 207 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 209 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 216 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 219 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 219 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 219 veicoli

145 SMART tipo 451 con MHD

Periodo di produzione: ottobre 2007/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare : 446

Difetto: supporto tubo rifornimento carburante non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 358 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 361 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 373 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 382 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 391 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 403 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 407 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 411 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 411 veicoli

150 CHRYSLER 300C/300C Touring

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 180

Difetto: dadi semiassi non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 102 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 140 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 152 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 159 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 167 veicoli

151 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 79

Difetto: possibile deformazione tamburo leva freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 66 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 72 veicoli

152 DODGE Nitro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 887

Difetto: possibile deformazione tamburo leva freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 367 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 493 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 669 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 731 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 766 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 779 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 784 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 789 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 792 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 794 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 795 veicoli

153 MERCEDES Vito/Viano

Periodo di produzione: luglio 2003/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare : 14368

Difetto: supporto ruota scorta non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 4429 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 7039 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 9259 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 10437 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 10651 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 10757 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 11029 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 11352 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 11447 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 11614 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 11653 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 11712 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 11759 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11836 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11886 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 11904 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11922 veicoli

155 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: giugno 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare : 380

Difetto: centralina gestione motore e freno stazionamento non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 190 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 259 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 311 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 318 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 325 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 334 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 341 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 341 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 342 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 342 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 343 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 343 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 343 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 343 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 343 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 343 veicoli

156 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: giugno 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare : 297

Difetto: dispositivo autoregistrazione freno non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 152 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 194 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 234 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 242 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 244 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 256 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 258 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 262 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 262 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 265 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 265 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 266 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 266 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 266 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 267 veicoli

157 MERCEDES autovetture tipo 221

Periodo di produzione: settembre 2005/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare : 119

Difetto: montante telescopico anteriore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 106 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 108 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 108 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 108 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 110 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 110 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 110 veicoli

158 MERCEDES tipo 164

Periodo di produzione: luglio 2008/marzo 2009

Numero veicoli da richiamare : 442

Difetto: luce posteriore e centralina comando portellone posteriore non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 372 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 392 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 409 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 413 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 417 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 420 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 422 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 424 veicoli

159 MERCEDES Vito/ Viano

Periodo di produzione: giugno 2008

Numero veicoli da richiamare : 172

Difetto: tirante freno stazionamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: luglio 2009

Al 30 giugno 2011, risanati 170 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 171 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 171 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 171 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 172 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 171 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 172 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 172 veicoli

163 JEEP Wrangler (4x4)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 230

Difetto: possibile sopralzo temperatura olio cambio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 77 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 116 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 126 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 141 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 142 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 142 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 143 veicoli

164 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 8580 veicoli

Difetto: centralina gestione motore non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

Al 30 giugno 2010, risanati 863 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 6142 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 6537 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 6737 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 7120 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 7403 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 7469 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 7537 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 7567 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 7608 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7639 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7685 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7708 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7718 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7723 veicoli

165 MERCEDES Vito/Viano 639

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 895

Difetto: finestrini posteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

Al 30 giugno 2010, risanati 72 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 458 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 486 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 501 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 547 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 576 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 590 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 615 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 619 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 627 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 630 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 643 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 648 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 653 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 654 veicoli

166 MERCEDES Unimog

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 518

Difetto: Bracci trasversali non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 218 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 264 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 287 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 338 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 375 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 388 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 408 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 409 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 414 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 417 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 419 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 420 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 420 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 422 veicoli

167 JEEP Wrangler-Grand Cherokee

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 3390

Difetto: anomalo riscaldamento sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 1298 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1595 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1744 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1859 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1919 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1937 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1947 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1990 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2001 veicoli

168 JEEP Wrangler (4x4)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 168

Difetto: possibile eccessiva temperatura olio cambio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 138 veicoli

169 DODGE Nitro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 2088

Difetto: possibile malfunzionamento tergicristallo anteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2010

Al 30 giugno 2010, risanati 521 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 816 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 977 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1170 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1264 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1319 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1335 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1356 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1371 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1379 veicoli

170 MERCEDES Atego

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1522

Difetto: necessità di eventuale sostituzione supporto carburante

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 557 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 728 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 809 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 927 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 979 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1006 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1042 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1051 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1064 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1075 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1085 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1096 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1102 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1105 veicoli

171 MERCEDES Atego

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 567

Difetto: manca copertura protezione motorino d'avviamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 248 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 276 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 295 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 334 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 347 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 356 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 371 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 372 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 374 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 375 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 379 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 380 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 383 veicoli

172 MERCEDES Vito/Viano

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 218

Difetto: finestrini posteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 95 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 118 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 126 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 147 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 153 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 156 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 166 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 167 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 169 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 172 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 175 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 175 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 176 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 177 veicoli

173 DODGE Caliber

Periodo di produzione: marzo 2006/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare : 20

Difetto: possibile malfunzionamento pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 2 veicoli
Al 31 dicembre 2011, risanati 5 veicoli
Al 30 giugno 2012, risanati 12 veicoli
Al 31 dicembre 2012, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 13 veicoli
Al 31 dicembre 2013, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 13 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 13 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 13 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

175 MERCEDES Classe C/GLK/E

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 8304

Difetto: pompa servosterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 6500 veicoli
Al 30 giugno 2012, risanati 7504 veicoli
Al 31 dicembre 2012, risanati 7888 veicoli
Al 31 dicembre 2013, risanati 8002 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 8090 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 8142 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 8170 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 8171 veicoli

176 MERCEDES Classe A/B

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 515

Difetto: serbatoio carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 247 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 469 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 491 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 499 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 500 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 505 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 505 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 505 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 505 veicoli

177 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 558

Difetto: bocchettone olio non a norma

Inizio campagna di richiamo: settembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 323 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 412 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 451 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 488 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 498 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 505 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 512 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 513 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 513 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 514 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 514 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 514 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 514 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 514 veicoli

179 MERCEDES Vito/Viano

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 103

Difetto: bocchettone olio non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 80 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 97 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 97 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 97 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 97 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 97 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 99 veicoli

181 MERCEDES Atego

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 297

Difetto: supporto serbatoio carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 128 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 151 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 162 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 183 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 195 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 198 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 209 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 210 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 213 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 214 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 217 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 219 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 221 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 222 veicoli

182 MERCEDES Axor

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 2170

Difetto: giunto elettromagnetico ventilatore non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 832 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1027 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1125 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1274 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1344 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1383 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1425 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1433 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1448 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1451 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1465 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1468 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1472 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1473 veicoli

183 CHRYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1369

Difetto: possibile contaminazione condensa climatizzazione/airbag

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 931 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 991 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1121 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1146 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1188 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1205 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1208 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1213 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1213 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1227 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1241 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1257 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1261 veicoli

184 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: luglio 2010/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare : 14

Difetto: possibile non corretto serraggio sospensioni

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

Al 31 dicembre 2014, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10 veicoli

185 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: maggio 2002/settembre 2002

Numero veicoli da richiamare : 2649

Difetto: possibile perdita lubrificante sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 1248 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1370 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1523 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1533 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1556 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1667 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1687 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1743 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1743 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1769 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1793 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1817 veicoli

186 DODGE Journey

Periodo di produzione: novembre 2007/novembre 2008

Numero veicoli da richiamare : 3248

Difetto: possibile danneggiamento cablaggio porte anteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 1992 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 2210 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2510 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2531 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2578 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2604 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2627 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2680 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2757 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2810 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2885 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2908 veicoli

187 CHRYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1661

Difetto: possibile danneggiamento cablaggio porte scorrevoli

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 1125 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1187 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1331 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1361 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1403 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1419 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1424 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1430 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1431 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1452 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1472 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1487 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1490 veicoli

188 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: maggio 2008/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare : 718

Difetto: possibile malfunzionamento motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 470 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 577 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 586 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 591 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 595 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 596 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 601 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 602 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 605 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 608 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 609 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 609 veicoli

189 JEEP Wrangler/Wrangler Unlimited

Periodo di produzione: inizio/agosto 2009

Numero veicoli da richiamare : 4338

Difetto: possibile contatto rivestimenti passaruota/tubi freno e conseguente perdita di liquido

Inizio campagna di richiamo: giugno 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 2134 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 2492 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2793 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2831 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2870 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2891 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2912 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2930 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2938 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2949 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2956 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3137 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3274 veicoli

190 MERCEDES Actros

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 21

Difetto: mozzi ruota non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2001

Al 30 giugno 2011, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19 veicoli

191 MERCEDES Vito/Viano

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 3469

Difetto: relè ventilatore supplementare non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2001

Al 31 dicembre 2011, risanati 1485 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 2062 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2606 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2736 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2827 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2924 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2941 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2970 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2997 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3019 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3035 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3041 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3050 veicoli

192 MERCEDES Classe E/CLS

Periodo di produzione: novembre 2010/aprile 2011

Numero veicoli da richiamare : 306

Difetto: servosterzo elettrico difettoso

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 169 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 280 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 290 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 299 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 299 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 300 veicoli

193 MERCEDES Classe ML

Periodo di produzione: agosto 1999/luglio 2002

Numero veicoli da richiamare : 16018

Difetto: interruttore luci arresto non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 2161 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4415 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 5043 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5455 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5748 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5823 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5962 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5986 veicoli

195 MERCEDES Actros

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1062

Difetto: parabordi fascio cavi non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 736 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 793 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 939 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 970 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 976 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 988 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 992 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 998 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 999 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1004 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1004 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1005 veicoli

196 MERCEDES Actros

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1344

Difetto: tappo astina livello olio non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 711 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 792 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 993 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1048 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1065 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1092 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1096 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1104 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1113 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1121 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1125 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1131 veicoli

197 MERCEDES Actros

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 5407

Difetto: parabordi fascio cavi e tappo astina livello olio non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 2942 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 3231 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4068 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 4275 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4345 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4416 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4437 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4471 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4492 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4516 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4534 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4538 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4539 veicoli

198 MERCEDES 164/204/207/212/218/221/251/463

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 10300

Difetto: filtro gasolio non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 31 dicembre 2012, risanati 8736 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 9482 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10060 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10074 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10112 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10120 veicoli

199 CHRYSLER Grand Voyager (RT)

Periodo di produzione: inizio/maggio 2010

Numero veicoli da richiamare : 6328 (compresi quelli sub 200)

Difetto: commutatore accensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 31 dicembre 2012, risanati 775 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 829 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 856 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 872 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1274 veicoli

200 DODGE Journey (JC)

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2010

Numero veicoli da richiamare : 375

Difetto: commutatore accensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 230 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 277 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 286 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 292 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 297 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 299 veicoli

201 JEEP Wrangler/Cherokee/Patriot/Compass

Periodo di produzione: aprile 2011/maggio 2011

Numero veicoli da richiamare : 71

Difetto: possibile non corretta installazione rivetti piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 61 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 64 veicoli

203 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: marzo 2002/agosto 2002

Numero veicoli da richiamare : 100

Difetto: serraggio viti molla ritegno pastiglie freni non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: novembre 2002

Al 31 dicembre 2011, risanati 77 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 80 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 80 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 80 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 80 veicoli

205 MERCEDES Vito/Viano

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1424

Difetto: filtro carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 511 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1180 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1265 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1298 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1336 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1343 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1348 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1355 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1362 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1363 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1364 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1365 veicoli

206 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1587

Difetto: filtro carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 519 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1300 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1429 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1454 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1493 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1496 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1500 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1506 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1508 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1514 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1515 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1519 veicoli

208 MERCEDES Unimog

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 40

Difetto: preriscaldamento aria sovralimentazione non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 31 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 35 veicoli

210 SMART 451

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 152

Difetto: viti supporto pinza freno non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2013, risanati 118 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 133 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 148 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 148 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 150 veicoli

211 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: anni 2004/2007

Numero veicoli da richiamare : 17670

Difetto: bracci sospensioni posteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 11471 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 13260 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 13459 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 13633 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 13902 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 13958 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14059 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14117 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14172 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14190 veicoli

212 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: anno 2010

Numero veicoli da richiamare : 57

Difetto: possibile degrado marmitta catalitica

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 39 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 44 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 44 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 45 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 46 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 51 veicoli

213 CHRYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: anno 2008

Numero veicoli da richiamare : 1369

Difetto: possibile infiltrazione acqua modulo ORC

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 803 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 958 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 975 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 985 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1000 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1001 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1043 veicoli

214 MERCEDES 211

Periodo di produzione: luglio 2006/aprile 2009

Numero veicoli da richiamare : 2207

Difetto: tiranteria sensore livello asse posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1553 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1703 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1729 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1772 veicoli

215 MERCEDES 231

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 78

Difetto: fluido refrigerante non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 31 dicembre 2013, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 56 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 75 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 75 veicoli

- 216 JEEP Compass/Patriot
Periodo di produzione: dicembre 2011/gennaio 2012
Numero veicoli da richiamare : 13
Difetto: valvola roll-over non a norma
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2012
Al 30 giugno 2014, risanati 12 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 12 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 13 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 13 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli
- 217 MERCEDES SLK, C, GLK, E Coupe, E, CL, S
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 781
Difetto: filtro carburante non a norma
Inizio campagna di richiamo: marzo 2013
Al 31 dicembre 2013, risanati 389 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 587 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 587 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 741 veicoli
- 218 MERCEDES 207
Periodo di produzione: aprile 2012/giugno 2012
Numero veicoli da richiamare : 47
Difetto: windowbag lato destro non a norma
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2012
Al 31 dicembre 2014, risanati 38 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 43 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 43 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 43 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 43 veicoli

219 MERCEDES BENZ Actros/Antos Bm 963/Arocs Bm 964

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 727

Difetto: supporto cabina guida non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 420 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 676 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 688 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 713 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 718 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 719 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 721 veicoli

220 MERCEDES ML

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 3540

Difetto: tappetino non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2014, risanati 2627 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3294 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3447 veicoli

221 MERCEDES Classe A

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1372

Difetto: plancia portastrumenti non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2014, risanati 655 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 655 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1335 veicoli

222 JEEP Patriot/Compass

Periodo di produzione: anni 2010/2012

Numero veicoli da richiamare : 7521

Difetto: centralina sistemi ritenuta non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 5507 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 5829 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 6378 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 6639 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 6682 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6750 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6789 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6816 veicoli

223 JEEP Grand Cherokee/Commander

Periodo di produzione: anni 2005/2010

Numero veicoli da richiamare : 16686

Difetto: possibile spostamento non comandato leva cambio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 6977 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 9463 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10102 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10994 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 11151 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11494 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11864 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12285 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 12361 veicoli

- 224 DODGE Nitro
Periodo di produzione: inizio/2008
Numero veicoli da richiamare : 19
Difetto: distacco protezione cambio sottoscocca
Inizio campagna di richiamo: agosto 2013
Al 31 dicembre 2013, risanati 7 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 10 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 10 veicoli
- 227 JEEP Wrangler
Periodo di produzione: anni 2012/2013
Numero veicoli da richiamare : 15
Difetto: possibile contatto tubo radiatore olio cambio/tubo liquido servosterzo
Inizio campagna di richiamo: novembre 2013
Al 30 giugno 2014, risanati 12 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 12 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 14 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 14 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 14 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 14 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 14 veicoli
- 230 MERCEDES BENZ B
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 172
Difetto: possibilità telaio schienale sedile posteriore non a norma
Inizio campagna di richiamo: giugno 2013
Al 31 dicembre 2015, risanati 141 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 145 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 157 veicoli

- 231 MERCEDES BENZ S
Periodo di produzione: settembre 2011/ottobre 2011
Numero veicoli da richiamare : 17
Difetto: possibile difettoso fissaggio terminale cinture sicurezza anteriori
Inizio campagna di richiamo: novembre 2013
Al 31 dicembre 2015, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 15 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 16 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 16 veicoli
- 233 MERCEDES Citan, Bm 415 (SH8/Z42)
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 299
Difetto: windowbag non a norma
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014
Al 30 giugno 2014, risanati 151 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 206 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 266 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 275 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 282 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 283 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 285 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 285 veicoli
- 234 MERCEDES Unimog, Bm 405
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 87
Difetto: circuito deumidificazione aria non a norma
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014
Al 30 giugno 2014, risanati 32 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 44 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 58 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 67 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 69 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 71 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 74 veicoli

- 235 MERCEDES Citan Bm 415
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 889
Difetto: impianto frenante non a norma
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 635 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 731 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 785 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 796 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 803 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 807 veicoli
- 236 MERCEDES Classe C
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 3820
Difetto: possibile incompleto bloccaggio giunto sterzo
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014
Al 31 dicembre 2015, risanati 3279 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 3536 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 3734 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 3743 veicoli
- 238 MERCEDES CLA/Classe B
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 8/9
Difetto: non corretto serraggio cinture di sicurezza, windowbag e punti di massa
Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

- 239 A180/C180/CLA/CLS/E200/GLA/SLK/S350/S250/ML/B220
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 19635
Difetto: possibile applicazione tendicatena difettoso
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 13232 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 18832 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 18929 veicoli
- 240 SMART Fortwo
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 65116
Difetto: possibile malfunzionamento valvola circuito riscaldamento
Inizio campagna di richiamo: settembre 2014
Al 31 dicembre 2015, risanati 49675 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 52425 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 54674 veicoli
- 241 MERCEDES Vito/Viano classe V
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 2088
Difetto: anello tenuta tendicatena non a norma
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 656 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 1486 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 1854 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 1959 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 1990 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 2002 veicoli

242 MERCEDES Actros

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 49

Difetto: sensore angolo sterzata non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 45 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 45 veicoli

243 MERCEDES Sprinter

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 1767

Difetto: anello tenuta tendicatena non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 568 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1255 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1561 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1642 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1655 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1658 veicoli

244 MERCEDES Actros

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 176

Difetto: centralina comando assale aggiunto posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 140 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 170 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 175 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 177 veicoli

- 245 MERCEDES Actros
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 315
Difetto: fissaggio bracci longitudinali assale posteriore non a norma
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 117 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 273 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 300 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 302 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 307 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 309 veicoli
- 246 MERCEDES Unimog
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 92
Difetto: valvola limitatrice pressione impianto pneumatico non a norma
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 12 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 58 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 61 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 67 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 69 veicoli
- 247 MERCEDES 212/218 con motore M156, M157, M271, M272, M274, M276, M278
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 135
Difetto: fissaggio parabordi non a norma
Inizio campagna di richiamo: giugno 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 90 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 113 veicoli

- 248 MERCEDES Actros
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 190
Difetto: fascio cavi non a norma
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 3 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 149 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 166 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 176 veicoli
- 249 MERCEDES Vito classe V
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 475
Difetto: motorino avviamento non a norma
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 28 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 361 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 420 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 438 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 448 veicoli
- 250 SMART 451
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 6248
Difetto: non corretto fissaggio scatola sterzo/traversa anteriore
Inizio campagna di richiamo: giugno 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 4833 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 5312 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 5347 veicoli

- 251 SMART 453
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 453
Difetto: possibile difettosa saldatura barra torsione/ammortizzatore
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 2341 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 3111 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 3147 veicoli
- 252 SMART 453
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 714
Difetto: possibile difettosità bloccaggio leva cambio
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 526 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 663 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 668 veicoli
- 253 SMART 453
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 1695
Difetto: possibile malfunzionamento tirante bloccaggio posizione di parcheggio
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 1084 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 1584 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 1586 veicoli
- 254 SMART 453
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 2180
Difetto: possibile malfunzionamento sistema bloccaggio leva selettrice
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 1506 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 2031 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 2056 veicoli

- 255 SMART 453
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 5016
Difetto: possibile non conformità centralina comando motore
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 3604 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 4684 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 4725 veicoli
- 257 MERCEDES Classe A, B/GLA/CLA/E200/C200/SLK 200
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 37
Difetto: possibile non corretta costruzione albero a camme
Inizio campagna di richiamo: novembre 2015
Al 30 giugno 2017, risanati 35 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 35 veicoli
- 258 MERCEDES Classe C
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 40
Difetto: possibile non corretto montaggio centralina comando riscaldamento, sul
telaio del sedile
Inizio campagna di richiamo: settembre 2015
Al 30 giugno 2017, risanati 37 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 37 veicoli
- 259 MERCEDES Classe A/Coupè A
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 146
Difetto: possibile errato montaggio cinture anteriori
Inizio campagna di richiamo: novembre 2015
Al 30 giugno 2017, risanati 130 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 134 veicoli

- 260 MERCEDES Classe A, B/GLA/CLA
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 588
Difetto: possibile non corretto montaggio fusibili vano anteriore
Inizio campagna di richiamo: settembre 2015
Al 31 dicembre 2017, risanati 533 veicoli
- 261 MERCEDES Sprinter
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 108
Difetto: tubazioni common rail (CDI) non a norma
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016
Al 30 giugno 2016, risanati 39 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 83 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 89 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 93 veicoli
- 263 MERCEDES Unimog
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 90
Difetto: alimentazione tensione cabina guida non ben fissata
Inizio campagna di richiamo: giugno 2016
Al 31 dicembre 2016, risanati 39 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 63 veicoli
- 264 MERCEDES Actros 963/Antos 963/Arocs 964
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 61
Difetto: possibile contatto fascio cavi e tubazioni/albero di trasmissione
Inizio campagna di richiamo: luglio 2016
Al 31 dicembre 2016, risanati 32 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 53 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 57 veicoli

- 265 MERCEDES Actros 963/Antos 963/Arocs 964
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 1028
Difetto: possibile distacco tubo terminale di scarico
Inizio campagna di richiamo: luglio 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 942 veicoli
- 266 MERCEDES Vito
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 22
Difetto: possibile non corretta installazione serbatoio liquido freni
Inizio campagna di richiamo: luglio 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 16 veicoli
- 267 MERCEDES Unimog
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 11
Difetto: possibile fissaggio sedile non a norma
Inizio campagna di richiamo: luglio 2016
- 268 MERCEDES Vito
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 690
Difetto: tubazione alta pressione pompa carburante non a norma
Inizio campagna di richiamo: settembre 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 550 veicoli
- 269 MERCEDES Actros 93X/Actros 963/Antos 963/Arocs 964
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 116
Difetto: sensore pressione sistema frenate WABCO non a tenuta
Inizio campagna di richiamo: settembre 2016
Al 31 dicembre 2016, risanati 87 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 111 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 114 veicoli

- 270 MERCEDES Actros 963/Antos 963/Arocs 964 con motore OM470
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 37
Difetto: supporto pompa carburante non a norma
Inizio campagna di richiamo: novembre 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 23 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 27 veicoli
- 271 MERCEDES Sprinter
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 9
Difetto: gancio traino non a norma
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 8 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 4 veicoli
- 272 MERCEDES SLK
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 56
Difetto: possibile applicazione dadi non conformi tirante supporto ruote assale posteriore
Inizio campagna di richiamo: agosto 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 48 veicoli
- 273 MERCEDES GLK/GLE
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 31682
Difetto: anomalo funzionamento centralina comando sistema ritenuta
Inizio campagna di richiamo: marzo 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 21314 veicoli

- 274 MERCEDES SLC
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 32
Difetto: possibile non corretta alimentazione blocchetto accensione in caso di avaria della batteria
Inizio campagna di richiamo: maggio 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 26 veicoli
- 275 MERCEDES C
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 116
Difetto: possibile disinserimento servoassistenza sterzo
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 112 veicoli
- 276 MERCEDES E
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 36
Difetto: possibile malfunzionamento sistema ausiliare sollevamento cofano motore
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 34 veicoli
- 277 MERCEDES Classe A/E/CLS/CLA/SLC
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 411
Difetto: possibile non conformità tubazione carburante alta pressione
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 377 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 388 veicoli

- 278 MERCEDES ML
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 20
Difetto: possibile non corretto fissaggio terminale cintura posteriore destra
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa
- 279 MERCEDES C180
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 5320
Difetto: possibile perdita carburante pompa alta pressione
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 4416 veicoli
- 280 MERCEDES GLC/C
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 12
Difetto: possibile malfunzionamento unità idraulica e centralina ESP
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016
Al 31 dicembre 2017, risanati 7 veicoli
- 281 MERCEDES G350
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 21
Difetto: possibile contatto fascio cavi motore/supporto vano motore
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 18 veicoli
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

- 282 MERCEDES ML250
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 1480
Difetto: possibile non conformità riconoscimento automatico sedile passeggero anteriore
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 982 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 1308 veicoli
- 283 MERCEDES S63/S400/S500
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 59
Difetto: possibile non corretto funzionamento porgicintura
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 42 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 50 veicoli
- 284 MERCEDES S350
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 79
Difetto: possibile surriscaldamento fascio cavi motorino d'avviamento/alternatore
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 63 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 72 veicoli
- 285 MERCEDES Citan
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 16
Difetto: tubazione impianto frenante non a norma
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017
Al 30 giugno 2017, risanati 9 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 11 veicoli

- 286 MERCEDES Atego 967
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 533
Difetto: possibile corto circuito cavo positivo batteria
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017
Al 30 giugno 2017, risanati 322 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 395 veicoli
- 287 MERCEDES GLE/GLS
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 12
Difetto: possibile perdita carburante modulo alimentazione
Inizio campagna di richiamo: marzo 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 8 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 8 veicoli
- 288 SMART Fortwo
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 152
Difetto: possibile non corretto innesto leva cambio in posizione parcheggio
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 84 veicoli
- 289 SMART Fortwo
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 1351
Difetto: ancoraggio schienale divanetto posteriore non a norma
Inizio campagna di richiamo: settembre 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 726 veicoli
- 290 SMART Fortwo
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 15647
Difetto: bloccaggio sportello manutenzione non a norma
Inizio campagna di richiamo: giugno 2016
Al 30 giugno 2017, risanati 1710 veicoli

- 292 MERCEDES Atego 967
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 65
Difetto: capocorda cavo massa non a norma
Inizio campagna di richiamo: marzo 2017
Al 31 dicembre 2017, risanati 45 veicoli
- 293 MERCEDES Actros 963/Antos 963/Arocs 964
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 157
Difetto: albero sterzo non a norma
Inizio campagna di richiamo: marzo 2017
Al 30 giugno 2017, risanati 118 veicoli
- 294 MERCEDES Atego 967/97x
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 10
Difetto: longherone destro telaio da fissare
Inizio campagna di richiamo: marzo 2017
Al 30 giugno 2017, risanati 5 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 6 veicoli
- 295 MERCEDES Actros 963/Antos 963/Arocs 964/Atego 967/Econic 956
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 2961
Difetto: software AEBS non a norma
Inizio campagna di richiamo: aprile 2017
- 296 MERCEDES 213
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 1196
Difetto: flessibile pressione sedile passeggero anteriore non a norma
Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

- 297 MERCEDES 117/156
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 21
Difetto: possibile non conformità window-airbag sinistro
Inizio campagna di richiamo: maggio 2017
- 298 MERCEDES 172
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 342
Difetto: possibile non conformità ESP
Inizio campagna di richiamo: giugno 2017
- 299 MERCEDES 213/238
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 50
Difetto: possibile non conformità airbag ginocchia conducente
Inizio campagna di richiamo: giugno 2017
- 300 MERCEDES 176/242/246/213/117/156
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 429
Difetto: possibile non conformità airbag passeggero anteriore
Inizio campagna di richiamo: giugno 2017
- 301 MERCEDES 117/156/176/246
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 30898
Difetto: possibile non conformità tubazione depressione servofreno
Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

- 302 MERCEDES Actros 963/Antos 963/Arocs 964/Econic 956
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 22
Difetto: centralina RDF non a norma
Inizio campagna di richiamo: luglio 2017
Al 31 dicembre 2017, risanati 12 veicoli
- 303 MERCEDES Actros 963/Antos 963/Arocs 964
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 399
Difetto: possibile non conformità albero comando sterzo
Inizio campagna di richiamo: luglio 2017
Al 31 dicembre 2017, risanati 155 veicoli
- 304 MERCEDES Econic 956
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 67
Difetto: fibbia sedile centrale NOK non a norma
Inizio campagna di richiamo: luglio 2017
Al 31 dicembre 2017, risanati 33 veicoli
- 305 MERCEDES Sprinter
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 15
Difetto: appoggio molla asse posteriore non a norma
Inizio campagna di richiamo: luglio 2017
Al 31 dicembre 2017, risanati 9 veicoli
- 306 MERCEDES 463
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 328
Difetto: giunto cardanico inferiore albero motore sterzo non perfettamente serrato
Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

- 307 MERCEDES 217/222
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 74
Difetto: in caso di collisione, disinserimento alimentazione tensione abitacolo
Inizio campagna di richiamo: luglio 2017
- 308 MERCEDES Actros 93X/Axor 94X/Econic 956/Actros 963/Antos 963/Arocs 964
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 508
Difetto: perni bloccaggio gruppo epicicloidale non a norma
Inizio campagna di richiamo: agosto 2017
- 309 MERCEDES Axor 94X/Arocs 964/Atego 967/Atego 97X
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 91
Difetto: asse posteriore da verificare
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017
- 310 MERCEDES Atego 967/Atego 97X
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 29
Difetto: asse posteriore da verificare
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017
- 311 MERCEDES Actros 93X/Axor 94X/Axor 95X/Actros 963/Antos 963/Arocs 964
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 3942
Difetto: asse posteriore da verificare
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017
- 312 MERCEDES Actros 963/Antos 963
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 656
Difetto: perni bloccaggio gruppo epicicloidale non a norma
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

- 313 MERCEDES 166/207/213/292
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 2255
Difetto: possibile non corretta tenuta scatola connettore servosterzo
Inizio campagna di richiamo: agosto 2017
- 314 MERCEDES 205/213/238/253
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 41641
Difetto: possibile malfunzionamento limitatore corrente avviamento
Inizio campagna di richiamo: agosto 2017
- 315 MERCEDES 205/253/222/228 con codice 299
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 8
Difetto: possibile malfunzionamento cintura sedile anteriore sinistro
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017
- 316 SMART 453
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 453
Difetto: anomalo funzionamento freno a mano
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017
- 317 SMART 453 coffelounge
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 106
Difetto: possibile malfunzionamento airbag passeggero
Inizio campagna di richiamo: luglio 2017
- 318 SMART 453
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 6765
Difetto: fuso a snodo asse anteriore sinistro non a norma
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

- 319 SMART 453/451/454
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : non indicato
Difetto: codifica SCN non corretta
Inizio campagna di richiamo: maggio 2017
- 320 MERCEDES Sprinter
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 22
Difetto: possibile non corretta installazione parabrezza
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017
- 321 MERCEDES Actros 963/Antos 963/Axor 94X/Arocs 964
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : non indicato
Difetto: assale posteriore gruppo tandem non a norma
Inizio campagna di richiamo: novembre 2017
- 322 MERCEDES Atego 967/Atego 97X
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 29
Difetto: scatola ponte non a norma
Inizio campagna di richiamo: novebre 2017
- 323 MERCEDES Classe X
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 144
Difetto: centralina gateway non a norma
Inizio campagna di richiamo: novembre 2017
- 324 MERCEDES V/Vito
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 80
Difetto: fissaggio cuscinetti ruote anteriori non a norma
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

- 325 MERCEDES 463
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 104
Difetto: ESP non conforme alle specifiche richieste
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017
- 326 MERCEDES X253
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 24
Difetto: bloccaggio giunto sterzo non a norma
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017
- 327 MERCEDES 205/253/222/238
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 9
Difetto: possibile non conformità pretensionatore anteriore destro
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017
- 328 MERCEDES 213
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 169
Difetto: possibile non conformità pretensionatore posteriore sinistro
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017
- 329 MERCEDES Classe V/Vito
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 2078
Difetto: imperfetto collegamento elettrico a terra piantone sterzo
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017
- 330 MERCEDES Atego 967
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 18
Difetto: possibile difettosità molle asse posteriore
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

- 331 MERCEDES 117/176/246/242/156/205/253
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 41957
Difetto: possibile inadeguatezza collegamento a terra piantone sterzo
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018
- 332 MERCEDES 213/217/222
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 9
Difetto: possibile malfunzionamento servosterzo elettrico
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017
- 333 MERCEDES 213
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 350
Difetto: possibile non conformità pretensionatore cinture
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018
- 334 MERCEDES 207/212/204
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 8724
Difetto: possibile non corretto collegamento a terra del piantone sterzo
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N. B. Campagna di richiamo n. 5 conclusa al 30 giugno 2003.
Campagna di richiamo n. 7 conclusa al 30 giugno 2002
Campagna di richiamo n. 40 annullata
Campagna di richiamo n. 1, conclusa al 31 dicembre 2006
Campagna di richiamo n. 81, ricompresa nella campagna 39
Campagne di richiamo n. 62, 66 concluse al 30 giugno 2007
Campagne di richiamo n. 70, 88, concluse al 31 dicembre 2007
Campagne di richiamo n. 85, 92 concluse al 30 giugno 2008
Campagna di richiamo n. 107, annullata
Campagna di richiamo n. 134, vedi n. 131
Campagna di richiamo n. 10 conclusa al 31 dicembre 2008

Campagne di richiamo n. 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 97, concluse al 30 giugno 2009

Campagne di richiamo n. 110, conclusa al 30 giugno 2010

Campagne di richiamo n. 148 vedi c.d.r. n. 159

Campagne di richiamo n. 15, 29, 55, 67, 74, 87, 93, 95, concluse al 31 dicembre 2010

Campagne di richiamo n. 15, 29, 55, 67, 74, 87, 93, 95, concluse al 31 dicembre 2010

Campagne di richiamo n. 76, 89, 101, 105, 111, 146, 161, 192 concluse al 31 dicembre 2011

Campagne di richiamo n. 69, 178, 180, 202 concluse al 30 giugno 2012

Campagne di richiamo n. 207, 209 concluse al 31 dicembre 2012

Campagne di richiamo n. 147, 204 concluse al 30 giugno 2014

Campagne di richiamo n. 229, 232, 235, vedi F.C.A. Chrysler

Campagne di richiamo n. 174, 194, 228 concluse al 30 giugno 2015

Campagne di richiamo n. 51, 225 concluse al 31 dicembre 2015

Campagne di richiamo n. 52, 226 concluse al 30 giugno 2016

Vedi anche F.C.A. Chrysler

Campagne di richiamo n. 126, 237, 262 concluse al 31 dicembre 2016

Campagne di richiamo n. 256, 291 concluse al 30 giugno 2017

F.C.A. CHRYSLER

- 1 JEEP Grand Cherokee
Periodo di produzione: inizio/agosto 2013
Numero veicoli da richiamare : 937
Difetto: possibile malfunzionamento quadro strumenti e perdita funzionalità A.B.S.
Inizio campagna di richiamo: novembre 2013
Al 31 dicembre 2014, risanati 723 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 847 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 876 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 882 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 893 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 896 veicoli

- 2 JEEP Cherokee
Periodo di produzione: anni 2011/2012/2013
Numero veicoli da richiamare : 813
Difetto: possibile non attivazione airbag poggiatesta anteriore
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014
Al 31 dicembre 2014, risanati 548 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 611 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 631 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 660 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 656 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 660 veicoli

- 3 JEEP Patriot/Compass
Periodo di produzione: febbraio 2013/aprile 2013
Numero veicoli da richiamare : 86
Difetto: possibile malfunzionamento luci marcia diurna
Inizio campagna di richiamo: aprile 2014
Al 31 dicembre 2014, risanati 46 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 56 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 57 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 58 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 59 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 60 veicoli
- 4 JEEP Grand Cherokee
Periodo di produzione: anni 2013/2014
Numero veicoli da richiamare : 5594
Difetto: possibile anomala usura del servofreno
Inizio campagna di richiamo: agosto 2014
Al 31 dicembre 2014, risanati 2361 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 4725 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 5047 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 5130 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 5236 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 5236 veicoli
- 5 JEEP Grand Cherokee/Grand Cherokee SRT/Cherokee
Periodo di produzione: gennaio 2014/aprile 2014
Numero veicoli da richiamare : 179
Difetto: possibile malfunzionamento cruise control con improvvisa accelerazione
Inizio campagna di richiamo: luglio 2014
Al 31 dicembre 2014, risanati 73 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 156 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 169 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 170 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 173 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 173 veicoli

- 6 JEEP Cherokee
Periodo di produzione: gennaio 2001/agosto 2007
Numero veicoli da richiamare : 26613
Difetto: possibile perdita carburante dal serbatoio in caso di tamponamento
Inizio campagna di richiamo: settembre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 8267 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 9070 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 10596 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 11770 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 12378 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 12528 veicoli
- 7 JEEP Grand Cherokee
Periodo di produzione: febbraio 2013/aprile 2014
Numero veicoli da richiamare : 1619
Difetto: possibile malfunzionamento indicatori direzione posteriori
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 1344 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 1408 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 1494 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 1516 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 1551 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 1562 veicoli
- 8 JEEP Cherokee
Periodo di produzione: maggio 2014/giugno 2014
Numero veicoli da richiamare : 60
Difetto: possibile rottura ammortizzatori posteriori
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 57 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 58 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 60 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 60 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 60 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 60 veicoli

- 9 JEEP Grand Cherokee
Periodo di produzione: gennaio 1992/ottobre 1998
Numero veicoli da richiamare : 5410
Difetto: possibile perdita carburante dal serbatoio in caso di tamponamento
Inizio campagna di richiamo: settembre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 346 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 399 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 491 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 551 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 567 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 570 veicoli
- 10 JEEP Grand Cherokee
Periodo di produzione: gennaio 2010/dicembre 2013
Numero veicoli da richiamare : 5825
Difetto: possibile corto circuito cablaggio aletta parasole
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 4303 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 4610 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 4888 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 5179 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 5234 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 5249 veicoli
- 11 JEEP Grand Cherokee
Periodo di produzione: ottobre 2013/aprile 2014
Numero veicoli da richiamare : 1264
Difetto: possibile disabilitazione controllo elettronico velocità ed accensione spia
 ESC, causa malfunzionamento centralina
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 974 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 1060 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 1146 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 1167 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 1196 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 1203 veicoli

- 12 CHRYSLER Grand Voyager
Periodo di produzione: agosto 2010/ottobre 2013
Numero veicoli da richiamare : 368
Difetto: interruttore deflettori posteriori soggetto a surriscaldamento
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 126 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 144 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 158 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 164 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 174 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 178 veicoli
- 13 JEEP Grand Cherokee
Periodo di produzione: gennaio 2010/luglio 2011
Numero veicoli da richiamare : 262
Difetto: funzionamento irregolare pompa carburante
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 157 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 178 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 211 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 213 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 228 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 231 veicoli
- 14 JEEP Cherokee
Periodo di produzione: febbraio 2013/novembre 2014
Numero veicoli da richiamare : 2692
Difetto: possibile indebita attivazione air-bag
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 1498 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 1975 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 2288 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 2447 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 2553 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 2569 veicoli

- 15 JEEP Wrangler
Periodo di produzione: febbraio 2010/luglio 2013
Numero veicoli da richiamare : 4772
Difetto: possibile sviluppo incendio per infiltrazione acqua specchietti
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 1910 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 1277 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 2661 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 3101 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 3439 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 3669 veicoli
- 16 JEEP Cherokee
Periodo di produzione: marzo 2013/gennaio 2014
Numero veicoli da richiamare : 17
Difetto: interferenza cablaggio sotto cofano/tiranteria sterzo
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 10 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 12 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 14 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 15 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli
- 17 JEEP Renegade
Periodo di produzione: ottobre 2014/novembre 2014
Numero veicoli da richiamare : 471
Difetto: possibile malfunzionamento cinture sicurezza sedile posteriore
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 276 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 369 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 412 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 421 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 439 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 442 veicoli

- 18 JEEP Grand Cherokee
Periodo di produzione: luglio 2012/giugno 2014
Numero veicoli da richiamare : 1473
Difetto: possibile malfunzionamento air-bag causa modulo ORC non a norma
Inizio campagna di richiamo: maggio 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 354 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 829 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 1074 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 1167 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 1277 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 1306 veicoli
- 19 DODGE Ram Truck
Periodo di produzione: gennaio 2014/agosto 2015
Numero veicoli da richiamare : 135
Difetto: possibile distacco albero trasmissione posteriore
Inizio campagna di richiamo: giugno 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 23 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 42 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 45 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 47 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 61 veicoli
- 20 DODGE/CHRYSLER
Periodo di produzione: marzo 2002/luglio 2004
Numero veicoli da richiamare : 143
Difetto: possibile rottura alloggiamento airbag lato passeggero
Inizio campagna di richiamo: luglio 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 2 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 8 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 45 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 11 veicoli

21 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: gennaio 2011/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare : 21

Difetto: possibile usura cablaggio volante ed attivazione accidentale air-bag

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 17 veicoli

22 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: settembre 2010/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare : 3902

Difetto: funzionamento irregolare pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 2433 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2816 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3188 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3300 veicoli

23 DODGE Journey/Grand Caravan

Periodo di produzione: luglio 2007/giugno 2010

Numero veicoli da richiamare : 3228

Difetto: possibile spegnimento improvviso motore causa non conformità modulo
iniezione

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 1162 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1733 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1162 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2407 veicoli

24 CHRYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: luglio 2007/giugno 2010

Numero veicoli da richiamare : 2521

Difetto: possibile spegnimento improvviso motore causa non conformità modulo iniezione

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 860 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1320 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1757 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1819 veicoli

25 CHRYSLER 300C

Periodo di produzione: gennaio 2003/agosto 2011

Numero veicoli da richiamare : 4211

Difetto: possibile rottura alloggiamento air-bag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 862 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1384 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1884 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2038 veicoli

26 DODGE vari modelli

Periodo di produzione: gennaio 2003/agosto 2011

Numero veicoli da richiamare : 37

Difetto: possibile rottura alloggiamento air-bag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli

27 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: giugno 2012/gennaio 2015

Numero veicoli da richiamare : 13

Difetto: possibile attivazione accidentale air-bag

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10 veicoli

28 JEEP Wrangler/Cherokee

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 1823

Difetto: interruttore interblocco frizione non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 324 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 741 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 858 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 873 veicoli

29 DODGE Viper

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare : 14

Difetto: interruttore interblocco frizione non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanati 1 veicolo

30 JEEP Chrysler 300

Periodo di produzione: gennaio 2007/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare : 670

Difetto: possibile malfunzionamento modulo accensione (WIN) in marcia con perdita di funzionalità motore, sterzo e freno

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 252 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 368 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 400 veicoli

31 JEEP Grand Cherokee/Commander/Charger/Magnum

Periodo di produzione: gennaio 2007/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare : 1016

Difetto: possibile malfunzionamento modulo accensione (WIN) in marcia con perdita di funzionalità motore, sterzo e freno

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 282 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 521 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 685 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 709 veicoli

32 JEEP Grand Cherokee/Commander

Periodo di produzione: febbraio 2004/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare : 13448

Difetto: possibile malfunzionamento in marcia del commutatore di accensione, con perdita di funzionalità del motore, sterzo, freno

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 3386 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7139 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 8378 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8631 veicoli

33 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: gennaio 2013/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare : 3110

Difetto: possibile malfunzionamento modulo comando portellone elettrico e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 1396 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2294 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2705 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2755 veicoli

34 DODGE Charger

Periodo di produzione: maggio 2010/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare : non indicato

Difetto: possibile attivazione incidentale centralina air bag (O.R.C.)

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanati 1 veicolo

35 DODGE Challenger

Periodo di produzione: settembre 2007/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare : 10

Difetto: possibile rottura alloggiamento air-bag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7 veicoli

36 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: gennaio 2013/luglio 2014

Numero veicoli da richiamare : 2440

Difetto: possibile malfunzionamento tergilicristallo causa BCM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1603 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2027 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2081 veicoli

37 JEEP Renegade

Periodo di produzione: settembre 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare : 91

Difetto: possibile non conformità software centralina dispositivo assistenza parcheggio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 88 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 88 veicoli

38 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: febbraio 2015/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare : 1454

Difetto: possibile cortocircuito modulo telecomando portellone elettrico e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 859 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1237 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1298 veicoli

39 DODGE Viper

Periodo di produzione: febbraio 2001/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare : 18

Difetto: possibile attivazione incidentale air-bag anteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanati 2 veicoli

40 JEEP Cherokee/Grand Cherokee

Periodo di produzione: febbraio 2001/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare : 16247

Difetto: possibile attivazione incidentale air-bag anteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 2516 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4006 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4278 veicoli

41 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: gennaio 2002/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare : 149

Difetto: possibile malfunzionamento dispositivo gonfiaggio lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19 veicoli

42 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: dicembre 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura alloggiamento pinza freno anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

43 JEEP Cherokee/Grand Cherokee

Periodo di produzione: marzo 2013/dicembre 2004

Numero veicoli da richiamare : 8126

Difetto: possibile attivazione incidentale air bag anteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 305 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2069 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2290 veicoli

44 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: settembre 2015/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare : 32

Difetto: possibile non conformità arrotolatori cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 29 veicoli

45 DODGE Journey

Periodo di produzione: giugno 2010/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco coperchio motore e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: non definibile

46 CHRYSLER 300 SRT

Periodo di produzione: gennaio 2015/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento luci marcia diurne (DRL)

Inizio campagna di richiamo: non definibile

47 CHRYSLER 200

Periodo di produzione: gennaio 2014/settembre 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento centralina distribuzione alimentazione (PDC)

Inizio campagna di richiamo: non definibile

48 JEEP Compass/Patriot

Periodo di produzione: gennaio 2015/maggio 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco tubazione servosterzo e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: non definibile

49 DODGE Grand Caravan

Periodo di produzione: agosto 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco cofano

Inizio campagna di richiamo: non definibile

50 CHRYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: agosto 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco cofano

Inizio campagna di richiamo: non definibile

51 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: ottobre 2014/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non corretto posizionamento tubo condizionatore e
conseguente incendio vano motore

Inizio campagna di richiamo: non definibile

52 DODGE Ram

Periodo di produzione: giugno 2015/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura semiasse sinistro

Inizio campagna di richiamo: non definibile

53 DODGE Ram

Periodo di produzione: agosto 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile mancanza scudo termico pneumatico scorta

Inizio campagna di richiamo: non definibile

54 DODGE Dart

Periodo di produzione: febbraio 2012/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento centralina comando cambio

Inizio campagna di richiamo: non definibile

55 CHRYSLER 300 SRT

Periodo di produzione: settembre 2014/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento luci marcia diurne (DRL)

Inizio campagna di richiamo: non definibile

56 DODGE Ram Promaster

Periodo di produzione: ottobre 2014/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile improvvisa disabilitazione ABS/Airbag

Inizio campagna di richiamo: non definibile

57 DODGE Dart

Periodo di produzione: febbraio 2012/gennaio 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile trafilatura olio pompa depressione e perdita funzionamento servofreno

Inizio campagna di richiamo: non definibile

58 DODGE Sprinter

Periodo di produzione: agosto 2006/aprile 2009

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: non definibile

59 DODGE Journey

Periodo di produzione: agosto 2009/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura flessibili servosterzo

Inizio campagna di richiamo: non definibile

60 DODGE Ram

Periodo di produzione: gennaio 2015/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile corto circuito centralina servosterzo

Inizio campagna di richiamo: non definibile

61 DODGE Journey

Periodo di produzione: aprile 2012/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile trafilamento acqua centralina ABS

Inizio campagna di richiamo: non definibile

62 DODGE Dart

Periodo di produzione: settembre 2014/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento centralina controllo motore

Inizio campagna di richiamo: non definibile

63 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: gennaio 2015/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non corretta saldatura bracci sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: non definibile

64 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: agosto 2013/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malposizionamento cablaggio batteria

Inizio campagna di richiamo: non definibile

65 DODGE Ram Pick Up/Cabinato

Periodo di produzione: luglio 2015/agosto 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile danneggiamento centralina controllo motore (PCM)

Inizio campagna di richiamo: non definibile

66 DODGE Ram Promaster

Periodo di produzione: giugno 2014/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento centralina controllo motore (PCM)

Inizio campagna di richiamo: non definibile

67 DODGE Stratus

Periodo di produzione: aprile 2000/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile scorretta installazione parasole lato passeggero e conseguente distacco in caso di attivazione air bag

Inizio campagna di richiamo: non definibile

68 CHRYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: agosto 2014/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile scorretta installazione parabrezza

Inizio campagna di richiamo: non definibile

69 DODGE Grand Caravan

Periodo di produzione: agosto 2014/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile scorretta installazione parabrezza

Inizio campagna di richiamo: non definibile

70 CHRYSLER Pacifica

Periodo di produzione: gennaio 2016/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento cinture sicurezza sedili posteriori

Inizio campagna di richiamo: non definibile

71 CHRYSLER 200

Periodo di produzione: aprile 2014/agosto 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: non definibile

72 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: ottobre 2015/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura semiasse anteriore destro

Inizio campagna di richiamo: non definibile

73 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: novembre 2011/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento airbag

Inizio campagna di richiamo: non definibile

74 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: settembre 2015/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura semiasse anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: non definibile

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanato 1 veicolo

75 CHRYSLER Sebring

Periodo di produzione: aprile 2000/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile contatto parasole/airbag lato passeggero e rischio per l'occupante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

76 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: febbraio 2016/marzo 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura semiassi anteriori

Inizio campagna di richiamo: non definibile

77 DODGE Caravan

Periodo di produzione: marzo 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco schienale terza fila sedili

Inizio campagna di richiamo: non definibile

78 CHRYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: marzo 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco schienale terza fila sedili

Inizio campagna di richiamo: non definibile

79 DODGE Ram Promaster con gancio MOPAR

Periodo di produzione: marzo 2013/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento centralina luci traino rimorchio

Inizio campagna di richiamo: non definibile

80 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: settembre 2013/agosto 2015

Numero veicoli da richiamare : 13

Difetto: possibile malfunzionamento correttore assetto fari

Inizio campagna di richiamo: non definibile

Al 31 dicembre 2017, risanati 8 veicoli

81 DODGE Ram Truck

Periodo di produzione: marzo 2009/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare : 6

Difetto: possibile surriscaldamento connettore riscaldatore gasolio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4 veicoli

82 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 48

Difetto: possibile blocco leva cambio causa malfunzionamento solenoide BISI

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 39 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 40 veicoli

83 DODGE Ram Truck

Periodo di produzione: gennaio 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare : 7

Difetto: possibile malfunzionamento pedale frizione

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

Al 30 giugno 2016, risanato 1 veicolo

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanati 2 veicoli

84 CHRYSLER Sebring

Periodo di produzione: marzo 2000/luglio 2002

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco aletta parasole passeggero con airbag attivato, e danni alla persona

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

85 DODGE Stratus

Periodo di produzione: marzo 2000/luglio 2002

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco aletta parasole passeggero con airbag attivato, e danni alla persona

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

86 CHRYSLER 200

Periodo di produzione: maggio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non corretto fissaggio componenti telaio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

87 DODGE Journey/Ram Promaster/Grand Caravan

Periodo di produzione: luglio 2015/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento pompa transaxle

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

88 CHRYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: luglio 2015/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento pompa transaxle

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

89 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: aprile 2010/maggio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non funzionamento airbag lato guida causa imperfetta tenuta cavo piantone

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

90 DODGE Ram

Periodo di produzione: luglio 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura albero posteriore scatola rinvio, ed eventuale distacco dell'albero di trasmissione

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

91 CHRYSLER 200

Periodo di produzione: maggio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non corretto fissaggio componenti telaio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

92 DODGE Ram

Periodo di produzione: ottobre 2012/luglio 2014

Numero veicoli da richiamare : non indicato

Difetto: non corretto fissaggio barra panhard sospensioni/telaio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

93 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: gennaio 2010/settembre 2012

Numero veicoli da richiamare : 3854

Difetto: possibile corto circuito cablaggio luce di cortesia e conseguente rischio incendio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 1615 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2083 veicoli

94 DODGE Durango

Periodo di produzione: gennaio 2010/settembre 2012

Numero veicoli da richiamare : non indicato

Difetto: possibile corto circuito cablaggio luce di cortesia e conseguente rischio incendio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

95 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: gennaio 2013/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare : 7315

Difetto: possibile malfunzionamento leva cambio elettronico con spostamento del veicolo a motore funzionante e freno stazionamento disinserito

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 5061 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5551 veicoli

96 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: gennaio 2013/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare : non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento leva cambio elettronico con spostamento del veicolo a motore funzionante e freno stazionamento disinserito

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2 veicoli

97 DODGE Charger

Periodo di produzione: gennaio 2011/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento leva cambio elettronico con spostamento del veicolo a motore funzionante e freno stazionamento disinserito

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

98 CHRYSLER 300

Periodo di produzione: gennaio 2011/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento leva cambio elettronico con spostamento del veicolo a motore funzionante e freno stazionamento disinserito

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

99 CHRYSLER 300

Periodo di produzione: febbraio 2011/novembre 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento leva cambio elettronico con spostamento del veicolo a motore funzionante e freno stazionamento disinserito

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

100 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: airbag protezione ginocchia conducente non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

101 JEEP Grand Wrangler

Periodo di produzione: giugno 2015/agosto 2016

Numero veicoli da richiamare : 354

Difetto: possibile malfunzionamento airbag per scollegamento sensore impatto

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 179 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 229 veicoli

102 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: luglio 2013/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare : 29

Difetto: possibile non corretto fissaggio sedili

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

103 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: agosto 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non corretto fissaggio bulloni gancio di traino

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

104 DODGE Dart

Periodo di produzione: aprile 2015/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento tergicristallo anteriore causa sovratensione pompa

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

105 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: febbraio 2016/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile perdita carburante tubo crossover e conseguente incendio motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

106 JEEP Cherokee/Renegade (cambio nove velocità)

Periodo di produzione: dicembre 2012/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare : 2478

Difetto: possibile non corretto cablaggio sensore cambio/differenziale e perdita di forza motrice

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 1470 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1774 veicoli

107 JEEP Ram Promaster (cambio nove velocità)

Periodo di produzione: dicembre 2012/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non corretto cablaggio sensore cambio/differenziale e perdita di forza motrice

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

108 JEEP Chrysler 200 (cambio nove velocità)

Periodo di produzione: dicembre 2012/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non corretto cablaggio sensore cambio/differenziale e perdita di forza motrice

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

109 JEEP Ram Truck/Dodge Chargen

Periodo di produzione: settembre 2006/luglio 2013

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile guasto alternatore e conseguente disabilitazione
ABS/ESC/ECM/CBC

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

110 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: marzo 2006/agosto 2010

Numero veicoli da richiamare : 5415

Difetto: possibile malfunzionamento airbag causa assorbimento polvere cavo
piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 2005 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2818 veicoli

111 CHYSLER Grand Voyager

Periodo di produzione: gennaio 2007/agosto 2008

Numero veicoli da richiamare : 352

Difetto: malfunzionamento modulo controllo ritenuta occupanti (ORC) e
conseguente inattivazione air bag

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 82 veicoli

112 DODGE Journey/Grand Caravan

Periodo di produzione: gennaio 2007/agosto 2008

Numero veicoli da richiamare : 2785

Difetto: malfunzionamento modulo controllo ritenuta occupanti (ORC) e
conseguente inattivazione airbag

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 806 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1204 veicoli

113 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: novembre 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: mancata conformità valvola controllo serbatoio carburante ed eventuale incendio

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

114 DODGE Viper

Periodo di produzione: dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco sportello airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

115 JEEP Renegade

Periodo di produzione: ottobre 2016/novembre 2016

Numero veicoli da richiamare : 100

Difetto: possibile non attivazione airbag a tendina

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 41 veicoli

116 DODGE Viper

Periodo di produzione: dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile distacco sportello airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

117 DODGE Ram Truck/Durango

Periodo di produzione: marzo 2008/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura alloggiamento airbag conducente

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

118 CHRYSLER Aspen

Periodo di produzione: marzo 2008/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura alloggiamento airbag conducente

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

119 DODGE Patriot/Compass

Periodo di produzione: maggio 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: connettore elettrico sensore albero motore/a camme non a norma

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

120 DODGE Journey

Periodo di produzione: maggio 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: connettore elettrico sensore albero motore/a camme non a norma

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

121 CHRYSLER Crossfire

Periodo di produzione: aprile 2003/dicembre

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato guida

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

122 DODGE Neon

Periodo di produzione: dicembre 2015/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile interferenza cablaggi avvisatore acustico/airbag con innesco o malfunzionamento di quest'ultimo

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

123 JEEP Compass

Periodo di produzione: settembre 2016/gennaio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile mancato spegnimento in emergenza del motore

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

124 DODGE Sprinter

Periodo di produzione: luglio 2006/novembre 2009

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento innesco airbag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

125 DODGE Charger

Periodo di produzione: aprile 2014/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: fissaggio albero trasmissione anteriore non conforme

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

126 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: luglio 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile non corretto fissaggio differenziale asse posteriore e rottura ingranaggi

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

127 CHRYSLER 300

Periodo di produzione: aprile 2014/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: fissaggio albero trasmissione anteriore non conforme

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

128 DODGE Neon

Periodo di produzione: novembre 2016

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: modulo airbag guida non conforme

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

129 DODGE Challenger/Charger/Dakota/Durango/Magnum/RAM/Sprinter

Periodo di produzione: gennaio 2003/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare : 959

Difetto: possibile non conformità dispositivo gonfiaggio airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 7 veicoli

130 CHRYSLER Aspen

Periodo di produzione: gennaio 2003/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare : 4032

Difetto: possibile non conformità dispositivo gonfiaggio airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 753 veicoli

131 JEEP Wrangler

Periodo di produzione: gennaio 2003/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare : 9078

Difetto: possibile non conformità dispositivo gonfiaggio airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 3006 veicoli

132 JEEP Compass

Periodo di produzione: ottobre 2016/luglio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malposizionamento asse anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

133 JEEP Renegade

Periodo di produzione: marzo 2015/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare : non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento freno stazionamento elettrico causa rottura
cavi

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

134 DODGE Ram ProMaster

Periodo di produzione: aprile 2013/aprile 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: targhette ali parasole con erronea identificazione airbag frontale

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

135 DODGE Ram Pick Up

Periodo di produzione: giugno 2012/luglio 2015

Numero veicoli da richiamare : 30

Difetto: centralina ORC (funzionamento cinture) non a norma

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 8 veicoli

136 DODGE Sprinter

Periodo di produzione: luglio 2003/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: spia funzionalità freno non a norma

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

137 DODGE Challenger

Periodo di produzione: agosto 2016/maggio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento leva cambio con improvviso movimento del veicolo

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

138 JEEP Compass

Periodo di produzione: ottobre 2016/aprile 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: errate informazioni sul libretto uso e manutenzione su collegamenti batteria

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

139 JEEPE Renegade

Periodo di produzione: giugno 2017/luglio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento quadro strumenti

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

140 CHRYSLER Sebring/200

Periodo di produzione: gennaio 2009/agosto 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: centralina sistemi di ritenuta (ORC) non a norma

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

141 DODGE Avenger/Caliber

Periodo di produzione: gennaio 2009/agosto 2014

Numero veicoli da richiamare : 13

Difetto: centralina sistemi di ritenuta (ORC) non a norma

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

142 JEEP Compass/Patriot

Periodo di produzione: gennaio 2009/agosto 2014

Numero veicoli da richiamare : 10141

Difetto: centralina sistemi di ritenuta (OCR) non a norma

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

Al 31 dicembre 2017,risanati 1998 veicoli

143 JEEP Renegade

Periodo di produzione: aprile 2015/maggio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: software centralina TCM non conforme

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

144 JEEP Compass

Periodo di produzione: settembre 2016/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: cavo di terra assemblato in modo errato con possibile innesco di bruciatura

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

145 DODGE Journey

Periodo di produzione: ottobre 2010/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile corto circuito cablaggio volante

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

146 DODGE Durango

Periodo di produzione: maggio 2017/giugno 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: semiassi asale posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

147 DODGE Ram

Periodo di produzione: maggio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile perdita carburante serbatoio e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

148 Chrysler Pacifica PHEV

Periodo di produzione: ottobre 2016/giugno 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento modulo inverter potenza (PIM)

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

149 DODGE Challenger/Charger

Periodo di produzione: febbraio 2017/maggio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile perdita olio motore e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

150 JEEP Cherokee

Periodo di produzione: marzo 2017/luglio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: applicata targhetta omologativa con erronea indicazione pneumatici e cerchi ruota

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

151 CHRYSLER Pacifica

Periodo di produzione: novembre 2015/agosto 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento cintura posteriore centrale e lesioni agli occupanti

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

152 DODGE Sprinter

Periodo di produzione: settembre 2003/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento centralina controllo motore (ECU) causa non adattamento debimetro

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

153 DODGE Durango

Periodo di produzione: febbraio 2010/settembre 2013

Numero veicoli da richiamare : non indicato

Difetto: possibile infiltrazione acqua nel servofreno per errato montaggio protezione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

154 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: febbraio 2010/settembre 2013

Numero veicoli da richiamare : 5228

Difetto: possibile infiltrazione acqua nel servofreno per errato montaggio protezione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

155 DODGE Ram Pro Master

Periodo di produzione: settembre 2014/luglio 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: targhetta omologativa completamente errata con pericolo per la circolazione

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

156 JEEP Compass

Periodo di produzione: giugno 2017/settembre 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: software quadro strumenti (IPC) non a norma

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

157 JEEP Renegade

Periodo di produzione: marzo 2016/settembre 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento indicatori direzione

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

158 JEEP Cherokee/Compass

Periodo di produzione: ottobre 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile rottura pompa olio motore

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

159 JEEP Compass

Periodo di produzione: agosto 2017/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare : 392

Difetto: modulo airbag passeggero (PAB) non a norma causa dadi allentati che possono colpire gli occupanti

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

160 JEEP Grand Cherokee

Periodo di produzione: gennaio 2014/febbraio 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: malfunzionamento alternatore e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

161 CHRYSLER 300

Periodo di produzione: gennaio 2014/febbraio 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: malfunzionamento alternatore e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

162 DODGE Challenger/Changer/Durango

Periodo di produzione: gennaio 2014/febbraio 2014

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: malfunzionamento alternatore e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

163 DODGE Ram ProMaster

Periodo di produzione: aprile 2017/agosto 2017

Numero veicoli da richiamare : non accertato

Difetto: possibile malfunzionamento sensori pressione porte anteriori e rischio lesioni

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

N.B. Consultare anche DAIMLER/MERCEDES BENZ

EVOBUS

55 MERCEDES BUS Travego OC 500/Integro/Tourino

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 230

Difetto: malfunzionamento impianto soffiotti pneumatici

Inizio campagna di richiamo : ottobre 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 100 veicoli

80 SETRA S 400 con motore OM457 hLA

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 388

Difetto: possibilità che i condotti di iniezione si spezzino

Inizio campagna di richiamo : marzo 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 262 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 293 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 382 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 382 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 382 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 383 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

83 SETRA S 400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 387

Difetto: possibilità anomalo funzionamento ventilatore

Inizio campagna di richiamo : aprile 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 253 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 279 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 279 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 383 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

86 MERCEDES BUS Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 477

Difetto: possibile anomalo funzionamento pedale freno

Inizio campagna di richiamo : marzo 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 376 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 463 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 471 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 471 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 475 veicoli

87 MERCEDES BUS Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 77

Difetto: possibile apertura spontanea porta anteriore destra

Inizio campagna di richiamo : luglio 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 57 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

88 MERCEDES BUS Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 370

Difetto: tubazione ritorno carburante non a tenuta

Inizio campagna di richiamo : agosto 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 346 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 365 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 368 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 369 veicoli

89 MERCEDES BUS Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 151

Difetto: piastra ventilatore tetto non a norma

Inizio campagna di richiamo : aprile 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 101 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 126 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 139 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 150 veicoli

90 MERCEDES BUS Citaro/Travego

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 136

Difetto: centralina fari/indicatori direzione con sovraccarico termico

Inizio campagna di richiamo : agosto 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 120 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 123 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

91 MERCEDES BUS Turismo/Travego/Intouro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 341

Difetto: necessità rinforzo fiancata finestrino conducente

Inizio campagna di richiamo : agosto 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 269 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 285 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 300 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 315 veicoli

92 SETRA S400/S500

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 415

Difetto: centralina fari/indicatori direzione con sovraccarico

Inizio campagna di richiamo : agosto 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 355 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 382 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 390 veicoli

94 SETRA S 500

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 72

Difetto: malfunzionamento blocco rubinetto emergenza

Inizio campagna di richiamo : novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 61 veicoli

95 SETRA S400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 209

Difetto: albero sterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo : novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 147 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 190 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 196 veicoli

97 MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 270

Difetto: possibile apertura in marcia sportello manutenzione posteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 152 veicoli

98 MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 185

Difetto: fasci cavi comando porte Bode non correttamente posizionati

Inizio campagna di richiamo : maggio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 182 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

99 MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 826

Difetto: possibile corto circuito quadro comando ausiliario

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 723 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 806 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 815 veicoli

100 SETRA S400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 52

Difetto: possibile corto circuito quadro comando ausiliario

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 47 veicoli

101 MERCEDES BUS Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 21

Difetto: regolazione porte non a norma, ed applicazione chiusure servoassistite

Inizio campagna di richiamo : settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 19 veicoli

102 SETRA S415 NF/S 416 NF

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 22

Difetto: regolazione porte non a norma, ed applicazione chiusure servoassistite

Inizio campagna di richiamo : settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 15 veicoli

103 SETRA S328 DT/S431 DT

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 371

Difetto: possibile malfunzionamento freni asse anteriore

Inizio campagna di richiamo : settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 157 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 258 veicoli

104 MERCEDES Citaro/Tourismo

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 46

Difetto: sensore pressione componenti sistema frenante non a norma

Inizio campagna di richiamo : novembre 2016

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

105 MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 208

Difetto: possibile non corretto posizionamento tubazioni carburante

Inizio campagna di richiamo : giugno 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 196 veicoli

106 MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 391

Difetto: possibile non corretto allestimento sportelli manutenzione

Inizio campagna di richiamo : dicembre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 280 veicoli

107 MERCEDES Travego/Tourismo/Intouro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 166

Difetto: possibile apertura involontaria porte passeggeri

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 155 veicoli

108 SETRA S400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 74

Difetto: possibile apertura involontaria porte passeggeri

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2017

109 SETRA S400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 51

Difetto: possibile rottura supporti sportello vano motore

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2017

110 SETRA S400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 50

Difetto: sensore pressione componenti sistema frenante non a norma

Inizio campagna di richiamo : novembre 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 44 veicoli

111 SETRA S400

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 77

Difetto: possibile non corretto posizionamento tubazioni carburante
Inizio campagna di richiamo : giugno 2016

112 SETRA S431 DT/S500

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 229
Difetto: dispositivo rottura uscita emergenza tetto non idoneo
Inizio campagna di richiamo : febbraio 2017

113 SETRA S 415 LE/S 416 UL/S 418 LA

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 25
Difetto: possibili infiltrazioni di acqua nel quadro elettrico posto guida
Inizio campagna di richiamo : novembre 2017

114 SETRA S517 HDH/S 515 HD

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 22
Difetto: possibili difettosità albero sterzo
Inizio campagna di richiamo : marzo 2017

115 MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 413
Difetto: possibile sfregamento quadro elettrico/supporto
Inizio campagna di richiamo : settembre 2017
Al 31 dicembre 2017, risanati 264 veicoli

116 SETRA S 500

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare : 11
Difetto: possibile avaria boiler/scaldavivande
Inizio campagna di richiamo : novembre 2017

117 MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 483

Difetto: dispositivo antincastro porta pneumatica non a norma

Inizio campagna di richiamo : luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 325 veicoli

118 SESTRA S 400/MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 36/489

Difetto: profilo protezione porta non a norma

Inizio campagna di richiamo : aprile 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 375 veicoli

119 MERCEDES Citaro

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 19

Difetto: possibile non conformità leva comando porte

Inizio campagna di richiamo : settembre 2017

N.B. Campagna di richiamo 10, conclusa al 31 agosto 2005

Campagna di richiamo 9, conclusa al 31 dicembre 2006

Campagne di richiamo 2, 3, 6, 7, 18, 31 concluse al 30 giugno 2007

Campagne di richiamo 36, 40, 54, 59 concluse al 31 dicembre 2008

Campagne di richiamo 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 30,
34, 65 non di sicurezza

Campagne di richiamo 26, 40, 54, 59, concluse al 31 dicembre 2008

Campagne di richiamo 19, 23, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, concluse al 30 giugno 2009

Campagne di richiamo 3, 52, 68, 74 concluse al 31 dicembre 2009

Campagne di richiamo 28, 72, 75 concluse al 31 dicembre 2011

Campagna di richiamo 78, conclusa al 30 giugno 2011

Campagna di richiamo 44, 69, 70, concluse al 31 dicembre 2012

Campagne di richiamo 27, 71, 81, 85 concluse al 31 dicembre 2012

Campagne di richiamo 11, 35, 76, 78, 82, 87, 88 concluse al 30 giugno 2013

Campagne di richiamo 77, 79 concluse al 31 dicembre 2014

Campagna di richiamo 84, conclusa al 30 giugno 2015

Campagna di richiamo 93, conclusa al 30 giugno 2016

Campagna di richiamo 96, conclusa al 30 giugno 2017

FERRARI S.p.A.

1 FERRARI 360 Modena

Periodo di produzione: luglio 1998/febbraio 1999

Numero veicoli da richiamare: 2.000

Difetto: possibile mancata accensione spia limitatore frenata ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Al 30 giugno 2010, risanati 1805 veicoli

2 FERRARI 360 Spyder

Periodo di produzione: gennaio 2000/ottobre 2000

Numero veicoli da richiamare: 91

Difetto: piastrino scontrino serrature porte di materiale non idoneo

Inizio campagna di richiamo: maggio 2001.

Al 30 giugno 2010, risanati 70 veicoli

3 FERRARI 550 Maranello – Barchetta/456M

Periodo di produzione: marzo 2001 – maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 211

Difetto: possibile non conformità del sistema di arpionismo della leva freno di stazionamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2001.

Al 30 giugno 2010, risanati 203 veicoli

5 FERRARI 550 Maranello

Periodo di produzione: maggio 1996/giugno 1999

Numero veicoli da richiamare: 2300

Difetto: eventuale fessurazione degli inserti per il fissaggio delle colonnette, riportati nei cerchi ruota in magnesio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 676 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 2117 veicoli

- 6 FERRARI 360 Modena e 360 spyder
Periodo di produzione: luglio 2001/ottobre 2001
Numero veicoli da richiamare : 815
Difetto: possibile sfilamento del cavo massa del terminale
Inizio campagna di richiamo : marzo 2002
Al 30 giugno 2002, risanati 260 veicoli.
Al 30 giugno 2010, risanati 756 veicoli
- 7 FERRARI 456 MGTA
Periodo di produzione: maggio 2001/marzo 2002
Numero veicoli da richiamare : 663
Difetto: difettoso processo di graffatura della tubazione olio
Inizio campagna di richiamo : febbraio 2003
Al 30 giugno 2010, risanati 587 veicoli
- 8 FERRARI 456 M GT/GTA
Periodo di produzione: luglio 2002
Numero veicoli da richiamare : 146
Difetto: soffietto raccordo serbatoio/bocchettone carburante difettoso
Inizio campagna di richiamo : febbraio 2003
Al 30 giugno 2010, risanati 139 veicoli
- 9 FERRARI 550 Barchetta
Periodo di produzione: ottobre 2000/giugno 2001
Numero veicoli da richiamare : 284
Difetto: guide sedili con agganciamento difettoso
Inizio campagna di richiamo : maggio 2003
Al 30 giugno 2010, risanati 232 veicoli
- 10 FERRARI 550 Barchetta/456 MGT-GTA
Periodo di produzione: maggio 2001/ottobre 2001
Numero veicoli da richiamare : 663
Difetto: tubo mandata/ritorno olio cambio difettoso
Inizio campagna di richiamo : maggio 2003
Al 31 dicembre 2003, risanati 115 veicoli
Al 30 giugno 2010, risanati 587 veicoli

11 FERRARI Challenge stradale

Periodo di produzione: ottobre 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare : 72

Difetto: colonnette fissaggio ruota non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo : marzo 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 68 veicoli

12 FERRARI tutte le versioni e Challenge stradale

Periodo di produzione: novembre 2002/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare : 2038

Difetto: tubo mandata idroguida non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo : maggio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 1256 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1841 veicoli

13 FERRARI 360 Spyder

Periodo di produzione: ottobre 2001/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare : 1559

Difetto: tubo mandata idroguida non conforme

Inizio campagna di richiamo : agosto 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 666 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1252 veicoli

14 FERRARI F40

Periodo di produzione: marzo 1988/luglio 1992

Numero veicoli da richiamare : 1310

Difetto: possibile rottura forcella inferiore attacco sospensioni

Inizio campagna di richiamo : febbraio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 162 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 805 veicoli

15 FERRARI 360 Spyder

Periodo di produzione: novembre 2002/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare : 230

Difetto: possibile rottura raccordo valvola galleggiante

Inizio campagna di richiamo : luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 142 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 171 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 176 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 184 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 194 veicoli

16 FERRARI F430/Coupe/Spyder

Periodo di produzione: ottobre 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare : 422

Difetto: possibile rottura raccordo pompa frizione

Inizio campagna di richiamo : novembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 274 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 324 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 370 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 385 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 406 veicoli

17 FERRARI 612 Scaglietti, cambio F1

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare : 2172

Difetto: possibile malfunzionamento sensore frizione

Inizio campagna di richiamo : giugno 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 1110 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1936 veicoli

18 FERRARI F355

Periodo di produzione: maggio 1995/giugno 1999

Numero veicoli da richiamare : 9402

Difetto: possibile contatto tubi benzina/manicotti impianto raffreddamento

Inizio campagna di richiamo : novembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 2632 veicoli

19 FERRARI 430 Scuderia/16 M Scuderia Spyder

Periodo di produzione: maggio 2007/luglio 2009

Numero veicoli da richiamare : 3117

Difetto: possibile non conformità pneumatici Pirelli P Zero corsa

Inizio campagna di richiamo : agosto 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 2263 veicoli

20 FERRARI 458 Italia

Periodo di produzione: inizio/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare : 1546

Difetto: protezione termica passaruota deformabile

Inizio campagna di richiamo : settembre 2010

21 FERRARI 458 Italia/FERRARI California

Periodo di produzione: luglio 2011/agosto 2011

Numero veicoli da richiamare : 206

Difetto: protezione rottura albero a gomiti del motore F136

Inizio campagna di richiamo : maggio 2012

22 FERRARI La Ferrari

Periodo di produzione: luglio 2013/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare : 387

Difetto: possibile installazione poggiatesta non a norma

Inizio campagna di richiamo : giugno 2015

23 FERRARI La Ferrari

Periodo di produzione: luglio 2013/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare : 385

Difetto: possibile malfunzionamento avviso allarme perdita pressione pneumatici

Inizio campagna di richiamo : giugno 2015

24 FERRARI 458 Italia, Spyder, Speciale, Speciale A FF/F12 Berlinetta/California T/
La Ferrari

Periodo di produzione: dicembre 2014/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare : 2409

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato guida

Inizio campagna di richiamo : luglio 2015

N.B. Campagna di richiamo 4, conclusa al 31 dicembre 2004

FIAT Group S.p.A.

4 Autocarro/autovettura "SCUDO"

Periodo di produzione: febbraio 1999/maggio 2000

Numero veicoli da richiamare: 6.500

Difetto: insufficiente resistenza del giunto di trascinamento tra albero di distribuzione e depressore per servofreno.

Inizio campagna di richiamo: 20 febbraio 2001

Al 30 giugno 2016, risanati 5993 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5993 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5993 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5993 veicoli

9 Autovettura/autocarro PUNTO/PUNTO VAN con servosterzo

Periodo di produzione: febbraio 2001/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 53.000

Difetto: possibile rottura del cuscinetto di supporto dell'albero superiore dello sterzo e distacco di una parte del piantone

Inizio campagna di richiamo: 26 maggio 2001

Al 30 giugno 2016, risanati 51903 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 51903 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 51903 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 51903 veicoli

11 Autovettura PUNTO Bn/cabrio/TT – Autocarro PUNTO Van. T.T., dotati di Airbag

Periodo di produzione: marzo 1993/dicembre 1995

Numero veicoli da richiamare: 50.000

Difetto: possibili infiltrazioni di liquido nella centralina air-bag con eventuale attivazione improvvisa ed indebita di quest'ultimo.

Inizio campagna di richiamo: 1 ottobre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 36.000 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 42886 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 42886 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 42886 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 42886 veicoli

14 Autovettura ULYSSE 2.0 JTD 16v

Periodo di produzione: settembre 2000/aprile 2001

Numero veicoli da richiamare: 1326

Difetto: usura pattino tendicatena e conseguente danneggiamento della catena di distribuzione del motore.

Inizio campagna di richiamo: 30 novembre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 800 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 1011 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 1036 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 1135 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1156 veicoli

15 Autocarro SCUDO 2.0 JTD 16 v

Periodo di produzione: settembre 2000/aprile 2001

Numero veicoli da richiamare: 320

Difetto: usura pattino tendicatena e conseguente danneggiamento della catena di distribuzione del motore.

Inizio campagna di richiamo: 30 novembre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 250 veicoli

Al 31 dicembre 2002, risanati 277 veicoli

Al 15 maggio 2003, risanati 281 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 298 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 303 veicoli

18 Autovettura ALFA ROMEO 156 Selespeed ECE Fase 2

Periodo di produzione: aprile 1998/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 2275

Difetto: possibile stallo motore, per difetto di programmazione della centralina.

Inizio campagna di richiamo: 7 dicembre 2001.

Al 30 giugno 2016, risanati 1961 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1961 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1961 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1961 veicoli

21 Autovettura ALFA ROMEO 156 2.4 JTD CEE Fase 3

Periodo di produzione: ottobre 2000/giugno 2001

Numero veicoli da richiamare: 3000

Difetto: possibile interferenza della tubazione per l'inserimento del turbo compressore con il corpo dell'attuatore del comando, e conseguente mancato inserimento della turbina.

Inizio campagna di richiamo: 7 dicembre 2001.

Al 20 giugno 2002, risanati 2220 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2824 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2824 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2824 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2824 veicoli

25 ALFA ROMEO GTV

Periodo di produzione: 9/11 febbraio 2000

Numero veicoli da richiamare: 39

Difetto: anomalia incollaggio lunotto

Inizio campagna di richiamo: aprile 2002

Al 20 giugno 2002, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 32 veicoli

26 ALFA ROMEO JTD t.t.

Periodo di produzione: marzo 2001/novembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 15670

Difetto: possibile perdita olio dalle tubazioni dell'idroguida

Inizio campagna di richiamo: aprile 2002

Al 20 giugno 2002, risanati 5600 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14780 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14780 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14780 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14780 veicoli

27 Autovettura STILO 1.8 – 1.9 JTD – 2.4

Periodo di produzione: ottobre 2001/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 13800

Difetto: probabile non conformità della centralina elettroventola raffreddamento motore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 13169 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13169 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13169 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13169 veicoli

29 Autovettura FIAT Ulysse 20 JTD 16 v

Periodo di produzione: luglio 2000/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 1603

Difetto: possibile ostruzione tubazione depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: 3 luglio 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 1400 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1400 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1400 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1400 veicoli

30 Autocarro SCUDO 20 JTD 16 v

Periodo di produzione: luglio 2000/maggio 2001

Numero veicoli da richiamare: 390

Difetto: possibile ostruzione tubazione depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: 3 luglio 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 369 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 369 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 369 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 369 veicoli

34 Autovettura ALFA ROMEO 156 JTS

Periodo di produzione: novembre 2001/maggio 2002

Numero veicoli da richiamare: 573

Difetto: possibile infiltrazione acqua in una connessione di cablaggio del motore

Inizio campagna di richiamo: 23 luglio 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 549 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 549 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 549 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 549 veicoli

36 Autovettura FIAT Doblò tetto rialzato

Periodo di produzione: marzo 2002/giugno 2002

Numero veicoli da richiamare: 80

Difetto: in caso di sinistro, frammentazione del cristallo frontale superiore

Inizio campagna di richiamo: 16 agosto 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 79 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 79 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 79 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 79 veicoli

37 Autovettura ALFA ROMEO 156 GTA

Periodo di produzione: aprile 2002/giugno 2002

Numero veicoli da richiamare: 188

Difetto: possibile sfilamento tubo carburante dal collettore portainiettori

Inizio campagna di richiamo: 22 luglio 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 181 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 181 veicoli

39 Autovettura LANCIA Lybra 2.4 JTD 140 cv Bn/Sw

Periodo di produzione: novembre 2000/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 7031

Difetto: mancata conformità catalizzatore

Inizio campagna di richiamo: 02 settembre 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 6418 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6418 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6418 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6418 veicoli

46 Autovettura/Autobus/Autocarro FIAT Nuovo Ducato TT 2.0 jtd guida sinistra

Periodo di produzione: febbraio 2002/ottobre 2002

Numero veicoli da richiamare: 4520

Difetto: possibile schiacciamento tubazione tra depressore e servofreno

Inizio campagna di richiamo: 01 febbraio 2003

Al 30 giugno 2016, risanati 3595 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3595 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3599 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3633 veicoli

47 Autovettura/Autobus/Autocarro FIAT Nuovo Ducato TT guida sinistra

Periodo di produzione: febbraio 2002/settembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 21840

Difetto: possibile corto circuito su cablaggio autoventilatore all'interno dell'abitacolo

Inizio campagna di richiamo: 01 febbraio 2003

Al 30 giugno 2016, risanati 19187 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 19193 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 19194 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19215 veicoli

48 Autovettura FIAT Stilo T.T.

Periodo di produzione: novembre 2001/luglio 2002

Numero veicoli da richiamare: 6077

Difetto: attivazione indebita window-bag

Inizio campagna di richiamo: 15 maggio 2003

Al 30 giugno 2016, risanati 5018 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5018 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5018 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5018 veicoli

49 Autovettura ALFA ROMEO 147 Gta

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2003

Numero veicoli da richiamare: 219

Difetto: allentamento rinforzo sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: 15 maggio 2003

Al 30 giugno 2016, risanati 201 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 201 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 201 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 201 veicoli

50 Autovettura ALFA ROMEO 156 Gta

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2003

Numero veicoli da richiamare: 342

Difetto: allentamento rinforzo sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: 15 maggio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 274 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 302 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 302 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 302 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 302 veicoli

51 Autovettura FIAT Nuovo Ulysse

Periodo di produzione: marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 33

Difetto: mancato montaggio copiglia di sicurezza del dado mozzo ruote anteriori

Inizio campagna di richiamo: 1° luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 29 veicoli

52 Autocarro FIAT Scudo

Periodo di produzione: marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: mancato montaggio copiglia di sicurezza del dado mozzo ruote anteriori

Inizio campagna di richiamo: 1° luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 16 veicoli

53 Autovettura FIAT Nuovo Ulysse

Periodo di produzione: maggio 2003/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 3973

Difetto: infiltrazione liquido nella centralina air-bag

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2003

Al 30 giugno 2016, risanati 3784 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3784 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3785 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3785 veicoli

54 Autovettura FIAT Nuovo Ulysse

Periodo di produzione: maggio 2002/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 111

Difetto: anomalo funzionamento sistema controllo porte scorrevoli elettriche

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2003

Al 30 giugno 2016, risanati 107 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 107 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 107 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 107 veicoli

55 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: maggio 2003/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 3772

Difetto: infiltrazioni liquido nella centralina air-bag

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2003

Al 30 giugno 2016, risanati 3694 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3694 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3694 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3694 veicoli

56 Autovettura LANCIA Thesis

Periodo di produzione: settembre 2002/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 3063

Difetto: presenza acqua o emulsioni impianto idroguida

Inizio campagna di richiamo: 1 luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 2355 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2924 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2924 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2924 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2924 veicoli

58 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: maggio 2002/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1534

Difetto: anomalo funzionamento sistema controllo porte scorrevoli elettriche

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 1183 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1492 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1492 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1492 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1492 veicoli

59 Autovettura LANCIA Thesis

Periodo di produzione: gennaio 2003/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 1221

Difetto: mancata conformità devio-guida

Inizio campagna di richiamo: 1 luglio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 1004 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1079 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1079 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1079 veicoli

62 Autocarro FIAT Scudo

Periodo di produzione: marzo 2003/aprile 2003

Numero veicoli da richiamare: 127

Difetto: crettatura bielletta reazione motore

Inizio campagna di richiamo: 15 luglio 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 119 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 119 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 119 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 119 veicoli

65 Autovettura ALFA ROMEO 147 JTD con riscaldatore addizionale

Periodo di produzione: gennaio 2002/aprile 2003

Numero veicoli da richiamare: 30000

Difetto: anomalo funzionamento riscaldatore addizionale

Inizio campagna di richiamo: 2 settembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 15397 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 26277 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 26277 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 26277 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 26277 veicoli

67 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: giugno 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1670

Difetto: corto circuito regolatore elettroventilatore abitacolo

Inizio campagna di richiamo: 1 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 1095 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1554 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1554 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1554 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1554 veicoli

68 Autovettura FIAT Nuovo Ulysse

Periodo di produzione: giugno 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 2841

Difetto: corto circuito regolatore elettroventilatore abitacolo

Inizio campagna di richiamo: 1 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 1742 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2613 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2613 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2613 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2613 veicoli

69 FIAT Ducato 4x4 MY 98

Periodo di produzione: novembre 1996/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 1359

Difetto: errato posizionamento fusibile protezione cablaggio inserimento trazione integrale

Inizio campagna di richiamo: 8 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 233 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 780 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 780 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 782 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 782 veicoli

70 FIAT Doblò Family

Periodo di produzione: gennaio 2004/maggio 2004

Numero veicoli da richiamare: 128

Difetto: aggiornamento sistemi ritenuta sedili laterali seconda e terza fila

Inizio campagna di richiamo: 17 giugno 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 102 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 102 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 102 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 102 veicoli

72 Autovettura FIAT Palio WE 1.6 benzina

Periodo di produzione: marzo 1998/novembre 1999

Numero veicoli da richiamare: 1381

Difetto: Interferenza condotto filtro aria/tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: 30 aprile 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 402 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 538 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 538 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 538 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 538 veicoli

73 FIAT Ducato Bypower (autovettura, autocarro, bus)

Periodo di produzione: dicembre 2002/settembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 151

Difetto: centralina motore metano non conforme

Inizio campagna di richiamo: 30 aprile 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 100 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 145 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 145 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 145 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 145 veicoli

74 Autovettura ALFA ROMEO 156

Periodo di produzione: settembre 2000/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 91116

Difetto: mancata funzionalità gancio cofano motore

Inizio campagna di richiamo: 16 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 81999 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 82011 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 82011 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 82011 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 82011 veicoli

75 FIAT Ducato cambio automatico (autovettura, autocarro, bus)

Periodo di produzione: dicembre 2001/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 74

Difetto: mancata conformità sigillatura connessione cablaggio centralina cambio automatico

Inizio campagna di richiamo: 20 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 57 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 57 veicoli

78 Autovettura LANCIA Lybra

Periodo di produzione: settembre 2003/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 64869

Difetto: mancata funzionalità gancio cofano motore

Inizio campagna di richiamo: 19 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 58100 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 58121 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 58121 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 58121 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 58121 veicoli

79 Autovettura ALFA ROMEO 147

Periodo di produzione: settembre 2000/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 135500

Difetto: mancata funzionalità gancio cofano motore

Inizio campagna di richiamo: 16 luglio 2004

Al 30 giugno 2016, risanati 123887 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 123887 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 123887 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 123887 veicoli

80 Autovettura LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: maggio 2003/febbraio 2004

Numero veicoli da richiamare: 36979

Difetto: irregolare funzionamento tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: 3 settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 18442 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 32677 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 32677 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 32680 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 32680 veicoli

81 FIAT Ducato (autovettura, autocarro, bus)

Periodo di produzione: gennaio 2002/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 68008

Difetto: interferenza tubazione freni anteriori/scocca

Inizio campagna di richiamo: 15 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 29381 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 49536 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 49556 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 49597 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 49821veicoli

82 Autovettura FIAT Nuova Panda

Periodo di produzione: aprile 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 10321

Difetto: centralina airbag non conforme e conseguente possibile accensione spia
avaria ed attivazione indebita pretensionatori ed airbag

Inizio campagna di richiamo: 2 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 6920 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9219 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9219 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9219 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9219 veicoli

83 Autovettura FIAT Nuova Panda

Periodo di produzione: aprile 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 159

Difetto: centralina airbag non conforme e conseguente possibile accensione spia
avaria ed attivazione indebita pretensionatori ed airbag

Inizio campagna di richiamo: 2 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 107 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 146 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 146 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 146 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 146 veicoli

84 Autovettura FIAT Idea

Periodo di produzione: marzo 2004/maggio 2004

Numero veicoli da richiamare: 18349

Difetto: mancata conformità staffa ancoraggio fibbie cinture sedili posteriori

Inizio campagna di richiamo: 3 settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 14562 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 16534 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 16534 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 16536 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 16536 veicoli

85 Autovettura FIAT Punto 1.2 8V/16V

Periodo di produzione: luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 1133

Difetto: mancata conformità dischi freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 18 settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 870 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 996 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 996 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 996 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 996 veicoli

86 Autocarro FIAT Nuova Panda

Periodo di produzione: giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: mancata conformità scatola guida

Inizio campagna di richiamo: 18 settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 16 veicoli

87 Autovettura FIAT Nuova Panda

Periodo di produzione: giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 250

Difetto: mancata conformità scatola guida

Inizio campagna di richiamo: 18 settembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 193 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 215 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 215 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 215 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 215 veicoli

88 Autovettura ALFA ROMEO 166

Periodo di produzione: luglio 2003/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 679

Difetto: centralina airbag non conforme e conseguente possibile accensione spia
 avaria ed attivazione indebita pretensionatori ed airbag

Inizio campagna di richiamo: 16 dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 470 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 645 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 645 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 645 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 645 veicoli

89 Autovettura ALFA ROMEO 166

Periodo di produzione: gennaio 2004/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 1517

Difetto: possibile trafilamento combustibile raccordo sfiato vapori serbatoio

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 1167 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1398 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1398 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1399 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1399 veicoli

90 Autovettura ALFA ROMEO 147

Periodo di produzione: gennaio 2004/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 7270

Difetto: possibile trafilamento combustibile raccordo sfiato vapori serbatoio

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 4820 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6340 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6340 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6340 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6340 veicoli

91 Autovettura ALFA ROMEO 156 Cross Wagon/Sport Wagon 4x4

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 1223

Difetto: olio differenziale posteriore insufficiente

Inizio campagna di richiamo: 29 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 954 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1159 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1159 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1159 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1160 veicoli

92 Autovettura LANCIA Phedra JTD T.T.

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: impianto idroguida, interferenza tubazione bassa pressione/puleggia pompa

Inizio campagna di richiamo: 19 maggio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8 veicoli

93 Autocarro FIAT Scudo 2.0 bz JTD con ABS

Periodo di produzione: gennaio 2005/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 23

Difetto: pompa freni non conforme

Inizio campagna di richiamo: 18 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 20 veicoli

95 Autovettura FIAT Punto 1.3 Multijet con E.S.P.

Periodo di produzione: gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 49

Difetto: non conformità centralina cablaggio controllo motore

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 42 veicoli

96 Autovettura FIAT Nuova Panda 4x4 e Multijet 4x2

Periodo di produzione: gennaio 2005/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 997

Difetto: non conformità staffe pinze freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 844 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 925 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 925 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 925 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 925 veicoli

97 Autocarro FIAT Nuova Panda Van Multijet 4x2

Periodo di produzione: gennaio 2005/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 98

Difetto: mancata conformità staffe pinze freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 13 aprile 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 91 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 91 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 91 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 91 veicoli

98 Autovettura FIAT Ulysse J.T.D. T.T.

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 24

Difetto: impianto idroguida, interferenza tubazione bassa pressione/puleggia pompa

Al 31 dicembre 2005, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 20 veicoli

99 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: inizio/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 12962

Difetto: possibile infiltrazione acqua condensa centralina airbag

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 8826 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11916 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11918 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 11919 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11919 veicoli

100 Autovettura LANCIA Phedra 2.0 bz

Periodo di produzione: luglio 2003/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 30

Difetto: mancata conformità centralina controllo motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 26 veicoli

101 Autovettura FIAT Ulysse 20 bz

Periodo di produzione: luglio 2003/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 70

Difetto: mancata conformità centralina controllo motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 63 veicoli

102 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: inizio/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 14035

Difetto: possibile allentamento riparo sottomotore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 9642 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12908 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12910 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12911 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 12911 veicoli

103 Autovettura FIAT Scudo 2.0 JTD

Periodo di produzione: gennaio 2005/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 518

Difetto: mancata conformità tubo depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 296 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 396 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 396 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 396 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 396 veicoli

104 FIAT Ulysse van autovettura/autocarro

Periodo di produzione: inizio/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 12969

Difetto: possibile allentamento riparo sottomotore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 7974 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11230 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11230 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 11235 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11235 veicoli

105 FIAT Ulysse autovettura/autocarro

Periodo di produzione: inizio/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 12203

Difetto: possibile infiltrazione acqua centralina airbag

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 7830 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10369 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10369 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 11235 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11235 veicoli

106 Autovettura LANCIA Phedra

Periodo di produzione: luglio 2005/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: saldatura staffa ripartitore frenata leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli

107 Autovettura FIAT Ulysse

Periodo di produzione: luglio 2005/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 41

Difetto: saldatura staffa ripartitore frenata leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 35 veicoli

108 Autocarro FIAT Scudo

Periodo di produzione: luglio 2005/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 21

Difetto: saldatura staffa ripartitore frenata freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

109 Autovettura FIAT Multipla con ruote in lega leggera

Periodo di produzione: giugno 2004/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 5073

Difetto: ruota scorta di misura non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 2704 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4259 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4261 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4263 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4263 veicoli

110 FIAT Doblò autovettura/autocarro

Periodo di produzione: dicembre 2004/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 469

Difetto: interferenza tubo mandata metano con vite fissaggio collettore iniettori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2016, risanati 445 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 445 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 445 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 445 veicoli

113 FIAT Ducato autovettura/autocarro/autobus

Periodo di produzione: novembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 882

Difetto: serraggio cavallotti balestre non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 204 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 396 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 491 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 658 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 658 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 659 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 659 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 659 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 660 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 660 veicoli

114 ALFA ROMEO 147 con VDC

Periodo di produzione: giugno 2004/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 27056

Difetto: mancato riconoscimento ruotino scorta da parte della centralina VDC

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 12776 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 20840 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 22566 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 23071 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 23166 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 23372 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 23422 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 23464 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 23500 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 23508 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 23529 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 23549 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 23565 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 23577 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 23581 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 23589 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 23593 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 23606 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 23609 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 23610 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 23611 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 23615 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 23616 veicoli

115 ALFA ROMEO GT con VDC

Periodo di produzione: inizio/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 14877

Difetto: mancato riconoscimento ruotino scorta da parte della centralina VDC

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 6372 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 10406 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 11272 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 11580 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 11661 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 11814 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 11863 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 11893 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 11927 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 11950 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 11984 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 11995 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 12024 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 12033 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 12036 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 12042 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 12048 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 12067 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 12069 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12070 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12072 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12073 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 12073 veicoli

117 FIAT Doblò autovettura/autocarro

Periodo di produzione: febbraio 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 844/1732

Difetto: saldatura forcella piantone non conforme

Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 732 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1336 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2179 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2307 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2308 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2308 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2309 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2309 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2310 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2310 veicoli

118 LANCIA Ypsilon con climatizzatore bizona

Periodo di produzione: ottobre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 2463

Difetto: software centralina non conforme

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 2087 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2186 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2289 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2289 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2289 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2289 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2289 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2289 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2289 veicoli

119 ALFA ROMEO 156 con riscaldatore addizionale

Periodo di produzione: novembre 2001/dicembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 34132

Difetto: funzionamento anomalo riscaldatore addizionale

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 14612 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 18888 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 19429 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 20065 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 20225 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 20461 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 20532 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 22451 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 24339 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 24440 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 24511 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 24538 veicoli

Al 31 dicembre 2012 risanati 24561 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 24575 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 24577 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 24593 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 24597 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 24600 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 24601 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 24601 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 24601 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 24601 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 24601 veicoli

120 FIAT Grande Punto autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 20042

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 16880 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 17510 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 18146 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 18261 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 18557 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 18598 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 18624 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 18666 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 18676 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 18679 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 18689 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 18700 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 18700 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 18705 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 18708 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 18725 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 18725 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 18726 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 18730 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 18730 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18731 veicoli

121 FIAT Idea autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 2767

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 2408 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2454 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2520 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2588 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2590 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2590 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2590 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2590 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2591 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2591 veicoli

122 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 10590

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 8262 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 8599 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8872 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 8930 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9135 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 9164 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 9172 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 9202 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 9213 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 9218 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 9239 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 9250 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 9254 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 9257 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 9260 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 9288 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 9291 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9295 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9296 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9299 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9299 veicoli

123 FIAT Panda Van

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 193

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 126 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 153 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 154 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 154 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 154 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 154 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 154 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 154 veicoli

124 FIAT Punto autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 8106

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 6575 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 6794 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 6964 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 6994 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7161 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 7185 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 7196 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 7210 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 7210 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 7213 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 7215 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 7218 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 7220 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 7223 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 7223 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 7246 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7247 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7248 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7249 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7249 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7249 veicoli

125 FIAT Punto Van

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 88

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 71 veicoli

126 FIAT Stilo

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 809

Difetto: puleggia motore non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 675 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 695 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 750 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 750 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 750 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 750 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 750 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 750 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 751 veicoli

127 FIAT Idea

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 1925

Difetto: possibile non conformità saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1569 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1675 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1676 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1676 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1676 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1676 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1676 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1676 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1676 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1676 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1676 veicoli

128 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 6085

Difetto: possibile non conformità saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 4654 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 4823 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4962 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 5013 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5177 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 5185 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 5190 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 5216 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5217 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 5217 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5218 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5218 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5218 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5220 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5220 veicoli

129 LANCIA Musa

Periodo di produzione: marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 1704

Difetto: possibile non conformità saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 1376 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1420 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1448 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1508 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1511 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1513 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1518 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1524 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1525 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1525 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1526 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1526 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1526 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1526 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1527 veicoli

130 FIAT Multipla 1.6 BZ/1.6 Bipower autovettura

Periodo di produzione: maggio 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 3325

Difetto: innesto rapido tubazione carburante labile

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 2851 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2973 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3111 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3141 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3175 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 3181 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 3184 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 3192 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 3198 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 3203 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 3204 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3205 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3206 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3207 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3208 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3209 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3209 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3209 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3209 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3209 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3209 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3209 veicoli

132 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 4152

Difetto: mancata conformità puleggia motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3405 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3543 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3697 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3723 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3801 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3826 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3826 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3828 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3828 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3828 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3828 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3828 veicoli

133 LANCIA Musa

Periodo di produzione: settembre 2005/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 4066

Difetto: mancata conformità puleggia motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3535 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3623 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3732 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3763 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3827 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3849 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3849 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3849 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3849 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3849 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3850 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3850 veicoli

134 FIAT Ducato cassone autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: rottura piastrine fissaggio cerniere

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4 veicoli

135 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 996

Difetto: saldatura staffa freno a mano non conforme

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 82 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 253 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 598 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 740 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 829 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 850 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 855 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 868 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 871 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 883 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 885 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 902 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 908 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 915 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 924 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 926 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 926 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 926 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 927 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 927 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 927 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 927 veicoli

137 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: mancata conformità guarnizione tubazione ingresso carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 13 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 25 veicoli

138 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: mancata conformità ammortizzatori anteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 33 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 50 veicoli

139 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 75

Difetto: possibile sfilamento albero sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 44 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 60 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 69 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 74 veicoli

140 FIAT Ducato 3.0 JTD autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 300

Difetto: interferenze tubazioni blow-by

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 115 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 190 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 213 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 244 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 250 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 278 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 278 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 278 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 278 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 278 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 278 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 278 veicoli

141 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 36

Difetto: saldatura traversa sospensione anteriore non conforme

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 24 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 35 veicoli

142 FIAT Ducato cassone autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: rottura piastrine fissaggio cerniere

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

143 ALFA ROMEO 159 SW autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 2273

Difetto: mancata conformità barre portatutto longitudinali

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 1260 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1875 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 2020 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2057 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2107 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2130 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2130 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2130 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2133 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2133 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2133 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2133 veicoli

144 FIAT Panda Van

Periodo di produzione: dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: mancata conformità albero inferiore piantone guida

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 28 veicoli

145 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 356

Difetto: mancata conformità albero inferiore piantone guida

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 241 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 267 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 300 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 325 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 326 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 326 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 326 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 326 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 326 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 326 veicoli

147 FIAT Sedici

Periodo di produzione: gennaio 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 11157

Difetto: sgancio funi freno a mano

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 8390 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 9356 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10059 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 10319 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10590 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 10618 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 10629 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10682 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10684 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10685 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10687 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10687 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10687 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10687 veicoli

148 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 9475

Difetto: infiltrazione acqua valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 4927 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 5368 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 5463 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5681 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 5710 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 5733 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 5777 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 5791 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 5807 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 5838 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 5931 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 5949 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 5952 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 5960 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5963 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 5967 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5969 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5969 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5969 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5971 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6103 veicoli

149 LANCIA Phedra

Periodo di produzione: settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 59

Difetto: mancato ritorno pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 58 veicoli

150 FIAT Ulysse autovettura

Periodo di produzione: settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 100

Difetto: mancato ritorno pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 97 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 97 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 97 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 97 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 97 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 98 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 98 veicoli

151 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: luglio 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 12718

Difetto: interferenza tubazione carburante/scatola filtro aria

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 8547 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 9273 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 9500 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9770 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 9835 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 9889 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 9925 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 9952 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 9975 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 9987 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 10013 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 10034 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 10034 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 10048 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10050 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10115 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10116 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10120 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10122 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10124 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10124 veicoli

152 FIAT Ulysse 2.0 JTD autovettura

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 13989

Difetto: infiltrazione acqua valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 7629 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 8501 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 8677 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9006 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 9093 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 9123 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 9246 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 9593 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 9677 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 9700 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 9755 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 9775 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 9782 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 9794 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 9798 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 9805 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 9808 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9809 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9811 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9814 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9816 veicoli

153 FIAT Ulysse Van 2.0 JTD

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 100

Difetto: infiltrazione acqua valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 66 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 80 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 80 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 80 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 80 veicoli

154 LANCIA Phedra 2.0/2.2 JTD

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 14596

Difetto: infiltrazione acqua valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 8206 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 9299 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 9519 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 9939 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 10046 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 10090 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 10179 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 10462 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 10542 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 10556 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 10559 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 10631 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 10639 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 10662 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10675 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10683 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10685 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10692 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10694 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10700 veicoli

155 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2005/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 14442

Difetto: surriscaldamento parete cruscotto

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 9129 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10488 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 10679 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10889 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 10933 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 10960 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 10989 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 11005 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 11039 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 11055 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 11079 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 11089 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 11090 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 11097 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 11102 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 11113 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 11115 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11116 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11121 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11123 veicoli

156 FIAT Ducato autovettura

Periodo di produzione: giugno 2004/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 278

Difetto: sensore tachimetrico non conforme

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 151 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 178 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 179 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 179 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 179 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 179 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 179 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 184 veicoli

157 FIAT Multipla Van 1.9 Multijet fase 4 autocarro

Periodo di produzione: settembre 2005/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 243

Difetto: riparo calore sotto scocca non conforme

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 183 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 205 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 220 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 220 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 220 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 220 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 220 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 220 veicoli

158 FIAT Multipla Van 1.9 Multijet fase 4 autovettura

Periodo di produzione: settembre 2005/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 11501

Difetto: riparo calore sotto scocca non conforme

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 9189 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 10087 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 10236 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 10440 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 10486 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 10502 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 10536 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 10549 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 10564 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 10572 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 10584 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 10599 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 10605 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 10613 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10616 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10620 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10625 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10627 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10627 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10629 veicoli

159 FIAT Stilo SW Uproad autovettura

Periodo di produzione: marzo 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 574

Difetto: mancata conformità cerchi ruote

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 502 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 527 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 547 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 547 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 547 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 547 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 547 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 547 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 547 veicoli

160 FIAT Bravo autovettura

Periodo di produzione: dicembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1818

Difetto: mancata conformità centralina air bag

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1192 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1517 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1586 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1689 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1745 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1745 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1745 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1745 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1745 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1745 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1745 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1745 veicoli

161 FIAT Bravo autovettura

Periodo di produzione: gennaio 2007/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 2037

Difetto: mancata conformità tergicristallo anteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1377 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1721 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1799 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1916 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1936 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1945 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1960 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1969 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1970 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1972 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1972 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1972 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1972 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1972 veicoli

162 ALFA ROMEO GT

Periodo di produzione: novembre 2005/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 1817

Difetto: interferenza tubazione carburante/corpo filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1424 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1571 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1603 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1618 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1644 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1644 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1644 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1645 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1645 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1646 veicoli

163 ALFA ROMEO 147 autovettura

Periodo di produzione: novembre 2005/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 3803

Difetto: interferenza tubazione carburante/corpo filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 2645 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 3001 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 3042 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3073 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 3080 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 3086 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 3100 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3132 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3138 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3139 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3140 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3140 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3141 veicoli

164 ALFA ROMEO 156 autovettura

Periodo di produzione: novembre 2005/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 374

Difetto: interferenza tubazione carburante/corpo filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 297 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 332 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 349 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 349 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 349 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 349 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 349 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 349 veicoli

167 ALFA ROMEO 159 4x4

Periodo di produzione: marzo 2005/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 216

Difetto: perdita olio coperchio cambio velocità

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 149 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 188 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 194 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 196 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 200 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 202 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 202 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 202 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 202 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 202 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 202 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 202 veicoli

168 ALFA ROMEO Brera/Spyder 4x4

Periodo di produzione: marzo 2005/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 573

Difetto: perdita olio coperchio cambio velocità

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 317 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 450 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 471 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 499 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 509 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 521 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 522 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 522 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 522 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 522 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 523 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 523 veicoli

169 FIAT Scudo autocarro

Periodo di produzione: gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 189

Difetto: rumorosità in marcia

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 94 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 137 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 160 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 172 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 183 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 183 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 183 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 183 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 183 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 183 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 183 veicoli

170 FIAT Bravo

Periodo di produzione: maggio 2007/giugno 2007

Numero veicoli da richiamare: 7665

Difetto: rumorosità barra stabilizzatrice

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 4003 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 6680 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 6947 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 7263 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 7289 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 7303 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 7344 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 7346 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7347 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7348 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7348 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7349 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7350 veicoli

171 FIAT Ducato X2/50 cerchi 15”

Periodo di produzione: luglio 2007/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 482

Difetto: mancata conformità valvole gonfiaggio pneumatici

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 286 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 364 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 422 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 427 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 429 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 435 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 436 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 438 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 445 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 449 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 454 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 454 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 456 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 458 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 458 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 458 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 458 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 458 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 458 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 458 veicoli

172 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: mancata conformità cerchi ruote 15"

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli

173 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: agosto 2007/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 1582

Difetto: mancata conformità semiassi

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 1234 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1234 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1414 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1439 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1452 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1453 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1453 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1453 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1453 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1453 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1453 veicoli

174 FIAT Grande Punto

Periodo di produzione: marzo 2006/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 23126

Difetto: irregolare conformazione albero sterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 16948 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 18501 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 19199 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 19380 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 19486 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 19590 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 19629 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 19659 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 19669 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 19687 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 19725 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 19732 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 20711 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 20921 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 20985 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 20994 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20999 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 21006 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 21011 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 21012 veicoli

175 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 16889

Difetto: infiltrazione acqua motorino tergilcristallo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 11167 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 13570 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15024 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 15335 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 15444 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 15597 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 15662 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 15739 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 15787 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 15968 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 16013 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 16068 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 16124 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 16148 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 16180 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 16194 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 16202 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 16211 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 16226 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 16233 veicoli

176 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: maggio 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 24402

Difetto: insufficiente lubrificazione scatola guida

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 15954 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 19142 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 21093 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 21515 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 21654 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 21865 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 21947 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 22119 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 22220 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 22436 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 22500 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 22569 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 22654 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 22685 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 22718 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 22733 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 22745 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 22755 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 22772 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 22783 veicoli

177 FIAT Idea

Periodo di produzione: dicembre 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 21123

Difetto: rumorosità anteriore con innesco possibile rottura saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 15458 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 16413 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 16982 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 17075 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 17113 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 17172 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 17199 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 17222 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 17233 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 17242 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 17260 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 17266 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 17271 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 17274 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 17283 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 17291 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 17295 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 17295 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 17297 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 17299 veicoli

178 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: dicembre 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 40435

Difetto: rumorosità anteriore con innesco possibile rottura saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 28054 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 29861 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 31308 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 31565 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 31673 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 31817 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 31938 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 31947 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 31975 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 32011 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 32022 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 32039 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 32045 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 32059 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 32061 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 32068 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 32073 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 32081 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 32083 veicoli

179 LANCIA Musa

Periodo di produzione: dicembre 2004/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 18260

Difetto: rumorosità anteriore con innesco possibile rottura saldatura traversa anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 13654 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 14523 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15101 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 15181 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 15230 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 15285 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 15304 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 15333 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 15342 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 15360 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 15369 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 15378 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 15385 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 15390 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 15393 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 15394 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 15397 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 15399 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 15404 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15407 veicoli

180 LANCIA Musa 1.3 Mjet con DPF

Periodo di produzione: marzo 2006/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 710

Difetto: riparo calore serbatoio carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 576 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 620 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 651 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 663 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 663 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 663 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 663 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 663 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 663 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 663 veicoli

181 FIAT Idea 1.3 Mjet con DPF, autocarro

Periodo di produzione: gennaio 2006/luglio 20075

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: riparo calore serbatoio carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11235 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5 veicoli

182 FIAT Idea 1.3 Mjet con DPF, autovettura

Periodo di produzione: gennaio 2006/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 2771

Difetto: riparo calore serbatoio carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 2317 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 2442 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2560 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 2577 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2599 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2600 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2600 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2600 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2600 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2600 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2600 veicoli

183 ALFA ROMEO 147/GT/159

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 1093

Difetto: possibili anomalie sistema frenante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 979 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 996 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1038 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1052 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1052 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1052 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1052 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1052 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1052 veicoli

184 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: ottobre/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 760

Difetto: possibili anomalie sistema frenante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 669 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 691 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 720 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 724 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 728 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 728 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 728 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 729 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 729 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 729 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 729 veicoli

185 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 1464

Difetto: possibili anomalie sistema frenante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 890 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 1039 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1194 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1264 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1285 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1304 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1354 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1355 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1356 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1358 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1358 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1359 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1359 veicoli

186 FIAT Bravo/Grande Punto/Multipla/Panda/Punto/Seicento/Stilo; tutte
autovettura/autocarro

Periodo di produzione: ottobre2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 20799

Difetto: possibili anomalie sistema frenante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 18224 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 18894 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 19143 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 19660 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 19738 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 19809 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 20173 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 20180 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 20181 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20183 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 20184 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20185 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 20186 veicoli

188 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 368

Difetto: mancata accensione luci ingombro

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 173 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 207 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 245 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 261 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 269 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 285 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 293 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 300 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 302 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 311 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 314 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 316 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 318 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 318 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 320 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 320 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 320 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 320 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 321 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 321 veicoli

189 FIAT Ducato autovettura/autocarro

Periodo di produzione: dicembre 2002/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 1349

Difetto: mancanza fusibile protezione alimentazione metano

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 639 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 928 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1024 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1041veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1044 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1050 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1080 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1080 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1080 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1081 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1081 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1082 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1082 veicoli

190 FIAT Doblò 1.6 Bypower

Periodo di produzione: settembre 2007/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 184

Difetto: possibile perdita gas regolatore pressione metano

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 92 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 125 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 166 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 169 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 170 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 172 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 173 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 173 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 173 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 173 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 173 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 173 veicoli

192 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: gennaio 2008/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: mancata conformità attacchi cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 17 veicoli

193 FIAT Bravo 1.6 Multijet 105/120 cv

Periodo di produzione: febbraio 2008/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 2643

Difetto: tubazione sovrappressione Wast Gate non conforme

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 2202 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2469 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 2515 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 2536 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2567 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2569 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2569 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2569 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2569 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2569 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2569 veicoli

194 FIAT Sedici 1.6 bz

Periodo di produzione: novembre 2005/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 4940

Difetto: mancata conformità tubazione centrale scarico

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 3738 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4319 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 4391 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 4410 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 4426 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 4437 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 4449 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 4457 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4461 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 4468 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4469 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4471 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4472 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4476 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4477 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4477 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4480 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4481 veicoli

196 FIAT Bravo

Periodo di produzione: giugno 2007

Numero veicoli da richiamare: 761

Difetto: saldatura mensole fissaggio ponte non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 572 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 656 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 684 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 684 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 684 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 685 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 685 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 686 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 686 veicoli

197 FIAT Grande Punto autovettura

Periodo di produzione: dicembre 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 97171

Difetto: possibile interferenza cablaggio riscaldatore/staffa mobiletto plancia

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 69722 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 75939 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 83635 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 88902 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 90955 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 91779 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 92011 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 92096 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 92172 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 92224 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 92231 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 93406 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 93458 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 93516 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 93520 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 93523 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 93525 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 93528 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 93530 veicoli

198 FIAT Grande Punto autocarro

Periodo di produzione: dicembre 2006/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 4875

Difetto: possibile interferenza cablaggio riscaldatore/staffa mobiletto plancia

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 3160 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 3942 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 4181 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 4376 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 4492 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 4532 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 4549 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 4554 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4557 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 4564 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4564 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4609 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4612 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4614 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4614 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4616 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4616 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4616 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4616 veicoli

199 FIAT Linea/Albea/Grande Punto/Idea/500 Mot 1.2-1.48V Evo

Periodo di produzione: luglio 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 2547

Difetto: possibile mancata conformità collettore benzina

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 2434 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 2461 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2498 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2498 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2498 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2498 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2498 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2498 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2498 veicoli

200 LANCIA Ypsilon/Musa 1.2-1.48V Evo

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 137

Difetto: possibile mancata conformità collettore benzina

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 131 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 135 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 135 veicoli

201 FIAT Grande Punto van 1.2-1.48V Evo-1.48V EVO CNG autocarro

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: possibile mancata conformità collettore benzina

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14 veicoli

202 FIAT Doblò 1.2-1.48V Evo autovettura

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: possibile mancata conformità collettore benzina motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 31 dicembre 2012, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14 veicoli

203 FIAT Grande Punto autovettura

Periodo di produzione: luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 56

Difetto: mancata conformità molle ammortizzatori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 55 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 55 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 55 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 55 veicoli

204 FIAT Punto 1.28V Natural Power autovettura/autocarro

Periodo di produzione: giugno 2008/novembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 1995/166

Difetto: possibile interferenza cavo positivo batteria/staffa metallica

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 1720 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1866 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1909 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1940 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1957 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1957 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1957 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1957 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1957 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1958 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1958 veicoli

206 FIAT Stilo 1.8 Bz/Abarth

Periodo di produzione: inizio/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 5830

Difetto: possibile non conformità scatola guida

Inizio campagna di richiamo: aprile 2004

Al 30 giugno 2009, risanati 4688 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 4694 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 4700 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4712 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4714 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4714 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4714 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4714 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4714 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4714 veicoli

207 FIAT Doblò autovettura

Periodo di produzione: giugno 2008/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 44

Difetto: fuoriuscita tamponi sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 43 veicoli

209 FIAT 500 freni posteriori a tamburo

Periodo di produzione: settembre 2008/febbraio 2009

Numero veicoli da richiamare: 24579

Difetto: possibile allentamento viti fissaggio piatto porta ganasce

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 15477 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 22461 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 23098 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 23404 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 23489 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 23547 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 23567 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 23589 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 23629 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 23635 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 23651 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 23656 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 23661 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 23665 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 23668 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 23672 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 23678 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 23679 veicoli

210 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: gennaio 2009

Numero veicoli da richiamare: 61

Difetto: mancata conformità pompa freni

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 56 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 60 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 60 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 60 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 60 veicoli

212 LANCIA Phedra 2.0 JTD 16 v

Periodo di produzione: marzo 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 4558

Difetto: mancata conformità servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 31 dicembre 2012, risanati 3590 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3617 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3624 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3636 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3642 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3646 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3651 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3653 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3654 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3658 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3660 veicoli

213 FIAT Ulysse 2.0 JTD 16v

Periodo di produzione: gennaio 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 5267

Difetto: mancata conformità servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 31 dicembre 2012, risanati 4013 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 4043 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4049 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4064 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4066 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4076 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4078 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4080 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4081 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4084 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4085 veicoli

214 FIAT Scudo 2.0 JTD 16v autocarro

Periodo di produzione: febbraio 2007/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 19691

Difetto: mancata conformità servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 31 dicembre 2012, risanati 14825 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 15031 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 15071 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 16185 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 16275 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 16347 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 16364 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 16379 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 16393 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 16411 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 16419 veicoli

215 FIAT Punto/Idea/Panda/Palio autovettura-autocarro

Periodo di produzione: marzo 2009/maggio 2009

Numero veicoli da richiamare: 1881/229

Difetto: possibile trafilamento gasolio tubo ricircolo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 1647 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1712 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1922 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1951 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1981 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1982 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1983 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1983 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1984 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1915 veicoli

216 LANCIA Musa

Periodo di produzione: marzo 2009/aprile 2009

Numero veicoli da richiamare: 111

Difetto: possibile trafilamento gasolio tubo riciclo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 76 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 94 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 95 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 99 veicoli

218 FIAT PANDA autovettura/autocarro

Periodo di produzione: gennaio 2009

Numero veicoli da richiamare: 246/27

Difetto: liquido freni non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 212 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 252 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 252 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 252 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 252 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 252 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 252 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 252 veicoli

219 FIAT Grande Punto autovettura

Periodo di produzione: luglio 2006/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 228301

Difetto: possibile non conformità serraggio albero sterzo/EPS

Inizio campagna di richiamo: novembre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 144625 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 182562 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 204676 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 210710 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 212246 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 212706 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 213185 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 213479 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 213551 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 216194 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 216395 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 216625 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 216639 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 216658 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 216674 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 216693 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 218709 veicoli

220 FIAT Grande Punto van

Periodo di produzione: luglio 2006/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 12177

Difetto: possibile non conformità serraggio albero sterzo/EPS

Inizio campagna di richiamo: novembre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 6633 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 8824 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 10045 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 10495 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 10644 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 10670 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 10716 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 10759 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 10759 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 10982 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10999 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 11011 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 11011 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11014 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11015 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 11020 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11021 veicoli

221 FIAT Punto Evo autovettura

Periodo di produzione: ottobre 2009/novembre 2009

Numero veicoli da richiamare: 5091

Difetto: possibile malfunzionamento air bag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 3502 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 4448 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 4718 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 4938 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 4957 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4976 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 4980 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4982 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 5014 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5018 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 5020 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5020 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5020 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5020 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5020 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5021 veicoli

222 ALFA ROMEO 147

Periodo di produzione: luglio 2007/gennaio 2010

Numero veicoli da richiamare: 601

Difetto: possibile malformazione pneumatici PZero

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

Al 30 giugno 2010, risanati 324 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 454 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 465 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 497 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 500 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 501 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 501 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 501 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 503 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 503 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 503 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 503 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 503 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 503 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 504 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 504 veicoli

224 FIAT Scudo autocarro

Periodo di produzione: marzo 2007/luglio 2009

Numero veicoli da richiamare: 1114

Difetto: ossidazione ganasce freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 786 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 878 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 931 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 941 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 947 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 953 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 955 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 964 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 965 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 967 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 967 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 968 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 968 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 969 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 969 veicoli

225 FIAT Scudo autocarro

Periodo di produzione: febbraio 2006/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 15506

Difetto: interferenza tubo carburante/coperchio insonorizzazione motore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 9278 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 11360 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 12818 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 12966 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 13092 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 13176 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 13196 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 13654 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 13691 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 13725 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 13735 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 13746 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13751 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13759 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13761 veicoli

226 FIAT Punto Evo autovettura 1.4 BZ 16v 105 CV

Periodo di produzione: gennaio 2009/gennaio 2010

Numero veicoli da richiamare: 137

Difetto: possibile presenza pneumatici errati

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 30 giugno 2010, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 125 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 133 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 136 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 136 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 136 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 136 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 137 veicoli

227 FIAT Ulysse Autovettura

Periodo di produzione: luglio 2007/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 1611

Difetto: possibile spegnimento luci in marcia

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 982 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1121 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1285 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1297 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1318 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1332 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1334 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1336 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1336 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1339 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1339 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1340 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1340 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1342 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1342 veicoli

228 FIAT Ulysse van/Scudo

Periodo di produzione: febbraio 2006/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 16600

Difetto: possibile spegnimento luci in marcia

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 9279 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 11071 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 12905 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 13069 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 13259 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 13325 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 13351 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 13934 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 13959 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 14013 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14025 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14040 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14049 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14062 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14064 veicoli

229 LANCIA Phedra

Periodo di produzione: luglio 2007/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 1521

Difetto: possibile spegnimento luci in marcia

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 1016 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1121 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1224 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1239 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1259 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1266 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1269 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1277 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1279 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1280 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1282 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1283 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1283 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1284 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1284 veicoli

230 FIAT 500 1.3 Multijet

Periodo di produzione: febbraio 2010/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 899

Difetto: possibile anomalia fissaggio pompa comando frizione

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 737 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 800 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 832 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 844 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 850 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 851 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 853 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 855 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 855 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 855 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 857 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 857 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 857 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 859 veicoli

231 ABARTH 500

Periodo di produzione: gennaio 2010/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 381

Difetto: possibile anomalia fissaggio pompa comando frizione

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 311 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 325 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 333 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 345 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 346 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 346 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 346 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 348 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 349 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 349 veicoli

232 FIAT Panda autovettura/van

Periodo di produzione: dicembre 2008/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare: 27894/97

Difetto: possibile anomalia tubazione GPL

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 25742 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 26303 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 26919 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 27003 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 27065 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 27111 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 27129 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 27158 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 27169 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 27175 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 27179 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 27183 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 27186 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 27275 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 27282 veicoli

233 FIAT Sedici

Periodo di produzione: giugno 2010

Numero veicoli da richiamare: 30

Difetto: attacco staffa pedale freno non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 21 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 26 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 26 veicoli

234 FIAT 500/Panda

Periodo di produzione: giugno 2010

Numero veicoli da richiamare: 319

Difetto: vite fissaggio cardano superiore albero sterzo non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 274 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 287 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 299 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 316 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 316 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 316 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 316 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 316 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 316 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 316 veicoli

236 FIAT Doblò Panorama

Periodo di produzione: aprile 2010/giugno 2010

Numero veicoli da richiamare: 24

Difetto: dischi freno anteriori non idonei

Inizio campagna di richiamo: agosto 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 23 veicoli

237 FIAT Doblò cargo e Combi

Periodo di produzione: agosto 2009/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare: 1438

Difetto: possibile non conformità barra stabilizzatrice

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 985 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1147 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1257 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1283 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1313 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1325 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1327 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1331 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1331 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1332 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1332 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1333 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1334 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1334 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1334 veicoli

238 FIAT Doblò Panorama

Periodo di produzione: dicembre 2009/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare: 813

Difetto: possibile non conformità barra stabilizzatrice

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 572 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 679 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 753 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 774 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 781 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 786 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 786 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 789 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 789 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 789 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 789 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 789 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 789 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 789 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 789 veicoli

239 FIAT Doblò autocarro

Periodo di produzione: luglio 2010/agosto 2010

Numero veicoli da richiamare: 77

Difetto: mancata conformità montanti ruote anteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 74 veicoli

241 LANCIA Ypsilon Mjet Euro 5 senza Start/Stop

Periodo di produzione: novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 35

Difetto: mancata conformità centralina controllo motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 34 veicoli

242 FIAT Panda/500 autovettura; Panda autocarro

Periodo di produzione: settembre 2009/dicembre 2009

Numero veicoli da richiamare: 921

Difetto: mancata conformità albero intermedio sterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 719 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 779 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 793 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 803 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 809 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 810 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 812 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 812 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 812 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 812 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 813 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 813 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 815 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 815 veicoli

243 FIAT Panda van Mjet Euro 5 senza Start/Stop; Panda autovettura

Periodo di produzione: novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 591

Difetto: mancata conformità centralina controllo motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 443 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 497 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 517 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 546 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 553 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 553 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 553 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 553 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 553 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 553 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 553 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 553 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 557 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 557 veicoli

245 FIAT Grande Punto/Punto Evo/Punto Classic/Bravo/Idea/Panda: con doppia alimentazione BZ/GPL

Periodo di produzione: giugno 2008/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare: 27126

Difetto: possibile non conformità riduttore pressione GPL

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 23710 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 24173 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 24687 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 24938 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 24985 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 25720 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 25754 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 25765 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 25775 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 25781 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 25793 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 25797 veicoli

246 FIAT Scudo 2.0 JTD autocarro

Periodo di produzione: gennaio 2010/novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 51

Difetto: possibile non conformità lay-out tubo carburante e software centralina motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 49 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 49 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 49 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 49 veicoli

247 FIAT Grande Punto/Punto Evo autovettura

Periodo di produzione: luglio 2009/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare: 74044

Difetto: possibile non conformità ABS

Inizio campagna di richiamo: marzo 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 65078 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 66295 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 67055 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 67605 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 67688 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 69778 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 69892 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 69988 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 70017 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 70040 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 70055 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 70081 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 70088 veicoli

248 FIAT Grande Punto/Punto Evo autocarro

Periodo di produzione: luglio 2009/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare: 2490

Difetto: possibile non conformità ABS

Inizio campagna di richiamo: marzo 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 1905 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1957 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1998 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2028 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2035 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2042 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2042 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2045 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2045 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2046 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2047 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2048 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2048 veicoli

249 ALFA ROMEO Giulietta

Periodo di produzione: febbraio 2010/maggio 2010

Numero veicoli da richiamare: 655

Difetto: possibile non conformità bracci oscillanti sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 602 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 619 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 631 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 632 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 633 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 633 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 634 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 636 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 636 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 640 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 640 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 640 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 640 veicoli

251 LANCIA Ypsilon/Musa con doppia alimentazione BZ/GPL

Periodo di produzione: marzo 2009/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare: 3813

Difetto: possibile non conformità riduttore pressione G.P.L.

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 3394 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 3456 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3518 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3550 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3554 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3561 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3562 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3568 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3570 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3570 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3571 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3573 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3573 veicoli

253 FIAT Ducato X2/50 autocarro

Periodo di produzione: inizio/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 68405

Difetto: possibile rottura sistema sollevamento ruota di scorta

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 11710 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 28106 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 38415 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 41800 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 42740 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 46728 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 47377 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 47840 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 47981 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 48104 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 48235 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 48417 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 48473 veicoli

254 FIAT Doblò panorama quadro strumenti comfort autovettura

Periodo di produzione: luglio 2009/giugno 2011

Numero veicoli da richiamare: 1622

Difetto: possibile riattivazione spontanea airbag passeggero dopo disattivazione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 1018 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1209 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1365 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1425 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1432 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1441 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1444 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1447 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1450 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1450 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1454 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1458 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1459 veicoli

255 FIAT Doblò cargo quadro strumenti comfort

Periodo di produzione: luglio 2009/giugno 2011

Numero veicoli da richiamare: 1751

Difetto: possibile riattivazione spontanea airbag passeggero dopo disattivazione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 814 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1220 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1451 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1526 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1532 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1545 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1556 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1562 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1563 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1565 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1571 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1575 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1575 veicoli

256 FIAT Scudo/Ulysse van

Periodo di produzione: marzo 2010/febbraio 2011

Numero veicoli da richiamare: 5214

Difetto: possibile interferenza cablaggio elettropompa servosterzo/bordo
passaruota

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 3229 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 4076 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4481 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 4621 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4633 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4673 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4676 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4692 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4694 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4699 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4702 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4709 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4714 veicoli

257 FIAT Scudo autocarro 2.0 Jtd, 16V, 120CV

Periodo di produzione: maggio 2011

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: possibile perdita olio albero camme motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18 veicoli

258 FIAT Ulysse autovettura

Periodo di produzione: febbraio 2010/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 488

Difetto: possibile interferenza cablaggio elettropompa servosterzo/bordo
passaruota

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 309 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 388 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 410 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 421 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 421 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 423 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 423 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 424 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 425 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 425 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 425 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 425 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 425 veicoli

259 LANCIA Phedra

Periodo di produzione: febbraio 2010/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 902

Difetto: possibile interferenza cablaggio elettropompa servosterzo/bordo
passaruota

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 441 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 616 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 709 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 728 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 731 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 733 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 739 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 740 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 740 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 742 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 743 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 743 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 745 veicoli

260 FIAT Punto Evo autovettura

Periodo di produzione: settembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 17

Difetto: erronea indicazione indice velocità pneumatico ruota scorta

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 12 veicoli

261 LANCIA Nuova Ypsilon

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2011

Numero veicoli da richiamare: 14423

Difetto: possibile danneggiamento cavo ABS; necessità sostituzione fusibile bobine iniettori nei motori 1.2

Inizio campagna di richiamo: novembre 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 11048 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 12783 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 13414 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 13800 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 13992 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 14044 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 14075 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14077 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14086 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14115 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14125 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14134 veicoli

262 FIAT Sedici autovettura

Periodo di produzione: novembre 2011/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 118

Difetto: possibile non corretto fissaggio colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 108 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 110 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 110 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 110 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 110 veicoli

263 FIAT Punto autocarro

Periodo di produzione: dicembre 2011/febbraio 2012

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: possibile non conformità assale posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19 veicoli

264 FIAT Doblò autocarro

Periodo di produzione: marzo 2011/dicembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 100

Difetto: staffe fissaggio cassone/telaio non conformi

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 72 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 82 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 84 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 88 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 90 veicoli

265 LANCIA Delta T.T.

Periodo di produzione: maggio 2010/ottobre 2011

Numero veicoli da richiamare: 84

Difetto: possibile non corretto serraggio albero sterzo

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 70 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 70 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 72 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 73 veicoli

266 FIAT Bravo T.T. autovettura

Periodo di produzione: settembre 2010/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare: 205

Difetto: possibile non corretto serraggio albero sterzo

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 151 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 174 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 178 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 180 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 181 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 181 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 181 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 181 veicoli

267 FIAT Doblò/Qubo autovettura

Periodo di produzione: aprile 2012

Numero veicoli da richiamare: 44

Difetto: possibile perdita olio idroguida

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 43 veicoli

269 FIAT Punto autocarro 1.4C.N.G.

Periodo di produzione: febbraio 2012/aprile 2012

Numero veicoli da richiamare: 10

Difetto: possibile errato montaggio molle sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9 veicoli

270 LANCIA Thema T.T.

Periodo di produzione: gennaio 2011/dicembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 558

Difetto: possibile interruzione alimentazione ABS/ESC

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 333 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 505 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 528 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 545 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 546 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 549 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 549 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 549 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 549 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 552 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 552 veicoli

272 FIAT Doblò autovettura/autocarro

Periodo di produzione: settembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: interferenza tubazione alimentazione metano

Inizio campagna di richiamo: settembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 12 veicoli

273 FIAT Doblò autocarro 1.6 mjt 105 CV

Periodo di produzione: dicembre 2011/settembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 50

Difetto: applicati pneumatici di misura diversa

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 39 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 44 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 47 veicoli

275 FIAT 500/Punto/Qubo/Doblò Panorama

Periodo di produzione: giugno 2012/settembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 205

Difetto: tubazione depressore servofreno non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 166 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 177 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 185 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 186 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 186 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 187 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 187 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 187 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 187 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 188 veicoli

276 FIAT Doblò/Cargo/Fiorino

Periodo di produzione: luglio 2012/agosto 2012

Numero veicoli da richiamare: 490

Difetto: tubazione depressore servofreno a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 326 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 349 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 382 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 387 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 392 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 393 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 432 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 433 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 434 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 434 veicoli

277 LANCIA Thema c.a. otto marce

Periodo di produzione: febbraio 2011/luglio 2012

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: software centralina motore e cambio non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 20 veicoli

278 FIAT Ducato X2/50 autocarro

Periodo di produzione: febbraio 2011/novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 219

Difetto: possibile interferenza tubazione idroguida/vite fissaggio riparo
sottomotore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 56 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 98 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 132 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 144 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 159 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 163 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 165 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 166 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 170 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 170 veicoli

279 ALFA ROMEO Mi.To. 1.4, 135 cv Multiair Euro 5

Periodo di produzione: maggio 2011/maggio 2012

Numero veicoli da richiamare: 14

Difetto: possibile applicazione pneumatici misura errata

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

281 FIAT 500L 1.6 M Jet

Periodo di produzione: gennaio 2012/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 312

Difetto: possibile non conformità staffa pompa A.C.

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 218 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 271 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 286 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 294 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 296 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 296 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 296 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 298 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 299 veicoli

282 ALFA ROMEO 8C Competizione

Periodo di produzione: dicembre 2007/febbraio 2009

Numero veicoli da richiamare: 72

Difetto: possibile non conformità tiranti sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 72 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 72 veicoli

283 LANCIA Thema TT

Periodo di produzione: maggio 2011/dicembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 1094

Difetto: connessione cablaggio air bag anteriori labile

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

Al 31 dicembre 2013, risanati 488 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 948 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1001 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1030 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1035 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1039 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1043 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1051 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1060 veicoli

284 FIAT Scudo T.T.

Periodo di produzione: giugno 2011/novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 43

Difetto: possibile non conformità installazione albero sterzo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 30 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 31 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 35 veicoli

286 LANCIA Voyager

Periodo di produzione: marzo 2012/giugno 2013

Numero veicoli da richiamare: 58

Difetto: non conformità software centralina airbag

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 48 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 52 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 52 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 56 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 56 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 56 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 56 veicoli

287 FIAT Punto autovettura

Periodo di produzione: ottobre 2013/novembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 356

Difetto: mancata conformità leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 261 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 286 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 313 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 317 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 321 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 324 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 325 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 328 veicoli

288 FIAT Scudo T.T. Autocarro

Periodo di produzione: luglio 2013/dicembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 507

Difetto: mancato funzionamento tergicristallo anteriore; dischi freno anteriori non conformi

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 237 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 311 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 368 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 379 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 402 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 419 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 424 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 431 veicoli

289 FIAT Ducato X2/50 2.3 multijet

Periodo di produzione: marzo 2014/maggio 2014

Numero veicoli da richiamare: 102

Difetto: possibile fessurazione tubo ricircolo gasolio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2014

290 LANCIA Voyager autovettura

Periodo di produzione: febbraio 2011/ottobre 2013

Numero veicoli da richiamare: 2386

Difetto: possibile surriscaldamento comando deflettori posteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 1125 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1778 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1851 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1898 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1929 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1965 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1996 veicoli

292 FIAT 500L

Periodo di produzione: febbraio 2012/agosto 2014

Numero veicoli da richiamare: 1495

Difetto: possibile non conformità airbag protezione ginocchia

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 1191 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1277 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1321 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1366 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1387 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1396 veicoli

294 FIAT Scudo 1.6 Mjet 90CV Euro 5

Periodo di produzione: giugno 2011/aprile 2014

Numero veicoli da richiamare: 1360

Difetto: possibile trafilamento gasolio tubo ritorno iniettori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 744 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 794 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 831 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 853 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 875 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 878 veicoli

296 FIAT Panda/500

Periodo di produzione: settembre 2014/novembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 4640

Difetto: tiranti ancoraggio cinture sicurezza anteriori non conformi

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 2615 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3066 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3505 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3742 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3969 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4022 veicoli

297 ABARTH 500

Periodo di produzione: settembre 2014/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: tiranti ancoraggio cinture sicurezza anteriori non conformi

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 20 veicoli

298 FIAT Sedici

Periodo di produzione: luglio 2014

Numero veicoli da richiamare: 47

Difetto: staffa sostegno serbatoio carburante non conforme

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 24 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 31 veicoli

299 ALFA ROMEO 2.0 mjt cambio TCT

Periodo di produzione: giugno 2010/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare: 3101

Difetto: possibile interferenza cablaggio elettropompa/staffa DPF

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 1814 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2322 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2483 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2542 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2624 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2636 veicoli

301 FIAT 500 X

Periodo di produzione: febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare: 10

Difetto: fissaggio scatola sterzo/traversa non conforme

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9 veicoli

304 FIAT Scudo autocarro

Periodo di produzione: settembre 2012/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 7334

Difetto: possibile presenza aria circuito combustibile

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 3986 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4999 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5256 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5295 veicoli

305 FIAT Ducato autocarro

Periodo di produzione: ottobre 2014/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare: 9197

Difetto: possibile disabilitazione ABS/air-bagT.

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 4693 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 8059 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9758 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9961 veicoli

306 FIAT Doblò cargo

Periodo di produzione: ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 36

Difetto: leva comando freno a mano non conforme

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 17 veicoli

308 FIAT Panda Van

Periodo di produzione: giugno 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 2321

Difetto: possibili erronee indicazioni libretto uso/manutenzione cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 2265 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2286 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2288 veicoli

309 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: giugno 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 49158

Difetto: possibile erronee indicazioni libretto uso/manutenzione cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 45175 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 47283 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 47502 veicoli

310 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: settembre 2015/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 11002

Difetto: possibile erronee indicazioni libretto uso/manutenzione cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 9836 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10138 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10259 veicoli

311 FIAT Nuova Tipo autovettura

Periodo di produzione: settembre 2015/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1234

Difetto: possibile mancato funzionamento tergicristallo anteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1021 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1177 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1194 veicoli

312 FIAT 500 elettrica

Periodo di produzione: ottobre 2012/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: possibile perdita di forza motrice causa difettosa programmazione modulo inverter (PIM)

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18 veicoli

313 FIAT 500

Periodo di produzione: dicembre 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 2176

Difetto: guida sedile anteriore destro non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 1528 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1665 veicoli

314 FIAT Nuova Tipo HB 1.6 Mjet Euro 6

Periodo di produzione: novembre 2015/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 22

Difetto: mancata conformità dischi freno anteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 22 veicoli

315 FIAT Scudo

Periodo di produzione: maggio 2016

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: airbag lato conducente non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5 veicoli

316 FIAT Arbarth

Periodo di produzione: dicembre 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 180

Difetto: possibile non conformità guide sedile anteriore destro

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 123 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 133 veicoli

317 ALFA ROMEO Giulia

Periodo di produzione: marzo 2016/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 456

Difetto: mancata conformità centralina freni

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 367 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 412 veicoli

318 FIAT Doblò Cargo

Periodo di produzione: luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: barra stabilizzatrice anteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2 veicoli

319 FIAT Doblò Panorama

Periodo di produzione: luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: barra stabilizzatrice anteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

320 LANCIA Thema

Periodo di produzione: marzo 2011/maggio 2014

Numero veicoli da richiamare: 67

Difetto: possibile malfunzionamento cambio in posizione “stazionamento” con motore in funzione

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 51 veicoli

321 FIAT 500

Periodo di produzione: settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 321

Difetto: ganasce freni posteriori non conformi

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 291 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 308 veicoli

322 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: agosto 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 1226

Difetto: mancata attivazione TPMS

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 1094 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1146 veicoli

323 FIAT Nuova Tipo

Periodo di produzione: ottobre 2015/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 20014

Difetto: possibile interfaccia cablaggi air-bag/volante e conseguente corto circuito

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 16882 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18013 veicoli

324 ALFA ROMEO Mito/Giulietta

Periodo di produzione: settembre 2010/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: modulo air-bag lato guida non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14 veicoli

325 FIAT Bravo

Periodo di produzione: settembre 2010/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: modulo air-bag lato guida non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5 veicoli

326 ALFA ROMEO Giulietta

Periodo di produzione: aprile 2016/maggio 2016

Numero veicoli da richiamare: 22

Difetto: mancata conformità centralina ABS

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19 veicoli

327 FIAT Ducato autocarro

Periodo di produzione: giugno 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 23

Difetto: non conformità balestre sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 16 veicoli

328 ALFA ROMEO Giulia

Periodo di produzione: marzo 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 92

Difetto: possibile scorretto serraggio semiassi differenziale

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 74 veicoli

329 FIAT Panda Van

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 478

Difetto: modulo airbag laterale anteriore non conforme

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 327 veicoli

330 FIAT Panda autovettura

Periodo di produzione: settembre 2016/novembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 131

Difetto: modulo airbag laterale anteriore non conforme

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 106 veicoli

331 FIAT 500X cambio automatico AT9

Periodo di produzione: novembre 2014/luglio 2015

Numero veicoli da richiamare: 251

Difetto: possibile mancata conformità cablaggio cambio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 186 veicoli

332 FIAT Ducato autocarro

Periodo di produzione: giugno 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: staffa attacco cinture sedili anteriori non conforme

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5 veicoli

333 LANCIA Voyager

Periodo di produzione: marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 17

Difetto: mancata conformità sensore portellone elettrico

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

334 FIAT Freemont

Periodo di produzione: maggio 2012/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare: 26293

Difetto: possibile trafilamento acqua nella centralina ABS

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 21210 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 22413 veicoli

335 FIAT Ducato 2.3 Multijet

Periodo di produzione: gennaio 2017

Numero veicoli da richiamare: 663

Difetto: possibile non conformità albero distribuzione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 624 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 638 veicoli

336 LANCIA Thema

Periodo di produzione: aprile 2014

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: fissaggio albero trasmissione anteriore non conforme

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

337 FIAT 500X

Periodo di produzione: dicembre 2016/gennaio 2017

Numero veicoli da richiamare: non accertato

Difetto: possibile non segnalata insufficiente pressione pneumatici

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

338 FIAT 500

Periodo di produzione: marzo 2017

Numero veicoli da richiamare: 26

Difetto: scatola sterzo non conforme

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanati 13 veicoli

339 ABARTH 500

Periodo di produzione: marzo 2017

Numero veicoli da richiamare: 11

Difetto: scatola sterzo non conforme

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8 veicoli

340 FIAT Ducato 2.3 Mjet SCR E6

Periodo di produzione: ottobre 2016/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare: 42

Difetto: possibile mancato montaggio TPMS

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanati 24 veicoli

341 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: marzo 2017

Numero veicoli da richiamare: 161

Difetto: mancata conformità pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 127 veicoli

342 LANCIA Thema

Periodo di produzione: marzo 2011/luglio 2012

Numero veicoli da richiamare: 2855

Difetto: possibile non conformità airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 1294 veicoli

343 FIAT HB/SW

Periodo di produzione: aprile 2017

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: possibile mancata conformità longheroni posteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 7 veicoli

344 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: settembre 2016/dicembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 7727

Difetto: possibile non conformità pretensionatori cinture sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 4695 veicoli

345 LANCIA Ypsilon

Periodo di produzione: novembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 887

Difetto: possibile non conformità saldatura gancio Isofix

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 380 veicoli

346 FIAT Punto autovettura

Periodo di produzione: maggio 2016/gennaio 2017

Numero veicoli da richiamare: 17028

Difetto: possibile non conformità pretensionatori anteriori

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 9960 veicoli

347 FIAT Punto autocarro

Periodo di produzione: maggio 2016/dicembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 632

Difetto: possibile non conformità pretensionatori anteriori

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 325 veicoli

348 LANCIA Flavia

Periodo di produzione: febbraio 2012/maggio 2013

Numero veicoli da richiamare: 314

Difetto: mancata conformità centralina air-bag

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 125 veicoli

349 FIAT Freemont

Periodo di produzione: luglio 2011/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare: 41655

Difetto: possibile non conformità lay-out cablaggio volante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 19978 veicoli

350 FIAT Ducato

Periodo di produzione: marzo 2017/giugno 2017

Numero veicoli da richiamare: non accertato

Difetto: misura pneumatici non conforme

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

- 351 FIAT Ducato
Periodo di produzione: febbraio 2016/luglio 2017
Numero veicoli da richiamare: 15701
Difetto: tubazione EGR non conforme
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017
Al 31 dicembre 2017, risanati 523 veicoli
- 352 LANCIA Ypsilon
Periodo di produzione: settembre 2017
Numero veicoli da richiamare: 61
Difetto: possibile non conformità pretensionatore cintura sicurezza posteriore centrale
Inizio campagna di richiamo: novembre 2017
- 353 FIAT 500L guida destra
Periodo di produzione: agosto 2012/settembre 2017
Numero veicoli da richiamare: 8
Difetto: possibile corto circuito cavo riscaldatore supplementare
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017
- 354 ALFA ROMEO Giulia Stelvio
Periodo di produzione: novembre 2017/dicembre 2017
Numero veicoli da richiamare: 108
Difetto: mancata conformità olio freni e frizione
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018
- 355 ALFA ROMEO Giulietta
Periodo di produzione: novembre 2017/dicembre 2017
Numero veicoli da richiamare: 61
Difetto: mancata conformità olio freni e frizione
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

356 FIAT 500 L

Periodo di produzione: luglio 2017/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 584

Difetto: possibile mancato isolamento calore tubazione scarico; possibile interferenza con tubazione combustibile

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

357 FIAT 500

Periodo di produzione: luglio 2017/agosto 2017

Numero veicoli da richiamare: 1543

Difetto: possibile blocco indicatore di velocità

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2018

N.B.: Campagne di richiamo 1 e 10 concluse al 20 giugno 2003.

Campagne di richiamo 2, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 22, 23 concluse al 03 marzo 2003.

Campagne di richiamo 3, 19, 20 concluse al 10 ottobre 2003

Campagne di richiamo 60, 61, concluse al 31 dicembre 2004

Campagne di richiamo 240, 252 concluse al 31 dicembre 2011

Campagne di richiamo 24, 28, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 63, 66, concluse al 30 giugno 2006

Campagne di richiamo 57, 76, 94 concluse al 30 dicembre 2006

Campagne di richiamo 17, 112, 116 concluse al 30 giugno 2007

Campagna di richiamo 71, conclusa al 31 dicembre 2007

Campagna di richiamo 71, conclusa al 31 dicembre 2007

Campagne di richiamo 77, 136, 166 concluse al 31 dicembre 2008

Campagna di richiamo 165, conclusa al 30 giugno 2009

Campagne di richiamo 111, 146, 205, 211 concluse al 31 dicembre 2009

Campagne di richiamo 195 conclusa al 30 giugno 2010

Campagne di richiamo 187, 191 concluse al 31 dicembre 2010

Campagne di richiamo 240, 252 concluse al 31 dicembre 2011

Campagne di richiamo 271, conclusa al 31 dicembre 2013

Campagne di richiamo 42, 64, 131, 217, 223, 235, 244, 250, 268, 274, 280 totalmente esaurite al 31 dicembre 2014

, Campagna di richiamo 307, conclusa al 30 giugno 2016
Campagne di richiamo 285, 291, 293, 295, 300, 302, 303 totalmente esaurite
al 31 dicembre 2016
Campagna di richiamo 208, conclusa al 30 giugno 2017

FORD

31 FOCUS C-Max/FOCUS coupè-cabriolet

Periodo di produzione: aprile 2008/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 7500

Difetto: possibile malfunzionamento servosterzo con perdita di olio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 5894 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 6584 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 6730 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanata 6785 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 6808 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 6836 veicoli

36 KA

Periodo di produzione: settembre 2009

Numero veicoli da richiamare: 25

Difetto: giunto piantone sterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

37 MONDEO/GALAXY/S-MAX

Periodo di produzione: marzo 2010/dicembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 1180

Difetto: possibili anomalie impianto elettrico (modulo BCM ii)

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 309 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 659 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 804 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1003 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1007 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1036 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1037 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1067 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1077 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1087 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1089 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1092 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1096 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1098 veicoli

40 FIESTA van senza airbag passeggero

Periodo di produzione: settembre 2008/maggio 2012

Numero veicoli da richiamare: 1780

Difetto: possibile distacco bullone anello D montante lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 363 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 836 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1093 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1134 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1247 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1286 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1300 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1309 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1319 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1325 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1325 veicoli

41 TRANSIT Connect

Periodo di produzione: giugno 2011/ottobre 2011

Numero veicoli da richiamare: 589

Difetto: possibile distacco tergicristalli anteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 262 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 383 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 414 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 457 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 467 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 471 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 479 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 480 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 481 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 481 veicoli

42 RANGER PX doppia cabina

Periodo di produzione: settembre 2011/maggio 2012

Numero veicoli da richiamare: 159

Difetto: possibile blocco fermo schienale sedile posteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 111 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 118 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 132 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 137 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 140 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 140 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 142 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 142 veicoli

47 FIESTA Diesel

Periodo di produzione: febbraio 2010/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 44887

Difetto: possibile infiltrazione umidità centralina candele

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 7933 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 28142 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 34855 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 35885 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 36212 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 36449 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 36572 veicoli

49 FIESTA

Periodo di produzione: settembre 2014/novembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 5619

Difetto: bloccaggio fibbie cinture sicurezza non conforme

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 2874 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4368 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4702 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4828 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4896 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4906 veicoli

50 FIESTA Diesel

Periodo di produzione: aprile 2010/dicembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 1003

Difetto: possibile installazione centralina candele non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 601 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 725 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 905 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 914 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 918 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 918 veicoli

51 ECOSPORT

Periodo di produzione: marzo 2014/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare: 682

Difetto: braccio longitudinale sospensione posteriore applicato non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 131 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 548 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 648 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 655 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

52 TRANSIT

Periodo di produzione: marzo 2015/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 131

Difetto: possibile rottura barra stabilizzatrice posteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 114 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 119 veicoli

53 ECOSPORT Diesel

Periodo di produzione: aprile 2013/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare: 1207

Difetto: tubazioni carburante non a norma, causa foratura per cariche elettrostatiche

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 804 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1052 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1076 veicoli

54 MONDEO/GALAXY/S-MAX/EDGE

Periodo di produzione: anni 2014/2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 3705

Difetto: possibile spegnimento fari LED adattivi

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1849 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2956 veicoli

Al 31 dicembre, risanati 3244 veicoli

55 FIESTA Diesel

Periodo di produzione: gennaio 2012/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 21389

Difetto: possibile infiltrazione acqua centralina candele e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 11804 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 16117 veicoli

Al 31 dicembre, risanati 17557 veicoli

56 FIESTA

Periodo di produzione: febbraio 2016/agosto 2016

Numero veicoli da richiamare: 90

Difetto: possibile non corretto serraggio cinture sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5 veicoli

57 FIESTA

Periodo di produzione: luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 90

Difetto: possibile distacco assale posteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 82 veicoli

58 TRANSIT Connect/TOURNEO Connect

Periodo di produzione: ottobre 2014/luglio 2015

Numero veicoli da richiamare: 31

Difetto: possibile non perfetta aderenza tetto panoramico/carrozzeria

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14 veicoli

59 RANGER doppia cabina

Periodo di produzione: marzo 2013/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 2372

Difetto: possibile malfunzionamento bloccaggio schienale sedile posteriore e rischio lesioni occupanti

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 534 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1405 veicoli

60 MUSTANG/FORD GT

Periodo di produzione: febbraio 2004/giugno 2012

Numero veicoli da richiamare: 37

Difetto: possibile attivazione anomala airbag lato guida rottura dispositivo gonfiaggio e lesioni agli occupanti

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 14 veicoli

61 KUGA

Periodo di produzione: maggio 2010/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: possibile surriscaldamento griglia ventilazione causa ugelli lavavetro riscaldati

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 1 veicoli

62 KUGA/FOCUS/C-MAX

Periodo di produzione: luglio 2016/dicembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 564

Difetto: possibile installazione attivatore air-bag non a norma

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 51 veicoli

63 KUGA

Periodo di produzione: luglio 2012/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare: 11743

Difetto: possibile incendio materiale isolante montanti centrali

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 4511 veicoli

64 RANGER

Periodo di produzione: settembre 2015/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare: 542

Difetto: possibile interferenza cavi selezione marce/cavo freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

65 MUSTANG

Periodo di produzione: febbraio 2015/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare: 414

Difetto: possibile malfunzionamento chiusure portiere

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

66 KUGA/FOCUS/C-MAX/TRANSIT Connect/FIESTA ST

Periodo di produzione: giugno 2010/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 4668

Difetto: possibile incendio vano motore causa surriscaldamento testata

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N.B. Campagna richiamo n. 8 conclusa al 16 ottobre 2002

Campagna richiamo n. 3 conclusa al 30 maggio 2003

Campagna richiamo n. 1 conclusa al 30 giugno 2004

Campagna richiamo n. 2 conclusa al 30 giugno 2004
Campagna richiamo n. 4 conclusa al 30 giugno 2004
Campagne richiamo n. 5, 6, 7 concluse al 30 giugno 2005
Campagne richiamo n. 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 26 concluse al 30 giugno 2008
Campagne richiamo n. 14, 26 concluse al 30 dicembre 2008
Campagne richiamo n. 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28 concluse al 30 giugno
2009
Campagna richiamo n. 34 conclusa al 31 dicembre 2009
Campagna richiamo n. 15, 23, 29, 33 concluse al 30 giugno 2010
Campagne di richiamo n. 27, 30, 32 concluse al 31 dicembre 2010
Campagna di richiamo n. 39, conclusa al 31 dicembre 2012
Campagna di richiamo n. 34, 35, concluse al 30 giugno 2013
Campagna di richiamo n. 46, conclusa al 31 dicembre 2014
Campagne di richiamo n. 43, 45, concluse al 30 giugno 2016
Campagna di richiamo n. 44, conclusa al 31 dicembre 2016
Campagna di richiamo n. 38, 48, concluse al 30 giugno 2017

FUJI HEAVY INDUSTRIES

4 SUBARU Justy G3X

Periodo di produzione: agosto 2003/aprile 2004

Numero veicoli da richiamare: 650

Difetto: imperfetto cablaggio zona inferiore abitacolo/elementi sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: 31 maggio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 295 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 340 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 340 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 340 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 340 veicoli

5 SUBARU Outback/Forester con "cruise control"

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero veicoli da richiamare: 1118

Difetto: posizionamento non corretto cavo "cruise control"

Inizio campagna di richiamo: 03 maggio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 303 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 339 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 339 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 339 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 339 veicoli

6 SUBARU Impreza (STi)

Periodo di produzione: settembre 2001/gennaio 2003

Numero veicoli da richiamare: 727

Difetto: imperfetto fissaggio coperchio valvola OCV

Inizio campagna di richiamo: 14 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 52 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 52 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 52 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 52 veicoli

7 SUBARU Impreza

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero veicoli da richiamare: 1747

Difetto: elementi fissaggio sedile anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: 25 agosto 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 360 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 435 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 435 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 435 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 435 veicoli

9 SUBARU Legacy

Periodo di produzione: settembre 2003/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 512

Difetto: movimento laterale barra stabilizzatrice/tubazione freni

Inizio campagna di richiamo: 23 marzo 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 300 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 365 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 365 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 365 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 365 veicoli

10 SUBARU Legacy/Outback 04 MY-05 MY

Periodo di produzione: settembre 2003/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 1931

Difetto: possibile gioco meccanismo chiusura maniglie porte posteriori

Inizio campagna di richiamo: 22 agosto 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 683 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1530 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1531 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1532 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1535 veicoli

11 SUBARU Impreza Compact Wagon

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 655

Difetto: possibile rottura supporto ammortizzatori portellone

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 dicembre 2011, risanati 153 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 171 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 229 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 229 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 229 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 229 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 229 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 229 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 229 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 229 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 229 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 229 veicoli

12 SUBARU Justy

Periodo di produzione: ottobre 1997/ottobre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1939

Difetto: possibile corrosione montanti sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 463 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 470 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 470 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 470 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 470 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 470 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 470 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 470 veicoli

13 SUBARU Legacy/Outback

Periodo di produzione: maggio 2009/marzo 2010

Numero veicoli da richiamare: 1241

Difetto: possibile malfunzionamento connettore a rullo

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 936 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 966 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1039 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1064 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1064 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1220 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1220 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1220 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1220 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1220 veicoli

14 SUBARU Legacy/Outback

Periodo di produzione: giugno 2010/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 212

Difetto: possibile perdita olio circuito raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 188 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 193 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 194 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 194 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 194 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 194 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 194 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 195 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 196 veicoli

18 SUBARU Legacy/Outback

Periodo di produzione: anni 2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 1977

Difetto: possibile malfunzionamento motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 788 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1437 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1575 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1578 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1910 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1910 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1910 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1910 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1910 veicoli

19 SUBARU Impreza/Forester

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 9371

Difetto: possibile corrosione bracci sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 2325 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 5396 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 5396 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 5431 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5434 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 5435 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5441 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5441 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5441 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5441 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5441 veicoli

21 SUBARU Legacy/Outback

Periodo di produzione: anni 2004/2003

Numero veicoli da richiamare: 7860/1363

Difetto: possibile perdita liquido freni anteriori e posteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013

22 SUBARU Forester

Periodo di produzione: anni 2013/2014

Numero veicoli da richiamare: 96

Difetto: possibile malfunzionamento centralina motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 40 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 78 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 78 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 78 veicoli

23 SUBARU Legacy/Outback/Impreza/WRX STI/Forester

Periodo di produzione: anni 2004/2013

Numero veicoli da richiamare: 25245

Difetto: possibile corrosione tubi freni

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 11692 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 12570 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 23542 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 23548 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 23549 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 23549 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 23549 veicoli

24 SUBARU Trezia

Periodo di produzione: anno 2010

Numero veicoli da richiamare: 816

Difetto: possibile malfunzionamento motore causa accumulo olio intercooler

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 631 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 632 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 632 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 632 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 632 veicoli

25 SUBARU Trezia

Periodo di produzione: anno 2011

Numero veicoli da richiamare: 1200

Difetto: possibile malfunzionamento scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 31 dicembre 2014, risanati 828 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 835 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1008 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1008 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1008 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1008 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1008 veicoli

26 SUBARU Legacy/Outback

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 439

Difetto: possibile malfunzionamento sistema assistenza conducente

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 257 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 258 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 258 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 260 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 260 veicoli

27 SUBARU Impreza/Forester

Periodo di produzione: anni 2012/2014

Numero veicoli da richiamare: 3913

Difetto: possibile malfunzionamento avvisatore acustico causa corto circuito cablaggio elettrico

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 2275 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3049 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3116 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3228 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3278 veicoli

28 SUBARU Tribeca

Periodo di produzione: anni 2006/2014

Numero veicoli da richiamare: 289

Difetto: possibile malfunzionamento aggancio cofano

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 36 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 70 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 70 veicoli

29 SUBARU Legacy/Outback

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 705

Difetto: possibile malfunzionamento spia freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 250 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 392 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 546 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 604 veicoli

30 SUBARU Impreza (No WRX/STI)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 725

Difetto: possibile non funzionamento airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 213 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 370 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 408 veicoli

31 SUBARU Forester/Levorg

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 108

Difetto: possibile rottura condotto aspirazione aria

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 81 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 93 veicoli

32 SUBARU Legacy/Outback

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 650

Difetto: possibile mancato avviamento motore a basse temperature

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 324 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 472 veicoli

33 SUBARU Levorg

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 68

Difetto: possibile sporgenza nastro intelaiatura porta

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 48 veicoli

34 SUBARU Impreza/WRX

Periodo di produzione: anni 2004/2007

Numero veicoli da richiamare: 1206

Difetto: possibile rottura gonfiatore airbag passeggero anteriore ed emissione di frammenti metallici

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 332 veicoli

35 SUBARU Tribeca

Periodo di produzione: anni 2006/2014

Numero veicoli da richiamare: 280

Difetto: possibile inceppamento aggancio sicurezza cofano

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 60 veicoli

36 SUBARU Levorg

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 461

Difetto: possibile malfunzionamento iniezione carburante

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 157 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 348 veicoli

37 SUBARU Legacy/Outback/Impreza/Forester

Periodo di produzione: anni 2006/2013

Numero veicoli da richiamare: 1540

Difetto: possibilità avaria pompa aria e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 765 veicoli

38 SUBARU Legacy/Outback

Periodo di produzione: anni 2010/2014

Numero veicoli da richiamare: 3141

Difetto: possibile fusione motorino tergilcristalli

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 967 veicoli

39 SUBARU Legacy/Outback/Tribeca

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4594

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

40 SUBARU Legacy/Outback/Forester/Impreza

Periodo di produzione: anni 2008/2009/2010

Numero veicoli da richiamare: 7398

Difetto: possibile malfunzionamento airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 967 veicoli

N.B. Campagne n. 15, 16, 17 non di sicurezza

Campagne di richiamo n. 1, 2, 3, 8 concluse al 31 dicembre 2011

GMDAT

1 CHEVROLET Captiva

Periodo di produzione: anni 2006/7/8

Numero veicoli da richiamare: 12171

Difetto: possibile imperfetto serraggio giunto sterzo

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 9213 veicoli

2 CHEVROLET Aveo

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 67

Difetto: non corretto serraggio mozzo ruota posteriore sinistra

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 51 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 51 veicoli

GREAT WALL

1 Steed GPL

Periodo di produzione: giugno 2008/novembre 2009

Numero veicoli da richiamare: 1617

Difetto: possibile mancanza fusibile protezione pompa benzina

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 893 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1042 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1015 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1039 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1086 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1100 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1125 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1167 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1182 veicoli

2 Steed

Periodo di produzione: giugno 2008/marzo 2010

Numero veicoli da richiamare: 2130

Difetto: possibile sganciamento freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 865 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1058 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1132 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1178 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1209 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1240 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1332 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1362 veicoli

- 3 Steed
Periodo di produzione: agosto 2008/dicembre 2011
Numero veicoli da richiamare: 3374
Difetto: possibile uso di guarnizioni con amianto nel motore e linea di scarico
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012
Al 31 dicembre 2012, risanati 230 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 826 veicoli
Al 31 dicembre 2013, risanati 1339 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 1690 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 1781 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 2107 veicoli
- 4 Steed 5 Tdi
Periodo di produzione: gennaio 2010/dicembre 2011
Numero veicoli da richiamare: 969
Difetto: possibile uso di guarnizioni con amianto nel motore e linea di scarico
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012
Al 31 dicembre 2012, risanati 313 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 468 veicoli
Al 31 dicembre 2013, risanati 543 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 686 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 750 veicoli
- 5 Hover – Hover 5
Periodo di produzione: gennaio 2006/dicembre 2010
Numero veicoli da richiamare: 3986
Difetto: possibile uso di guarnizioni con amianto nel motore e linea di scarico
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012
Al 31 dicembre 2012, risanati 344 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 1105 veicoli
Al 31 dicembre 2013, risanati 1785 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 2315 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 2468 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 2852 veicoli

- 6 Voleex C20R (CC7152 BMAOC)
Periodo di produzione: agosto 2012/maggio 2013
Numero veicoli da richiamare: 400
Difetto: possibile malfunzionamento airbag laterali
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013
Al 30 giugno 2014, risanati 252 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 274 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 314 veicoli
- 7 Steed 5
Periodo di produzione: marzo 2011/settembre 2011
Numero veicoli da richiamare: 755
Difetto: possibili crepe tubo carica carburante
Inizio campagna di richiamo: settembre 2015
Al 31 dicembre 2016, risanati 250 veicoli
- 8 Voolex C 20R
Periodo di produzione: gennaio 2012/dicembre 2013
Numero veicoli da richiamare: 480
Difetto: malfunzionamento servo sterzo elettrico
Inizio campagna di richiamo: giugno 2016
Al 31 dicembre 2016, risanati 251 veicoli

GRUPPO VOLKSWAGEN

3 VOLKSWAGEN Golf Variant/Bora Variant

Periodo di produzione: non specificato

Numero veicoli da richiamare: 600

Difetto: possibili anomalie nelle saldature di collegamento delle staffe di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2000

Al 30 giugno 2016, risanati 421 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 421 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 421 veicoli

4 VOLKSWAGEN Golf Variant/Bora Variant

Periodo di produzione: 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: 47334

Difetto: possibile infiltrazione di acqua nella testina della barra con accumulo di sporco e prematura usura

Inizio campagna di richiamo: ottobre 1999 – modificate alla data 8 marzo 2001, il 54% delle autovetture interessate

Veicoli controllati al 22 maggio 2001: 33.000

Al 4 dicembre 2001, risanati 36904 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 41821 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 41826 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 41829 veicoli

6 VOLKSWAGEN Golf IV/Bora

Periodo di produzione: non specificato

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetto: a causa di una anomalia del sistema airbag possibili malfunzionamenti durante l'attivazione dell'airbag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Al 30 giugno 2016, risanati 154 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 154 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 154 veicoli

15 VOLKSWAGEN Golf 4 motion/Bora 4 motion

Periodo di produzione: aprile 1998/maggio 2000

Numero veicoli da richiamare: 2000

Difetto: possibile infiltrazione di umidità negli snodi guida dell'asse posteriore.

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2001

Al 4 dicembre 2001, risanati 1117 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1800 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1800 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1800 veicoli

17 VOLKSWAGEN Bora – New Beetle con ABS, PR, Nr.1-AC

Periodo di produzione: marzo 2001/settembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 18.000

Difetto: unità ABS soggetta a sovraccarico termico

Inizio campagna di richiamo: marzo 2002

Al 30 giugno 2002, risanati 11618 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 17593 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 17596 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 17596 veicoli

18 VOLKSWAGEN Sharan

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 566

Difetto: cattivo funzionamento del motorino tergicristalli

Inizio campagna di richiamo: aprile 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 513 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 513 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 513 veicoli

21 SEAT Alhambra

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 197

Difetto: cattivo funzionamento del motorino tergicristalli

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 30 giugno 2002, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 176 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 177 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 177 veicoli

22 VOLKSWAGEN Polo/Lupo/Lupo 3L

Periodo di produzione: maggio 1997/settembre 1999

Numero veicoli da richiamare: 154000

Difetto: possibili incrinature tubazione depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: giugno 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 109532 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 109575 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 109588 veicoli

23 SEAT Arosa

Periodo di produzione: fino al 08 luglio 1999

Numero veicoli da richiamare: 18350

Difetto: possibili incrinature tubo depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 13077 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13080 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13080 veicoli

27 SEAT Toledo/Leon/Inca/Arosa/Ibiza/Cordoba

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4318

Difetto: possibile montaggio di tubazioni di depressione con scarsa tenuta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 3381 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4017 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4022 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4023 veicoli

29 VOLKSWAGEN Polo A04 , Lupo

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 6837

Difetto: tubazione depressione servofreno non a perfetta tenuta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 4161 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6285 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6292 veicoli

30 VOLKSWAGEN Vic Caddy

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 142

Difetto: tubazione depressione servofreno non a perfetta tenuta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 84 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 112 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 112 veicoli

34 VOLSWAGEN Vic T5

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 3262

Difetto: possibile serraggio gancio arresto cofano anteriore; possibili residui cera tra scatola guida e supporto; possibile centralina ventola radiatore difettosa; possibili surriscaldamenti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 572 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3151 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3152 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3152 veicoli

41 VOLKSWAGEN Vic LT2

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4

Difetto: possibile attivazione erronea centralina air-bag

Inizio campagna di richiamo: aprile 2003

Al 30 giugno 2013, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3 veicoli

43 VOLKSWAGEN Caddy/T5

Periodo di produzione: marzo 2004/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 1658

Difetto: possibile mancata tenuta coperchio pompa tandem per viti difettose

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 899 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1553 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1556 veicoli

44 VOLKSWAGEN Lupo/Polo/Golf/Bora/Touran/New Beetle/Passat/Sharan

Periodo di produzione: marzo 2004/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 36237

Difetto: possibile mancata tenuta coperchio pompa tandem per viti difettose

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 25229 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 35343 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 35344 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 35350 veicoli

46 SEAT Ibiza/Cordoba/Leon/Toledo/Altea Toledo/Alhambra

Periodo di produzione: marzo 2004/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 13243

Difetto: possibile rottura vite coperchio pompa tandem

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 8428 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 12092 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12114 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12118 veicoli

52 VOLKSWAGEN Passat

Periodo di produzione: agosto 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 3486

Difetto: possibile non corretto avvvitamento cuscinetto ammortizzatore destro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 2168 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2271 veicoli

53 VOLKSWAGEN Touran Golf/Golf Plus 2.0 TDI 100 kw motore AZV volano bimasse (ZMS)

Periodo di produzione: ottobre 2003/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 40529

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa causa difetto valvola tubazione frizione

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 2040 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 39259 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 39264 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 39265 veicoli

57 AUDI A3 2.01 TDI cambio 6 marce

Periodo di produzione: ottobre 2003/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 13114

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 9431 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 10656 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 11737 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12618 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12640 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12641 veicoli

58 SEAT Alhambra 1.91 TDI, motore ASZ

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2027

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 345 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 506 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 506 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 701 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 895 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 895 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 900 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 903 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 903 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 905 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 905 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 905 veicoli

59 VOLKSWAGEN Sharan 1.91 TDI, motore ASZ

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1428

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 567 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 952 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1182 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1283 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1308 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1316 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1319 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1320 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1321 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1324 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1324 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1324 veicoli

60 VOLKSWAGEN T5

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2974

Difetto: possibile non arresto completo leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 728 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1356 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2054 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2438 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2597 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2611 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2618 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2396 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2634 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2635 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2640 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2643 veicoli

63 SEAT Altea/Toledo/Leon motore 2.01 TDI cambio 6 marce

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2477

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 1728 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1980 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2116 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2316 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 2341 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2385 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2396 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2397 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2398 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2400 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2401 veicoli

66 AUDI A8

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1750

Difetto: possibile non attivazione airbag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 348 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1410 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1592 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1620 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1679 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1692 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1694 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1694 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1699 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1699 veicoli

69 VOLKSWAGEN Vic

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 246

Difetto: scorretto funzionamento schienale seconda fila sedili

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 144 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 200 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 220 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 222 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 225 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 225 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 225 veicoli

70 VOLKSWAGEN Golf/Golf Plus

Periodo di produzione: novembre 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 3841

Difetto: probabile imperfetto posizionamento cavo massa riscaldamento, e possibile incendio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 3243 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 3728 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 3810 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3813 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3822 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3822 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3824 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3824 veicoli

71 VOLKSWAGEN Fox

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 15104

Difetto: possibile deformazione gancio cofano anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 11246 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 13992 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 14671 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 14712 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 14741 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 14745 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14760 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14762 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14766 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14766 veicoli

72 VOLKSWAGEN Passat

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 31840

Difetto: possibile avaria tergilcristalli e necessità controllo radiatore e tubazione servofreno

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 26587 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 30536 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 31081 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 31327 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 31361 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 31397 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 31397 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 31397 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 31397 veicoli

74 VOLKSWAGEN Vic T5

Periodo di produzione: marzo 2008/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 107

Difetto: possibile carente tenuta tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 95 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 106 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 106 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 106 veicoli

77 VOLKSWAGEN Vic Crafter

Periodo di produzione: anno 2001

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: possibile difettosa alimentazione pompa iniezione

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14 veicoli

79 VOLKSWAGEN Vic Caddy

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 45

Difetto: possibile rottura balestra asse posteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 27 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 40 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 40 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 40 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 40 veicoli

80 VOLKSWAGEN Tiguan

Periodo di produzione: luglio 2007/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2645

Difetto: possibile non corretto avvvitamento cavo massa, con surriscaldamento ed incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

Al 31 dicembre 2009, risanati 2418 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2614 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2624 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2624 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2624 veicoli

81 VOLKSWAGEN Polo, con riscaldamento sedile

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 32

Difetto: possibile corto circuito stuoia riscaldamento sedile, e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 27 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 29 veicoli

83 VOLKSWAGEN Polo/Variant/Jetta

Periodo di produzione: gennaio 2007/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2141

Difetto: non corretto collegamento cavo massa, e conseguente possibile incendio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 31 dicembre 2009, risanati 2056 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2130 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2130 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2130 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2130 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2130 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2130 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2127 veicoli

85 VOLKSWAGEN Touareg

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 7626

Difetto: possibile rottura spoiler posteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 5151 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 6935 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 7175 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 7212 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7252 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7258 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7264 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7265 veicoli

86 AUDI A3/TT con cambio a doppia frizione D6G a 6 marce

Periodo di produzione: settembre 2008/luglio 2009

Numero veicoli da richiamare: 1575

Difetto: possibile anomalo funzionamento centralina cambio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 1438 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1526 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1532 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1547 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1553 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1554 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1556 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1556 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1572 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1572 veicoli

88 SEAT Altea/Leon con cambio DSG a 6 marce

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 108

Difetto: possibile anomalo funzionamento centralina cambio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 30 giugno 2014, risanati 107 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 107 veicoli

89 VOLKSWAGEN Jetta/Golf/Eos/Passat/Scirocco/Touran

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 3798

Difetto: possibile anomalo funzionamento centralina cambio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2012, risanati 3754 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3779 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3782 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3782 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3782 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3782 veicoli

91 AUDI Q5

Periodo di produzione: dicembre 2008/maggio 2009

Numero veicoli da richiamare: 4896

Difetto: possibile anomalo funzionamento air bag con distacco del rivestimento montante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 4202 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 4682 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 4700 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4721 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4729 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4733 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4743 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4743 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4862 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4866 veicoli

93 VOLKSWAGEN Vic T5GP

Periodo di produzione: novembre 2009

Numero veicoli da richiamare: 43

Difetto: possibile imperfezione serratura cofano

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 40 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 42 veicoli

94 AUDI R8 Spyder

Periodo di produzione: anni 2010/2011/2012

Numero veicoli da richiamare: 69

Difetto: possibile contatto tubo carburante/lamiera isolamento termico motore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 63 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 66 veicoli

95 SKODA Octavia II/Superb II/Yeti con motore 2.0l CR TDI

Periodo di produzione: anni 2009/2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 270

Difetto: possibile scarsa tenuta tubazioni alta pressione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

96 VOLKSWAGEN Scirocco/Eos/Golf V-VI-Plus-Variant/Jetta/Passat/Passat
cc/Tiguan con motore 2.0l TDI

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 26879

Difetto: possibile incrinatura tubazioni alta pressione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 31 dicembre 2016, risanati 24913 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 25088 veicoli

97 VOLKSWAGEN Vic con motore 2.0l TDI

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 816

Difetto: possibile incrinatura tubazioni alta pressione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 31 dicembre 2012, risanati 730 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 752 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 786 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 786 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 786 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 786 veicoli

99 AUDI A3 con motore 2.0l TDI

Periodo di produzione: anni 2008/2009/2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 1152

Difetto: possibile scarsa tenuta tubazioni alta pressione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 686 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 988 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1029 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1037 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1052 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1052 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1067 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1067 veicoli

102 AUDI A3

Periodo di produzione: giugno 2005/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 71

Difetto: possibile malfunzionamento airbag per la testa

Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

Al 30 giugno 2012, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 65 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 66 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 66 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 66 veicoli

104 VOLKSWAGEN Vic

Periodo di produzione: anni 2003/2007

Numero veicoli da richiamare: 63

Difetto: possibile malfunzionamento ventola radiatore, anche a motore spento

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 51 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 51 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 51 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 53 veicoli

105 SEAT Leon/Toledo

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 508

Difetto: possibile malfunzionamento ABS

Inizio campagna di richiamo: marzo 2002

Al 30 giugno 2013, risanati 472 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 472 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 472 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 473 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 473 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 473 veicoli

106 SKODA Fabia/Octavia/Octavia II/Superb

Periodo di produzione: marzo 2004/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 2953

Difetto: possibile rottura viti coperchio pompa/iniettore LUK

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 dicembre 2010, risanati 2795 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2817 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2819 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2819 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2819 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2821 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2823 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2824 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2824 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2824 veicoli

107 SKODA Nuova Octavia 2.0 TDI

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 593

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa LUK

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 31 dicembre 2012, risanati 586 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 586 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 586 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 586 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 586 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 586 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 586 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 586 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 586 veicoli

111 SEAT Altea/Leon

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 10

Difetto: possibile mancanza di tenuta circuito alta pressione (iniettore cilindro 2)

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

Al 31 dicembre 2012, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9 veicoli

112 SEAT Ibiza

Periodo di produzione: aprile 2010/novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 16484

Difetto: possibile malfunzionamento leva apertura cofano

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 9735 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 13031 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 15293 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 15450 veicoli

113 AUDI Q5 con tettuccio panoramico (3FU)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 902

Difetto: possibile frantumazione vetro tettuccio a temperature sotto i -20°

Inizio campagna di richiamo: agosto 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 570 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 845 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 859 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 867 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 867 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 878 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 879 veicoli

114 VOLKSWAGEN Touareg

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1487

Difetto: possibile non tenuta consolle sedile sinistro; possibile insufficiente collegamento a massa del serbatoio carburante (motore benzina V6); possibile non conformità dischi freni (cerchi in acciaio); possibile contatto freno stazionamento/fascio cavi principale

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2004

Al 30 giugno 2013, risanati 1455 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1455 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1455 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1455 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1455 veicoli

115 VOLKSWAGEN Passat motore 2.0i TDI

Periodo di produzione: ottobre 2003/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 3172

Difetto: possibile danneggiamento volano bimassa

Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

Al 31 dicembre 2012, risanati 3141 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3144 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3144 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3145 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3145 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3145 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3145 veicoli

116 VOLKSWAGEN Passat B6 (produzione Emden)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 282

Difetto: possibile malfunzionamento testina sferica braccio sterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2013, risanati 278 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 279 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 279 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 279 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 279 veicoli

117 VOLKSWAGEN Touareg

Periodo di produzione: maggio 2002/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 2882

Difetto: possibile difettosità cinture posteriori; possibile errato software motore, cambio, differenziale, sospensioni; possibile installazione differenziali difettosi

Inizio campagna di richiamo: luglio 2004

Al 30 giugno 2013, risanati 2808 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2811 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2811 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2812 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2813 veicoli

118 VOLKSWAGEN Touran

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1786

Difetto: possibile malfunzionamento elettroventola ed erroneo montaggio tubo acqua condensa

Inizio campagna di richiamo: giugno 2003

Al 31 dicembre 2012, risanati 1777 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1777 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1778 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1779 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1779 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1779 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1779 veicoli

119 AUDI R8 Spyder

Periodo di produzione: aprile 2009/giugno 2011

Numero veicoli da richiamare: 66

Difetto: possibile contatto tubo mandata carburante/lamiera isolamento termico motore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

120 VOLKSWAGEN Vic T5 California

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 33

Difetto: possibile insufficiente tenuta tubazioni gas

Inizio campagna di richiamo: non nota

Al 31 dicembre 2012, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 32 veicoli

121 SEAT Mii

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 312

Difetto: possibile installazione centralina air bag non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 296 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 300 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 302 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 305 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 306 veicoli

122 SKODA Citigo

Periodo di produzione: gennaio 2013/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 91

Difetto: possibile installazione centralina air bag non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 88 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 89 veicoli

123 VOLSWAGEN Up

Periodo di produzione: gennaio 2013/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 2591

Difetto: possibile errata programmazione centralina air bag

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 2168 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2538 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2546 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2552 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2552 veicoli

125 AUDI S6/RS6/S7

Periodo di produzione: agosto 2010/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 256

Difetto: possibile danneggiamento tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 195 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 222 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 229 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 237 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 237 veicoli

126 VOLSWAGEN Vic Amarock 2.0

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2056

Difetto: possibile insorgenza di vibrazioni tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: novembre 2013

Al 30 giugno 2016, risanati 1858 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1876 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1894 veicoli

127 VOLSWAGEN Caddy

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 11888

Difetto: possibile anomalia ammortizzatori a gas

Inizio campagna di richiamo: marzo 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 6970 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7074 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7816 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 8271 veicoli

128 AUDI A4/A5/ Cabrio A6/Q5/Q7 con motore 3.01 TDI

Periodo di produzione: marzo 2012/dicembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 2680

Difetto: possibile tra filamento olio membrana servofreno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 2526 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2562 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2625 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2629 veicoli

129 SKODA Fabia/Roomster

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1598

Difetto: possibile incrinatura coperchio filtro gasolio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 30 giugno 2016, risanati 1484 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1492 veicoli

130 VOLSWAGEN Polo con motore 1.2l/55 Kw

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 46430

Difetto: possibile incrinatura coperchio filtro gasolio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 39546 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 41428 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 42760 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 42940 veicoli

131 AUDI A4

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 27337
Difetto: possibile malfunzionamento airbag frontali
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014
Al 31 dicembre 2015, risanati 22233 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 23983 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 25502 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 25682 veicoli

132 VOLKSWAGEN Vic Crafter

Periodo di produzione: anni 2012/2013
Numero veicoli da richiamare: 918
Difetto: possibile malfunzionamento smorzatore vibrazioni albero cardanico
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 778 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 798 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 812 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 817 veicoli

134 SEAT Ibiza (6J)

Periodo di produzione: anni 2010/2014
Numero veicoli da richiamare: 8577
Difetto: possibile rottura manicotto alimentazione per vibrazioni motore
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
Al 31 dicembre 2015, risanati 3758 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 6681 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 6819 veicoli

135 VOLKSWAGEN Up/Polo

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1385

Difetto: possibile malfunzionamento airbag

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 1286 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1350 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1353 veicoli

136 AUDI A4/A5/A6/A8/Q5/Q7 con motore 3.0I-TFSI

Periodo di produzione: aprile 2011/aprile 2012

Numero veicoli da richiamare: 237

Difetto: possibile perdita carburante iniettori

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 179 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 202 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 217 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 221 veicoli

137 VOLKSWAGEN Touareg con motore 3.0I TFSI

Periodo di produzione: anni 2011/2013

Numero veicoli da richiamare: 7

Difetto: possibili inconvenienti tenuta sistema iniezione

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6 veicoli

138 VOLKSWAGEN Jetta/Beetle

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4192

Difetto: possibile deformazione asse posteriore in caso di forte urto

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 2930 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3327 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3676 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3741 veicoli

139 VOLKSWAGEN Golf/Passat

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 59

Difetto: alloggiamenti cuscinetto ruote anteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 52 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 53 veicoli

140 VOLKSWAGEN Amarok

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 93

Difetto: possibile non corretto serraggio pinze freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 70 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 79 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 87 veicoli

142 VOLKSWAGEN Vic Caddy

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2132

Difetto: possibile malcollegamento a massa del battitacco lato sinistro

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 1007 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1486 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1584 veicoli

143 SKODA Superb

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 416

Difetto: possibile scorretto inserimento connettore T2

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 331 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 389 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 397 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 407 veicoli

144 VOLKSWAGEN Passat

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 6320

Difetto: possibile mal collegamento spina T2A al portafusibile, e conseguente
 avaria motore, servofreno, servosterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 5826 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5917 veicoli

145 VOLKSWAGEN Touareg Hybrid

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 99

Difetto: possibile infiltrazione acqua batteria alto voltaggio e conseguente corto circuito

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 76 veicoli

146 VOLKSWAGEN Vic Amarok/Caddy con motore Diesel EA 189

Periodo di produzione: anni 2018/2017

Numero veicoli da richiamare: 14590

Difetto: possibile non corretta taratura centralina motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 8663 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9580 veicoli

147 VOLKSWAGEN Passat Variant

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 930

Difetto: possibile difettoso bloccaggio tetto panoramico apribile

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 789 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 818 veicoli

148 VOLKSWAGEN Touareg

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 7418

Difetto: possibile distacco cuscinetto pedaliera

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 5927 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6049 veicoli

149 AUDI Q5

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 40

Difetto: possibile malfunzionamento airbag con lesioni agli occupanti

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 38 veicoli

150 SKODA Superb

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 87

Difetto: possibile malfunzionamento dispositivo apertura tetto panoramico

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 82 veicoli

151 SKODA Yeti

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 35

Difetto: possibile malfunzionamento e frammentazione airbag laterale

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 30 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 31 veicoli

152 VOLKSWAGEN Tiguan/Sharan

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 80

Difetto: possibile malfunzionamento e frammentazione airbag laterale

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 70 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 75 veicoli

153 SEAT Ibiza/Toledo/Exeo/Alhambra/Altea/Leon con motore Diesel EA 189

Periodo di produzione: anni 2009/2015

Numero veicoli da richiamare: 31181

Difetto: possibile non corretta taratura centralina motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 586 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18734 veicoli

154 AUDI A1/A3/A4/A5/A5 cabrio/A6/Q3/Q5/TT con motore Diesel EA 189

Periodo di produzione: anni 2008/2016

Numero veicoli da richiamare: 238588

Difetto: possibile non corretta taratura centralina motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 127418 veicoli

155 VOLKSWAGEN Vic

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 124

Difetto: possibile erronea installazione airbag anteriore laterale sinistro

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 76 veicoli

156 SKODA tutti i modelli con motore Diesel EA 189

Periodo di produzione: anni 2008/2016

Numero veicoli da richiamare: 30768

Difetto: possibile non corretta taratura centralina motore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 2708 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5660 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15790 veicoli

157 VOLKSWAGEN Golf/Jetta/Beetle/Passat/EOS/Tiguan/Touran/

Scirocco/Polo/Sharan con motore Diesel EA 189

Periodo di produzione: anni 2008/2016

Numero veicoli da richiamare: 358714

Difetto: possibile non corretta taratura centralina motore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 201199 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 224134 veicoli

158 VOLKSWAGEN Phaeton con tettuccio solare (PR3FR) scorrevole

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile insufficiente incollaggio vetro/telaio tettuccio e conseguente distacco

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4 veicoli

159 VOLKSWAGEN CC/Golf/Tiguan/Polo/Golf Sportsvan/Sportsvan/Jetta
Russland/Golf/E-Golf/Golf Variant

Periodo di produzione: anni non indicato

Numero veicoli da richiamare: 11206

Difetto: possibile rottura leva della sicura manuale per bambini e suo improvviso disinserimento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 6651 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 8202 veicoli

160 AUDI A8 con tettuccio solare (PR3FR) scorrevole

Periodo di produzione: anni 2007/2009

Numero veicoli da richiamare: 120

Difetto: possibile insufficiente incollaggio vetro/telaio tettuccio e conseguente distacco

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 40 veicoli

161 SEAT Mii(AA)/Toledo (NH)/Leon (5F)/Ibiza (6J)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1468

Difetto: possibile rottura leva della sicura manuale per bambini e suo improvviso disinserimento

Inizio campagna di richiamo: agosto 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 543 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 817 veicoli

162 SKODA Citigo/Rapid/Octavia

Periodo di produzione: novembre 2015/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 1608

Difetto: possibile rottura leva della sicura manuale per bambini e suo improvviso disinserimento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 847 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1060 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1387 veicoli

165 VOLKSWAGEN Passat/Touran

Periodo di produzione: anni 2008/2014

Numero veicoli da richiamare: 3759

Difetto: possibile non effettuato collaudo bombole

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

166 VOLKSWAGEN Caddy

Periodo di produzione: anni 2004/2013

Numero veicoli da richiamare: 3706

Difetto: possibile non effettuato collaudo bombole

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

167 VOLKSWAGEN Touran

Periodo di produzione: anni 2006/2009

Numero veicoli da richiamare: 7082

Difetto: possibile non effettuato collaudo bombole

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 4228 veicoli

168 AUDI Q7 sette posti

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 876

Difetto: possibile scorretta esecuzione imbutiture traversa terza fila sedili

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 509 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 758 veicoli

169 VOLKSWAGEN Crafter

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile non corretto serraggio cinture sedili posteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

170 VOLKSWAGEN Tiguan

Periodo di produzione: modello 2017

Numero veicoli da richiamare: 1340

Difetto: possibile non corretta saldatura schienali anteriori sedili

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 956 veicoli

171 AUDI A4

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 207

Difetto: possibile non corretta saldatura regolazione schienale e conseguenti lesioni in caso di tamponamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 132 veicoli

172 VOLKSWAGEN Golf7/Golf7 Variant/Passat/Sportsvan/Tiguan/Touran

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 10336

Difetto: possibile non segnalato malfunzionamento impianto illuminazione

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 3594 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7937 veicoli

173 VOLKSWAGEN Passat/Touran

Periodo di produzione: anni 2008/2014

Numero veicoli da richiamare: 5141

Difetto: possibile non effettuato collaudo bombole

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 1886 veicoli

174 VOLKSWAGEN Caddy

Periodo di produzione: anni 2004/2013

Numero veicoli da richiamare: 328

Difetto: possibile non effettuato collaudo bombole

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 68 veicoli

175 VOLKSWAGEN Golf/E Golf/Golf GTE/ Passat/

Passat GTE/Polo/Scirocco/Tiguan/Touran/ Up!/Eup!

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 339

Difetto: possibile non attivazione airbag e/o pretensionatore conducente e passeggero

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 258 veicoli

176 VOLKSWAGEN Amarok/T6

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 31

Difetto: possibile non attivazione airbag e/o pretensionatore conducente e passeggero

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 20 veicoli

177 AUDI A4/A5/A6/Q5

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 346

Difetto: possibile surriscaldamento pompa supplementare liquido raffreddamento e conseguente bloccaggio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 180 veicoli

178 VOLKSWAGEN Golf Performance

Periodo di produzione: anno 2017

Numero veicoli da richiamare: 37

Difetto: targhette pressioni pneumatici errate ed eventuale scoppio pneumatici

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 586 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 21 veicoli

179 VOLKSWAGEN Eos/Golf/Golf Plus/Golf Variant/Jetta/Passat Variant/Touran/

Touran/Scirocco: tutti con centralina ABS/ESP (MK60)

Periodo di produzione: anni 2002/2013

Numero veicoli da richiamare: 51621

Difetto: possibile interruzione collegamento a massa della centralina, per sovraccarico termo/meccanico

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 21863 veicoli

180 VOLKSWAGEN Caddy con centralina ABS/ESP (MK60)

Periodo di produzione: anni 2006/2012

Numero veicoli da richiamare: 146

Difetto: possibile interruzione collegamento a massa della centralina, per sovraccarico termo/meccanico

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 59 veicoli

181 AUDI A3

Periodo di produzione: anni 2009/2010

Numero veicoli da richiamare: 15140

Difetto: possibile anomalia collegamento a massa della centralina ESC

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

182 SKODA Rapid/Yeti

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 170

Difetto: possibile malfunzionamento pretensionatori e rischio di ferimento occupanti

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 94 veicoli

183 SKODA Octavia con centralina ABS/ESP (MK60)

Periodo di produzione: anni 2004/2013

Numero veicoli da richiamare: 3774

Difetto: possibile interruzione collegamento a massa della centralina, per sovraccarico termo/meccanico

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 1383 veicoli

184 AUDI A1/A6/A7/A5/A8/A4/Q7/Q5

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 635

Difetto: possibile malfunzionamento airbag o pretensionatori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

185 AUDI Q5

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 10170

Difetto: malfunzionamento luci freni in frenata di emergenza

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

186 AUDI Q5

Periodo di produzione: anni 2010/2017

Numero veicoli da richiamare: 6678

Difetto: possibile infiltrazione acqua tetto scorrevole e conseguente malfunzionamento airbag anteriori

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

187 SEAT Altea/Leon con centralina ABS/ESP (MK60)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 3920

Difetto: malfunzionamento ABS/ESP causa interruzione collegamento a massa per sovraccarico

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

188 SKODA Octavia/Superb

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: portacuscini ruote posteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

189 VOLKSWAGEN Passat/Arteon/Golf

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 286

Difetto: cuscinetti ruote posteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

190 SKODA Rapid/Citigo

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 39

Difetto: possibile errata saldatura occhiello traino con rischio di strappo ed incidenti durante l'utilizzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

191 SKODA Karoq

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 112

Difetto: possibile malfunzionamento airbag causa difettoso rivestimento feltro montanti anteriori

192 VOLKSWAGEN Polo

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 94

Difetto: possibile errata saldatura occhiello traino con rischio di strappo ed incidenti durante l'utilizzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

193 VOLKSWAGEN Amarok con motore diesel 6 cilindri

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 394

Difetto: possibile perdita olio tubo ritorno servosterzo per danneggiamento da una fascetta stringitubo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

N.B. Campagne di richiamo n. 2, 11 concluse al 31 dicembre 2002

Campagne di richiamo n. 9 conclusa al 31 maggio 2003

Campagne di richiamo n. 19, 20 concluse al 31 agosto 2003

Campagne di richiamo n. 8 , 31, concluse al 30 giugno 2004

Campagne di richiamo n. 7,12,25,26,28,32 concluse al 31 dicembre 2004

Campagne di richiamo n. 37, 38, 39 concluse al 31 dicembre 2005

Campagna di richiamo n. 40 conclusa al 30 giugno 2005

Campagna di richiamo n. 42, 49, 50,55 concluse al 31 dicembre 2006

Campagna di richiamo n. 51 confluita nella 64

Campagne di richiamo n. 16, 24, 45, 47, 54, 61, 64, 65, 67 concluse al 30 giugno 2007

Campagne di richiamo n. 13, 48, 75 concluse il 31 dicembre 2008

Campagne di richiamo n. 56, 62, 68, 73, 78 non attinenti alla sicurezza

Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 30 giugno 2010

Campagna di richiamo n. 10 conclusa al 31 dicembre 2011

Campagne di richiamo n. 5, 14, 90, 108 concluse al 30 giugno 2012

Campagne di richiamo n. 84, 100 concluse al 31 dicembre 2012

Campagne di richiamo n. 33, 35, 36, 76, 109, 110 concluse al 30 giugno 2014

Campagne di richiamo n. 87, 124 concluse al 30 giugno 2015

Campagne di richiamo n. 82, 98, 141 concluse al 31 dicembre 2015

Campagna di richiamo n. 92 conclusa al 30 giugno 2016

Campagne di richiamo n. 103, 164 concluse al 31 dicembre 2016

Campagna di richiamo n. 101, 163, conclusa al 30 giugno 2017

HONDA MOTOR CO. LTD

1 CIVIC EG 3

Periodo di produzione: 1993/1995

Numero veicoli da richiamare: 3.300

Difetto: possibile corto circuito sul motorino d'avviamento

Inizio campagna di richiamo: 28 maggio 2001

Al 31 dicembre 2010, risanati 1091 veicoli

2 CIVIC 5P (EU 7 – EU 8)

Periodo di produzione: novembre 2000/aprile 2001

Numero veicoli da richiamare: 922

Difetto: assemblaggio errato della spina di bloccaggio del perno di collegamento del pedale con la pompa, con conseguente caduta della stessa

Inizio campagna di richiamo: 29 maggio 2001

Al 31 dicembre 2010, risanati 776 veicoli

3 ACCORD Coupè 2.0 (CG4)

Periodo di produzione: anno 2000

Numero veicoli da richiamare: 569, compresi quelli di cui alla campagna di richiamo n. 22

Difetto: malfunzionamento illuminazione quadro strumenti

Inizio campagna di richiamo: 25 ottobre 2001

Al 31 dicembre 2010, risanati 391 veicoli

5 PRELUDE 1999

6 PRELUDE 1998

7 PRELUDE 1997

Periodo di produzione: anni 1997/1998/1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

8 CIVIC Coupè 1999

9 CIVIC Coupè 1998

Periodo di produzione: anni 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

10 ACCORD 4p HUM 2000

11 ACCORD 4P HUM 1999

Periodo di produzione: anni 1999/2000

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

12 LOGO 1999

Periodo di produzione: anno 1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

13 SHUTTLE 1997

14 SHUTTLE 1998

15 SHUTTLE 1999

Periodo di produzione: anni 1997/1998/1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

16 CR-V 1997

17 CR-V 1998

18 CR-V 1999

Periodo di produzione: anni 1997/1998/1999

Numero veicoli da richiamare: v. nota finale

Difetto: possibile spegnimento motore causa commutatore accensione

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2002

20 ACCORD 4P (CE7, CE8, CE9, CF1)

Periodo di produzione: febbraio 1996/luglio 1998

Numero veicoli da richiamare: 4095

Difetto: bobine avvolgimento cinture di sicurezza poco resistenti

Inizio campagna di richiamo: 22 settembre 2003

Al 31 dicembre 2010, risanati 1844 veicoli

21 CIVIC 3P-SP/ INSIGHT/TREAM

Periodo di produzione: ottobre 1999/ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare: 7397

Difetto: possibile surriscaldamento devioluci con conseguente non funzionamento proiettori anabbaglianti

Inizio campagna di richiamo: 15 giugno 2004

Al 31 dicembre 2010, risanati 4879 veicoli

22 ACCORD Coupè 3.0 (CG4)

Periodo di produzione: anni 1998/1999

Numero veicoli da richiamare: 569, compresi quelli di cui alla campagna di richiamo n. 3

Difetto: malfunzionamento illuminazione quadro strumenti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 30 giugno 2007, risanati 313 veicoli

23 ACCORD 4P (CL7, CL9, CN1)

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 1881

Difetto: cablaggio bagagliaio difettoso con possibile mancato funzionamento illuminazione

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 31 dicembre 2010, risanati 1325 veicoli

25 ACCORD 4D (CC7/CE7/CE8/CE9); CIVIC (MA8/MA9/MB1)

Periodo di produzione: anni 1994/1995/1996

Numero veicoli da richiamare: 358 più 648

Difetto: possibile distacco cristallo tettuccio apribile

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 31 dicembre 2010, risanati 442 veicoli

26 CIVIC 5D (FK1-FK2-FK3); CIVIC Hybrid 4D (FD3)

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare: 2440/50

Difetto: possibile malfunzionamento servosterzo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 31 dicembre 2010, risanati 1976 veicoli

27 CIVIC 5 porte (FK1-FK2)

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare: 1011

Difetto: possibile corrosione terminali connettore pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 617 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 746 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 746 veicoli

28 CIVIC Hybrid (FD3)

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare: 243

Difetto: possibile interferenza modulo IPU/terminale convertitore DC-DC, e conseguente arresto motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 31 dicembre 2010, risanati 188 veicoli

29 JAZZ (GD1-GD5)/FR-V (BE1-BE3)

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 1334

Difetto: possibile malfunzionamento relè pompa benzina

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

Al 31 dicembre 2010, risanati 944 veicoli

30 CIVIC Hybrid (FD3)

Periodo di produzione: anno 2006

Numero veicoli da richiamare: 162

Difetto: possibile malfunzionamento stop

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 31 dicembre 2010, risanati 228 veicoli

31 LEGEND (KB1)

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero veicoli da richiamare: 155

Difetto: possibile rottura tubo servosterzo e conseguente probabile incendio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 dicembre 2010, risanati 98 veicoli

32 JAZZ modello 2009

Periodo di produzione: agosto 2008/febbraio 2009

Numero veicoli da richiamare: 2410

Difetto: possibile anomalia cinture sicurezza e conseguente ridotta protezione da passeggeri

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

Al 31 dicembre 2010, risanati 814 veicoli

34 CIVIC Hybrid (FD3)

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero veicoli da richiamare: 432

Difetto: possibile mancato funzionamento luci stop

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2010, risanati 374 veicoli

35 JAZZ

Periodo di produzione: settembre 2004/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 17623

Difetto: possibile anomalia freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2010, risanati 10201 veicoli

36 CIVIC 3/5 porte

Periodo di produzione: giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 31

Difetto: possibile anomalia freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 31 dicembre 2010, risanati 12 veicoli

37 CIVIC 3 porte (FN1, FN2, FN3); CIVIC 5 porte (FK1, FK2, FK3)

Periodo di produzione: settembre 2005/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 16576

Difetto: possibile compromissione sistema stazionamento causa inidoneità leva freno a mano

Inizio campagna di richiamo: aprile 2008

Al 31 dicembre 2010, risanati 10379 veicoli

38 CIVIC/JAZZ

Periodo di produzione: febbraio 2010/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 255

Difetto: possibile distacco pedale freno/pompa freni

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 86 veicoli

39 JAZZ

Periodo di produzione: settembre 2009/maggio 2010

Numero veicoli da richiamare: 247

Difetto: possibile taglio interno pneumatici

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 70 veicoli

40 LEGEND

Periodo di produzione: dicembre 2005/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 129

Difetto: possibile perdita liquido freni

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2011

41 CR-V Diesel RE6

Periodo di produzione: agosto 2010/ottobre 2007

Numero veicoli da richiamare: 272

Difetto: possibile rottura guarnizione pompa gasolio

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

42 CIVIC Hybrid IMA

Periodo di produzione: giugno 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 249

Difetto: possibile improvviso arresto motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

43 JAZZ

Periodo di produzione: dal 2002 al 2008

Numero veicoli da richiamare: 40170

Difetto: possibile spegnimento fari durante la marcia

Inizio campagna di richiamo: marzo 2011

44 ACCORD diesel/TOURER CU3-CW3

Periodo di produzione: marzo 2008/gennaio 2011

Numero veicoli da richiamare: 736

Difetto: possibile anomalo funzionamento motore causa taratura centralina ECU

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

45 FR-V BE1

Periodo di produzione: luglio 2008/giugno 2010

Numero veicoli da richiamare: 329

Difetto: possibile scorretto fissaggio puleggia pompa acqua

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2015, risanati 251 veicoli

46 CR-Z (ZF1)

Periodo di produzione: dicembre 2009/giugno 2011

Numero veicoli da richiamare: 751

Difetto: possibile anomalo comportamento batteria e motore IMA

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2011

Al 31 dicembre 2015, risanati 275 veicoli

47 CR-V benzina

Periodo di produzione: novembre 2001/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 2590

Difetto: possibile malfunzionamento proiettori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 31 dicembre 2015, risanati 1666 veicoli

48 JAZZ/CIVIC 3-5 porte, con cambio I-shift

Periodo di produzione: maggio 2008/dicembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 1103

Difetto: possibile deformazione meccanismo selezione retromarcia

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

Al 31 dicembre 2015, risanati 785 veicoli

49 CIVIC 5 porte

Periodo di produzione: ottobre 2011/settembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 51

Difetto: possibile non corretto controllo interruttori pedale frizione causa software centralina motore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 31 dicembre 2015, risanati 44 veicoli

50 CR-V

Periodo di produzione: novembre 2001/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 9730

Difetto: possibile infiltrazione acqua interruttore alzacristalli lato conducente, e conseguente eventuale incendio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2012

Al 31 dicembre 2015, risanati 5632 veicoli

51 CIVIC Type R 3 porte

Periodo di produzione: dicembre 2006/novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 337

Difetto: possibile scorretto posizionamento cablaggio vano motore, e conseguente corto circuito

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 31 dicembre 2015, risanati 190 veicoli

52 S2000/FR-V

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero veicoli da richiamare: 2800

Difetto: possibile malfunzionamento servofreno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2013

Al 31 dicembre 2015, risanati 1535 veicoli

53 CR-V (RD8)

Periodo di produzione: anni 2002/2003

Numero veicoli da richiamare: 3693

Difetto: possibile non conformità air-bag passeggero, con propulsione di frammenti metallici in caso di gonfiaggio

Inizio campagna di richiamo: non noto

54 CR-V Diesel

Periodo di produzione: dicembre 2012/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 379

Difetto: possibili dischi freni di dimensione errata

Inizio campagna di richiamo: marzo 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 318 veicoli

55 JAZZ/STREAM/CR- V/CIVIC/ACCORD/ODISSEY/PILOT

Periodo di produzione: luglio 2000/agosto 2003

Numero veicoli da richiamare: 2581

Difetto: possibile malfunzionamento airbag e frammentazione del contenitore del gas

Inizio campagna di richiamo: marzo 2014

56 JAZZ/STREAM/CR- V/CIVIC/ACCORD

Periodo di produzione: luglio 2001/2002/2003

Numero veicoli da richiamare: 13163

Difetto: possibile malfunzionamento airbag anteriore lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 4515 veicoli

57 CIVIC 5D (HUM)/JAZZ (HMC)

Periodo di produzione: anno 2004

Numero veicoli da richiamare: 3365

Difetto: possibile malfunzionamento airbag conducente e frammentazione generatore gas

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 1130 veicoli

58 JAZZ/STREAM/CR-V

Periodo di produzione: anni 2003/2008

Numero veicoli da richiamare: 6010

Difetto: possibile rottura generatore gas airbag passeggero anteriore e conseguenti lesioni

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

59 CR-V con sistema CMBS

Periodo di produzione: agosto 2012/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 233

Difetto: possibile malfunzionamento freni

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

60 JAZZ/STREAM/CR-V/CIVIC/ACCORD

Periodo di produzione: anni 2003/2007

Numero veicoli da richiamare: 54677

Difetto: possibile malfunzionamento air bag lato passeggero anteriore e frammentazione generatore gas

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

61 JAZZ/CIVIC

Periodo di produzione: anni 2004/2007; 2004/2005

Numero veicoli da richiamare: 36374

Difetto: possibile malfunzionamento air bag conducente e frammentazione generatore gas

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

62 JAZZ/INSIGHT

Periodo di produzione: anni 2007/2008; 2010/2012

Numero veicoli da richiamare: 15728

Difetto: possibile malfunzionamento air bag conducente e frammentazione generatore gas

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

63 INSIGHT

Periodo di produzione: anni 2012/2013

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: possibile sovrappressione e rottura generatore gas air bag e lesioni agli occupanti

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

64 LEGEND/CR-V/CIVIC

Periodo di produzione: anni 2006/2008

Numero veicoli da richiamare: 17023

Difetto: possibile malfunzionamento generatore gas airbag passeggero anteriore, con aumento pressione interna, rottura e lesioni degli occupanti

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

65 CIVIC 5D modello 2015

Periodo di produzione: aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: possibile malfunzionamento sistema ABS/VSA causa frammentazione filtro

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

66 CIVIC 5D/CIVIC TOURER modelli 2015

Periodo di produzione: febbraio 2016/marzo 2016

Numero veicoli da richiamare: 106

Difetto: possibile malfunzionamento sistema frenante causa errata fabbricazione modulatore ABS/VSA

Inizio campagna di richiamo: agosto 2016

67 JAZZ/JAZZ Hybrid/CIVIC/FR-V/LEGEND/CR-V

Periodo di produzione: anni 2005/2014 a seconda dei modelli)

Numero veicoli da richiamare: 58104

Difetto: possibile malfunzionamento air-bag conducente e frammentazione del generatore, con lesioni ai trasportati

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

68 ACCORD/ACCORD TOURER/CMC/CR-V/JAZZ

Periodo di produzione: luglio 2008/gennaio 2010

Numero veicoli da richiamare: 4151

Difetto: possibile rottura generatore gas airbag lato passeggero e frammentazione, con lesioni agli occupanti

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

N.B.: I veicoli oggetto delle campagne di richiamo dalla n. 5 alla n. 18 sono in tutto 16.946. Alla data del 30 giugno 2011, risanati 6859 veicoli. Alla data del 31 dicembre 2015 risanati 11307 veicoli

Campagna di richiamo n. 4 conclusa al 30 giugno 2003.

Campagna di richiamo n. 24 conclusa al 31 dicembre 2006

HYUNDAI MOTOR COMPANY

22 TERRACAN 4WD

Periodo di produzione: dicembre 2003/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 1315

Difetto: spessore non adeguato collo dischi freno anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 786 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 978 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1033 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1055 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1175 veicoli

24 ELANTRA (XD) 200-2002

Periodo di produzione: marzo 2000/dicembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 10

Difetto: imperfetta applicazione connettore cablaggio airbag

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 31 dicembre 2009, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3 veicoli

25 91 BI 06 (i20)

Periodo di produzione: inizio/marzo 2009

Numero veicoli da richiamare: 227

Difetto: possibile perdita pressione pneumatici

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 174 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 184 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 190 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 190 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 190 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 190 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 190 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 190 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

27 i 30, VELOSTER

Periodo di produzione: inizio/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 941

Difetto: possibile malfunzionamento freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 641 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 682 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 741 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 754 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 759 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 772 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 786 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 792 veicoli

28 ix 20

Periodo di produzione: inizio/aprile 2012

Numero veicoli da richiamare: 14651

Difetto: possibile incompleto rilascio freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 6683 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 8725 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 13260 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 13403 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 13453 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13557 veicoli

29 SANTA FE, TUCSON, ACCENT, VERACRUZ ix 35, SONATA, GRANDEUR, i30, COUP A

Periodo di produzione: anni 2005/2011

Numero veicoli da richiamare: 41991

Difetto: malfunzionamento interruttore luci d'arresto

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 21942 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 26563 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 27050 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 27272 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 28982 veicoli

30 ix 35 (EL)

Periodo di produzione: ottobre 2011/giugno 2012

Numero veicoli da richiamare: 9489

Difetto: anomalo funzionamento pretensionatore cintura anteriore lato guida

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 6695 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 6923 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7019 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7283 veicoli

31 i 30 FD, i30 FDE

Periodo di produzione: giugno 2007/aprile 2011

Numero veicoli da richiamare: 3383

Difetto: colonna sterzo rumorosa

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 1771 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1834 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1853 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1949 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1952 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2269 veicoli

32 i 30 FD e

Periodo di produzione: novembre 2009/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 2515

Difetto: possibile malfunzionamento sterzo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 1370 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1535 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1545 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1767 veicoli

33 Tucson (TLe)

Periodo di produzione: inizio/marzo 2016

Numero veicoli da richiamare: 14294

Difetto: possibile malfunzionamento blocco sicurezza cofano

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 9399 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 11062 veicoli

34 Santa FE (DM)

Periodo di produzione: inizio/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 3104

Difetto: possibile malfunzionamento gancio cofano motore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

35 Santa FE CM con motore R

Periodo di produzione: settembre 2011/novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 66

Difetto: tubo alimentazione carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

36 i 40 (VF) con cambio manuale

Periodo di produzione: aprile 2011/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 492

Difetto: possibile malfunzionamento interruttore inibitore avviamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N.B.: Campagne di richiamo n.1 e 3 concluse al 30 giugno 2002
Campagne di richiamo n. 4 e 6 concluse al 30 ottobre 2003
Campagna di richiamo n. 2, conclusa al 30 giugno 2005
Campagna di richiamo n. 11, conclusa al 30 giugno 2006
Campagna di richiamo n. 5, vedi n. 23
Campagna di richiamo n. 9, conclusa al 31 dicembre 2009
Campagne di richiamo n. 5, 8, 23, concluse al 31 dicembre 2010
Campagne di richiamo n. 10, conclusa al 31 dicembre 2011
Campagne di richiamo n. 7, 12, 13, 14, concluse al 30 giugno 2012
Campagne di richiamo n. 15, 16, concluse al 30 giugno 2013
Campagne di richiamo n. 17, 18, concluse al 31 dicembre 2013
Campagne di richiamo n. 19,20, 21 concluse al 30 giugno 2014

INFINITI

1 Q50 ibrido (V37); M35/Q70 ibrido (Y51)

Periodo di produzione: dicembre 2012/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare: 14

Difetto: possibile malfunzionamento inverter motore elettrico/modulo TCM

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11 veicoli

2 Q50 ibrido (V37); Q70 (Y51)

Periodo di produzione: agosto 2014/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 80

Difetto: possibile allentamento tenditore catena distribuzione e perdita olio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 61 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 66 veicoli

3 Q50 ibrido (V37); M35/Q70 ibrido (Y51)

Periodo di produzione: aprile 2010/luglio 2014

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: possibile malfunzionamento ECM (modulo controllo motore)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 30 giugno 2016, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2016, risanato 1 veicolo

Al 30 giugno 2017, risanati 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanati 24 veicoli

4 Q50 (V37)

Periodo di produzione: dicembre 2012/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 4557

Difetto: possibile disallineamento servosterzo adattivo (DAST) rispetto al volante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 2247 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3138 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3344 veicoli

5 Q70; M35h (HY51)

Periodo di produzione: marzo 2010/marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 12

Difetto: possibile surriscaldamento liquido raffreddamento hybrid powertrain

Inizio campagna di richiamo: agosto 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2 veicoli

6 Q30; QX 30 (H15)

Periodo di produzione: agosto 2015/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 1573

Difetto: possibile malfunzionamento cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 544 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 861 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1146 veicoli

7 Q30; QX30 (H15)

Periodo di produzione: marzo 2015/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 137

Difetto: possibile errata installazione cinture sicurezza anteriori e conseguente malfunzionamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 83 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 127 veicoli

8 Q50 (V37); M35/Q70 (Y51) ibridi

Periodo di produzione: novembre 2010/gennaio 2014

Numero veicoli da richiamare: 180

Difetto: possibile incrinature scatola cambio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 155 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 163 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 165 veicoli

9 Q30/QX30 (H15)

Periodo di produzione: agosto 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: possibile inattivazione airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8 veicoli

10 Q30/QX30

Periodo di produzione: ottobre 2015/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare: 56

Difetto: possibile malfunzionamento centralina ACU se sostituita e sistema SRS (sicurezza passiva supplementare)

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 26 veicoli

11 Q30/QX30 (H15)

Periodo di produzione: agosto 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 137

Difetto: possibile malfunzionamento airbag a tendina

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 42 veicoli

12 Q60(CV37)/Q50(V37) con motore VR 30DDTT

Periodo di produzione: maggio 2015/settembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 14

Difetto: possibile non segnalazione spia malfunzionamento trasmissione automatica

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

ISUZU

2 NKR/NLR ruota singola

Periodo di produzione: ottobre 2006/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 156

Difetto: serraggio sterzo non corretto

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 31 dicembre 2010, risanati 109 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 122 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 124 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 124 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 124 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 124 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 124 veicoli

3 F10/F12

Periodo di produzione: novembre 2008/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 65

Difetto: supporti cabina serrati non a norma

Inizio campagna di richiamo: settembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 55 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 55 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 55 veicoli

4 SERIE N

Periodo di produzione: maggio 2009/giugno 2010

Numero veicoli da richiamare: 1805

Difetto: cablaggio clacson non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 598 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 756 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 830 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 983 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1046 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1091 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1116 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1157 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1157 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1172 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1180 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1183 veicoli

5 SERIE N

Periodo di produzione: anni 2009/2010

Numero veicoli da richiamare: 2478

Difetto: cablaggio sensore retromarcia non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 988 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1163 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1223 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1266 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1350 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1356 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1367 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1394 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1400 veicoli

6 BUS Turquoise/Novo Ultra

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 47

Difetto: cablaggio sensore retromarcia non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 45 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 45 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 45 veicoli

7 SERIE N MY 2007-2010

Periodo di produzione: febbraio 2012

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: non corretto serraggio tubi freni longherone destro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7 veicoli

8 TROOPER 3.0 motore 4jx1

Periodo di produzione: anni 1998/2002

Numero veicoli da richiamare: 1963

Difetto: cablaggio sensore valvola aspirazione non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 322 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 359 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 404 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 430 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 436 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 448 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 457 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 459 veicoli

9 TROOPER 3.0 L diesel motore 4jx1

Periodo di produzione: anni 1998/2002

Numero veicoli da richiamare: 1369

Difetto: non corretto funzionamento iniezione carburante

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 184 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 200 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 225 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 244 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 251 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 252 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 267 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 269 veicoli

10 SERIE N/F

Periodo di produzione: gennaio 2009/novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 1542

Difetto: possibile malfunzionamento avviamento

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 560 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 566 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 624 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 672 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 679 veicoli

11 SERIE N

Periodo di produzione: anni 2005/2006/2007

Numero veicoli da richiamare: 426

Difetto: malfunzionamento quadro strumenti

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

Al 30 giugno 2015, risanati 214 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 217 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 227 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 245 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 248 veicoli

12 SERIE N con ABS

Periodo di produzione: gennaio 2012/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: 336

Difetto: possibile malfunzionamento ABS

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 59 veicoli

13 SERIE N

Periodo di produzione: agosto 2016/novembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 36

Difetto: fanali anteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 27 veicoli

14 D-MAX

Periodo di produzione: dicembre 2016/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare: 198

Difetto: albero a camme aspirazione non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 126 veicoli

N.B. Campagna di richiamo 1, conclusa al 30 giugno 2006

IVECO-MAGIRUS AG - IRISBUS

44 DAILY S 2000

Periodo di produzione: febbraio 2006/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 441

Difetto: possibile rottura cavallotti ancoraggio sospensione ponte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 30 giugno 2013, risanati 384 veicoli

48 EUROCARGO TECTOR 75E-150E/NEW EUROCARGO 80E-130E

Periodo di produzione: maggio 2005/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: serraggio inadeguato cabina a telaio (cabina MLD)

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4 veicoli

51 NEW DAILY 2006

Periodo di produzione: giugno 2006/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 121

Difetto: errata indicazione interruttore comando bloccaggio differenziale

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 102 veicoli

52 S 2000/NEW DAILY 2006

Periodo di produzione: giugno 2006/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 105

Difetto: snodi sferici bracci oscillanti sospensione anteriore non conformi a
norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 66 veicoli

53 EURO CARGO

Periodo di produzione: marzo 2004/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 2909

Difetto: albero comando sterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1318 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2450 veicoli

58 35 S – 35C – 50C – 60C – 65C e derivati Bus

Periodo di produzione: giugno 2006/dicembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 1092

Difetto: possibile errata programmazione indicatori direzione specchi esterni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 111 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 460 veicoli

60 EURO CARGO Euro 4 80E – 100E con paraincastro posteriore piano

Periodo di produzione: luglio 2005/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: possibile non conformità barra paraincastro

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 40 veicoli

62 EURO CARGO Scudati

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: 64

Difetto: possibile rottura tubazione aria/attuatore gruppo freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 60 veicoli

63 EUROCARGO

Periodo di produzione: luglio 2001/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 9848

Difetto: possibile surriscaldamento motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 1071 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6600 veicoli

67 CITYCLASS 10/12/18 m. – AGORA' S/L

Periodo di produzione: giugno 2004/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 372

Difetto: viti fissaggio gruppo filtri gasolio non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 20 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 86 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 103 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 110 veicoli

71 BUS, NEW DAILY 2006

Periodo di produzione: giugno 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 103

Difetto: mancata segnalazione eventuale bruciatura indicatori direzione rimorchio

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 74 veicoli

72 DAILY e derivati bus

Periodo di produzione: gennaio 2003/settembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 3007

Difetto: possibile crettatura staffa balestra ponte posteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 727 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1895 veicoli

73 IRISBUS EURORIDER 397.12.43

Periodo di produzione: giugno 2004/agosto 2005

Numero veicoli da richiamare: 165

Difetto: possibile non disinserimento presa forza in caso di cambio marcia

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 20 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 44 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 64 veicoli

75 IRISBUS EURORIDER/MY WAY con S.R.I.

Periodo di produzione: marzo 2002/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 1561

Difetto: possibile usura irregolare pneumatici lato destro

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 66 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 254 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 425 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 499 veicoli

78 DAILY S 2000 e derivati bus

Periodo di produzione: settembre 2001/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 430

Difetto: possibile mancanza parete divisoria

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 150 veicoli

79 TRAKKER STRALIS

Periodo di produzione: ottobre 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 682

Difetto: possibile difettosità pendino barra stabilizzatrice

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

80 IRISBUS ARWAY, CROSSWAY, EVADYS

Periodo di produzione: ottobre 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 250

Difetto: possibile allentamento mozzo ponti posteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2017, risanati 245 veicoli

81 EUROCARGO

Periodo di produzione: aprile 2003/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 324

Difetto: possibile grippaggio cuscinetti albero trasmissione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2017, risanati 275 veicoli

87 STRALIS AD/AT/AS 4x2/6x2P

Periodo di produzione: luglio 2008/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 215

Difetto: possibile errato serraggio snodo barra ponte

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 163 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 205 veicoli

88 NEW DAILY 2006 4x4

Periodo di produzione: gennaio 2008/agosto 2008

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetto: rinvio albero comando sterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 123 veicoli

89 IRISBUS RECREO-AXER - 900

Periodo di produzione: gennaio 2004/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare: 210

Difetto: viti supporto sospensione anteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 204 veicoli

90 IRISBUS CITELIS Euro 4

Periodo di produzione: gennaio 2007/settembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 110

Difetto: possibile mancanza rondelle viti sospensioni

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 65 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 65 veicoli

91 IRISBUS ARWAY/CROSSWAY LE

Periodo di produzione: settembre 2005/novembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 446

Difetto: flessibili anteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 433 veicoli

92 STRALIS AS/AT/AD

Periodo di produzione: febbraio 2009/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 400

Difetto: cunei d'arresto non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 171 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 324 veicoli

93 EUROCARGO MY 2008 (75 E/140 E)

Periodo di produzione: ottobre 2009/gennaio 2010

Numero veicoli da richiamare: 152

Difetto: errato fissaggio barra sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

Al 31 dicembre 2017, risanati 122 veicoli

94 NEW DAILY MY 2009

Periodo di produzione: marzo 2010/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 9521

Difetto: sfilamento pulsante leva stazionamento

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 4750 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 5332 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 5807 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 6188 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 6200 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 6380 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 6481 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 6760 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 6760 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6760 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 8569 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 8569 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8569 veicoli

95 EUROCARGO

Periodo di produzione: febbraio 2010/febbraio 2011

Numero veicoli da richiamare: 26

Difetto: possibile non corretto montaggio barra posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli

96 STRALIS Active Time-Space/STRALIS AS Euro 4 STRALIS AT-AD Euro 4

Periodo di produzione: aprile 2011/giugno 2011

Numero veicoli da richiamare: 1405

Difetto: possibile non conformità porta soffietti sospensioni pneumatiche

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 224 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 720 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 955 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1040 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1124 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1166 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1208 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1208 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1250 veicoli

97 EUROCARGO Restyling E4/EUROFIRE E4

Periodo di produzione: giugno 2005/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 143

Difetto: possibile infiltrazione acqua pompa ribaltamento cabina

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 42 veicoli

99 MAGELYS/EVADYS

Periodo di produzione: gennaio 2011/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 99

Difetto: possibile apertura spontanea porta passeggeri

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 87 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 88 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 91 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 95 veicoli

100 CITELIS

Periodo di produzione: gennaio 2007/dicembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 880

Difetto: possibili rotture viti trapezio sospensione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 422 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 696 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 800 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 827 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 827 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 827 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 827 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 854 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 854 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 854 veicoli

101 CROSSWAY

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: eccessiva pressione circuito pneumatico porte

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 23 veicoli

102 EVADYS/ARWAY/CROSSWAY

Periodo di produzione: anni 2005/2008

Numero veicoli da richiamare: 871

Difetto: possibile malfunzionamento freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 30 giugno 2013, risanati 775 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 801 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 835 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 845 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 845 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 845 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 845 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 854 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 854 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 854 veicoli

103 EURORIDER

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero veicoli da richiamare: 72

Difetto: possibili criccate albero scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 30 giugno 2013, risanati 59 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 65 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 65 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 65 veicoli

105 ARWAY/CROSSWAY

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero veicoli da richiamare: 119

Difetto: possibile precoce obsolescenza cablaggio TELMA retarder

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

Al 30 giugno 2013, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 91 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 106 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 106 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 107 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 109 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 111 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 113 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 113 veicoli

106 MAGELYS/EVADYS

Periodo di produzione: anno 2008

Numero veicoli da richiamare: 32

Difetto: possibile errata filettatura viti gancio traino

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

Al 30 giugno 2013, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 31 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 31 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 31 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 31 veicoli

107 MAGELYS

Periodo di produzione: anni 2008/2009

Numero veicoli da richiamare: 13

Difetto: possibile rottura cerniere sportello motore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

Al 30 giugno 2013, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11 veicoli

108 EUROCLASS

Periodo di produzione: anni 2004/2005

Numero veicoli da richiamare: 329

Difetto: possibile interferenza tubazioni freno/ingrassatore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2013, risanati 300 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 300 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 300 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 300 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 300 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 300 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 300 veicoli

109 AGORA'

Periodo di produzione: anni 2001/2005

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: possibile perdita olio serbatoio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 36 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 36 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 36 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 36 veicoli

110 EUROCLASS

Periodo di produzione: anni 2004/2007

Numero veicoli da richiamare: 569

Difetto: possibile interferenza cablaggio alternatore/serbatoio aria

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 30 giugno 2013, risanati 500 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 500 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 501 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 501 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 501 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 501 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 501 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 501 veicoli

111 MAGELYS

Periodo di produzione: anni 2008/2009

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: possibile rottura piastra fissaggio retrovisori esterni

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 30 giugno 2013, risanati 8 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 16 veicoli

112 EURORIDER/NEW DOMINO

Periodo di produzione: anni 2006/2010

Numero veicoli da richiamare: 360

Difetto: possibile corrosione albero rinvio sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2010

Al 30 giugno 2013, risanati 303 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 316 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 327 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 328 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 328 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 328 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 328 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 332 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 332 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 332 veicoli

115 EVADYS/ARWAY/CROSSWAY/EURORIDER/CITELIS

Periodo di produzione: anni 2007/2011

Numero veicoli da richiamare: 2116

Difetto: possibile perdita combustibile

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 1925 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2010 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2053 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2074 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2074 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2074 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2074 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2094 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2094 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2095 veicoli

116 EVADYS/MAGELYS/ARWAY/CROSSWAY

Periodo di produzione: anni 2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 95

Difetto: possibile non conformita' viti fissaggio avantreno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 77 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 83 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 83 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 83 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 83 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 83 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 90 veicoli

117 TRAKKER AD-AT Euro 4

Periodo di produzione: settembre 2009/gennaio 2011

Numero veicoli da richiamare: 12

Difetto: possibile non conformità viti fusibile secondo asse anteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

118 EUROCARGO M.Y. 2008

Periodo di produzione: dicembre 2007/giugno 2012

Numero veicoli da richiamare: 8480

Difetto: possibile malfunzionamento freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: marzo 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 85 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1950 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3053 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3307 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4070 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4325 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5427 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5682 veicoli

119 MAGELYS

Periodo di produzione: maggio 2008/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 248

Difetto: possibile sgancio sportello padiglione

Inizio campagna di richiamo: aprile 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 136 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 196 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 226 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 228 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 233 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 236 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 236 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 240 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 240 veicoli

120 EUROCARGO M.Y. 2008

Periodo di produzione: novembre 2011/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 195

Difetto: possibile non conformità scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 64 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 86 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 103 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 107 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 120 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 125 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 144 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 144 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 144 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 148 veicoli

121 EUROCARGO Restyling/EUROCARGO M.Y. 2008

Periodo di produzione: aprile 2012/dicembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 55

Difetto: possibile rottura supporti ammortizzatore (2QI)

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 30 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 39 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 39 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 39 veicoli

122 STRALIS AS/STRALIS AT-AD/TRAKKER AT-AD; tutti Euro 4

Periodo di produzione: settembre 2010/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 4212

Difetto: valvole freni non a norma (EBS2-CBU)

Inizio campagna di richiamo: aprile 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 590 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1769 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2654 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2822 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3075 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3201 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3538 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3624 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3630 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3665 veicoli

123 STRALIS AS/STRALIS AT-AD/TRAKKER AT-AD; tutti Euro 4

Periodo di produzione: giugno 2012/ottobre 2012

Numero veicoli da richiamare: 1325

Difetto: possibile non corretto fissaggio barra reazione ponte

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 265 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 848 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1034 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1073 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1139 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1153 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1206 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1206 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1206 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1219 veicoli

124 35S/35C M.Y. 2012

Periodo di produzione: febbraio 2012/gennaio 2013

Numero veicoli da richiamare: 24

Difetto: possibile interferenza tubi freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 23 veicoli

125 CITELIS

Periodo di produzione: gennaio 2007/dicembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 13

Difetto: pulsante emergenza apertura porte non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11 veicoli

126 29L/33S/35S/35C/40C

Periodo di produzione: aprile 2012/dicembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 6282

Difetto: mancata attivazione funzionalità MSR (coppia frenate motore)

Inizio campagna di richiamo: novembre 2013

Al 31 dicembre 2014, risanati 3393 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4083 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4523 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5026 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5026 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5214 veicoli

127 CITELIS

Periodo di produzione: ottobre 2007/dicembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 1030

Difetto: anomala usura isolante motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 577 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 721 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 876 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 876 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 979 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 990 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 990 veicoli

128 CITELIS

Periodo di produzione: marzo 2010/novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 148

Difetto: possibile rottura schermo termico turbina

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 117 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 132 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 137 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 140 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 141 veicoli

129 CITYCLASS

Periodo di produzione: gennaio 1999/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 533

Difetto: possibile anomala apertura porte

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 416 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 421 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 421 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 427 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 427 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 464 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 498 veicoli

130 EUROCARGO MY 2008 120EL CNG

Periodo di produzione: giugno 2011/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 11

Difetto: pulsante interferenza fascio cavi/tubazione gas di scarico

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6 veicoli

131 STRALIS AS/AT/ATD/ Euro4; TRAKKER AD/AT Euro 4

Periodo di produzione: luglio 2013

Numero veicoli da richiamare: 99

Difetto: valvola controllo freni rimorchio non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 52 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 68 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 92 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 92 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 92 veicoli

132 TRAKKER 4x4/6x6/8x8/6x4/8x4

Periodo di produzione: luglio 2013/novembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 13

Difetto: viti fissaggio assi posteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9 veicoli

133 IRISBUS ARWAY/CROSSWAY/LOW ENTRY

Periodo di produzione: gennaio 2006/giugno 2013

Numero veicoli da richiamare: 2072

Difetto: cavi alimentazione non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 622 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 932 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1533 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1575 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1720 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1762 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1782 veicoli

134 DAILY N2/M2/M3

Periodo di produzione: settembre 2015/agosto 2016

Numero veicoli da richiamare: 23170

Difetto: possibile rottura cavo freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

135 DAILY N1

Periodo di produzione: marzo 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 3026

Difetto: non corretto calibramento OBD

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

136 MAGELYS/CROSSWAY

Periodo di produzione: giugno 2013/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 618

Difetto: possibile danneggiamento pinze freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 501 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 557 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 581 veicoli

137EURORIDER

Periodo di produzione: luglio 2011/maggio 2012

Numero veicoli da richiamare: 12

Difetto: sospensioni anteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6 veicoli

138 CREALIS/CITYCLASS/CITELIS

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1464

Difetto: tubazioni combustibile non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 996 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1274 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1318 veicoli

139 ARWAY/CROSSWAY/EVADYS/EURORIDER

Periodo di produzione: gennaio 2006/febbraio 2014

Numero veicoli da richiamare: 2234

Difetto: tubazioni combustibile non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 1630 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1810 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1854 veicoli

140 EUROCARGO Euro 6 guida destra

Periodo di produzione: agosto 2013/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 7085

Difetto: possibile malfunzionamento riscaldatore prefiltro combustibile

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

141 EUROCARGO Euro 6 guida sinistra

Periodo di produzione: marzo 2013/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 35205

Difetto: possibile malfunzionamento riscaldatore prefiltro combustibile

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

- N.B. Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 22 ottobre 2003
Campagne di richiamo n. 2, 5, 6 concluse al 20 febbraio 2004
Campagne di richiamo n. 3, 4, 7, 11 concluse al 31 dicembre 2004
Campagne di richiamo n. 8, 10, 13, 14, 15, 17 concluse al 30 aprile 2005
Campagne di richiamo n. 12, 16, 18 concluse al 30 giugno 2006
Campagne di richiamo n. 9, 21, 24, 26, 37 concluse al 30 dicembre 2006
Campagne di richiamo n. 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 42 concluse
al 30 dicembre 2007
Campagne di richiamo n. 19, 35, 36 concluse al 30 giugno 2008
Campagne di richiamo n. 31, 38, 49, 54, 55, 69, 70, concluse al 31 dicembre
2008
Campagne di richiamo n. 50, 57, concluse al 30 giugno 2009
Campagne di richiamo n. 82, 83, 84, 85, 86 concluse al 31 dicembre 2009
Campagne di richiamo n. 40, 41, 59, 61, 64, 66, 68 concluse al 30 giugno 2010
Campagne di richiamo n. 47, 56, 65, 76, 77 concluse al 31 dicembre 2012
Campagne di richiamo n. 20, 43, 45, 46, 74 concluse al 30 giugno 2013
Campagne di richiamo n. 98, 104, 113, 114 esaurite al 31 dicembre 2014

JAGUAR CARS L.T.D.

1 JAGUAR S-type

Periodo di produzione: maggio 2000/luglio 2000

Numero veicoli da richiamare: 600

Difetto: insufficiente trattamento termico del meccanismo di aggancio dei gruppi fibbia delle cinture di sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: 12 dicembre 2000

Al 30 giugno 2016, risanati 428 veicoli

2 JAGUAR S-type

Periodo di produzione: gennaio 1999/settembre 2000

Numero veicoli da richiamare: 4826

Difetto: serraggio perno sferico del braccio oscillante inferiore della sospensione anteriore.

Inizio campagna di richiamo: 12 dicembre 2000

Al 30 giugno 2016, risanati 3650 veicoli

3 JAGUAR X-type

Periodo di produzione: aprile 2001/ottobre 2002

Numero veicoli da richiamare: 5848

Difetto: malfunzionamento spia indicatore direzione.

Inizio campagna di richiamo: 15 aprile 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 2574 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4439 veicoli

4 JAGUAR S-type, XK e nuova XJ (con cambio automatico ZF a sei marce)

Periodo di produzione: novembre 2001/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare: 2692

Difetto: non corretta selezione delle marce

Inizio campagna di richiamo: 7 luglio 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 760 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2272 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2280 veicoli

5 JAGUAR X-type

Periodo di produzione: febbraio 2004/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 85

Difetto: malfunzionamento sensore imbardata su veicoli con D.S.C.

Inizio campagna di richiamo: 22 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 67 veicoli

6 JAGUAR S-type

Periodo di produzione: marzo 2002/settembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1578

Difetto: frenata involontaria ruote posteriori senza accensione di spie
(sostituzione modulo freno stazionamento)

Inizio campagna di richiamo: 4 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 994 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1301 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1304 veicoli

7 JAGUAR S-type

Periodo di produzione: marzo 2002/gennaio 2004

Numero veicoli da richiamare: 3004

Difetto: frenata involontaria ruote posteriori con accensione delle spie
(installazione modulo attenuazione)

Inizio campagna di richiamo: 4 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 2028 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2547 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2555 veicoli

8 JAGUAR Nuova XJ

Periodo di produzione: novembre 2003/gennaio 2004

Numero veicoli da richiamare: 71

Difetto: bordo apertura plancia airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: 4 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 64 veicoli

9 JAGUAR X-type; S type; Nuova XJ

Periodo di produzione: marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 290

Difetto: scarsa adesione etichetta ruotino

Inizio campagna di richiamo: 22 novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 96 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 229 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 230 veicoli

10 JAGUAR X-type 2.0 Diesel

Periodo di produzione: agosto 2003/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 5394

Difetto: interferenza cablaggio motore/dado iniettore

Inizio campagna di richiamo: 19 ottobre 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 4226 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4476 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4478 veicoli

11 JAGUAR Stype/XJ cambio automatico (2006 MY)

Periodo di produzione: settembre 2005/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 25

Difetto: malfunzionamento cambio automatico

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 21 veicoli

12 JAGUAR XJ 2.7 diesel/S-type 2.7 diesel

Periodo di produzione: settembre 2004/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 1599

Difetto: taratura ECM non corretta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 1165 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1344 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1365 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1384 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1403 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1411 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1414 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1416 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1416 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1419 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1424 veicoli

13 JAGUAR XF

Periodo di produzione: ottobre 2007/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 913

Difetto: non conformità anelli cinture di sicurezza posteriori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 31 dicembre 2011, risanati 901 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 904 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 905 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 905 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 906 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 907 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 907 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 907 veicoli

14 JAGUAR XF

Periodo di produzione: settembre 2007/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 195

Difetto: malfunzionamento altoparlante gruppo strumenti

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 31 dicembre 2011, risanati 186 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 188 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 188 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 188 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 189 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 189 veicoli

15 JAGUAR XJ

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 819

Difetto: corrosione tubi freni

Inizio campagna di richiamo: agosto 2009

Al 31 dicembre 2011, risanati 497 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 528 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 539 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 559 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 559 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 570 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 575 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 583 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 583 veicoli

16 JAGUAR XF 3.01 diesel

Periodo di produzione: febbraio 2009/agosto 2009

Numero veicoli da richiamare: 402

Difetto: arresto del motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2011, risanati 368 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 385 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 389 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 389 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 389 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 389 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 390 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 390 veicoli

17 JAGUAR XF

Periodo di produzione: anno 2009

Numero veicoli da richiamare: 28

Difetto: possibili perdite tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

Al 31 dicembre 2011, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 25 veicoli

18 JAGUAR XJ

Periodo di produzione: anni 2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 223

Difetto: braccetto tergicristallo non completamente serrato

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 187 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 204 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 206 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 208 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 208 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 209 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 209 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 211 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 211 veicoli

19 JAGUAR XF/XK

Periodo di produzione: anno 2010

Numero veicoli da richiamare: 219

Difetto: spegnimento motore benzina V8

Inizio campagna di richiamo: settembre 2010

Al 31 dicembre 2011, risanati 173 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 195 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 200 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 204 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 204 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 205 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 205 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 206 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 207 veicoli

20 JAGUAR XF/XK

Periodo di produzione: anno 2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 50

Difetto: protezione flessibili servosterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 45 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 45 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 45 veicoli

21 JAGUAR X type

Periodo di produzione: anni 2006/2010

Numero veicoli da richiamare: 2862

Difetto: malfunzionamento cruise control

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 435 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 904 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 1177 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1260 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1276 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1295 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1304 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1326 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1710 veicoli

22 JAGUAR XF 5.0 benzina

Periodo di produzione: anni 2010/2012

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: flangia serbatoio carburante soggetta a rottura

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013 risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 21 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 25 veicoli

23 JAGUAR XF/XJ

Periodo di produzione: anno 2013

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: flessibile intercooler non a norma

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6 veicoli

24 JAGUAR XF 2.2 L Diesel

Periodo di produzione: gennaio 2012/giugno 2013

Numero veicoli da richiamare: 1431

Difetto: perdita carburante circuito ritorno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 1214 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1338 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1411 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1426 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1426 veicoli

25 JAGUAR XJ/F Type/XF

Periodo di produzione: febbraio 2014/luglio 2014

Numero veicoli da richiamare: 36

Difetto: possibile non corretto serraggio raccordi tubi freni

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 33 veicoli

26 JAGUAR F type/XF/XJ

Periodo di produzione: agosto 2014/settembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 68

Difetto: accessori motore non perfettamente fissati

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 44 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 56 veicoli

27 JAGUAR XK

Periodo di produzione: anni 2012/2015

Numero veicoli da richiamare: 41

Difetto: luci parcheggio non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 29 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 36 veicoli

28 JAGUAR XF/XE

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 2018
Difetto: difettoso collegamento tubo carburante/filtro
Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

29 JAGUAR XF (X250)

Periodo di produzione: febbraio 2008/ottobre 2014
Numero veicoli da richiamare: non indicato
Difetto: modulo airbag non a norma
Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

30 JAGUAR XF (X250)/XJ (X351)

Periodo di produzione: anni 2013/2015
Numero veicoli da richiamare: 13
Difetto: puleggia tendicinghia comando accessori non a norma
Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

31 JAGUAR F-Type (X152)

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 17
Difetto: segnale malfunzionamento indicatori direzione non a norma
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

32 JAGUAR XE/XF/F-Pace

Periodo di produzione: anni 2017/2018
Numero veicoli da richiamare: 309
Difetto: tubo ritorno carburante non a norma
Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

33 JAGUAR XF

Periodo di produzione: anni 2013/2015
Numero veicoli da richiamare: 587
Difetto: non corretto orientamento sensore urto laterale
Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

34 JAGUAR XJ

Periodo di produzione: anni 2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 194

Difetto: non corretta configurazione modulo RCM

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

35 JAGUAR XE

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 224

Difetto: perdita dal radiatore carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

36 JAGUAR XJ (X351)/XF (X250)

Periodo di produzione: anni 2012/2013

Numero veicoli da richiamare: 47

Difetto: segnale sensore posizione albero motore non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

37 JAGUAR XF GTDi

Periodo di produzione: anni 2013/2015

Numero veicoli da richiamare: 11

Difetto: possibile danneggiamento tubi carburante sottopianale

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

38 JAGUAR F-Type/XE

Periodo di produzione: anni 2017/2018

Numero veicoli da richiamare: 292

Difetto: possibile malfunzionamento pretensionatori Autoliv

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

39 JAGUAR XE/XF/F Pace/XJ

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 1063

Difetto: possibile malfunzionamento quadro strumenti

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

KIA MOTORS CORPORATION

4 CARNIVAL, CARENS, RIO

Periodo di produzione: novembre 2002/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 1580

Difetto: possibile anomalia unità controllo ABS

Inizio campagna di richiamo: 23 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 930 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1133 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 1193 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1342 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1365 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1382 veicoli

5 RIO

Periodo di produzione: maggio 2000/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 15493

Difetto: possibile perdita carburante dal distributore

Inizio campagna di richiamo: 07 luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 10994 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 12016 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 12305 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 12472 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 12530 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 12593 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 12596 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12596 veicoli

7 SHUMA/SPORTAGE

Periodo di produzione: giugno 1998/maggio 2000

Numero veicoli da richiamare: 1582/7537

Difetto: possibile sganciamento cinture sedili anteriori per fibbia difettosa

Inizio campagna di richiamo: 01 settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 2966 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 3481 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 3588 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 3660 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 3679 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 3691 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 3700 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 3710 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3710 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3710 veicoli

8 SORENTO

Periodo di produzione: anno 2004

Numero veicoli da richiamare: 11048

Difetto: possibile indurimento pedale freno (mancata assistenza servofreno) e stesso (difetto cinghia motrice)

Inizio campagna di richiamo: 27 settembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 7115 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 9010 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 9364 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 9489 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 9566 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 9600 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 9634 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 9661 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 9665 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9665 veicoli

9 NUOVO SPORTAGE

Periodo di produzione: febbraio 2004/febbraio 2005

Numero veicoli da richiamare: 2159

Difetto: possibile decelerazione improvvisa per malfunzionamento E.S.P.

Inizio campagna di richiamo: 22 marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 1416 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1601 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1691 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1740 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1798 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1825 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1851 veicoli

10 CERATO 1.5 TD

Periodo di produzione: novembre 2004/aprile 2005

Numero veicoli da richiamare: 1580

Difetto: possibile rottura piastra ritengo iniettore

Inizio campagna di richiamo: 16 maggio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 975 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1248 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 1304 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1333 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1357 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1375 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1389 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1390 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1390 veicoli

11 CERATO 1.5 TD

Periodo di produzione: febbraio 2005/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 321

Difetto: possibile cricche braccetto uscita scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: 16 maggio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 110 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 216 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 221 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 227 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 240 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 241 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 242 veicoli

12 K2500/PREGIO MY 05

Periodo di produzione: ottobre 2004/gennaio 2005

Numero veicoli da richiamare: 701

Difetto: insufficiente coppia serraggio bullone puleggia albero motore

Inizio campagna di richiamo: 15 giugno 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 44 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 422 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 495 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 507 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 543 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 546 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 546 veicoli

13 CARNIVAL 2.9 TD CRDI

Periodo di produzione: luglio 2003/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 164

Difetto: possibile improvvisa avaria motore causa lubrificazione

Inizio campagna di richiamo: 11 luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 122 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 143 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 143 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 143 veicoli

14 RIO

Periodo di produzione: maggio 2000/ottobre 2000

Numero veicoli da richiamare: 320

Difetto: possibili vibrazioni cerchi ruote per incrinatura, con eventualità di rottura

Inizio campagna di richiamo: 23 settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 108 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 174 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 198 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 205 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 205 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 205 veicoli

15 NEW SPORTAGE

Periodo di produzione: marzo 2005/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 923

Difetto: possibile sgancio accidentale freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: 26 luglio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 569 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 671 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 719 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 789 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 791 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 791 veicoli

16 CARNIVAL

Periodo di produzione: gennaio 2001/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 4456

Difetto: possibile danneggiamento cablaggio regolazione elettrica sedili

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 1117 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 1604 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 1732 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1758 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1787 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1791 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1791 veicoli

17 SPORTAGE

Periodo di produzione: maggio 2001/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 614

Difetto: possibile accidentale rottura ventola raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 380 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 396 veicoli

Al 31 ottobre 2008, risanati 438 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 453 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 453 veicoli

18 SPORTAGE/CARENS/CARNIVAL

Periodo di produzione: settembre 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 1592

Difetto: malfunzionamento luci arresto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 812 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 864 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1034 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1068 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1109 veicoli

19 PICANTO

Periodo di produzione: novembre 2009/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare: 1287

Difetto: possibile perdita tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 655 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 728 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 804 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 807 veicoli

20 CEE D

Periodo di produzione: aprile 2008/marzo 2009

Numero veicoli da richiamare: 3781

Difetto: possibile malfunzionamento pompa freni

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 2918 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 3069 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3229 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3245 veicoli

21 SORRENTO (XM) con luci su pannelli porta

Periodo di produzione: settembre 2009/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 470

Difetto: possibile malfunzionamento luci pannelli porte

Inizio campagna di richiamo: settembre 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 255 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 315 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 374 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 389 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 401 veicoli

22 CARNIVAL/SPORTAGE/SORENTO/SOUL/CARENS/OPTIMA/OPIRUS-AMANTI/MOHAVE-BORREGO/CERATO

Periodo di produzione: anni 2006/2011

Numero veicoli da richiamare: 18288

Difetto: interruttore luci arresto non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2013

Al 31 dicembre 2015, risanati 14183 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14970 veicoli

23 SOUL (AM)

Periodo di produzione: agosto 2011/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 105

Difetto: pretensionatore cinture non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 51 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 56 veicoli

25 SPORTAGE (SLe)

Periodo di produzione: ottobre 2011/novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 5352

Difetto: pretensionatori cinture sicurezza non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 3861 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4323 veicoli

26 PICANTO

Periodo di produzione: inizio/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 186

Difetto: malfunzionamento freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2013

Al 31 dicembre 2016, risanati 162 veicoli

27 SOUL (PS/PSEV)

Periodo di produzione: gennaio 2014/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 3015

Difetto: boccola pignone sterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 1788 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2635 veicoli

28 CARNIVAL/SEDONA (VQ)

Periodo di produzione: giugno 2005/aprile 2014

Numero veicoli da richiamare: 66

Difetto: possibile improvvisa apertura cofano anteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

29 CARNIVAL(VQ)

Periodo di produzione: ottobre 2005/agosto 2012

Numero veicoli da richiamare: 68

Difetto: braccio oscillante inferiore non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

30 NIRO (DE)

Periodo di produzione: dicembre 2016/gennaio 2017

Numero veicoli da richiamare: 22

Difetto: motorino servosterzo non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

31 SORENTO (XM)

Periodo di produzione: settembre 2011/ottobre 2011

Numero veicoli da richiamare: 55

Difetto: tubazione carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

N.B. Campagna richiamo n. 1, conclusa al 31 dicembre 2002
Campagna di richiamo n. 6, conclusa al 30 settembre 2005
Campagna di richiamo n. 2, conclusa al 30 giugno 2011
Campagna di richiamo n. 3, conclusa al 30 dicembre 2011
Campagna di richiamo n. 24, conclusa al 30 giugno 2016

LAMBORGHINI Automobili S.p.A.

2 Murcielago

Periodo di produzione: inizio/luglio 2003

Numero veicoli da richiamare: 747

Difetto: possibile distacco piantone sterzo/snodo superiore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2004

3 Gallardo L140,MY06

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 249

Difetto: possibile allentamento braccetti doppi sospensione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

N.B. Campagna di richiamo 1, conclusa

LAND ROVER/RANGE ROVER

1 RANGE ROVER V8 (4.0 lt e 4,6lt)

Periodo di produzione: giugno 1994/agosto 1998

Numero veicoli da richiamare: 1010

Difetto: perdita di refrigerante dai manicotti dell'impianto di raffreddamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 476 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 562 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 562 veicoli

2 RANGE ROVER V8 (4.0 lt e 4,6 lt)/DISCOVERY II V 8 benzina

Periodo di produzione: settembre 1998/gennaio 1999

Numero veicoli da richiamare: 440

Difetto: perdita di refrigerante dalla guarnizione del corpo farfalla

Inizio campagna di richiamo: marzo 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 65 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 87 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 87 veicoli

4 RANGE ROVER V8 (4.0 lt e 4,6 lt)/DISCOVERY II V8 benzina

Periodo di produzione: giugno 1998/dicembre 2000

Numero veicoli da richiamare: circa 380 compresi quelli sub 5

Difetto: olio del cambio automatico contaminato dall'acqua

Inizio campagna di richiamo: 1 giugno 2001

Al 31 dicembre 2001, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 207 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 208 veicoli

7 FREELANDER, tutte le versioni

Periodo di produzione: settembre 2000/dicembre 2000

Numero veicoli da richiamare: 4185

Difetto: abrasione impianto elettrico sotto la scatola porta fusibile

Inizio campagna di richiamo: 29 ottobre 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 2900 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3347 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3347 veicoli

8 FREELANDER, tre porte

Periodo di produzione: settembre 2000/marzo 2001

Numero veicoli da richiamare: 2320

Difetto: mancato aggancio leva ribaltamento schienale sedile posteriore

Inizio campagna di richiamo: 29 ottobre 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 1487 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1775 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1775 veicoli

9 FREELANDER, tutte le versioni

Periodo di produzione: luglio 1996/marzo 2001

Numero veicoli da richiamare: 28.000

Difetto: disinnesto freno stazionamento se sottoposto ad eccessivo carico

Inizio campagna di richiamo: 29 ottobre 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 17976 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20397 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20397 veicoli

10 DISCOVERY II TD5/V8

Periodo di produzione: luglio 1998/giugno 2002

Numero veicoli da richiamare: 7341

Difetto: funzionamento irregolare A.B.S.

Inizio campagna di richiamo: 10 marzo 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 4306 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5825 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5829 veicoli

11 DEFENDER TD5 cambio manuale

Periodo di produzione: settembre 1998/aprile 2001

Numero veicoli da richiamare: 5360

Difetto: usura flessibile pinza freno anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: 15 giugno 2001

Al 31 dicembre 2002, risanati 520 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2480 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2485 veicoli

12 DISCOVERY II TD5 e V8 cambio manuale

Periodo di produzione: luglio 1998/febbraio 2002

Numero veicoli da richiamare: 8246

Difetto: funzionamento irregolare freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: 10 marzo 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 6213 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6217 veicoli

13 DISCOVERY II (A.G.E.)

Periodo di produzione: dicembre 1999/settembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 5567

Difetto: coppia serraggio raccordo orientabile pompa A.C.E.

Inizio campagna di richiamo: luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 2281 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4142 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4146 veicoli

14 DISCOVERY II/DEFENDER con A.B.S.

Periodo di produzione: anni 1999/2004

Numero veicoli da richiamare: 12815

Difetto: necessità rinforzo piastre valvola modulatore A.B.S.

Inizio campagna di richiamo: luglio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 5214 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9629 veicoli

15 DISCOVERY TD5

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero veicoli da richiamare: 6035

Difetto: contatto tubazione carburante/cablaggio A.B.S.

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4202 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4212 veicoli

16 FREELANDER

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 902

Difetto: disinserimento serratura sicurezza bambini non funzionante

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 30 giugno 2006, risanati 294 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 333 veicoli

17 RANGE ROVER CLASSIC (V8 benzina)

Periodo di produzione: anni 1993/1996

Numero veicoli da richiamare: 1029

Difetto: odore di benzina dopo il riempimento del serbatoio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 234 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 262 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 277 veicoli

21 DISCOVERY 3

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: 100

Difetto: martinetto sollevamento non appropriato

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 76 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 78 veicoli

23 FREELANDER

Periodo di produzione: settembre 2004/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 3225

Difetto: disinserimento serratura sicurezza bambini non funzionante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 113 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1405 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1410 veicoli

24 DISCOVERY II V8 benzina

Periodo di produzione: luglio 1998/gennaio 2002

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: danneggiamento cavo acceleratore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2002

Al 30 giugno 2016, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5 veicoli

25 RANGE ROVER SPORT

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 2528

Difetto: usura flessibile pinza freno anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 1383 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 1639 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 1859 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1903 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 2099 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2111 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 2124 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 2132 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2132 veicoli

Al 30 giugno 2015 risanati 2136 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2137 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2137 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2139 veicoli

26 DISCOVERY 3 benzina

Periodo di produzione: anno 2005

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: perdita sistema recupero vapori benzina

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2007, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2007, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2015 risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4 veicoli

27 DISCOVERY 3/RANGE ROVER SPORT V6 diesel

Periodo di produzione: settembre 2006/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 8192

Difetto: possibile usura cuscinetto alberino pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 1583 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 7318 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 7550 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 7614 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 7636 veicoli

Al 30 giugno 2015 risanati 7660 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7676 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7695 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7729 veicoli

28 FREELANDER 2

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero veicoli da richiamare: 1094

Difetto: meccanismo apertura tettuccio apribile

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 614 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 756 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 872 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 881 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 909 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 917 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 930 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 934 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 935 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 939 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 946 veicoli

29 FREELANDER 2

Periodo di produzione: anni 2007/2009

Numero veicoli da richiamare: 11679

Difetto: fusibile riscaldatore PTC non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 2757 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 8484 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 10188 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 10648 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 10730 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10752 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10773 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10787 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10811 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10845 veicoli

30 DISCOVERY 3/RANGE ROVER Sport

Periodo di produzione: anni 2006/2009

Numero veicoli da richiamare: 20104

Difetto: pompa freno e servofreno non a norma

Inizio campagna di richiamo: settembre 2009

Al 30 giugno 2012, risanati 16954 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 17182 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 17529 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 17782 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 17854 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 17930 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 17978 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 18062 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 18193 veicoli

31 DEFENDER

Periodo di produzione: giugno 2007/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1712

Difetto: trafilatura olio freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2010

Vedi Campagna 33

32 DISCOVERY3/RANGE ROVER Sport

Periodo di produzione: anni 2007/2009

Numero veicoli da richiamare: 260

Difetto: cuscinetto anteriore pompa alimentazione difettoso

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 30 giugno 2012, risanati 208 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 212 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 222 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 222 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 222 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 226 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 227 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 228 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 231 veicoli

33 DEFENDER

Periodo di produzione: novembre 2006/novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 6981

Difetto: contaminazione da olio del freno di stazionamento

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 4728 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4970 veicoli

Al 30 giugno 2013 risanati 5217 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 5334 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5361 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 5414 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5443 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5482 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5540 veicoli

34 DEFENDER

Periodo di produzione: febbraio 2010/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 1137

Difetto: viti cinture sicurezza non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

Al 30 giugno 2013 risanati 753 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 847 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 863 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 890 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 896 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 896 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 896 veicoli

35 DISCOVERY I-II/RANGE ROVER/RANGE ROVER Classic

Periodo di produzione: anni 1995/2004

Numero veicoli da richiamare: 400

Difetto: giunto flessibile albero trasmissione posteriore (TVF 100010) non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

36 FREELANDER 2/RANGE ROVER Evoque

Periodo di produzione: giugno 2012

Numero veicoli da richiamare: 45

Difetto: fissaggio pinze freni posteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2013

Al 30 giugno 2013 risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2014 risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 42 veicoli

37 NUOVA RANGE ROVER

Periodo di produzione: anno 2004

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: funzionamento anomalo sensore angolo imbardata

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 30 giugno 2014 risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 15 veicoli

38 DISCOVERY 3/RANGE ROVER Sprint cambio automatico

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero veicoli da richiamare: 170

Difetto: malfunzionamento leva cambio parking

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 giugno 2014 risanati 151 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 151 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 151 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 151 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 151 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 151 veicoli

39 FREELANDER 2/RANGE ROVER Evoque

Periodo di produzione: gennaio 2012/giugno 2013

Numero veicoli da richiamare: 15432

Difetto: perdita carburante tubazione ritorno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 30 giugno 2014 risanati 13571 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 14581 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 14867 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14978 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14978 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 15016 veicoli

40 RANGE ROVER

Periodo di produzione: maggio 2013/ottobre 2013

Numero veicoli da richiamare: 124

Difetto: mancata segnalazione malfunzionamento indicatori direzione

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 30 giugno 2014 risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 55 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 70 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 82 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 84 veicoli

41 NUOVA RANGE ROVER SPORT

Periodo di produzione: marzo 2013/ottobre 2013

Numero veicoli da richiamare: 41

Difetto: attrito cavo batteria/tubazione DRS

Inizio campagna di richiamo: novembre 2013

Al 30 giugno 2014 risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 36 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 38 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 38 veicoli

42 RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT con motore diesel

Periodo di produzione: marzo 2012/gennaio 2013

Numero veicoli da richiamare: 203

Difetto: modulo comando ventola non conforme

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 84 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 186 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 196 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 196 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 196 veicoli

43 DEFENDER

Periodo di produzione: settembre 2010/luglio 2011

Numero veicoli da richiamare: 411

Difetto: necessità applicazione staffe rinforzo differenziale

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 221 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 235 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 251 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 263 veicoli

44 RANGE ROVER LG/RANGE ROVER SPORT (LW) vari modelli

Periodo di produzione: anni 2013/2014

Numero veicoli da richiamare: 99

Difetto: tubazione servofreno non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 48 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 52 veicoli

45 DISCOVERY 4/RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT

Periodo di produzione: gennaio 2015

Numero veicoli da richiamare: 72

Difetto: dadi ruota non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 56 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 64 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

46 LAND ROVER DISCOVERY 4

Periodo di produzione: agosto 2014/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare: 217

Difetto: controllo dinamico stabilità non a norma

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 48 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 133 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 170 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 204 veicoli

47 RANGE ROVER

Periodo di produzione: anni 2006/2012

Numero veicoli da richiamare: 3795

Difetto: flessibili freni anteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 1065 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1943 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2302 veicoli

48 RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT

Periodo di produzione: marzo 2012/marzo 2015

Numero veicoli da richiamare: 2646

Difetto: mancata chiusura portiere veicolo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 606 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1459 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1726 veicoli

49 LAND ROVER FREELANDER

Periodo di produzione: maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 113

Difetto: riscaldatore ausiliario non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 69 veicoli

50 RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT

Periodo di produzione: giugno 2015

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: funzione reclinazione schienale sedile seconda fila non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

51 DISCOVERY SPORT/RANGE ROVER EVOQUE

Periodo di produzione: luglio 2015/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1230

Difetto: AJ 200 diesel, contatto cablaggio motore e valvola EGR

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 953 veicoli

52 DISCOVERY 4; LR4(LA)/RANGE ROVER (LG)/RANGE ROVER SPORT (LS)

Periodo di produzione: anni 2012/2014

Numero veicoli da richiamare: 1158

Difetto: segnale sensore posizione albero motore difettoso

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 728 veicoli

53 DISCOVERY SPORT (LC)/RANGE ROVER EVOQUE (LV)

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 11745

Difetto: contatto coperchio motore/tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: agosto 2016

54 DISCOVERY SPORT (LC)/RANGE ROVER SPORT (LW)/RANGE ROVER (LG)

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 1270

Difetto: possibile malfunzionamento pretensionatori cinture anteriori (Autoliv)

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

55 DEFENDER

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 114

Difetto: abrasioni tubi freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

56 RRS/RR/EVOQUE/DISCOVERY

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 99

Difetto: possibile malfunzionamento air-bag passeggero Autoliv

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

57 RANGE ROVER SPORT/VELAR/DISCOVERY

Periodo di produzione: anni 2017/2018

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: tubo ritorno carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

58 RANGE ROVER SPORT/RANGE ROVER/NUOVO DISCOVERY

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 59

Difetto: possibile malfunzionamento air-bag passeggero

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

59 EVOQUE/DISCOVERY SPORT con motore AJ 200

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 1087

Difetto: contatto cablaggio/staffa ombelicale motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

60 EVOQUE/DISCOVERY SPORT

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 34

Difetto: eccessivo serraggio giunto portafuso/braccio comando inferiore sinistro

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

61 RANGE ROVER/EVOQUE/DISCOVERY SPORT

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: eccessivo serraggio giunto portafuso/braccio comando inferiore destro

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

62 EVOQUE/DISCOVERY SPORT

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 609

Difetto: contatto cablaggio motore/staffa intercooler

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

63 RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT

Periodo di produzione: anno 2017

Numero veicoli da richiamare: 2275

Difetto: possibile malfunzionamento quadro strumenti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

N.B. Campagna di richiamo n. 6 conclusa al 31 dicembre 2002

Campagna di richiamo n. 18 ricompresa in quella n. 17

Campagne di richiamo n. 3, 20, 22 concluse al 31 dicembre 2009

Campagna di richiamo n. 19 conclusa al 30 giugno 2012

MAN NUTZFAHRZEUGE A.G.

- N.B. Campagne di richiamo n. 1,2,3,4,6, concluse al 30 dicembre 2004
Campagna di richiamo n. 11, conclusa al 31 dicembre 2005
Campagne di richiamo n. 5, 8 concluse al 31 dicembre 2009
Campagne di richiamo n. 7, 12 concluse al 31 dicembre 2010
Campagne di richiamo n. 9, 10, 15 concluse al 31 dicembre 2012
Campagne di richiamo n. 13, 14 concluse al 30 giugno 2013

MASERATI S.p.A.

11 Quattroporte/Granturismo tutti i modelli

Periodo produzione: gennaio 2004/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2194

Difetto: possibile non corretto fissaggio perni leve sospensioni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanato il 40% dei veicoli

Al 30 giugno 2010, risanato l'87,1% dei veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanato l'87.1% dei veicoli

Al 30 giugno 2011, risanato l'87,1 % dei veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanato il 92,8% dei veicoli

Al 30 giugno 2012, risanato il 92,8% dei veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanato il 93,3% dei veicoli

Al 30 giugno 2014, risanato il 93.3% dei veicoli

12 Quattroporte

Periodo produzione: luglio2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 940

Difetto: informazioni non corrette libretto uso e manutenzione (Blocco porte posteriori)

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2007

Al 30 giugno 2009, risanato l'88% dei veicoli

Al 30 giugno 2010, risanato il 95,8% dei veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanato il 97% dei veicoli

Al 30 giugno 2012, risanato il 97% dei veicoli

Al 30 giugno 2014, risanato il 97% dei veicoli

13 Quattroporte; GT con sensori parcheggio

Periodo produzione: luglio 2008/febbraio 2009

Numero veicoli da richiamare: 185

Difetto: possibile malfunzionamento avviso allaccio cintura di sicurezza

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanato il 7% dei veicoli

Al 30 giugno 2010, risanato l'82,4% dei veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanato l'89,5% dei veicoli

Al 30 giugno 2011, risanato il 90% dei veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanato il 97,3% dei veicoli

Al 30 giugno 2012, risanato il 97,3% dei veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanato il 98,5% dei veicoli

Al 30 giugno 2014, risanato il 98,5% dei veicoli

14 Quattroporte/Gran Turismo

Periodo produzione: luglio 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 216

Difetto: possibile rottura tiranti convergenza

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanato il 57% dei veicoli

Al 30 giugno 2012, risanato il 71,1% dei veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanato il 77,5% dei veicoli

Al 30 giugno 2014, risanato l'87,4% dei veicoli

15 Gran Turismo

Periodo produzione: aprile 2009/novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 24

Difetto: possibile rottura componenti cambio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanato il 39% dei veicoli

Al 30 giugno 2012, risanato il 71,1% dei veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanato il 95,5% dei veicoli

Al 30 giugno 2014, risanato il 96% dei veicoli

16 Gran Turismo MC Stradale

Periodo produzione: febbraio 2011/giugno 2011

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: anomalo comportamento spia cinture

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 31 dicembre 2012, risanato il 50% dei veicoli

Al 30 giugno 2014, risanato il 75% dei veicoli

17 Gran Turismo/Gran Cabrio

Periodo produzione: giugno 2008/marzo 2010

Numero veicoli da richiamare: 818

Difetto: possibile non corretto funzionamento gruppi ottici posteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanato il 52% dei veicoli

Al 30 giugno 2014, risanato il 78.8% dei veicoli

18 Quattroporte/Gran Turismo

Periodo produzione: luglio 2003/luglio 2008

Numero veicoli da richiamare: 2507

Difetto: tiranti convergenza posteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

N.B. Campagne di richiamo n. 1 e n. 2, concluse al 31 dicembre 2003

Campagne di richiamo n. 7 e n. 10, concluse al 30 giugno 2003

Campagna di richiamo n. 3, 4, 5, 6, 8, 9 concluse al 30 giugno 2014

MAZDA MOTOR CORPORATION

1 626 Berlina/Station Wagon

Periodo di produzione: aprile 1998/agosto 1999

Numero veicoli da richiamare: 1000

Difetto: possibile rottura di un dente della cinghia di distribuzione

Inizio campagna di richiamo: 5 marzo 2001

Al 30 giugno 2016, risanati 695 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 695 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 695 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 695 veicoli

2 323 BA

Periodo di produzione: aprile 1994/luglio 1995

Numero veicoli da richiamare: 911

Difetto: possibile rottura del filo della leva di comando delle luci

Inizio campagna di richiamo: 30 ottobre 2001

Al 30 giugno 2016, risanati 393 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 393 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 393 veicoli

4 MAZDA 6

Periodo di produzione: giugno 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 921

Difetto: possibili malfunzionamenti motore e pedale frizione

Inizio campagna di richiamo: 24 marzo 2003

Al 31 dicembre 2003, risanati 427 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 564 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 564 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 564 veicoli

5 MAZDA 6

Periodo di produzione: febbraio 2002/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: non precisato

Difetto: possibile fuoriuscita spinotto fari fendinebbia e conseguente cortocircuito

Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 408 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 759 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 770 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 770 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 770 veicoli

6 MX5 senza fendinebbia di serie

Periodo di produzione: gennaio 1998/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: 8241

Difetto: possibile fuoriuscita spinotto fari fendinebbia (non di serie) e conseguente cortocircuito

Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 1535 veicoli

Al 31 dicembre 2007, risanati 2283 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2283 veicoli

7 MX5 con fendinebbia di serie

Periodo di produzione: agosto 2000/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: 285

Difetto: possibile fuoriuscita spinotto fari fendinebbia e conseguente cortocircuito

Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003

8 MPV

Periodo di produzione: marzo 2002/febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: 1391

Difetto: possibile fuoriuscita spinotto fari fendinebbia e conseguente cortocircuito

Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003

Al 31 ottobre 2008, risanati 702 veicoli

9 MAZDA 6

Periodo di produzione: febbraio 2002/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 4176

Difetto: possibile malfunzionamento galleggiante fluido freni

Inizio campagna di richiamo: 16 ottobre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 996 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1980 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1980 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1980 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1980 veicoli

10 B Series

Periodo di produzione: maggio 2002

Numero veicoli da richiamare: 34

Difetto: gioco sterzo e rumorosità anomala, con possibile distacco dell'articolazione in caso d'urto

Inizio campagna di richiamo: 10 novembre 2003

Al 30 giugno 2015, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12 veicoli

11 MAZDA 6/6 SW-MPW

Periodo di produzione: agosto 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 1080

Difetto: consumo eccessivo olio per possibile fuoriuscita paraolio coperchio testata, sino ad eventuale rottura del motore

Inizio campagna di richiamo: 19 novembre 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 985 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 985 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 985 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 985 veicoli

13 MAZDA 6/6SW benzina

Periodo di produzione: febbraio 2002/febbraio 2004

Numero veicoli da richiamare: 578

Difetto: possibile danneggiamento serbatoio carburante e surriscaldamento sistema di scarico

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2016, risanati 457 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 457 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 457 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 457 veicoli

14 RX-8

Periodo di produzione: luglio 2003/agosto 2003

Numero veicoli da richiamare: 95

Difetto: rottura isolatore calore smorzatore dinamico cambio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

Al 31 dicembre 2015, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 67 veicoli

15 TRIBUTE (EP) 3.OL benzina

Periodo di produzione: luglio 2001/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 255

Difetto: possibile fuoriuscita guaina cavo acceleratore con improvviso aumento regime motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 dicembre 2015, risanati 193 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 195 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 195 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 195 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 195 veicoli

19 RX8 (SE)

Periodo di produzione: luglio 2003/luglio 2005

Numero veicoli da richiamare: 1170

Difetto: surriscaldamento elementi limitrofi sistema scarico

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 472 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 818 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 824 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 824 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 829 veicoli

20 RX8 (SE)

Periodo di produzione: luglio 2003/dicembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 881

Difetto: possibile rottura sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 322 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 582 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 589 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 591 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 594 veicoli

21 MAZDA 3 (BK) MZ-CD 1.6

Periodo di produzione: aprile 2004/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 126

Difetto: possibile insufficiente lubrificazione motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 31 dicembre 2015, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 99 veicoli

22 MAZDA 5-MAZDA 6

Periodo di produzione: ottobre 2005/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 930/1530

Difetto: possibile allentamento bulloni serraggio albero motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1340 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2236 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2243 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2243 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2254 veicoli

23 MX5 (NC)

Periodo di produzione: dicembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 201

Difetto: possibile distacco vite sterzo in caso di esplosione dell'airbag

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 31 dicembre 2015, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 134 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 136 veicoli

24 MAZDA 6 (GG/GY) e PREMACY (CP)

Periodo di produzione: luglio 2001/giugno 2002

Numero veicoli da richiamare: 76/849

Difetto: possibile malfunzionamento airbag

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 31 dicembre 2015, risanati 597 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 633 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 633 veicoli

25 MAZDA 3 (BK) 1.6 diesel Euro 3

Periodo di produzione: ottobre 2004/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 55

Difetto: possibile usura flessibile ritorno carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 dicembre 2015, risanati 39 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 41 veicoli

26 TRIBUTE (LHD)

Periodo di produzione: maggio 2000/dicembre2003

Numero veicoli da richiamare: 830

Difetto: possibile malfunzionamento ABS

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2007, risanati 443 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 489 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 489 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 504 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 528 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 529 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 529 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 549 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 549 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 549 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 550 veicoli

27 MAZDA 3 MPS 2.3L

Periodo di produzione: luglio 2006/maggio 2007

Numero veicoli da richiamare: 37

Difetto: possibile allentamento bullone n. 4 supporto motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 31 dicembre 2015, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 33 veicoli

28 MAZDA 3/MAZDA 5 diesel RF

Periodo di produzione: aprile 2005/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 7210

Difetto: possibile fuoriuscita o rottura bullone n. 4 supporto motore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 31 ottobre 2008, risanati 5725 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 6115 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 6433 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 6490 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 6523 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 6658 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 6704 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 6722 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 6723 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 6741 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 6744 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 6827 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 6827 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6828 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6848 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6848 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6855 veicoli

29 MAZDA 6/6SWG/3/5 (motori turbo diesel con DPF)

Periodo di produzione: aprile 2005/novembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 16688

Difetto: possibile mancato spegnimento motore, previo aumento numero giri in marcia

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 2864 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 12635 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 12808 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 13393 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 13635 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 13658 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 13704 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 13717 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 13799 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 13814 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 14360 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14374 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14384 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14427 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14442 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14524 veicoli

30 MAZDA 5

Periodo di produzione: giugno 2009/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 96

Difetto: possibile presenza acqua pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 85 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 88 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 88 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 88 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 89 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 89 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 89 veicoli

31 MAZDA 3/3 MPS

Periodo di produzione: gennaio 2008/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 828

Difetto: possibile malfunzionamento motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 418 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 446 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 484 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 497 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 514 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 519 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 553 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 553 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 561 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 561 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 561 veicoli

32 MAZDA TRIBUTE

Periodo di produzione: maggio 2000/dicembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 174

Difetto: possibile blocco farfalla causa insufficiente spazio coperchio motore/cavo cruise control

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 49 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 52 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 67 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 74 veicoli

33 MAZDA 5

Periodo di produzione: ottobre 2010/novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 755

Difetto: possibile infiltrazione acqua candele e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: aprile 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 485 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 613 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 645 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 650 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 655 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 658 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 660 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 661 veicoli

35 MAZDA 6

Periodo di produzione: febbraio 2002/aprile 2003

Numero veicoli da richiamare: 162

Difetto: possibile anomalo innesco funzionamento airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: aprile 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 43 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 46 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 46 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 58 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 58 veicoli

36 MAZDA 6

Periodo di produzione: luglio 2012/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 755

Difetto: possibile infiltrazione acqua candele e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: aprile 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 485 veicoli

37 MAZDA 6

Periodo di produzione: febbraio 2002/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare: 1067

Difetto: possibile malfunzionamento airbag anteriore lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 199 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 241 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 251 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 253 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 304 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 306 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 309 veicoli

38 MAZDA B 2500/BI 50/RX8

Periodo di produzione: gennaio 2004/agosto 2006

Numero veicoli da richiamare: 3336

Difetto: possibile rottura involucro airbag lato conducente, con frammentazione e ferimento delle persone a bordo in caso di attivazione

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1025 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1242 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1278 veicoli

40 MAZDA 323/626/121/Demio/MX-3-MPV

Periodo di produzione: luglio 1989/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 8403

Difetto: possibile insufficiente isolamento elettrico commutatore avviamento, e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1307 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1597 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1663 veicoli

41 MAZDA 6 (GG/GY)

Periodo di produzione: marzo 2005/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 2946

Difetto: possibile rottura involucri airbag frontali causa umidità e conseguenti lesioni agli occupanti

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 1206 veicoli

42 MAZDA 3 (BM)

Periodo di produzione: settembre 2015/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile non corretta saldatura tubo carburante, con fuoriuscita e pericolo incendio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli

43 MAZDA 3 (BM)

Periodo di produzione: luglio 2015/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 70

Difetto: possibile non corretta saldatura valvola ritorno carburante e rischio incendio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 55 veicoli

44 MAZDA 5 (CR)

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 9532

Difetto: possibile non attivazione airbag laterali e/o a tendina

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 1945 veicoli

45 MAZDA CX3/CX5/3 cinque porte/5/6 wagon e cinque porte

Periodo di produzione: ottobre 2007/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 24003

Difetto: possibile rottura cilindri ammortizzatori portellone posteriore causa corrosione rivestimento, e conseguente cedimento improvviso portellone

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 7435 veicoli

46 MAZDA 2/3/6

Periodo di produzione: giugno 2007/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 25904

Difetto: possibile rottura braccio regolazione sedile di guida ed improvviso cedimento di quest'ultimo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 3421 veicoli

47 CX 7 (ER)

Periodo di produzione: maggio 2007/agosto 2012

Numero veicoli da richiamare: 320

Difetto: possibile distacco giunto sferico sospensione anteriore causa corrosione

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 93 veicoli

48 MAZDA 6 (GJ)

Periodo di produzione: luglio 2012/novembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 396

Difetto: possibile insufficiente tenuta stagna cuffie protettive pinze freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N.B. Campagne di richiamo n. 3, 16, 17, 18 annullate perché non ritenute concernenti la sicurezza

Campagna di richiamo n. 12, ricompresa in campagna 11

Campagna di richiamo n. 34, conclusa al 30 dicembre 2013

Campagna di richiamo n. 39, conclusa al 30 giugno 2017

MG. ROVER GROUP Ltd

1- MINI, tutte le varianti

Periodo di produzione: agosto 1996/gennaio 1999

Numero veicoli da richiamare: 2000

Difetto: possibile guasto ai cuscinetti delle ruote posteriori per infiltrazioni di acqua

Inizio campagna di richiamo: 31 ottobre 2001

2- M.G.F., tutti i derivativi

Periodo di produzione: settembre 2000/settembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 360

Difetto: funzionamento anomalo dei pretensionatori cinture di sicurezza

Inizio campagna di richiamo: 21 dicembre 2001

Al 31 dicembre 2004, risanati 149 veicoli

3 75-ZT

Periodo di produzione: dicembre 1998/dicembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 9595

Difetto: montaggio non corretto del gancio di traino

Inizio campagna di richiamo: 26 luglio 2002

Al 31 dicembre 2004, risanati 1439 veicoli

4 75

Periodo di produzione: dicembre 1998/ottobre 1999

Numero veicoli da richiamare: 3011

Difetto: molle sospensioni anteriori non conformi

Inizio campagna di richiamo: 26 luglio 2002

Al 31 dicembre 2004, risanati 1450 veicoli

5 M.G. TF

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 600

Difetto: possibile difettoso accoppiamento ammortizzatore/braccio della sospensione

Inizio campagna di richiamo: 29 aprile 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 287 veicoli

MITSUBISHI MOTORS

10 200 (Pcar)/PAJERO(Q car)

Periodo di produzione: inizio/anno 2001

Numero veicoli da richiamare: 46400

Difetto: possibile danneggiamento leva comando sterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 171 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 39753 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 39763 veicoli

11 FUSO CANTER

Periodo di produzione: aprile 2005/maggio 2005

Numero veicoli da richiamare: 30

Difetto: coppia serraggio vite cintura sedile centrale non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2006, nessun veicolo risanato

Al 30 giugno 2016, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 22 veicoli

15 PAJERO Sport
Periodo di produzione: inizio/luglio 2000
Numero veicoli da richiamare: 6584
Difetto: possibile rottura leva comando sterzo
Inizio campagna di richiamo: aprile 2007
Al 30 giugno 2007, risanati 3598 veicoli
Al 31 dicembre 2008, risanati 4241 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 4247 veicoli
Al 31 dicembre 2009, risanati 4462 veicoli
Al 30 giugno 2010, risanati 4663 veicoli
Al 31 dicembre 2010, risanati 4738 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 4752 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 4755 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 4756 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 4757 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 4757 veicoli

17 OUTLANDER 2.2 (CW 7W)
Periodo di produzione: non precisato
Numero veicoli da richiamare: 712
Difetto: possibile spegnimento motore
Inizio campagna di richiamo: maggio 2008
Al 31 dicembre 2008, risanati 571 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 637 veicoli
Al 31 dicembre 2009, risanati 661 veicoli
Al 30 giugno 2010, risanati 692 veicoli

- 21 PAJERO (V60W-V70W)
- Periodo di produzione:* maggio 2001/maggio 2002
- Numero veicoli da richiamare:* 17495
- Difetto:* possibile malfunzionamento servofreno
- Inizio campagna di richiamo:* dicembre 2008
- Al 30 giugno 2009, risanati 9501 veicoli
- Al 31 dicembre 2009, risanati 11303 veicoli
- Al 30 giugno 2010, risanati 12779 veicoli
- Al 31 dicembre 2010, risanati 13498 veicoli
- Al 30 giugno 2011, risanati 13708 veicoli
- Al 30 giugno 2012, risanati 13815 veicoli
- Al 31 dicembre 2012, risanati 13904 veicoli
- Al 30 giugno 2013, risanati 13985 veicoli
- Al 30 giugno 2014, risanati 13987 veicoli
- Al 30 giugno 2015, risanati 14084 veicoli
- Al 31 dicembre 2015, risanati 14119 veicoli
- Al 31 dicembre 2016, risanati 14158 veicoli
- Al 31 dicembre 2017, risanati 14161 veicoli

23 OUTLANDER (CWOW)/GRANDIS (NAOW)

Periodo di produzione: inizio/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 4721

Difetto: possibile malfunzionamento luci stop

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 2204 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 3210 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 3520 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 3797 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 3902 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 3940 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3959 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3968 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3968 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3972 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3978 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3979 veicoli

24 GRANDIS

Periodo di produzione: inizio/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare: 1170

Difetto: possibile danneggiamento paracalore terminale scarico

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 504 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 729 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 798 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 832 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 837 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 837 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 837 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 840 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 840 veicoli

- 25 OUTLANDER 2.4A/T (CW5W)/LANCER A/T (CY0A-CXOA)
Periodo di produzione: inizio/dicembre 2008
Numero veicoli da richiamare: 284
Difetto: possibile malfunzionamento servofreno
Inizio campagna di richiamo: maggio 2009
Al 30 giugno 2009, risanati 24 veicoli
Al 31 dicembre 2009, risanati 189 veicoli
Al 30 giugno 2010, risanati 213 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 233 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 237 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 237 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 240 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 241 veicoli
- 26 OUTLANDER (CWOW)/GRANDIS (NAOW)/PAJERO (V80W,V90W)
Periodo di produzione: inizio/marzo 2009
Numero veicoli da richiamare: 1696
Difetto: possibile interferenza kit autocarro con airbag laterali
Inizio campagna di richiamo: marzo 2009
Al 30 giugno 2009, risanati 588 veicoli
Al 31 dicembre 2009, risanati 1019 veicoli
Al 30 giugno 2010, risanati 1115 veicoli
Al 31 dicembre 2010, risanati 1219 veicoli
Al 30 giugno 2011, risanati 1269 veicoli
Al 30 giugno 2012, risanati 1282 veicoli
Al 31 dicembre 2012, risanati 1286 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 1287 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 1287 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 1293 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 1301 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 1305 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 1305 veicoli

- 29 L 200 (KA4T/KB4T)
Periodo di produzione: inizio/gennaio 2009
Numero veicoli da richiamare: 12888
Difetto: possibile insufficiente serraggio sospensione anteriore
Inizio campagna di richiamo: luglio 2010
Al 31 dicembre 2010, risanati 8693 veicoli
Al 30 giugno 2011, risanati 9023 veicoli
Al 30 giugno 2012, risanati 9204 veicoli
Al 31 dicembre 2012, risanati 9290 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 9337 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 9376 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 9446 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 9446 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 9484 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 10029 veicoli
- 30 OUTLANDER 2.0 DI-D/LANCER 2.0 DI-D
Periodo di produzione: inizio/gennaio 2010
Numero veicoli da richiamare: 6253
Difetto: non corretta installazione cablaggio ECU motore
Inizio campagna di richiamo: luglio 2010
Al 31 dicembre 2010, risanati 206 veicoli
Al 30 giugno 2011, risanati 4437 veicoli
Al 30 giugno 2012, risanati 4699 veicoli
Al 31 dicembre 2012, risanati 4782 veicoli
Al 30 giugno 2013, risanati 4812 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 4826 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 4886 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 4915 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 4953 veicoli

31 OUTLANDER CWOW

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2013

Numero veicoli da richiamare: 4296

Difetto: connettore alimentazione sedile non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 1811 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1936 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1973 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1989 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1997 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2029 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2039 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2057 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2062 veicoli

32 FUSO CANTER

Periodo di produzione: aprile 2005/giugno 2009

Numero veicoli da richiamare: 1416

Difetto: relè preriscaldamento non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2011, risanati 1009 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1047 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1079 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1091 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1099 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1116 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1117 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1122 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1128 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1132 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1134 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1135 veicoli

35 FUSO CANTER

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 603

Difetto: ABS non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 291 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 348 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 366 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 399 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 411 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 411 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 419 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 429 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 434 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 439 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 443 veicoli

36 FUSO CANTER TF

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 11

Difetto: fascette tubazioni olio cambio Duonic non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9 veicoli

37 OUTLANDER

Periodo di produzione: anno 2011

Numero veicoli da richiamare: 151

Difetto: possibile malfunzionamento freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

38 iMi EV

Periodo di produzione: luglio 2011/ottobre 2012

Numero veicoli da richiamare: 17

Difetto: possibile malfunzionamento servofreno

Inizio campagna di richiamo: marzo 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 7 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli

39 FUSO CANTER

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 977

Difetto: possibile difettosa installazione tubazione iniettori

Inizio campagna di richiamo: marzo 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 279 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 531 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 635 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 678 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 694 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 712 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 761 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 766 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 778 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 802 veicoli

40 L200
Periodo di produzione: anni 2012/2013
Numero veicoli da richiamare: 432
Difetto: possibile occlusione filtro DPF
Inizio campagna di richiamo: giugno 2013
Al 30 giugno 2013, risanati 7 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 229 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 285 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 289 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 304 veicoli

41 FUSO
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 168
Difetto: coperchio filtro carburante non a norma
Inizio campagna di richiamo: giugno 2013
Al 31 dicembre 2013, risanati 27 veicoli
Al 30 giugno 2014, risanati 121 veicoli
Al 31 dicembre 2014, risanati 139 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 147 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 153 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 161 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 162 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 164 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 165 veicoli

- 42 ASX (GAOW)
Periodo di produzione: inizio/marzo 2013
Numero veicoli da richiamare: 2822
Difetto: possibile distacco tetto panoramico
Inizio campagna di richiamo: agosto 2013
Al 30 giugno 2014, risanati 1943 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 2373 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 2384 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 2392 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 2400 veicoli
- 43 OUTLANDER (GFOW)
Periodo di produzione: inizio/maggio 2013
Numero veicoli da richiamare: 114
Difetto: possibile malfunzionamento sistemi ACC/FCM/ECU
Inizio campagna di richiamo: agosto 2013
Al 30 giugno 2014, risanati 34 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 75 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 79 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 86 veicoli
- 44 LANCER Evolution (CZ4A con cambio 5MT)
Periodo di produzione: anni 2008/2014
Numero veicoli da richiamare: 124
Difetto: possibile rottura pompa frizione
Inizio campagna di richiamo: novembre 2013
Al 30 giugno 2014, risanati 31 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 60 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 64 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 65 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 66 veicoli

- 45 L200
Periodo di produzione: anni 2007/2013
Numero veicoli da richiamare: 1663
Difetto: possibile surriscaldamento motore elettrico comando schienale
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2013
Al 30 giugno 2014, risanati 163 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 393 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 404 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 409 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 417 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 518 veicoli
- 46 L200
Periodo di produzione: anni 2011/2012
Numero veicoli da richiamare: 418
Difetto: possibile errata saldatura bracci sospensione anteriori
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2013
Al 30 giugno 2014, risanati 124 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 293 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 298 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 301 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 302 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 312 veicoli
- 47 L200
Periodo di produzione: anni 2007/2011
Numero veicoli da richiamare: 36
Difetto: possibile rottura albero trasmissione
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2013
Al 30 giugno 2014, risanati 13 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 29 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 29 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 29 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 29 veicoli

- 48 ASX (GA6W)/LANCER/LANCER Sportback (CY9A/CX9A)
Periodo di produzione: inizio/settembre 2013
Numero veicoli da richiamare: 8079
Difetto: possibile bloccaggio fasce elastiche (motori 4N13)
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 6981 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 7032 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 7055 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 7064 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 7076 veicoli
- 49 ASX/OUTLANDER
Periodo di produzione: anni 2012/2013
Numero veicoli da richiamare: 21
Difetto: possibile malfunzionamento KOS e conseguente impossibilità avviamento
Inizio campagna di richiamo: giugno 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 12 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 15 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 16 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 16 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 16 veicoli
- 50 OUTLANDER
Periodo di produzione: anni 2011/2012
Numero veicoli da richiamare: 164
Difetto: allentamento puleggia alternatore
Inizio campagna di richiamo: giugno 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 131 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 137 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 139 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 141 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 141 veicoli

- 51 ASX A/T e NUOVO OUTLANDER A/T
Periodo di produzione: inizio/luglio 2013
Numero veicoli da richiamare: 278
Difetto: possibile perdita olio cambio automatico
Inizio campagna di richiamo: luglio 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 229 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 251 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 257 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 263 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 270 veicoli
- 52 FUSO CANTER TF/TF1 con cambio Duonic
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 92
Difetto: circuito olio doppia frizione non a norma
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014
Al 31 dicembre 2014, risanati 19 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 40 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 54 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 73 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 73 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 77 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 80 veicoli
- 53 GRANDIS/OUTLANDER
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 5057
Difetto: interruttore luci arresto non a norma
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 1885 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 2112 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 2157 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 2481 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 2527 veicoli

- 54 LANCER Evo-Sportback/LANCER/ASX con motori benzina 4B1
Periodo di produzione: inizio/dicembre 2010
Numero veicoli da richiamare: 1118
Difetto: cinghia servizi non a norma
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 601 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 690 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 708 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 771 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 784 veicoli
- 55 i-Mi EV
Periodo di produzione: inizio/aprile 2014
Numero veicoli da richiamare: 68
Difetto: possibile malfunzionamento servofreno ed allungamento spazi frenata
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 36 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 48 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 50 veicoli
Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa
- 56 PAJERO
Periodo di produzione: inizio/dicembre 2013
Numero veicoli da richiamare: 693
Difetto: possibile eccessivo accumulo particolato filtro DPF
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 324 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 476 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 489 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 541 veicoli

- 57 PAJERO con motore 4M41
Periodo di produzione: inizio/maggio 2014
Numero veicoli da richiamare: 5849
Difetto: possibile rottura catena distribuzione
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015
Al 30 giugno 2015, risanati 2757 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 4253 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 4355 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 4862 veicoli
- 58 ASX/OUTLANDER
Periodo di produzione: anni 2011/2012
Numero veicoli da richiamare: 512
Difetto: possibile malfunzionamento servofreno
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 335 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 368 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 372 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 376 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 379 veicoli
- 60 LANCER/LANCER Sportback-Evolution/OUTLANDER
Periodo di produzione: inizio/gennaio 2012
Numero veicoli da richiamare: 1109
Difetto: possibile malfunzionamento fari e/o tergicristalli causa non conformità
ETACS
Inizio campagna di richiamo: settembre 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 220 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 511 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 623 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 649 veicoli

- 61 CANTER
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 123
Difetto: rottura flessibile radiatore olio DUONIC
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 71 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 81 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 90 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 97 veicoli
- 62 CANTER
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 34
Difetto: possibile non conformità pneumatici CONTINENTAL
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 30 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 31 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 32 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 32 veicoli
- 63 CANTER
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 1211
Difetto: possibile incrinatura flangia pompa carburante
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 40 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 476 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 553 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 608 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 720 veicoli

64 LANCER

Periodo di produzione: giugno 2003/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 1216

Difetto: possibile non funzionamento airbag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 208 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 238 veicoli

66 L200 (KAOT/KBOT)

Periodo di produzione: anni 2007/2016

Numero veicoli da richiamare: 15076

Difetto: possibile rottura air-bag lato conducente con pericolosa frammentazione

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 122 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5579 veicoli

67 FUSO Truck and Bus Corporation

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1252

Difetto: condotti ritorno carburante iniettori non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 433 veicoli

68 OUTLANDER PHEV (GG 2W)

Periodo di produzione: anni 2014/2015

Numero veicoli da richiamare: 146

Difetto: possibile mancata ricarica batteria principale

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2017, risanati 6 veicoli

69 PAJERO

Periodo di produzione: anni 2007/2012

Numero veicoli da richiamare: 5399

Difetto: possibile danneggiamento detonatori airbag anteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

70 I-MiEV

Periodo di produzione: inizio/anno 2013

Numero veicoli da richiamare: 75

Difetto: possibile malfunzionamento airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

N.B. Campagna di richiamo n. 3, conclusa al 30 giugno 2005

Campagne di richiamo n. 12, 14 concluse al 31 dicembre 2009

Campagna di richiamo n. 22, vedi campagna 32

Campagne di richiamo n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 33,
34 concluse al 30 giugno 2016

Campagna di richiamo n. 59, 65 concluse al 31 dicembre 2016

NEOPLAN Bus Gmb H

1 Modelli 116-122-316-516

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: non corretto collegamento del ponte posteriore al telaio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2002

NISSAN S.A.

2 ALMERA/ALMERA TINO

Periodo di produzione: dicembre 2000/settembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 12500

Difetto: freno di stazionamento difettoso

Inizio campagna di richiamo: 27 maggio 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 5200 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7869 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7871 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7874 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7876 veicoli

6 NUOVA MICRA K12

Periodo di produzione: novembre 2002/marzo 2003

Numero veicoli da richiamare: 3929

Difetto: serraggio bullone volante

Inizio campagna di richiamo: 01 giugno 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 2072 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2977 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2979 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2982 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2984 veicoli

7 NUOVA MICRA K12

Periodo di produzione: inizio /febbraio 2003

Numero veicoli da richiamare: 3759

Difetto: possibile rottura blocchetto memoria dispositivo movimentazione sedile guida

Inizio campagna di richiamo: 4 aprile 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 1894 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2697 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2697 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2698 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2699 veicoli

9 ALMERA, ALMERA TINO/PRIMERA/X-TRAIL (motori serie QG, QR)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 25737

Difetto: malfunzionamento sensori protezione albero motore ed albero a camme

Inizio campagna di richiamo: 15 dicembre 2003

Al 30 giugno 2004, risanati 5540 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14561 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14564 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14572 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14577 veicoli

10 X-TRAIL (motore YD 22)

Periodo di produzione: dicembre 2000/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 5961

Difetto: anomalo funzionamento tenditore catena distribuzione

Inizio campagna di richiamo: 15 giugno 2004

Al 30 giugno 2004, risanati 128 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4901 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4903 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4908 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4909 veicoli

11 ALMERA TINO V10

Periodo di produzione: novembre 2002/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 2127

Difetto: possibile distacco fodera sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 41 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 956 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 956 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 956 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 956 veicoli

12 PRIMERA P12/YD 22 93 kw

Periodo di produzione: settembre 2002/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 681

Difetto: possibile rottura tubo aspirazione aria turbina/intercooler

Inizio campagna di richiamo: novembre 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 38 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 414 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 414 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 414 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 414 veicoli

15 ALMERA TINO V10

Periodo di produzione: inizio/dicembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 16961

Difetto: possibile distacco fibbie cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 4725 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 8675 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 8680 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 8683 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8687 veicoli

16 ATLEON

Periodo di produzione: settembre 2000/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 3331

Difetto: anomalia freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 58 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1256 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1260 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1263 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1268 veicoli

17 ATLEON/CABSTAR con motore BD30

Periodo di produzione: agosto 2002/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare: 3908

Difetto: anomalia funzionamento pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 1213 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1757 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1757 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1760 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1762 veicoli

18 INTERSTAR

Periodo di produzione: settembre 2003/aprile 2004

Numero veicoli da richiamare: 180

Difetto: coppia serraggio bullone fissaggio volante non corretta

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 81 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 81 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 81 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 81 veicoli

22 CABSTAR- E (TL 35 High Load)

Periodo di produzione: febbraio 2001/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 8154

Difetto: possibile rottura longherone

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 30 giugno 2016, risanati 2372 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2375 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2381 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2385 veicoli

25 ALMERA –N16/ALMERA TINO – V10

Periodo di produzione: aprile 2001/giugno 2003

Numero veicoli da richiamare: 4993

Difetto: possibile rottura scambiatore calore olio motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 30 giugno 2006, risanati 2685 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3822 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3822 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3822 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3822 veicoli

26 PATHFINDER (R51)/NAVARA (D40)

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 2099

Difetto: possibile vibrazione corpo vettura per errato serraggio bulloni albero
trasmissione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 382 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1388 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1391 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1395 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1396 veicoli

27 PATHFINDER (R51)/NAVARA (D40)

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 1601

Difetto: possibile non corretta installazione airbag a tendina

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 298 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1007 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1009 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1009 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1009 veicoli

28 PRIMASTAR (X83)

Periodo di produzione: febbraio 2005/settembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 417

Difetto: possibile blocco relè alimentazione riscaldamento aggiuntivo e conseguente scarica batteria

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 97 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 99 veicoli

29 MICRA (K12)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 24828

Difetto: possibile ossidazione circuito portellone posteriore e conseguente blocco della serratura

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 2138 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20795 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 20810 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20813 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 20813 veicoli

31 PATHFINDER (R51)/NAVARA (D40)

Periodo di produzione: febbraio 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 3179

Difetto: possibile non corretta installazione colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 310 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2124 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2124 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2129 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2132 veicoli

32 MURANO (Z50)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 920

Difetto: possibile danneggiamento cinture sicurezza posteriori a seguito di urto frontale

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 621 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 622 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 624 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 625 veicoli

33 X TRAIL (T30)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 20728

Difetto: possibile ruggine tubo rifornimento carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 7165 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 17724 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 17734 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 17751 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 17755 veicoli

34 MURANO (Z50)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1010

Difetto: possibile scarsa protezione serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 164 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 675 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 676 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 678 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 679 veicoli

36 INTERSTAR (X70)

Periodo di produzione: ottobre 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 57

Difetto: possibile crepa levaraggio freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 16 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 16 veicoli

37 NAVARA (D40)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1492

Difetto: possibile consumo eccessivo cuscinetti ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 620 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1355 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1355 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1355 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1355 veicoli

38 PATROL GR/Y61 (motore ZD 30)

Periodo di produzione: gennaio 2002/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 1296

Difetto: possibile malfunzionamento sensore pressione olio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 316 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 469 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 481 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 484 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 484 veicoli

39 NEW CABSTAR (F24)

Periodo di produzione: luglio 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1469

Difetto: possibile difettosità cuscinetti ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 92 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 1112 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1237 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1249 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1272 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1297 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1301 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1301 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1301 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1302 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1302 veicoli

40 NEW CABSTAR (F24)

Periodo di produzione: luglio 2006/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 75

Difetto: possibile scorretto fissaggio sedile anteriore passeggero

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 71 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 71 veicoli

41 QASHQAI (J10)

Periodo di produzione: febbraio 2007/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 432

Difetto: possibile incompleto montaggio giunto sferico sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2007

Al 30 giugno 2007, risanati 59 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 379 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 416 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 420 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 422 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 423 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 423 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 423 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 423 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 423 veicoli

42 QASHQAI (J10)

Periodo di produzione: giugno 2007/luglio 2007

Numero veicoli da richiamare: 127

Difetto: possibile insufficiente serraggio coperchio scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2009, risanati 115 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 118 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 120 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 120 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 120 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 120 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 120 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 120 veicoli

43 NEWXTRAIL (T31)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 643

Difetto: possibile mancanza cuscinetto aghi scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2009, risanati 571 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 610 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 617 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 626 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 631 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 631 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 633 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 633 veicoli

44 QASHQAI (J10)

Periodo di produzione: novembre 2006/giugno 2007

Numero veicoli da richiamare: 4910

Difetto: possibile mancanza cuscinetto aghi scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

Al 31 dicembre 2009, risanati 4451 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 4637 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 4668 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 4674 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 4677 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 4685 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 4694 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4699 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4703 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4788 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4792 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4794 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4794 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4795 veicoli

45 PRIMASTAR (X 83)

Periodo di produzione: gennaio 2006/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 2190

Difetto: possibile corrosione raccordo freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 31 dicembre 2009, risanati 1478 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1711 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1741 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1757 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1768 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1771 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1773 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1775 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1778 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1778 veicoli

46 QASHQAI/ QASHQAI + 2/NOTE (motore 1.5 dci K9k con DPF)

Periodo di produzione: gennaio 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 1490

Difetto: possibile non corretto collegamento tubo carburante/filtro antiparticolato

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 31 dicembre 2009, risanati 1087 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1279 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1309 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1329 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1348 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1352 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1355 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1358 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1360 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1400 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1402 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1407 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1409 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1410 veicoli

47 MICRA/MICRA C+C

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 61

Difetto: possibile scorretta attivazione air bag conducente

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 60 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 60 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 60 veicoli

48 MURANO (Z50)

Periodo di produzione: ottobre 2002/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1753

Difetto: possibile spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 1090 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1393 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1414 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1423 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1438 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1441 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1443 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1443 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1444 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1445 veicoli

49 CABSTAR F24

Periodo di produzione: agosto 2006/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 9418

Difetto: possibile malfunzionamento comando sterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

Al 31 dicembre 2010, risanati 5508 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 6246 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 6885 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 7013 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 7062 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 7066 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 7075 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 7152 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7218 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7227 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7230 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7234 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7238 veicoli

50 PRIMASTAR (X 83)

Periodo di produzione: dicembre 2002/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 1380

Difetto: possibile distacco cinture sicurezza posteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2010, risanati 594 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 690 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 706 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 719 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 722 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 722 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 725 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 731 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 732 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 734 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 734 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 736 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 737 veicoli

51 NEW X TRAIL (T31)

Periodo di produzione: novembre 2006/luglio 2009

Numero veicoli da richiamare: 3440

Difetto: possibile distacco piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 814 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 3058 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 3124 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 3183 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 3200 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3211 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3215 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3221 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3237 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3254 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3260 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3261 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3264 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3265 veicoli

52 QASHQAI (J10)/QASHAI + 2 (J10)

Periodo di produzione: novembre 2006/giugno 2009

Numero veicoli da richiamare: 55600

Difetto: possibile distacco piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 6656 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 50148 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 51429 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 52056 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 52205 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 52400 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 52503 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 52549 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 52588 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 53371 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 53392 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 53408 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 53419 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 53426 veicoli

53 PIXO (UAO)

Periodo di produzione: marzo 2009/agosto 2009

Numero veicoli da richiamare: 4528

Difetto: possibile carente tenuta guarnizione pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

Al 31 dicembre 2010, risanati 3029 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 3486 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 3631 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 3711 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3775 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3812 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3828 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3839 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3848 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3858 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3859 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3859 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3862 veicoli

54 PIXO (UAO) con cambio automatico AT

Periodo di produzione: marzo 2009/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare: 401

Difetto: possibile bruciatura interruttore luci stop

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 263 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 307 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 321 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 330 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 336 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 340 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 340 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 341 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 341 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 341 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 341 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 341 veicoli

55 JUKE (F15)/NOTE (E11)

Periodo di produzione: novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 17

Difetto: possibile degrado olio freni

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 30 giugno 2016, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 14 veicoli

56 MICRA K12

Periodo di produzione: gennaio 2004/aprile 2006

Numero veicoli da richiamare: 75885

Difetto: possibile contaminazione relè IPDM (avviamento, controllo motore)

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 4640 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 40126 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 44114 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 51502 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 52710 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 52816 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 54651 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 55936 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 55963 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 55963 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 56027 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 56076 veicoli

57 D40 (NAVARA) / R51 (PATHFINDER) / M20 (NV200)

Periodo di produzione: febbraio 2010/marzo 2010

Numero veicoli da richiamare: 39

Difetto: possibile malfunzionamento pedale freno

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 32 veicoli

58 MICRA (K12)

Periodo di produzione: maggio 2009/settembre 2009

Numero veicoli da richiamare: 3885

Difetto: possibile malfunzionamento airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2010

Al 31 dicembre 2010, risanati 2350 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 2755 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2851 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 2904 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2941 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2970 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2989 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3002 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3015 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3018 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3020 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3020 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3024 veicoli

59 NP 300

Periodo di produzione: novembre 2009/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 322

Difetto: possibile errata applicazione lente faro fendinebbia

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 5 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 79 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 95 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 120 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 122 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 122 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 126 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 208 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 209 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 209 veicoli

60 NAVARA D40/PATHFINDER R51

Periodo di produzione: settembre 2010/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare: 11

Difetto: possibile malfunzionamento freno, causa pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9 veicoli

62 PRIMA STAR (X83)

Periodo di produzione: maggio 2010/agosto 2010

Numero veicoli da richiamare: 45

Difetto: possibile malfunzionamento freno a mano

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 37 veicoli

63 QASHQAI/QASHQAI + 2

Periodo di produzione: agosto 2010/febbraio 2011

Numero veicoli da richiamare: 78

Difetto: possibile contatto tubazione freno/gruppo motore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

Al 30 giugno 2012, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 74 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 74 veicoli

64 JUKE

Periodo di produzione: marzo 2010/novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 498

Difetto: possibile non corretta segnalazione sensore turbina

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 7 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 374 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 418 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 436 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 443 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 451 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 457 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 457 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 461 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 463 veicoli

65 QASHQAI/QASHQAI + 2

Periodo di produzione: ottobre 2010/febbraio 2011

Numero veicoli da richiamare: 3135

Difetto: possibile diminuzione efficacia servosterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 102 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2636 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2801 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2856 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2899 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2951 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2953 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2953 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2957 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2963 veicoli

66 X TRAIL (T31)

Periodo di produzione: agosto 2010/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare: 33

Difetto: possibile diminuzione efficacia servosterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 30 giugno 2012, risanati 3 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 27 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 28 veicoli

67 QASHQAI J10/QASHQAI + 2NJ10

Periodo di produzione: settembre 2011/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 3180

Difetto: possibile non corretta installazione tubo flessibile filtro carburante

Inizio campagna di richiamo: aprile 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 1323 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1613 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1652 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1670 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2973 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2999 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3002 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3008 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3010 veicoli

68 NAVARA (D40)/PATHFINDER (R51)

Periodo di produzione: novembre 2004/novembre 2009

Numero veicoli da richiamare: 2627

Difetto: possibile malfunzionamento sedile conducente

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 674 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1270 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1404 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1486 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1527 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1552 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1561 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1567 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1574 veicoli

71 JUKE (F15)/MICRA (K13)

Periodo di produzione: marzo 2010/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 1309

Difetto: possibile perdita di carburante tra il sensore di pressione ed il rail

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 656 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 826 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1078 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1115 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1139 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1218 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1218 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1224 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1227 veicoli

72 JUKE

Periodo di produzione: giugno 2012/luglio 2012

Numero veicoli da richiamare: 378

Difetto: possibile malfunzionamento airbag conducente

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 301 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 323 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 341 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 348 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 351 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 353 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 354 veicoli

73 MICRA K13

Periodo di produzione: giugno 2012/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 5527

Difetto: possibile malfunzionamento freni

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 4638 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5014 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5136 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5188 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5198 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5205 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5213 veicoli

74 X TRAIL (T30)

Periodo di produzione: gennaio 2004/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 11075

Difetto: airbag anteriore lato passeggero (Takata) non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 362 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 507 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 551 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 575 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4451 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4574 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4705 veicoli

75 ALMERA TINO V10

Periodo di produzione: gennaio 2004/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 6151/3028

Difetto: airbag anteriore lato passeggero (Takata) non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 965 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1263 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1323 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1368 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1992 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2027 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2062 veicoli

76 TERRANO (R20)

Periodo di produzione: gennaio 2004/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 2654

Difetto: airbag anteriore lato passeggero (Takata) non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2016, risanati 900 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 951 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1067 veicoli

77 ALMERA N16

Periodo di produzione: gennaio 2004/novembre 2006

Numero veicoli da richiamare: 1993

Difetto: airbag anteriore lato passeggero (Takata) non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 9 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 294 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 455 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 476 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 654 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 672 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1224 veicoli

78 MICRA K12

Periodo di produzione: maggio 2006/dicembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 121263

Difetto: possibile insufficiente serraggio volante/piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 9223 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 43249 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 52805 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 58273 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 58697 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 58885 veicoli

79 PATROL Y61

Periodo di produzione: gennaio 2004/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 598

Difetto: possibile malfunzionamento air bag TAKATA lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 75 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 97 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 103 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 111 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 235 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 247 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 369 veicoli

80 PICK UP (D22)

Periodo di produzione: gennaio 2004/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 2552

Difetto: possibile malfunzionamento air bag TAKATA lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

Al 31 dicembre 2016, risanati 876 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 900 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1004 veicoli

81 PATROL Y61

Periodo di produzione: agosto 2006/novembre 2009

Numero veicoli da richiamare: 48

Difetto: possibile malfunzionamento pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013

Al 31 dicembre 2014, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 16 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 23 veicoli

82 NAVARA (D40)/PATHFINDER (R51)

Periodo di produzione: agosto 2013/settembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 55

Difetto: possibile distacco giunto sferico sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 43 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 54 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 54 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 54 veicoli

83 NAVARA (D40)/PATHFINDER (R51)

Periodo di produzione: agosto 2013/settembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 65

Difetto: possibile errata installazione cinture anteriori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2013

Al 31 dicembre 2014, risanati 36 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 56 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 62 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 62 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 62 veicoli

84 PATROL (Y61)

Periodo di produzione: Anni 2001/2003

Numero veicoli da richiamare: 839

Difetto: airbag passeggero non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 116 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 128 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 134 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 138 veicoli

85 PICK UP (D22)

Periodo di produzione: anni 2001/2003

Numero veicoli da richiamare: 2707

Difetto: air-bag passeggero non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 70 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 338 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 354 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 554 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 566 veicoli

86 X-TRAIL

Periodo di produzione: anni 2001/2003

Numero veicoli da richiamare: 7783

Difetto: air-bag passeggero non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 82 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1155 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1217 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1261 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1277 veicoli

87 MICRA K13

Periodo di produzione: maggio 2010/aprile 2014

Numero veicoli da richiamare: 4392

Difetto: possibile rottura alloggiamento air-bag conducente in caso di impatto

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 2863 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3478 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3516 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3520 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3547 veicoli

88 MICRA K13

Periodo di produzione: maggio 2010/aprile 2014

Numero veicoli da richiamare: 403

Difetto: possibile rottura alloggiamento air-bag conducente in caso di impatto

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 212 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 308 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 310 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 311 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 312 veicoli

89 QASHQAI

Periodo di produzione: luglio 2013/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 22800

Difetto: possibile distacco gancio traino

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 13582 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 19129 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 22022 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20657 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 21347 veicoli

90 LEAF (ZEO)

Periodo di produzione: febbraio 2013/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 394

Difetto: possibile malfunzionamento piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 268 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 328 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 339 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 346 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 357 veicoli

91 NT 500 (G40)

Periodo di produzione: novembre 2013/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 112

Difetto: possibile mancato funzionamento proiettore retromarcia

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 82 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 85 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 91 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 94 veicoli

92 MICRA K13

Periodo di produzione: ottobre 2010/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare: 1654

Difetto: possibile malfunzionamento valvola a farfalla causa errata programmazione centralina ECM

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 1388 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1397 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1405 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1418 veicoli

93 JUKE (F15) con motore a benzina 1.6 DIG.T (MR16 DDT)

Periodo di produzione: gennaio 2012/maggio 2014

Numero veicoli da richiamare: 156

Difetto: possibile scorretta installazione sensore pressione carburante

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 109 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 132 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 140 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 141 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 141 veicoli

94 NV 200 (M20)

Periodo di produzione: febbraio 2012/luglio 2012

Numero veicoli da richiamare: 613

Difetto: possibile non conformità collegamento mozzo volante/piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 461 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 473 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 490 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 497 veicoli

95 QASHQAI/QASHQAI + 2 (J10)

Periodo di produzione: febbraio 2012/settembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 8814

Difetto: possibile non conformità collegamento mozzo volante/piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 5067 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7288 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7448 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7518 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7629 veicoli

96 MICRA K13

Periodo di produzione: giugno 2013/marzo 2015

Numero veicoli da richiamare: 590

Difetto: possibilità che il pulsante di avviamento rimanga premuto, con spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 529 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 545 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 555 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 559 veicoli

97 LEAF (ZEO)

Periodo di produzione: luglio 2013/gennaio 2014

Numero veicoli da richiamare: 62

Difetto: possibilità che il pulsante di avviamento rimanga premuto, con spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 47 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 48 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 48 veicoli

98 JUKE (F15)

Periodo di produzione: giugno 2013/maggio 2014

Numero veicoli da richiamare: 147

Difetto: possibilità che il pulsante di avviamento rimanga premuto, con spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 113 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 118 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 119 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 120 veicoli

99 NOTE (E12)

Periodo di produzione: luglio 2013/marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 588

Difetto: possibilità che il pulsante di avviamento rimanga premuto, con spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 513 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 553 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 560 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 565 veicoli

100 NOTE (E11)

Periodo di produzione: giugno 2008/settembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 554

Difetto: possibile malfunzionamento scatola sterzo causa mancanza cuscinetto inferiore pignone

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 328 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 430 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 436 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 438 veicoli

101 MICRA (K12)

Periodo di produzione: giugno 2008/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 1124

Difetto: possibile malfunzionamento scatola sterzo causa mancanza cuscinetto inferiore pignone

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 809 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 866 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 876 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 884 veicoli

102 e-NV200 (MEO)/NOTE(E11) JUKE (F15)/MICRA(K13)/LEAF(ZE0)

Periodo di produzione: luglio 2012/marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 85

Difetto: possibilità che il pulsante di avviamento rimanga premuto, con spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 13 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 17 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18 veicoli

103 NOTE (E11)

Periodo di produzione: agosto 2005/dicembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 27756

Difetto: possibilità malfunzionamento modulo airbag

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 6952 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10045 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 14618 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15559 veicoli

105 MICRA (K13) con motore 1.2 DIG-S (HR12DDR)

Periodo di produzione: luglio 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 68

Difetto: possibilità spegnimento motore e mancato riavvio per malfunzionamento bobina accensione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 19 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 22 veicoli

106 JUKE (F15) con motore 1.5 dCi (K9K) Euro 6b+

Periodo di produzione: maggio 2015/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 2272

Difetto: possibile malfunzionamento centralina controllo motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 1256 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1831 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2037 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2125 veicoli

107 X-TRAIL (T30)

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2247

Difetto: airbag non a norma (vedi campagna 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86)

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 580 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 601 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 626 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 638 veicoli

108 NOTE (E11)

Periodo di produzione: gennaio 2012/luglio 2013

Numero veicoli da richiamare: 960

Difetto: possibilità malfunzionamento modulo airbag

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

Vedi campagna 103

109 X-TRAIL (T32) con motore MR 16 DDT (1.6 turbo benzina)

Periodo di produzione: aprile 2015/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 40

Difetto: possibile malfunzionamento OBD con mancato rilevamento eventuali guasti sonda ossigeno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 37 veicoli

110 QASHQAI (J11) con motore MR 16 DDT (1.6 turbo benzina)

Periodo di produzione: aprile 2014/maggio 2016

Numero veicoli da richiamare: 363

Difetto: possibile malfunzionamento OBD con mancato rilevamento eventuali guasti sonda ossigeno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 200 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 303 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 341 veicoli

111 JUKE (F15) con motore MR 16DDT (1.6 turbo benzina)

Periodo di produzione: giugno 2014/maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 44

Difetto: possibile malfunzionamento OBD con mancato rilevamento eventuali guasti sonda ossigeno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 24 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 42 veicoli

112 PULSAR (C13) con motore MR 16 DDT (1.6 turbo benzina)

Periodo di produzione: settembre 2014/maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 102

Difetto: possibile malfunzionamento OBD con mancato rilevamento eventuali guasti sonda ossigeno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 42 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 88 veicoli

113 NV 200 (M20)/e NV 200 (MEO)/X-TRAIL (T32)

Periodo di produzione: agosto 2009/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 62528

Difetto: possibile distacco tiranti portellone causa corrosione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1649 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3606 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3970 veicoli

114 PRIMASTAR (X83)

Periodo di produzione: settembre 2012/dicembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 28

Difetto: possibile distacco volante/piantone

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 22 veicoli

115 NAVARA (D23)

Periodo di produzione: settembre 2015/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: possibile non conformità E.C.E. gruppi ottici posteriori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanato 1 veicolo

Al 30 giugno 2017, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4 veicoli

116 NAVARA (D23) con hardtop

Periodo di produzione: ottobre 2015/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 494

Difetto: possibile non funzionamento terzo stop

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 187 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 276 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 389 veicoli

117 NOTE (E12)

Periodo di produzione: aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 42

Difetto: possibile malfunzionamento ABS

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 38 veicoli

118 PICK UP (D22)/PATROL (Y61)/X-TRAIL (T30)

Periodo di produzione: gennaio 2009/dicembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 863

Difetto: possibile malfunzionamento modulo air-bag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 578 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 579 veicoli

119 NT 500 (G40)

Periodo di produzione: gennaio 2014/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: possibile malfunzionamento centralina dosaggio Ad Blue

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 36 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 45 veicoli

120 PULSAR (C13)

Periodo di produzione: maggio 2014/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 393

Difetto: possibile non corretto livellamento fari LED

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 319 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 344 veicoli

121 MICRA (K14)

Periodo di produzione: maggio 2016/aprile 2017

Numero veicoli da richiamare: 738

Difetto: possibile spegnimento motore e non riavviamento causa non corretta
installazione cablaggio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 380 veicoli

122 NOTE (E11)

Periodo di produzione: agosto 2005/luglio 2013

Numero veicoli da richiamare: 30642

Difetto: possibile malfunzionamento airbag SPI 2 passeggero

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 380 veicoli

123 NAVARA PICKUP (D22)/ALMERA (N16)/TINO (V10)/PATROL PICKUP (Y61)/TERRANO II (R20)/X-TRAIL (T30)

Periodo di produzione: anni 2004/2016

Numero veicoli da richiamare: 7403

Difetto: possibile malfunzionamento air-bag già sostituito

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

124 QASHQAI (J11)

Periodo di produzione: giugno 2017

Numero veicoli da richiamare: 76

Difetto: possibile malfunzionamento indicatore direzione laterale

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

125 QASHQAI (J11)

Periodo di produzione: anni 2013/2016

Numero veicoli da richiamare: 15586

Difetto: possibile malfunzionamento passaruota posteriore destro e conseguente danneggiamento tubazione freno

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

N.B. Campagne di richiamo n. 1 e 3 concluse al 30 giugno 2004

Campagna di richiamo n. 24 annullata

Campagne di richiamo n. 5, 8, 13,19 concluse al 30 giugno 2006

Campagne di richiamo n. 20, 35 annullate

Campagna di richiamo n. 30, conclusa al 31 dicembre 2010

Campagne di richiamo n. 4, 21 concluse al 31 dicembre 2012

Campagne di richiamo n. 61, 69, 70 concluse al 31 dicembre 2015

Campagne di richiamo n. 14, 23, 104 concluse al 30 giugno 2017

PEUGEOT

64 – BOXER III

Periodo di produzione: ottobre 2007/novembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 753

Difetto: possibile infiltrazione di olio nell'amplificatore di frenata

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 416 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 418 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 418 veicoli

75 – BOXER II motore Sofim 2.8 HDI

Periodo di produzione: maggio 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 591

Difetto: possibile surriscaldamento vano motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 502 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 508 veicoli

138 – PARTNER

Periodo di produzione: novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: possibile non conformità viti cinture anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

140 – 308

Periodo di produzione: giugno 2011/luglio 2011

Numero veicoli da richiamare: 545

Difetto: possibile non corretto serraggio scatola sterzo/culla motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 454 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 483 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 484 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 495 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 503 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 503 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 505 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 508 veicoli

141 – 107/206+/207/BIPPER

Periodo di produzione: maggio 2010/giugno 2010

Numero veicoli da richiamare: 1536

Difetto: possibile non conformità bronzine biella

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 1393 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1418 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1435 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1444 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1454 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1459 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1459 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1460 veicoli

143 – BIPPER

Periodo di produzione: giugno 2012/agosto 2012

Numero veicoli da richiamare: 38

Difetto: possibile non conformità tubo depressione freni

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 34 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 34 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 35 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 35 veicoli

144 – 3008/5008

Periodo di produzione: novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: saldatura scocca incompleta

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2013

147 – 208

Periodo di produzione: maggio 2012/novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 11025

Difetto: possibile non conformità tamburi freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: aprile 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 9577 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 10349 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10553 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10649 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10726 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10738 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10751 veicoli

148 – 107/206/208/308/308CC/508/3008/5008/BIPPER/BOXER/EXPERT/PARTNER
RANCH

Periodo di produzione: maggio 2008/aprile 2013

Numero veicoli da richiamare: 268

Difetto: possibile infiltrazione acqua in abitacolo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 221 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 247 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 253 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 254 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 255 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 255 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 255 veicoli

149 – 807/EXPERT

Periodo di produzione: giugno 2011/novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: possibile non corretto collegamento piantone/scatola sterzo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 23 veicoli

150 – 508

Periodo di produzione: gennaio 2012/giugno 2012

Numero veicoli da richiamare: 256

Difetto: possibile non conformità collegamento iniettori/tubo ritorno carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 237 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 244 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 249 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 249 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 250 veicoli

151 – BIPPER

Periodo di produzione: marzo 2008/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 628

Difetto: possibile usura fasci elettrici cambio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 533 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 554 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 565 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 573 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 575 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 575 veicoli

154 – EXPERT III

Periodo di produzione: luglio 2013/settembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 167

Difetto: possibile malfunzionamento motorino tergicristallo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 141 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 151 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 157 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 158 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 162 veicoli

155 – 107

Periodo di produzione: luglio 2013

Numero veicoli da richiamare: 58

Difetto: possibile non conformità traversa posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 56 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 57 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 57 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 57 veicoli

156 – Vari modelli con motorizzazione 1.6 L Diesel

Periodo di produzione: gennaio 2014

Numero veicoli da richiamare: 193

Difetto: possibile non conformità coppia serraggio raccordi alimentazione carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 164 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 180 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 188 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 188 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 190 veicoli

157 – 3008/5008

Periodo di produzione: luglio 2012/settembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 86

Difetto: possibile deterioramento fascio elettrico sedile anteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 78 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 83 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 83 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 84 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 84 veicoli

158 – 2008

Periodo di produzione: gennaio 2014/marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 37

Difetto: possibile non corretto serraggio assale anteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 36 veicoli

159 – 208

Periodo di produzione: marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 39

Difetto: possibile non conformità equilibratori portellone posteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 24 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 30 veicoli

160 – 208/2008

Periodo di produzione: ottobre 2013/novembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 7907

Difetto: possibile non corretto fissaggio sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 7302 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 7636 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7732 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7753 veicoli

162 – iOn

Periodo di produzione: luglio 2011/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 94

Difetto: possibile malfunzionamento pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 75 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 80 veicoli

163 – 4007

Periodo di produzione: luglio 2010/settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 78

Difetto: possibile non conformità amplificatore frenata

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 68 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 69 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 70 veicoli

164 – iOn

Periodo di produzione: ottobre 2010/novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 79

Difetto: possibile malfunzionamento pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 65 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 74 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 76 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 76 veicoli

165 – iOn

Periodo di produzione: novembre 2010/febbraio 2011

Numero veicoli da richiamare: 24

Difetto: possibile disfunzione nel tempo pompa vuoto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 18 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 20 veicoli

166 – EXPERT III

Periodo di produzione: settembre 2011/aprile 2014

Numero veicoli da richiamare: 497

Difetto: possibile anomala interferenza circuito carburante/iniettori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 374 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 391 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 394 veicoli

167 – Nuova 308

Periodo di produzione: giugno 2013/novembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 1316

Difetto: possibile non conformità componente leva marce

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 1216 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1270 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1278 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1278 veicoli

168 – 107

Periodo di produzione: giugno 2013/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 393

Difetto: possibile non conformità ammortizzatori anteriori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 354 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 362 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 362 veicoli

169 – 2008

Periodo di produzione: febbraio 2013/agosto 2014

Numero veicoli da richiamare: 21979

Difetto: possibile non conformità corsa leva freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 20638 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20821 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 20975 veicoli

170 – BOXER

Periodo di produzione: settembre 2014/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 509

Difetto: possibile non conformità iniettori carburante

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 274 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 390 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 430 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 451 veicoli

171 – 208

Periodo di produzione: dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: possibile non conformità serraggio avantreno

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 17 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 18 veicoli

172 – 308

Periodo di produzione: giugno 2013/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 10982

Difetto: possibile non conformità viti avantreno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 9269 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9658 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10048 veicoli

173 – 308

Periodo di produzione: maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 84

Difetto: possibile non conformità servosterzo elettrico

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 66 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 71 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 74 veicoli

174 – iOn

Periodo di produzione: agosto 2011/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: possibile non conformità calcolatore controllo motore elettrico

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13 veicoli

175 – 108

Periodo di produzione: maggio 2014/maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 103

Difetto: possibile non conformità apparato riscaldamento sedile anteriore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 90 veicoli

176 – 4007

Periodo di produzione: novembre 2007/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 1099

Difetto: possibile non conformità calcolatore gestione (BSI)

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 877 veicoli

177 – 308

Periodo di produzione: settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 219

Difetto: possibile trafilamento acqua nel servosterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 184 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 201 veicoli

178 – 308

Periodo di produzione: ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 32

Difetto: possibile non conformità biellette collegamento servosterzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 24 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 31 veicoli

179 – 308

Periodo di produzione: luglio 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 4074

Difetto: possibile non conformità serrature porte

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 2992 veicoli

180 – BOXER

Periodo di produzione: settembre 2014/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare: 1843

Difetto: possibile non conformità connettore blocchetto avviamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1473 veicoli

181 – 208/2008

Periodo di produzione: aprile 2015/luglio 2015

Numero veicoli da richiamare: 946

Difetto: possibile malfunzionamento valvola non ritorno serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 756 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 855 veicoli

182 – Vari modelli 2.0 HDi (DW10C)

Periodo di produzione: settembre 2012/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 8959

Difetto: possibile non conformità dispositivo riscaldamento carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 5574 veicoli

183 – Vari modelli EB turbo

Periodo di produzione: gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 44

Difetto: possibile non conformità vite fissaggio circuito lubrificazione turbo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 40 veicoli

184 – 2008

Periodo di produzione: luglio 2015

Numero veicoli da richiamare: 54

Difetto: possibile non corretta conformità serraggio cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 50 veicoli

185 – iOn

Periodo di produzione: agosto 2011/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: possibile malfunzionamento calcolatore controllo motore elettrico

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

186 – 308

Periodo di produzione: luglio 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1030

Difetto: possibile non conformità serrature porte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 364 veicoli

187 – 308

Periodo di produzione: luglio 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 3029

Difetto: possibile non conformità serrature porte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

188 – 308

Periodo di produzione: agosto 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1559

Difetto: possibile non conformità serrature porte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1033 veicoli

189 – 207

Periodo di produzione: gennaio 2007/maggio 2009

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile non conformità fasci elettrici comando sedili riscaldabili

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

190 – 108

Periodo di produzione: settembre 2011/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 144

Difetto: possibile non conformità colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

191 – 208/2008/308

Periodo di produzione: maggio 2014/luglio 2014

Numero veicoli da richiamare: 42

Difetto: possibile non conformità rampa alimentazione iniettori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

192 – PARTNER/EXPERT

Periodo di produzione: aprile 2016/maggio 2016

Numero veicoli da richiamare: 377

Difetto: possibile non conformità air-bag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

193 – 308

Periodo di produzione: novembre 2015/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1037

Difetto: possibile non conformità portellone posteriore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2016

194 – Modelli vari

Periodo di produzione: aprile 2016/maggio 2016

Numero veicoli da richiamare: 792

Difetto: possibile non conformità blocco ABS/ESP

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

195 – Modelli vari 2.0 HDi (DW10C)

Periodo di produzione: settembre 2012/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 8959

Difetto: possibile non conformità dispositivo riscaldamento carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

196 – Modelli vari EB turbo

Periodo di produzione: gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: possibile non conformità fissaggio circuito lubrificazione turbo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

197 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: marzo 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 143

Difetto: bocchettone riempimento serbatoio non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

198 – 3008

Periodo di produzione: giugno 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 273

Difetto: possibile non conformità montaggio perni cornice porte

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

199 – 508

Periodo di produzione: settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: possibile non conformità airbag anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

200 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: aprile 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 911

Difetto: possibile non conformità guarnizioni tenuta scocca veicolo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

201 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: aprile 2016/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 21

Difetto: possibile difettosità amplificatore frenata

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

202 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: maggio 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 8

Difetto: possibile non conformità serraggio dadi calcolatore airbag

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

203 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: marzo 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: possibile non conformità serraggio bulloni ruota

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

204 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: marzo 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 170

Difetto: possibile non conformità guarnizioni tenuta scocca veicolo

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

205 – 508

Periodo di produzione: agosto 2016

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: possibile non conformità airbag anteriore destro

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

206 – Vari modelli

Periodo di produzione: maggio 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 9857

Difetto: possibile non conformità relè

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

207 – 308

Periodo di produzione: dicembre 2017/gennaio 2015

Numero veicoli da richiamare: 2623

Difetto: possibile scorretto fissaggio triangoli sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

208 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: marzo 2016/marzo 2017

Numero veicoli da richiamare: 1037

Difetto: possibile non conformità supporto compressore climatizzazioni

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

209 – Vari modelli

Periodo di produzione: gennaio 2014/aprile 2017

Numero veicoli da richiamare: 7291

Difetto: possibile non conformità morsetto alimentazione motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

210 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: giugno 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 104

Difetto: possibile non conformità di un relais

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

211 – TRAVELLER/EXPERT 4

Periodo di produzione: marzo 2016/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 78

Difetto: possibile non conformità motorino avviamento

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

212 – iON

Periodo di produzione: ottobre 2010/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 266

Difetto: possibile non conformità air-bag passeggero

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

213 – Nuovo SUV 3008

Periodo di produzione: maggio 2016/agosto 2017

Numero veicoli da richiamare: 6439

Difetto: possibile non conformità posizionamento tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

214 – Vari modelli con motore DV6F

Periodo di produzione: ottobre 2017/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 2348

Difetto: possibile non conformità camera combustione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

215 – TRAVELLER/EXPERT

Periodo di produzione: ottobre 2017/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 22

Difetto: possibile non conformità camera combustione

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N.B. Campagne di richiamo n. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 50, 54, 55, 63, 80, realizzate oltre il 90%

Campagne di richiamo n. 44, 45, 51, 53, 57, 59, 61, 84, 86, concluse al 30 giugno 2010

Campagne di richiamo n. 60, 62, 105, concluse al 31 dicembre 2010

Campagne di richiamo n. 41, 42, 47, 48, 49, 52, 56, aggiornamenti non più pervenuti dal 2006

Campagne di richiamo n. 108, conclusa al 30 giugno 2011

Campagne di richiamo n. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, concluse al 30 giugno 2012

Campagne di richiamo n. 71, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 109, 110, concluse al 31 dicembre 2012

Campagne di richiamo n. 88, 132, concluse al 30 giugno 2013

Campagne di richiamo n. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, concluse al 31 dicembre 2013

Campagne di richiamo n. 98, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 119, 120, 121, concluse al 30 giugno 2014

Campagne di richiamo n. 106, 114, 115, 116, 117, 118, 145, 153, concluse al 31 dicembre 2014

Campagne di richiamo n. 111, 112, 113, concluse al 30 giugno 2015

Campagna di richiamo n. 135, conclusa al 31 dicembre 2015

Campagne di richiamo n. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, concluse al 31 dicembre 2015

Campagne di richiamo n. 131, 133, 136, 137, 139, 142, concluse al 30 giugno 2016

Campagne di richiamo n. 146, 152, 161, concluse al 31 dicembre 2016

PORSCHE

2 – 911 (996)

Periodo di produzione: anno 2003

Numero veicoli da richiamare: 382

Difetto: possibile scarsa tenuta sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2004

Al 30 giugno 2016, risanati 370 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 371 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 371 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 371 veicoli

3– Cayenne 9 P

Periodo di produzione: anno 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 1583

Difetto: possibile imperfetta tenuta cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2004

Al 30 giugno 2016, risanati 729 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 729 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 729 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 729 veicoli

5– 911 GT3/GT3 RS

Periodo di produzione: anno 2008

Numero veicoli da richiamare: 19

Difetto: possibile difettosità consolle attivatori PASM

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

6– Cayenne V6

Periodo di produzione: anno 2008

Numero veicoli da richiamare: 740

Difetto: possibile spegnimento condotto carburante/rivestimento vano motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2013, risanati 719 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 720 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 720 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 720 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 720 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 720 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 720 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 720 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 720 veicoli

8– 986 Boxster/Boxster S

Periodo di produzione: anni 1998/2004

Numero veicoli da richiamare: 97

Difetto: cavo keylock da registrare

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2010

Al 30 giugno 2013, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 90 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 90 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 90 veicoli

9– 911 (modello 993)

Periodo di produzione: anni 1994/1998

Numero veicoli da richiamare: 477

Difetto: motorini capote non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2010

Al 30 giugno 2013, risanati 391 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 393 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 399 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 403 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 404 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 406 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 408 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 413 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 414 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 417 veicoli

13- Cayenne (92A), Cayenne Diesel (92A), Cayenne S Hybrid (92A), Cayenne S (92A), Cayenne turbo (92A)

Periodo di produzione: anno luglio 2010/gennaio 2012

Numero veicoli da richiamare: 4603

Difetto: bloccaggio proiettori principali non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 4318 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 4353 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4394 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4414 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4418 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4420 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4423 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4425 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4425 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4428 veicoli

23- Macan

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 433
Difetto: possibile malfunzionamento servofreno
Inizio campagna di richiamo: giugno 2014
Al 31 dicembre 2014, risanati 376 veicoli
Al 30 giugno 2015, risanati 406 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 414 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 414 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 416 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 417 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 417 veicoli

24- Panamera SE/H ybrid

Periodo di produzione: settembre 2013/novembre 2013
Numero veicoli da richiamare: 6
Difetto: serraggio avvvitamento carburante non a norma
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014
Al 30 giugno 2014, risanati 5 veicoli

25- 911 Carrera/Boxster/Cayman

Periodo di produzione: anno 2014
Numero veicoli da richiamare: 99
Difetto: possibile malfunzionamento serratura cofano anteriore con probabile apertura
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
Al 30 giugno 2015, risanati 82 veicoli
Al 31 dicembre 2015, risanati 86 veicoli
Al 30 giugno 2016, risanati 87 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 90 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 90 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 91 veicoli

26- Cayenne S/Cayenne S Hybrid/Panamera S Hybrid

Periodo di produzione: anni 2011/2012

Numero veicoli da richiamare: 165

Difetto: perdita carburante sistema iniezione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 77 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 117 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 128 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 133 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 136 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 136 veicoli

27- 918 Spyder

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 7

Difetto: cablaggio ventola radiatore non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

28- Macan S/Macan Turbo

Periodo di produzione: anni 2014/2016

Numero veicoli da richiamare: 317

Difetto: possibile perdita carburante condotto bassa pressione

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 150 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 264 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 286 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 289 veicoli

29- Cayenne tutti i tipi

Periodo di produzione: anni 2011/2017

Numero veicoli da richiamare: 9182

Difetto: possibile scorretto montaggio perno pedaliera e malfunzionamento freno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 6349 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7253 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7735 veicoli

30- 918 Spyder

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 13

Difetto: cinture di sicurezza non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10 veicoli

33- 918 Spyder

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 15

Difetto: braccio oscillante assale anteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 12 veicoli

35- 911 Carrera (991)718 Boxster, Cayman

Periodo di produzione: anno 2017

Numero veicoli da richiamare: 663

Difetto: viti fissaggio collettori carburante non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 422 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 548 veicoli

- 36- 911 (911) cabriolet/Targa 718 Boxster
Periodo di produzione: gennaio 2017/febbraio 2017
Numero veicoli da richiamare: 75
Difetto: incollatura parabrezza insufficiente
Inizio campagna di richiamo: marzo 2017
Al 30 giugno 2017, risanati 48 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 54 veicoli
- 37- 911 Carrera (991)/718
Periodo di produzione: settembre 2016/gennaio 2017
Numero veicoli da richiamare: 7
Difetto: airbag passeggero non a norma
Inizio campagna di richiamo: marzo 2017
Al 30 giugno 2017, risanati 5 veicoli
Al 31 dicembre 2017, risanati 6 veicoli
- 38- Panamera
Periodo di produzione: agosto 2016/marzo 2017
Numero veicoli da richiamare: 64
Difetto: collegamento filtro particolato/scarico non a norma
Inizio campagna di richiamo: maggio 2017
Al 31 dicembre 2017, risanati 41 veicoli
- 39- Cayenne
Periodo di produzione: ottobre 2014/luglio 2017
Numero veicoli da richiamare: 3068
Difetto: centralina motore non a norma
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017
- 40- Cayenne
Periodo di produzione: ottobre 2017/dicembre 2017
Numero veicoli da richiamare: 27
Difetto: possibile imperfetto incollaggio parabrezza
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N.B. Campagne di richiamo n. 4, conclusa al 31 dicembre 2013

Campagne di richiamo n. 7, 10, 14, 15, 17, 20, 22 concluse al 30 giugno 2015

Campagne di richiamo n. 11, 18 concluse al 31 dicembre 2015

Campagne di richiamo n. 16, 19 concluse al 30 giugno 2016

Campagna di richiamo n. 21 conclusa al 31 dicembre 2016

Campagne di richiamo n. 1, 12, 31, 32, 34 concluse al 30 giugno 2017

RENAULT

17 MASTER (autocarro)

Periodo di produzione: anni 2000/2002

Numero veicoli da richiamare: 398

Difetto: possibile arresto motore

Inizio campagna di richiamo: 3 dicembre 2002

Al 31 dicembre 2003, risanati 190 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 285 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 285 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 285 veicoli

24 MASTER II/2

Periodo di produzione: settembre 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 355

Difetto: possibile non conformità serraggio volante

Inizio campagna di richiamo: 20 settembre 2004

42 SCENIC/GRAND SCENIC

Periodo di produzione: febbraio 2003/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 84717

Difetto: possibile gioco fissaggio ganci cinture sedili posteriori

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 76146 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 82927 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 83131 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 83231 veicoli

46 MIDLUM Euro 2

Periodo di produzione: gennaio 2000/agosto 2002

Numero veicoli da richiamare: 275

Difetto: possibile danneggiamento fascio elettrico motore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 210 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 231 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 239 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 240 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 240 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 240 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 240 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 240 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 240 veicoli

47 MEGANE II/SCENIC II

Periodo di produzione: agosto 2003/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 3206

Difetto: possibile incompleta saldatura sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 1630 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 3016 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3038 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3078 veicoli

50 21 turbo benzina

Periodo di produzione: gennaio 1987/maggio 1993

Numero veicoli da richiamare: 2044

Difetto: possibile perdita olio turbo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 31 dicembre 2015, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 77 veicoli

52 CLIO III - MODUS

Periodo di produzione: dicembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 8841

Difetto: possibile fusione contattore stop

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2011, risanati 8453 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 8500 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 8506 veicoli

58 KANGOO GNV gas naturale

Periodo di produzione: febbraio 2006/ottobre 2006

Numero veicoli da richiamare: 104

Difetto: possibile allestimento con componenti aventi minore indice di carico

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 30 giugno 2011, risanati 103 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 103 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 103 veicoli

59 TRAFIC II Phase 2

Periodo di produzione: fino al febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 192

Difetto: configurazione calcolatore air-bag da rivedere

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

Al 30 giugno 2011, risanati 190 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 192 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 192 veicoli

60 MODUS

Periodo di produzione: ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 150

Difetto: fissaggio poggiatesta sedili anteriori non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

63 TRAFIC II Phase 2

Periodo di produzione: maggio 2006/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 4110

Difetto: possibile scorretto fissaggio cablaggio cruscotto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

68 MEGANE II RS

Periodo di produzione: marzo 2007/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 48

Difetto: mancanza anelli fissaggio ISOFIX nel bagagliaio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

71 KANGOO II

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1195

Difetto: possibile mancato arrotolamento cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2011, risanati 1181 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1187 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1187 veicoli

72 KANGOO II

Periodo di produzione: inizio/febbraio 2008

Numero veicoli da richiamare: 903

Difetto: possibile mancato arrotolamento cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

Al 30 giugno 2011, risanati 895 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 897 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 897 veicoli

73 TRAFIC II

Periodo di produzione: gennaio 2006/giugno 2008

Numero veicoli da richiamare: 12467

Difetto: possibile rottura connettore intermedio freno a mano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

Al 30 giugno 2011, risanati 10795 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 11174 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11314 veicoli

75 TWINGO II

Periodo di produzione: settembre 2008/febbraio 2009

Numero veicoli da richiamare: 2314

Difetto: possibile mancato bloccaggio sedile conducente

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 30 giugno 2011, risanati 2088 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2134 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2141 veicoli

76 MEGANE III/SCENIC III

Periodo di produzione: giugno 2009/luglio 2009

Numero veicoli da richiamare: 1501

Difetto: possibile rottura pattino pedale freno

Inizio campagna di richiamo: novembre 2009

Al 30 giugno 2011, risanati 1480 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1491 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1491 veicoli

77 KOLEOS

Periodo di produzione: inizio /agosto 2009

Numero veicoli da richiamare: 6332

Difetto: possibile allentamento colonna cremagliera

Inizio campagna di richiamo: novembre 2009

Al 30 giugno 2011, risanati 6086 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 6239 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6248 veicoli

78 SCENIC II/KANGOO II

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2009

Numero veicoli da richiamare: 27488

Difetto: non conformità software servosterzo elettrico

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 30 giugno 2011, risanati 24332 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 25411 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 25500 veicoli

79 TRAFIC II

Periodo di produzione: inizio/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 5850

Difetto: possibile allentamento cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 30 giugno 2011, risanati 3672 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4101 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4168 veicoli

80 MAXITY

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 1654

Difetto: possibile non conformità sistema sterzante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 1365 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 1455 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1498 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1509 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1522 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1523 veicoli

85 MIDLUM DCi/DXi Euro 3, 4; KERAX Euro 2, 3; PREMIUM DCi Euro 3

Periodo di produzione: maggio 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 386

Difetto: cilindri freno parcheggio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 31 dicembre 2009, risanati 381 veicoli

86 GRAND MODUS con regolazione manuale sedile posteriore

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare: 10600

Difetto: possibile rottura unghia sblocco bilanciere

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 9658 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 9966 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9991 veicoli

87 LAGUNA III

Periodo di produzione: inizio/agosto 2009

Numero veicoli da richiamare: 6840

Difetto: possibile malfunzionamento pretensionatore ventrale

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 6226 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 6576 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6603 veicoli

88 SCENIC II con freno parcheggio assistito

Periodo di produzione: inizio/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 73164

Difetto: possibile serraggio freno in marcia

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 49889 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 55777 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 56336 veicoli

89 KANGOO II

Periodo di produzione: aprile 2009

Numero veicoli da richiamare: 524

Difetto: possibile disarticolazione tubi freno

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 484 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 502 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 504 veicoli

95 TRAFIC II

Periodo di produzione: maggio 2010/agosto 2010

Numero veicoli da richiamare: 592

Difetto: possibile malfunzionamento freno a mano

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 346 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 577 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 578 veicoli

97 MASTER III

Periodo di produzione: inizio/agosto 2010

Numero veicoli da richiamare: 698

Difetto: possibile perdita ruota di scorta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

Al 31 dicembre 2015, risanati 677 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 681 veicoli

98 MEGANE/FLUENCE

Periodo di produzione: ottobre 2009/febbraio 2010

Numero veicoli da richiamare: 12234

Difetto: possibile anomalia colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

Al 31 dicembre 2015, risanati 11781 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 11823 veicoli

100 MODUS

Periodo di produzione: ottobre 2004

Numero veicoli da richiamare: 150

Difetto: possibile cattivo fissaggio poggiatesta

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2011, risanati 135 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 136 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 136 veicoli

101 TRAFIC II

Periodo di produzione: maggio 2006/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 3531

Difetto: possibile cattivo fissaggio cablaggio cruscotto

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

Al 30 giugno 2011, risanati 3439 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3472 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3498 veicoli

102 MASTER III

Periodo di produzione: inizio/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 178

Difetto: possibile fessurazione fusello sinistro asse posteriore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

Al 31 dicembre 2015, risanati 175 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 175 veicoli

103 MASTER III fase 1

Periodo di produzione: inizio/agosto 2010

Numero veicoli da richiamare: 382

Difetto: argano ruota scorta non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011/007

Al 31 dicembre 2011, risanati 292 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 332 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 351 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 360 veicoli

104 CLIO/MODUS/TWINGO con motori D4F/D4FT/D4D

Periodo di produzione: settembre 2010/novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 8595

Difetto: possibile non conformità semiconi valvole motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2015, risanati 8327 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 8343 veicoli

105 KOLEOS

Periodo di produzione: settembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 160

Difetto: possibile rottura punto saldatura carta elettronica scatola controllo direzione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2012

Al 31 dicembre 2015, risanati 157 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 157 veicoli

106 KANGOO II

Periodo di produzione: inizio/marzo 2010

Numero veicoli da richiamare: 11109

Difetto: possibile scarsa tenuta cintura sicurezza anteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 31 dicembre 2015, risanati 8961 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 9059 veicoli

107 TWIZY

Periodo di produzione: gennaio 2012/maggio 2012

Numero veicoli da richiamare: 1289

Difetto: possibile fuoriuscita liquido freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 31 dicembre 2015, risanati 1270 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1279 veicoli

108 KOLEOS

Periodo di produzione: gennaio 2011/novembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 536

Difetto: possibile rottura sospensione anteriore destra

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2013

Al 31 dicembre 2015, risanati 521 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 523 veicoli

110 MEGANE fase II

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 61900

Difetto: possibile caduta spoiler tetto

Inizio campagna di richiamo: marzo 2013

Al 31 dicembre 2015, risanati 26990 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 28809 veicoli

114 MASTER III fase 1 propulsione

Periodo di produzione: anni 2010/2013

Numero veicoli da richiamare: 1234

Difetto: possibile disserraggio accoppiamento trasmissione

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 478 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 842 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 880 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 899 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 910 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 910 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 915 veicoli

115 MEGANE III cabrio coupè

Periodo di produzione: inizio/luglio 2013

Numero veicoli da richiamare: 1041

Difetto: possibile scollegamento rivestimento cappelliera posteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 852 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 953 veicoli

116 CLIO IV

Periodo di produzione: inizio/aprile 2014

Numero veicoli da richiamare: 45057

Difetto: possibile perdita fluido freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: agosto 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 41116 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 42286 veicoli

117 TRAFIC II

Periodo di produzione: inizio/marzo 2008

Numero veicoli da richiamare: 5546

Difetto: possibile non conformità cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

118 KANGOO II

Periodo di produzione: maggio 2013/dicembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 263

Difetto: possibile malfunzionamento freno parcheggio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 232 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 244 veicoli

119 TRAFIC III

Periodo di produzione: inizio/settembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 304

Difetto: possibile rottura fissaggio pedaliera; cavo primario freno parcheggio non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 250 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 295 veicoli

120 TRAFIC III

Periodo di produzione: inizio/novembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 629

Difetto: possibile malfunzionamento cablaggio tergicristallo per errato posizionamento

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 537 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 619 veicoli

121 TRAFIC III

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 370

Difetto: possibile allentamento serraggio sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 309 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 361 veicoli

123 TRAFIC III

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 832

Difetto: possibile cedimento telaio passeggeri anteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 651 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 810 veicoli

124 CLIO IV con motore M5 Mt

Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 299
Difetto: possibile perdita carburante circuito iniezione
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 243 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 283 veicoli

125 CAPTUR

Periodo di produzione: inizio/novembre 2014
Numero veicoli da richiamare: 36384
Difetto: possibile logoramento tubazione freni anteriori
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 26121 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 34200 veicoli

126 TWINGO III

Periodo di produzione: settembre 2014/ottobre 2014
Numero veicoli da richiamare: 1272
Difetto: possibile malfunzionamento fibbie cinture sicurezza
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 1087 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 1238 veicoli

127 TWINGO III

Periodo di produzione: inizio/dicembre 2014
Numero veicoli da richiamare: 4725
Difetto: possibile malfunzionamento ESP con accelerazione intempestiva o mancata decelerazione
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015
Al 31 dicembre 2015, risanati 4023 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 4587 veicoli

128 TWINGO III

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 3709

Difetto: possibile rottura barra antirollio/ammortizzatore anteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 2476 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3527 veicoli

129 CLIO IV

Periodo di produzione: marzo 2013/settembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 27311

Difetto: possibile contatto tubi flessibili freni anteriori/passaruota

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

130 ESPACE V R9M/452

Periodo di produzione: inizio/maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 97

Difetto: possibile deterioramento cablaggio motore e conseguenti malfunzionamenti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

131 KANGOO II K61

Periodo di produzione: febbraio 2012/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare: 89

Difetto: possibile non corretto bloccaggio, nel tempo, sedili terza fila

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

132 ESPACE V R9RM452

Periodo di produzione: inizio/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare: 204

Difetto: possibile contatto carburante/schermo posteriore FAP

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

- 133 MEGANEIII(X95)/SCENIC III (x95)/ESPACE (JFC)/KADJAR (HFE)/TRAFIC III (X82) tutte con motore R9M MASTER III (X62) con motore M9T
Periodo di produzione: settembre 2015/ottobre 2015
Numero veicoli da richiamare: 117
Difetto: rottura motore pompa vuoto e malfunzionamento freno e motore
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015
- 134 Autocarri T, K, C con varianti ENG VE11/EM EU6
Periodo di produzione: agosto 2015
Numero veicoli da richiamare: 13
Difetto: possibile perdita lubrificante scambiatore calore
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015
Al 30 giugno 2016, risanati 10 veicoli
Al 31 dicembre 2016, risanati 11 veicoli
Al 30 giugno 2017, risanati 11 veicoli
- 135 KANGOO II (X61) trasformata da Gruau
Periodo di produzione: novembre 2009/settembre 2014
Numero veicoli da richiamare: 194
Difetto: possibile rottura vite fissaggio sedile/schienale
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016
- 136 CLIO IV GT/RS
Periodo di produzione: inizio/novembre 2015
Numero veicoli da richiamare: 965
Difetto: possibile perdita spoiler
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016
- 137 TRAFIC III
Periodo di produzione: inizio/settembre 2015
Numero veicoli da richiamare: 3041
Difetto: possibile non corretto bloccaggio cofano
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

138 CLIO IV (X38)/FLUENCE, MEGANE (B32)

Periodo di produzione: aprile 2015/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 545

Difetto: insufficiente serraggio ruote

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

139 ZOE

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 353

Difetto: possibile contatto tubo freno anteriore/passaruota

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

140 MASTER III M9T con cambio ZF4/ZF4R

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2013

Numero veicoli da richiamare: 1514

Difetto: possibile difettoso montaggio trasmissione/ponte

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 1256 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1383 veicoli

141 KANGOO II

Periodo di produzione: settembre 2012/maggio 2013

Numero veicoli da richiamare: 1745

Difetto: possibile errata installazione canalizzazione ABS

Inizio campagna di richiamo: agosto 2014

Al 31 dicembre 2015, risanati 1580 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1620 veicoli

142 MASTER III

Periodo di produzione: settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 153

Difetto: possibile rottura condotto olio turbocompressore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

143 KADJAR

Periodo di produzione: ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: possibile incompleta saldatura longheroni posteriori

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

144 ESPACE/TALISMAN

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 1175

Difetto: possibili lesioni originarie cinture sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

145 ESPACE V/TALISMAN

Periodo di produzione: inizio/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 981

Difetto: possibile errato serraggio treccia massa batteria

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

146 ESPACE V con tetto panoramico

Periodo di produzione: inizio/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 193

Difetto: possibile scollamento vetro (fisso o mobile)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

147 ESPACE V/TALISMAN

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1282

Difetto: possibile difettoso ancoraggio cablaggio (MAK) resistenza riscaldamento

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

148 ESPACE V

Periodo di produzione: inizio/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1016

Difetto: possibile usura asimmetrica pneumatici anteriori e probabile conseguente scoppio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

149 ESPACE/TALISMAN

Periodo di produzione: inizio/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare: 2078

Difetto: possibile errato assemblaggio cuffie flessibili freni anteriori, con perdita liquido

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

150 TRAFIC III

Periodo di produzione: maggio 2014/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 33

Difetto: possibile incompleto fissaggio airbag passeggero anteriore e conseguente malfunzionamento

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

151 KANGOO II (X61) L2

Periodo di produzione: novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 33

Difetto: possibile non corretto serraggio vite rinvio cinture sicurezza posteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

152 KADJAR

Periodo di produzione: inizio/giugno 2015

Numero veicoli da richiamare: 44

Difetto: possibile non conformità airbag laterali a tendina; possibile insufficiente tenuta bocchettone serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

153 ESPACE V/TALISMAN/MEGANE IV con blocco idraulico di frenatura

Periodo di produzione: febbraio 2016/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 588

Difetto: possibile inquinamento da particelle metalliche o plastiche nel gruppo idraulico

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

154 MASTER 58

Periodo di produzione: settembre 2015/ottobre 2015

Numero veicoli da richiamare: 21

Difetto: possibile perdita lubrificante turbo

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 8 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

155 TWINGO III (X07 R4SV.1) con schienale 100%

Periodo di produzione: aprile 2014/novembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: possibile cedimento staffa fissaggio schienale posteriore e conseguente spostamento bagagli nell'abitacolo, in caso di urto frontale

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

156 TALISMAN/MEGANE IV

Periodo di produzione: gennaio 2016/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare: 299

Difetto: possibile non corretto fissaggio sedile posteriore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

157 MEGANE IV

Periodo di produzione: inizio/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare: 868

Difetto: possibile perdita liquido freni

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

158 TRAFIC II (X83) con regolatore/limitatore di velocità

Periodo di produzione: settembre 2012/dicembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 279

Difetto: possibile rottura mozzo volante

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

159 TRAFIC III con motore R9M Gen2 450/452

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 1488

Difetto: possibile non conformità tubo EGR-HP e conseguente fessurazione e perdita di assistenza in frenata

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

160 ESPACE V/TALISMAN/SCENIC III

Periodo di produzione: inizio/maggio 2016

Numero veicoli da richiamare: 436

Difetto: incompleto serraggio guide sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

161 ESPACE V con motore R9M gen 2 i452

Periodo di produzione: dicembre 2014/luglio 2015

Numero veicoli da richiamare: 626

Difetto: possibile fessurazione tubo EGR HP

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

162 ESPACE V

Periodo di produzione: marzo 2015/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 3372

Difetto: malfunzionamento serratura posteriore sinistra

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

163 ESPACE V

Periodo di produzione: inizio/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 3324

Difetto: possibile distacco guarnizione cofano

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

164 CAPTUR/KADJAR

Periodo di produzione: inizio/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 1634

Difetto: possibile malfunzionamento trappola NOX

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

165 FLUENCE-MEGANE GENERATION/CLIO IV

Periodo di produzione: febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare: 576

Difetto: possibile non corretto fissaggio viti portafuselli assale posteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

166 TRAFIC III

Periodo di produzione: maggio 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 4319

Difetto: possibile non corretto serraggio barra Panhard

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

167 CLIO IV

Periodo di produzione: settembre 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 1547

Difetto: possibile rottura pinze freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

168 MASTER III con sovrasponde scattolini

Periodo di produzione: ottobre 2010/aprile 2015

Numero veicoli da richiamare: 371

Difetto: possibile rottura ganci sponde

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

169 TRAFIC III

Periodo di produzione: maggio 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 81

Difetto: errati: etichetta pressione pneumatici/abbinamento ruota di scorta

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

170 TRUCKS T/THIGH/D NARROW/D WIDE

Periodo di produzione: anni 2014/2016

Numero veicoli da richiamare: 1616

Difetto: possibile rottura sospensioni assale posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 968 veicoli

171 KANGOO (X61)

Periodo di produzione: novembre 2016/dicembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 394

Difetto: possibile rottura colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

172 MEGANE IV/TALISMAN

Periodo di produzione: maggio 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 1310

Difetto: possibile malfunzionamento dispositivo sicurezza bambini sportelli posteriori

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

173 MEGANE IV GT (BFB) con cambio automatico DW5 e calibrazione SW818

Periodo di produzione: inizio/gennaio 2017

Numero veicoli da richiamare: 79

Difetto: possibile surriscaldamento frizione

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

174 TALISMAN

Periodo di produzione: inizio/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 1086

Difetto: possibile fissaggio scorretto coperchio insonorizzazione cruscotto

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

175 TALISMAN

Periodo di produzione: inizio/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 90

Difetto: possibile inefficienza in frenata con rischio deriva

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

176 SCENIC (XFA) con cambio automatico DW5/DW6

Periodo di produzione: luglio 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 247

Difetto: possibile disattivazione selettore cambio automatico causa distacco insonorizzante leva

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

177 TWINGO III

Periodo di produzione: inizio/dicembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 22972

Difetto: possibile scollaggio pelle esterna spoiler e/o dei piloni vetro portellone posteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

178 TWINGO III (X07 R4S)

Periodo di produzione: inizio/luglio 2015

Numero veicoli da richiamare: 9547

Difetto: possibile rottura pelle esterna cofano e perdita durante la marcia

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

179 CLIO IV

Periodo di produzione: luglio 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 99

Difetto: incoerenza informazioni targhetta CEE/documenti immatricolazione

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

180 ESPACE V/TALISMAN/SCENIC IV/MEGANE IV

Periodo di produzione: settembre 2016/novembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 2561

Difetto: possibile mancato gonfiaggio airbag tendina

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

181 KADJAR con guida a sinistra

Periodo di produzione: inizio/maggio 2017

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento airbag in caso di impatto laterale

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

182 MEGANE IV

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 5048

Difetto: manuale utente errato

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

183 MASTER 3 M9T GEN 4

Periodo di produzione: dicembre 2016/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare: 745

Difetto: possibile rottura supporto filtro carburante e perdita carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

184 TWINGO III

Periodo di produzione: marzo 2017/giugno 2017

Numero veicoli da richiamare: 1323

Difetto: possibile deterioramento portafusello anteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

N.B.: Campagne di richiamo 1-2-3-4-5-7 concluse al 31 dicembre 2001

Campagne di richiamo 6-8 concluse al 31 ottobre 2002

Campagna di richiamo 9 conclusa al 12 dicembre 2002

Campagne di richiamo 14-15 concluse al 31 dicembre 2002

Campagne di richiamo 10-11-13-16-19-20 concluse al 31 dicembre 2003

Campagne di richiamo 12-21-23 concluse al 31 dicembre 2004

Campagna di richiamo 30 conclusa al 30 giugno 2005
Campagna di richiamo 26-27 concluse al 30 settembre 2005
Campagne di richiamo 18-25-28-29-32-33-34-35-36-38-41 concluse al 30
aprile 2006
Campagne di richiamo 31-37-39-40-43-44-45-48 concluse al 31 dicembre
2006
Campagna di richiamo 62, conclusa al 31 dicembre 2009
Campagna di richiamo 83, conclusa al 31 dicembre 2010
Campagne di richiamo 57-67-70-81- 84-92 concluse al 31 dicembre 2011
Campagna di richiamo 54-74, vedi DACIA
Campagna di richiamo 111-112 concluse al 30 giugno 2014
Campagna di richiamo 113, conclusa al 31 dicembre 2014
Campagne di richiamo 49, 51, 69, 82, 90, 91, 93, 94, 96, 99 concluse al 31
dicembre 2015
Campagne di richiamo 109 conclusa al 30 giugno 2016
Campagne di richiamo 53, 122 concluse al 31 dicembre 2016

ROLLS-ROYCE LAGONDA/ASTON MARTIN/BENTLEY

- 2 SILVER SERAPH; LOL/ARNAGE/RED LABEL
Periodo di produzione: anni 1998/2002
Numero veicoli da richiamare: 38
Difetto: possibile entrata di aria nel circuito primario freni
Inizio campagna di richiamo: luglio 2002

- 3 BENTLEY ARNAGE LIMOUSINE
Periodo di produzione: febbraio 2002/luglio 2003
Numero veicoli da richiamare: 14
Difetto: possibile danneggiamento di contatto tra le tubazioni modulatore frenata/carburante e pompa modulatore frenata/freni
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2003

- 4 BENTLEY ARNAGE R/T/RL
Periodo di produzione: settembre 2001/febbraio 2003
Numero veicoli da richiamare: 15
Difetto: raccordo a sgancio rapido tubazioni carburante difettoso
Inizio campagna di richiamo: marzo 2004

- 5 BENTLEY ARNAGE/RED LABEL/LE MANS
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: non indicato
Difetto: pompa a.c. rumorosa
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

- 6 BENTLEY CONTINENTAL
Periodo di produzione: maggio 2003/marzo 2004
Numero veicoli da richiamare: 41
Difetto: possibile usura condotto freni anteriori
Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

- 7 BENTLEY CONTINENTAL
Periodo di produzione: dicembre 2003/marzo 2008
Numero veicoli da richiamare: 753
Difetto: possibile corrosione filtro carburante
Inizio campagna di richiamo: maggio 2008
- 8 ASTON MARTIN V12 Vantage
Periodo di produzione: aprile 2009/settembre 2012
Numero veicoli da richiamare: 1098
Difetto: sistema monitoraggio pressione pneumatici non a norma
Inizio campagna di richiamo: novembre 2012
- 9 ASTON MARTIN vari modelli
Periodo di produzione: maggio 2012/aprile 2013
Numero veicoli da richiamare: non indicato
Difetto: possibile rottura pedale acceleratore
Inizio campagna di richiamo: maggio 2013
- 10 BENTLEY CONTINENTAL GT/GTC/flying Spur
Periodo di produzione: non indicato
Numero veicoli da richiamare: 66
Difetto: possibile non conformità fissaggio rotore/campana cambio
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013
- 11 ASTON MARTIN vari modelli
Periodo di produzione: luglio 2006/novembre 2014
Numero veicoli da richiamare: 400
Difetto: possibile anomalo cablaggio riscaldatore sedile e conseguente surriscaldamento e bruciatura
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014
- 12 ASTON MARTIN DB 9 (coupè e volante)/RAPIDE S
Periodo di produzione: giugno 2013/giugno 2014
Numero veicoli da richiamare: 12
Difetto: anomalo funzionamento cambio automatico
Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

13 BENTLEY CONTINENTAL GT/GTC/FLYING SPUR

Periodo di produzione: febbraio 2011/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare: 67

Difetto: possibile surriscaldamento cavo batteria allentato e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2015

13 BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR

Periodo di produzione: aprile 2007/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: possibile sufficiente incollaggio pannello cristallo tetto apribile

Inizio campagna di richiamo: agosto 2016

SAAB Automobili AB

1- 9.3 Sport Sedan

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero veicoli da richiamare: 3609

Difetto: possibile malfunzionamento arrotolatore cinture

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 1796 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2117 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 2659 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2844 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2887 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 2887 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 2890 veicoli

2- 9.3

Periodo di produzione: anni 2001/2002

Numero veicoli da richiamare: 1070

Difetto: possibile trafilaggio carburante pompa/serbatoio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 356 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 523 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 678 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 760 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 781 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 792 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 803 veicoli

3- 9.3

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 164

Difetto: possibile non conformità a specifica cuscinetti mozzi ruote posteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 30 giugno 2007, risanati 111 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 121 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 143 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 148 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 149 veicoli

4- 9.3

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 2624

Difetto: possibile precoce usura valvola condotto depressione servofreno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1825 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 2099 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 2178 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 2257 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 2257 veicoli

5- 9.3 Sport Sedan/9.3 Sport Hatch

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 169

Difetto: possibile deformazione cavi freno a mano

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 106 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 144 veicoli

6- 9.3

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 58

Difetto: possibile malfunzionamento dispositivo arrotolatore cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2008, risanati 32 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 37 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 37 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 37 veicoli

7- 9.5 con motore Z19DTH

Periodo di produzione: maggio 2006/maggio 2008

Numero veicoli da richiamare: 807

Difetto: possibile perdita carburante tubo ritorno

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 436 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 565 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 581 veicoli

SCANIA CV AB

1- "SERIE 4" con sedili Isringhausen, tipo medium A (autocarro)

Periodo di produzione: settembre 1997/marzo 1998

Numero veicoli da richiamare: 663

Difetto: cinture di sicurezza non conformi agli standard

Inizio campagna di richiamo: anno 1998

Al 5 dicembre 2002, risanati 149 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 167 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 122 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 184 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 192 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 521 veicoli

2- "SERIE 4" (trattore)

Periodo di produzione: settembre 1995/agosto 1998

Numero veicoli da richiamare: 1738

Difetto: possibile non conformità giunto supporto portaruota di scorta

Inizio campagna di richiamo: anno 1998

Al 24 ottobre 2001, risanati 327 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 450 veicoli

Al 5 dicembre 2002, risanati 587 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 926 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 1036 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 1042 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 1048 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 1059 veicoli

3- "SERIE 4" con impianto di aria condizionata (autocarro)

Periodo di produzione: antecedente a giugno 1996

Numero veicoli da richiamare: 1653

Difetto: raccordo circuito aria condizionata non conforme

Inizio campagna di richiamo: anno 1998

Al 24 ottobre 2001, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2002, risanati 296 veicoli

Al 5 dicembre 2002, risanati 313 veicoli

Al 30 giugno 2003, risanati 362 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 428 veicoli

Al 30 giugno 2005, risanati 474 veicoli

Al 30 settembre 2005, risanati 505 veicoli

Al 31 marzo 2006, risanati 595 veicoli

SEA autocaravan

- 1 Marche varie
Periodo di produzione: marzo 2004/dicembre 2005
Numero veicoli da richiamare: 4300
Difetto: componenti finestrati Polyplastic soggetti a progressiva delaminazione
(MC Louis, Elnagh, Joint)
Inizio campagna di richiamo: aprile 2014
Al 31 dicembre 2016, risanati 1610 veicoli

- 2 Marche varie
Periodo di produzione: settembre 2016/settembre 2017
Numero veicoli da richiamare: 324
Difetto: presa esterna gas mal posizionata, con eventuali perdite (Arca, Mobilvetta, Miller)
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

N.B. Vedi anche sezione "Autocaravan"

SUZUKI MAGYAR CORPORATION

6- Grand Vitara

Periodo di produzione: anno 2002

Numero veicoli da richiamare: 7420

Difetto: possibile non corretto serraggio ed usura dadi relè candele

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 31 marzo 2006, risanati 3549 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 4738 veicoli

Al 30 giugno 2008, risanati 4801 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4822 veicoli

23 Swift Sport

Periodo di produzione: settembre 2006/agosto 2007

Numero veicoli da richiamare: 1127

Difetto: errata tolleranza coperchio motore/tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 31 dicembre 2014, risanati 656 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 657 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 658 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 658 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 833 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 833 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 837 veicoli

24 Swift 3 porte

Periodo di produzione: marzo 2006/agosto 2007

Numero veicoli da richiamare: 1170938

Difetto: malposizionamento cablaggio airbag passeggero

Inizio campagna di richiamo: agosto 2008

Al 30 giugno 2011, risanati 647 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 685 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 687 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 687 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 689 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 689 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 690 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 691 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 691 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 860 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 860 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 861 veicoli

26 Swift

Periodo di produzione: gennaio 2005/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 31174

Difetto: possibile malfunzionamento lampada vano bagagli causa materiale rivestimento

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 12895 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 15568 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 16983 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 17712 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 17782 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 18185 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 18200 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 18224 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 18239 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 18724 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 18791 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 18836 veicoli

27 Grand Vitara

Periodo di produzione: agosto 2005/marzo 2007

Numero veicoli da richiamare: 12679

Difetto: inadeguata protezione cablaggio motore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 8958 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 9620 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 9929 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 10004 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 10044 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 10060 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 10091 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 10100 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 10102 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 10112 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10119 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10132 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10136 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10139 veicoli

28 Swift

Periodo di produzione: gennaio 2005/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 31339

Difetto: ancoraggi cinture posteriori

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 7057 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 10951 veicoli

Al 31 dicembre 2010, risanati 12079 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 12379 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 12850 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 13228 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 13351 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 13525 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 13572 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 13590 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 13624 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 13642 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13676 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13681 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13681 veicoli

29 Alto

Periodo di produzione: febbraio 2009/agosto 2009

Numero veicoli da richiamare: 4739

Difetto: insufficiente tenuta guarnizione pompa benzina

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

Al 30 giugno 2010, risanati 4141 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 4343 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4355 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4355 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4357 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4357 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5050 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5050 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5051 veicoli

32 Jimmy/Grand Vitara

Periodo di produzione: giugno 2005/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 3260

Difetto: possibile rottura puleggia cinghia servizi

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 30 giugno 2011, risanati 2134 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2438 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 2465 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2472 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2483 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2486 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2486 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2488 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2489 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2492 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2495 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2495 veicoli

39 Swift 1200/1300 DDis/1600;SX4 1500/1600/2000 D; Splash 1000/1200/1300D

Periodo di produzione: ottobre 2011/dicembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 1081

Difetto: possibile non corretto assemblaggio piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 134 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 143 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 147 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 147 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 149 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 149 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 149 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1014 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1014 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1045 veicoli

40 Swift 1.2 4WD/AZH 414

Periodo di produzione: luglio 2010/ottobre 2011

Numero veicoli da richiamare: 3673

Difetto: possibile non corretto serraggio fascetta tubo serbatoio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 2305 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2305 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2375 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2394 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2414 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2428 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3122 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3328 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3361 veicoli

41 S-Cross

Periodo di produzione: luglio 2013/gennaio 2014

Numero veicoli da richiamare: 2090

Difetto: possibile insufficiente olio differenziale

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 924 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 925 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 943 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 953 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1877 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1894 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2006 veicoli

43 Jimny 1.3 benzina

Periodo di produzione: maggio 2012/marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 3418

Difetto: allentamento collegamento barra reazione/collegamento ponte

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 2302 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2392 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2439 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2459 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2943 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2594 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2961 veicoli

44 Wagon R +

Periodo di produzione: dicembre 2001/ottobre 2003

Numero veicoli da richiamare: 9081

Difetto: possibile non attivazione air-bag conducente

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 1011 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1986 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2967 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3282 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3345 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3396 veicoli

45Swift 1.2/Splash 1.2

Periodo di produzione: settembre 2013/novembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 258

Difetto: possibile inadeguato serraggio bulloni puleggia pompa acqua

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 123 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 186 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 209 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 213 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 229 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 239 veicoli

46Swift 1.2 4WD

Periodo di produzione: settembre 2010/marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 5202

Difetto: possibile perdita olio ammortizzatori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 1831 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3649 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4095 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4174 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4454 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4557 veicoli

47Sx4/S-Cross

Periodo di produzione: luglio 2014/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 636

Difetto: possibile scorretto fissaggio serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 243 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 256 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 568 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 572 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 592 veicoli

48Vitara

Periodo di produzione: gennaio 2015/marzo 2015

Numero veicoli da richiamare: 1634

Difetto: possibile malfunzionamento segnalazione cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 425 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 607 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1209 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1267 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1491 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1491 veicoli

49Ignis 1.3 2WD/4WD

Periodo di produzione: anni 2000/2013

Numero veicoli da richiamare: 13954

Difetto: possibile carbonizzazione grasso contatti blocchetto accensione

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 247 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4301 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6042 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6596 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6889 veicoli

50Jmny (SN 413)

Periodo di produzione: dicembre 2014/gennaio 2015

Numero veicoli da richiamare: 267

Difetto: possibile malfunzionamento ABS causa corpi estranei nella centralina

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 208 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 211 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 233 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 240 veicoli

51APK/Vitara

Periodo di produzione: gennaio 2015/marzo 2015

Numero veicoli da richiamare: 705

Difetto: allineamento improprio turbina/DPF

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 426 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 515 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 540 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 631 veicoli

52APK/Vitara

Periodo di produzione: gennaio 2015/marzo 2015

Numero veicoli da richiamare: 651

Difetto: possibile non corretta installazione sensore gas di scarico

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 387 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 475 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 501 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 591 veicoli

53APK/Vitara e AZG/Swift

Periodo di produzione: anni 2014/2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 931

Difetto: possibile non conformità collegamenti asse posteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 813 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 840 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 891 veicoli

54APK/Vitara

Periodo di produzione: gennaio 2015/maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 1710

Difetto: possibile malfunzionamento sistema radar RBS

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1454 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1498 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1593 veicoli

55AKK (Sx4 Cross)

Periodo di produzione: luglio 2013/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 9507

Difetto: possibile malfunzionamento airbag laterali causa rivestimento schienale

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 5982 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6708 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7975 veicoli

56AZG 413/413D/416 /Swift e Swift Sport)

Periodo di produzione: settembre 2014/dicembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 2072

Difetto: possibile perdita liquido freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1503 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1633 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1878 veicoli

57 Swift Sport

Periodo di produzione: aprile 2010/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 42

Difetto: possibile malfunzionamento riscaldatore sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 19 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 25 veicoli

58BALENO

Periodo di produzione: gennaio 2016/aprile 2016

Numero veicoli da richiamare: 885

Difetto: accensione anomala spia airbag e mancato funzionamento di questi

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 727 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 751 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 819 veicoli

59 Swift

Periodo di produzione: aprile 2010/settembre 2015

Numero veicoli da richiamare: 423

Difetto: possibile malfunzionamento riscaldatore sedili anteriori

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 273 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 306 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 352 veicoli

60Jmny

Periodo di produzione: dicembre 2013/luglio 2014

Numero veicoli da richiamare: 744

Difetto: possibile malfunzionamento servofreno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 448 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 506 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 629 veicoli

61 Swift 1.2 benzina AZG

Periodo di produzione: maggio 2013/febbraio 2014

Numero veicoli da richiamare: 2279

Difetto: possibile deterioramento tubi freno causa vibrazioni

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

Al 31 dicembre 2016, risanati 2108 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2114 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2178 veicoli

62 Vitara/S-CROSS

Periodo di produzione: gennaio 2015/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 11549

Difetto: possibile malfunzionamento sensore temperatura ambiente

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 5173 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7279 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 11261 veicoli

63 Alto

Periodo di produzione: dicembre 2008/gennaio 2009

Numero veicoli da richiamare: 700

Difetto: possibile malfunzionamento interruttore luci arresto

Inizio campagna di richiamo: campagna riaperta nel 2017

Al 31 dicembre 2016, risanati 572 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 607 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 607 veicoli

64Swift 1.3/1.5

Periodo di produzione: settembre 2005/aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 3162

Difetto: possibile non corretto posizionamento tubo benzina e conseguente danneggiamento

Inizio campagna di richiamo: campagna riaperta nel 2017

Al 31 dicembre 2016, risanati 2383 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2386 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2386 veicoli

65A5B410/A5B412/A5B413D

Periodo di produzione: aprile 2008

Numero veicoli da richiamare: 699

Difetto: possibile anomalia air-bag lato passeggero

Inizio campagna di richiamo: campagna riaperta nel 2017

Al 31 dicembre 2016, risanati 520 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 521 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 521 veicoli

67Grand Vitara

Periodo di produzione: giugno 2008/giugno 2013

Numero veicoli da richiamare: 1400

Difetto: possibile danneggiamento meccanico leva marce

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 359 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 862 veicoli

N.B. Campagne di richiamo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, concluse al 30 giugno 2009

Campagne di richiamo 8, 9, 25 concluse al 31 dicembre 2009

Campagna di richiamo 33 conclusa al 30 giugno 2013

Campagne di richiamo 10, 12, 17, 37 concluse al 30 giugno 2014

Campagne di richiamo 11, 18, 19, 20, 21, 38 concluse al 31 dicembre 2014

Campagne di richiamo 22, 30, 31, 34, 35, 36 concluse al 30 giugno 2015

Campagna di richiamo 42, conclusa al 31 dicembre 2015

Campagna di richiamo 13, conclusa al 30 giugno 2017

SSANGYONG

1 Rexton/Kyron/Actyon/Actyon Sport

Periodo di produzione: inizio/novembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 15062

Difetto: possibile grave deterioramento sospensioni anteriori e posteriori

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 6908 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6908 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 993 veicoli

2 Tivoli Diesel

Periodo di produzione: luglio 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 1293

Difetto: possibile rottura tubo carburante pompa

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 748 veicoli

3 Rodius

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 11

Difetto: giunti sferici trapezi anteriori deteriorati

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE CO.Ltd

- 2 PICK UP 2.0 TDI 4x4 (cabina singola e doppia)
Periodo di produzione: gennaio 1998/luglio 2000
Numero veicoli da richiamare: 1452
Difetto: anomalie funzionamento sospensione anteriore
Inizio campagna di richiamo: inizio 2002
Al 10 novembre 2002, risanati 879 veicoli
Al 30 giugno 2003, risanati 957 veicoli
Al 31 dicembre 2003, risanati 980 veicoli
Al 30 giugno 2004, risanati 988 veicoli
Al 31 dicembre 2004, risanati 990 veicoli
Al 30 giugno 2005, risanati 990 veicoli
Al 30 giugno 2006, risanati 1290 veicoli

- 3 SAFARI 3.0 Dicor/SAFARI 2.0 tdi face lift
Periodo di produzione: giugno 2005/ottobre 2005
Numero veicoli da richiamare: 275
Difetto: anomalo funzionamento sistema fissaggio ruota scorta
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006
Al 30 giugno 2007, risanati 237 veicoli
Al 31 dicembre 2008, risanati 249 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 250 veicoli
Al 31 dicembre 2013, risanati 252 veicoli

- 4 INDICA 1.4 Tdi/1.4 MPFI-INDIGO SW 1.4 Tdi/1.4 MPFI
Periodo di produzione: maggio 2004/ottobre 2005
Numero veicoli da richiamare: 1990
Difetto: possibili interferenze cablaggi/altri componenti
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006
Al 31 luglio 2006, risanati 190 veicoli
Al 30 giugno 2007, risanati 1352 veicoli
Al 31 dicembre 2008, risanati 1382 veicoli
Al 30 giugno 2009, risanati 1384 veicoli
Al 31 dicembre 2013, risanati 1386 veicoli

5 SAFARI 2.0 Tdi/SAFARI 2.0 Tdi face lift/Safari 3.0 Dicor face lift

Periodo di produzione: gennaio 2002/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 1386

Difetto: indebolimento flangia attacco volante

Inizio campagna di richiamo: agosto 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 931 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1219 veicoli

6 PICK UP 2.0 TDi

Periodo di produzione: giugno 2003/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 1443

Difetto: possibile indebolimento flangia attacco volante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 529 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 685 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 693 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 703 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 705 veicoli

7 INDICA/INDIGO

Periodo di produzione: da giugno 2007

Numero veicoli da richiamare: 4784

Difetto: possibile interferenza tubi freni/componenti veicolo

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 2412 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 2833 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3082 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3119 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3131 veicoli

N.B. Campagna di richiamo 1 conclusa al 31 dicembre 2004

TOYOTA MOTOR EUROPE MARKETING & ENGINEERING S.A.

1 YARIS

Periodo di produzione: settembre 2001/ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare: 830

Difetto: possibile mancato blocco scorrimento sedile anteriore destro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2002

Al 31 dicembre 2002, risanati 238 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 318 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 318 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 318 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 318 veicoli

5 CELICA

Periodo di produzione: marzo 2002/novembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 473

Difetto: possibile non corretta applicazione valvola non ritorno serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 176 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 244 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 244 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 244 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 244 veicoli

6 AVENSIS/COROLLA/PRIUS

Periodo di produzione: gennaio 2003/novembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 1332

Difetto: possibile imperfezione accoppiamento servosterzo/sterzo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2004

Al 31 dicembre 2004, risanati 595 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 800 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 806 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 806 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 810 veicoli

7 YARIS

Periodo di produzione: dicembre 1998/giugno 2000

Numero veicoli da richiamare: 57708

Difetto: possibile corrosione interno pompa freni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 20885 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 28778 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 29339 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 33771 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 33806 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 33830 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 33838 veicoli

8 YARIS VERSO

Periodo di produzione: luglio 1999/giugno 2000

Numero veicoli da richiamare: 5319

Difetto: possibile corrosione interno pompa freni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 1988 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 2490 veicoli

Al 30 giugno 2006, risanati 2545 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2999 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3000 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3001 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3004 veicoli

9 AVENSIS VERSO

Periodo di produzione: gennaio 2001/aprile 2002

Numero veicoli da richiamare: 3238

Difetto: possibile corrosione tubo rifornimento serbatoio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2004

Al 30 giugno 2005, risanati 298 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2085 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2093 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2096 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 318 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2101 veicoli

10 LEXUS RX 300

Periodo di produzione: ottobre 2002/luglio 2004

Numero veicoli da richiamare: 2169

Difetto: possibile ossidazione contatti interruttore luci arresto

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 271 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1717 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1717 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1717 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1717 veicoli

11 PRIUS

Periodo di produzione: giugno 2003/agosto 2004

Numero veicoli da richiamare: 326

Difetto: possibile ossidazione contatti interruttore luci arresto

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 27 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 267 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 267 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 268 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 269 veicoli

12 AVENSIS

Periodo di produzione: agosto 2004/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 128

Difetto: possibile erronea applicazione protezione antigraffio sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 98 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 99 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 99 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 99 veicoli

13 CELICA

Periodo di produzione: luglio 1999/giugno 2000

Numero veicoli da richiamare: 2764

Difetto: possibile corrosione pompa freni

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 1057 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1312 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1315 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1315 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1317 veicoli

14 COROLLA

Periodo di produzione: aprile 2003/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 5290

Difetto: possibile deformazione tubazione servofreno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 3140 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4369 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4388 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4412 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4437 veicoli

15 AVENSIS

Periodo di produzione: febbraio 2003/novembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 9199

Difetto: possibile deformazione tubazione servofreno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 5595 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7894 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7925 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7929 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 7947 veicoli

16 LAND CRUISER 90/95

Periodo di produzione: maggio 2001/settembre 2002

Numero veicoli da richiamare: 1951

Difetto: possibile usura precoce sospensione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 847 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1563 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1599 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1613 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1615 veicoli

17 HILUX

Periodo di produzione: agosto 1988/giugno 1996

Numero veicoli da richiamare: 2650

Difetto: possibile fessurazione asta collegamento sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 566 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 636 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 672 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 819 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 820 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 824 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 826 veicoli

18 4 RUNNER

Periodo di produzione: maggio 1989/maggio 1995

Numero veicoli da richiamare: 10030

Difetto: possibile fessurazione asta collegamento sterzo

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2006

Al 30 giugno 2006, risanati 1970 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2975 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2980 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2982 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2983 veicoli

19 RAV 4

Periodo di produzione: aprile 2001/settembre 2004

Numero veicoli da richiamare: 3926

Difetto: possibile fessurazione cerchi ruote (diesel)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 2144 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3064 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3093 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3095 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3104 veicoli

20 RAV 4

Periodo di produzione: maggio 1995/luglio 1995

Numero veicoli da richiamare: 232

Difetto: possibile corrosione molle sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 73 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 73 veicoli

21 LEXUS IS 220-250/GS 300-430

Periodo di produzione: luglio 2005/gennaio 2006

Numero veicoli da richiamare: 318

Difetto: imperfetto funzionamento cinture sicurezza anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2005

Al 31 dicembre 2006, risanati 80 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 286 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 286 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 286 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 286 veicoli

22 LAND CRUISER 90

Periodo di produzione: aprile 1996/gennaio 1999

Numero veicoli da richiamare: 7240

Difetto: flange semiassi posteriori non standard

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 2304 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4397 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4399 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4406 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4410 veicoli

23 AVENSIS (con servosterzo elettrico)

Periodo di produzione: gennaio 2003/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 2834

Difetto: possibile imperfetto accoppiamento organi colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 2006 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2453 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2462 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2467 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2468 veicoli

24 COROLLA (con servosterzo elettrico)

Periodo di produzione: luglio 2001/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 3400

Difetto: possibile imperfetto accoppiamento organi colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 1261 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1572 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1582 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1584 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1589 veicoli

25 PRIUS (con servosterzo elettrico)

Periodo di produzione: luglio 2003/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 1387

Difetto: possibile imperfetto accoppiamento organi colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 83 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1154 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1155 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1157 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1158 veicoli

26 PRIUS

Periodo di produzione: gennaio 2001/novembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 9

Difetto: possibile arresto motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 31 dicembre 2009, risanato 1 veicolo

Al 30 giugno 2016, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 4 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4 veicoli

27 YARIS/YARIS VERSO

Periodo di produzione: gennaio 2001/novembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 16568

Difetto: possibile arresto motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

Al 31 dicembre 2006, risanati 772 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 10547 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 10547 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10555 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10561 veicoli

28 COROLLA VERSO

Periodo di produzione: ottobre 2003/maggio 2006

Numero veicoli da richiamare: 21738

Difetto: possibile malfunzionamento airbag lato conducente

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

Al 30 giugno 2007, risanati 14602 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 19981 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 19983 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 19992 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19997 veicoli

30 YARIS

Periodo di produzione: novembre 2005/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 24138/378/6572

Difetto: imperfezione fermo poggiatesta posteriori e/o anteriori

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 15637 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 15915 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 18661 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 20304 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 20656 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 20719 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 20772 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 20772 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 20815 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 20897 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 20991 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 21016 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 21383 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 21383 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 21906 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 22021 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 22097 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 22235 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 22247 veicoli

31 YARIS

Periodo di produzione: novembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 378

Difetto: possibile imperfezione fermo poggiatesta

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 251 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 279 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 281 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 323 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 334 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 334 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 342 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 350 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 350 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 356 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 357 veicoli

32 YARIS

Periodo di produzione: novembre 2005/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 6572

Difetto: possibile imperfezione fermo poggiatesta

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

Al 31 dicembre 2008, risanati 4432 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 4931 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 5051 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 5459 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 5529 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 5390 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 5527 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 5527 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 5586 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 5612 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 5639 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 5647 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 5783 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 5783 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 5932 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5956 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5972 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6020 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6028 veicoli

33 LEXUS

Periodo di produzione: giugno 2005/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 29

Difetto: possibile microfessurazioni tubazioni carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 22 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 25 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 26 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 28 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 28 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 28 veicoli

34 LEXUS GS 300

Periodo di produzione: settembre 2004/novembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 185

Difetto: possibili microfessurazioni tubazioni carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

Al 30 giugno 2008, risanati 100 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 117 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 140 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 156 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 167 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 167 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 167 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 167 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 167 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 167 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 167 veicoli

35 YARIS

Periodo di produzione: giugno 2005/aprile 2007

Numero veicoli da richiamare: 99391

Difetto: possibile danneggiamento isolante acustico causa gas pretensionatore cinture, e principio di incendio

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

Al 30 giugno 2009, risanati 70893 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 77575 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 84736 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 87989 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 88337 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 89440 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 89440 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 90884 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 91427 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 91660 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 91757 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 92566 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 92797 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 92882 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 93180 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 93337 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 93693 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 93758 veicoli

36 AVENSIS/AYGO/AURIS/IQ/YARIS/VERSO/RAV4

Periodo di produzione: febbraio 2005/gennaio 2010 a seconda del modello

Numero veicoli da richiamare: 266662

Difetto: possibile usura meccanismo pedale acceleratore, e conseguente indurimento o blocco

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2010

Al 31 dicembre 2008, risanati 243805 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 248286 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 248400 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 248799 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 249367 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 249464 veicoli

37 PRIUS

Periodo di produzione: aprile 2009/gennaio 2010

Numero veicoli da richiamare: 3528

Difetto: ABS da riprogrammare

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2010

Al 31 dicembre 2015, risanati 2707 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2710 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2710 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2714 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2715 veicoli

38 LAND CRUISER 150

Periodo di produzione: anni 2009/2010

Numero veicoli da richiamare: 308

Difetto: possibile perdita aderenza pneumatici posteriori

Inizio campagna di richiamo: aprile 2010

Al 31 dicembre 2015, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 189 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 189 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 189 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 189 veicoli

39 AYGO

Periodo di produzione: dicembre 2009/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 120

Difetto: possibile interferenza tubo GPL/pneumatico posteriore sinistro

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 30 giugno 2010, risanati 22 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 112 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 114 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 114 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 114 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 114 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 114 veicoli

40 LEXUS GS 450 H/LS 460/LS 600H

Periodo di produzione: febbraio 2006/settembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 528

Difetto: molle richiamo valvole non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 31 dicembre 2008, risanati 412 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 426 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 455 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 465 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 468 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 475 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 475 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 481 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 482 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 482 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 482 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 482 veicoli

41 LAND CRUISER 100

Periodo di produzione: luglio 2002/agosto 2007

Numero veicoli da richiamare: 34

Difetto: possibile malfunzionamento colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2010

Al 31 dicembre 2008, risanati 10 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 11 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 11 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 12 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 14 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 15 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 15 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli

42 LEXUS GS 300

Periodo di produzione: settembre 2004/febbraio 2006

Numero veicoli da richiamare: 213

Difetto: cablaggio pompa benzina non a norma

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 31 dicembre 2008, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 107 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 148 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 158 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 158 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 158 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 159 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 159 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 160 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 160 veicoli

43 LEXUS GS 300/RX 300/RX 330/IS 220d/IS 250

Periodo di produzione: febbraio 2003/dicembre 2005

Numero veicoli da richiamare: 3773

Difetto: possibile trafilamento fluido freni

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 31 dicembre 2008, risanati 524 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1214 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1789 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1915 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1973 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 2022 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2034 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2124 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2125 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2128 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2134 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2135 veicoli

44 IQ

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2010

Numero veicoli da richiamare: 15463

Difetto: possibile malfunzionamento sistema EPS

Inizio campagna di richiamo: novembre 2010

Al 31 dicembre 2008, risanati 4197 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 9171 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 12906 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 13626 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 13642 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 13694 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 13770 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13796 veicoli

45 LEXUS IS 250/IS 250C

Periodo di produzione: agosto 2007/febbraio 2009

Numero veicoli da richiamare: 52

Difetto: possibile perdita carburante tubazione distribuzione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 27 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 42 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 49 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 50 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 50 veicoli

46 LEXUS RX300/RX330/RX350/RX400h

Periodo di produzione: febbraio 2003/luglio 2006

Numero veicoli da richiamare: 5287

Difetto: possibile interferenza pannello mouquette/pedale acceleratore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2011

Al 30 giugno 2011, risanati 265 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 2576 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 3074 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3377 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 3415 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 3475 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 3541 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 3558 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 3578 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 3580 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 3589 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3600 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3600 veicoli

47 PRIUS

Periodo di produzione: gennaio 2000/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 54

Difetto: possibile insufficiente servo assistenza sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 23 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 30 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 31 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 31 veicoli

49 YARIS

Periodo di produzione: aprile 2010/gennaio 2011

Numero veicoli da richiamare: 10152

Difetto: possibile distacco plastica montante anteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 6801 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 7485 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 8105 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 8301 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 8307 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 8415 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 8510 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 8521 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 8529 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 8531 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 8562 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 8592 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8607 veicoli

50 LEXUS 300/400h

Periodo di produzione: giugno 2004/marzo 2005

Numero veicoli da richiamare: 998

Difetto: possibile malfunzionamento puleggia albero motore e pompa servosterzo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 184 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 425 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 486 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 494 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 511 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 524 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 526 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 529 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 529 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 529 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 531 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 531 veicoli

51 VERSO

Periodo di produzione: febbraio 2011/marzo 2011

Numero veicoli da richiamare: 2247

Difetto: possibile distacco vetro tetto panoramico

Inizio campagna di richiamo: novembre 2011

Al 31 dicembre 2011, risanati 987 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1493 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1876 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1950 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2000 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2008 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2032 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2037 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2038 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2039 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2040 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2042 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2045 veicoli

52 RAV 4/AVENSIS/AURIS

Periodo di produzione: novembre 2005/marzo 2011

Numero veicoli da richiamare: 76064

Difetto: possibile necessità sostituzione braccio sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 572 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 52198 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 59429 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 60775 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 62226 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 62646 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 62866 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 63007 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 64039 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 64562 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 64758 veicoli

53 RAV4/AURIS/COROLLA/YARIS

Periodo di produzione: settembre 2006/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 204075

Difetto: possibile irregolare funzionamento interruttore alzacristalli anteriore lato guida, con surriscaldamento meccanismo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 5380 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 120964 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 137611 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 143415 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 152762 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 156346 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 157028 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 157516 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 161310 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 165888 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 166728 veicoli

54 AVENSIS/PREVIA

Periodo di produzione: febbraio 2000/ottobre 2008

Numero veicoli da richiamare: 20574

Difetto: possibile frattura sfera gancio traino originale

Inizio campagna di richiamo: settembre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 425 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 3757 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 5598 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 6049 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 6635 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 6825 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 7057 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 7148 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 7403 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 7828 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 8737 veicoli

55 LEXUS GS

Periodo di produzione: gennaio 2005/novembre 2001

Numero veicoli da richiamare: 606

Difetto: possibile frattura sfera gancio traino originale

Inizio campagna di richiamo: settembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 121 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 149 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 249 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 257 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 268 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 275 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 281 veicoli

56 AVENSIS/COROLLA/PRIUS

Periodo di produzione: giugno 2001/marzo 2009

Numero veicoli da richiamare: 12624

Difetto: possibile malfunzionamento sterzo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 3730 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 7225 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 7430 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4890 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4969 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4984 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 5003 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 5052 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 5073 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5104 veicoli

57 PRIUS

Periodo di produzione: luglio 2003/marzo 2009

Numero veicoli da richiamare: 3810

Difetto: possibile malfunzionamento pompa liquido raffreddamento, con arresto sistema trazione ibrido

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

Al 30 giugno 2013, risanati 2305 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 2650 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 2706 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 2838 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 2863 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 2864 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2881 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2904 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2916 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2927 veicoli

58 HILUX

Periodo di produzione: agosto 2011/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 54

Difetto: possibile installazione di un differenziale con errata specifica

Inizio campagna di richiamo: aprile 2012

Al 31 dicembre 2012, risanati 48 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 50 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 52 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 53 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 53 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 53 veicoli

59 LEXUS IS 200d, 220d, 250, 250c, F

Periodo di produzione: giugno 2005/settembre 2011

Numero veicoli da richiamare: 2509

Difetto: possibile malfunzionamento tergicristallo anteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2013

Al 30 giugno 2013, risanati 533 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 813 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1009 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1108 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1155 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1188 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1196 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1229 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1250 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1286 veicoli

60 YARIS/COROLLA/AVENSIS/AVENSIS-VERSO/SC 340

Periodo di produzione: novembre 2000/marzo 2004

Numero veicoli da richiamare: 105362

Difetto: possibile installazione airbag passeggero non a norma, ed eventuale principio di incendio

Inizio campagna di richiamo: aprile 2013

Al 31 dicembre 2015, risanati 18034 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 22597 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 31430 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 33070 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 39810 veicoli

61 PRIUS

Periodo di produzione: ottobre 2008/ottobre 2009

Numero veicoli da richiamare: 1843

Difetto: malfunzionamento freni causa commistione gas azoto/fluido freni

Inizio campagna di richiamo: giugno 2013

Al 31 dicembre 2015, risanati 766 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1770 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1781 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1782 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1794 veicoli

62 YARIS/VERSO S

Periodo di produzione: agosto 2010/marzo 2012

Numero veicoli da richiamare: 7149

Difetto: servosterzo elettrico non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 4905 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 5591 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 6080 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 6226 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 6294 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 6314 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 6367 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 6382 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 6438 veicoli

63 YARIS

Periodo di produzione: aprile 2013/maggio 2013

Numero veicoli da richiamare: 770

Difetto: possibile perdita liquido freni posteriori

Inizio campagna di richiamo: agosto 2013

Al 31 dicembre 2015, risanati 693 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 699 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 718 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 737 veicoli

64 HILUX

Periodo di produzione: ottobre 2005/novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 964

Difetto: possibile distacco protezione vano carico/pianale cassone

Inizio campagna di richiamo: agosto 2013

Al 31 dicembre 2013, risanati 3 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 87 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 175 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 214 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 219 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 225 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 261 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 278 veicoli

65 LEXUS RX 400 h

Periodo di produzione: settembre 2004/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 2410

Difetto: possibile surriscaldamento transistor IGBT

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

Al 30 giugno 2014, risanati 1120 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1834 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1937 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1984 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2001 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 2029 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2044 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2053 veicoli

66 COROLLA/VERSO/AVENSIS

Periodo di produzione: gennaio 2003/dicembre 2008

Numero veicoli da richiamare: 16

Difetto: possibile malfunzionamento pompa freni commercializzata come pezzo di ricambio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2013

Al 31 dicembre 2015, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 9 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 10 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 10 veicoli

67 AYGO

Periodo di produzione: luglio 2013/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 27

Difetto: possibile incompleta saldatura ponte posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 20 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 20 veicoli

68 PRIUS

Periodo di produzione: marzo 2009/febbraio 2014

Numero veicoli da richiamare: 5852

Difetto: possibile malfunzionamento inverter sistema ibrido

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 2274 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 4523 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 4676 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 4741 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 4771 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4917 veicoli

69 VERSO

Periodo di produzione: maggio 2013/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 237

Difetto: possibile non corretto serraggio volante/piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 163 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 204 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 216 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 223 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 223 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 224 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 227 veicoli

70 YARIS/URBAN CRUISER

Periodo di produzione: giugno 2005/giugno 2009

Numero veicoli da richiamare: 30860

Difetto: possibile rottura meccanismo bloccaggio sedili

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 10180 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 13334 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 15234 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 15671 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 19386 veicoli

71 YARIS

Periodo di produzione: giugno 2005/giugno 2009

Numero veicoli da richiamare: 207909

Difetto: possibile rottura staffa supporto colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 81007 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 111121 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 116935 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 119179 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 142443 veicoli

72 RAV 4/HILUX

Periodo di produzione: luglio 2005/aprile 2010

Numero veicoli da richiamare: 4283

Difetto: possibile interferenza cavi elettrici airbag/FFC

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 1131 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1867 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1994 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 2050 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2428 veicoli

73 VERSO con motore diesel

Periodo di produzione: gennaio 2014/marzo 2014

Numero veicoli da richiamare: 916

Difetto: possibile fuoriuscita carburante filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 239 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 334 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 561 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 574 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 789 veicoli

74 IS/GS/LS/IS-F

Periodo di produzione: maggio 2005/luglio 2010

Numero veicoli da richiamare: 542

Difetto: possibile perdita carburante tubi mandata

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 277 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 317 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 334 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 348 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 355 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 363 veicoli

75 YARIS

Periodo di produzione: aprile 2014

Numero veicoli da richiamare: 40

Difetto: possibile perdita liquido freni anteriori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

Al 31 dicembre 2014, risanati 14 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 29 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 33 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 33 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 37 veicoli

77 AYGO

Periodo di produzione: giugno 2013/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 602

Difetto: possibile rottura ammortizzatori anteriori

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 293 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 442 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 465 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 492 veicoli

78 YARIS

Periodo di produzione: settembre 2014/gennaio 2015

Numero veicoli da richiamare: 194

Difetto: possibile non corretto serraggio ponte posteriore e conseguente riduzione frenata o bloccaggio ruote

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 122 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 142 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 156 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 158 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 179 veicoli

79 YARIS

Periodo di produzione: aprile 2012/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 18384

Difetto: possibile perdita fluido impianto frenante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2015

Al 30 giugno 2015, risanati 10424 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 14706 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 16274 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 17393 veicoli

80 YARIS/RAV4/HILUX

Periodo di produzione: luglio 2003/agosto 2011

Numero veicoli da richiamare: 402366

Difetto: possibile rottura dispositivo gonfiaggio airbag passeggero, causa assorbimento umidità e conseguenti lesioni

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 50024 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 103963 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 206198 veicoli

81 PICNIC/COROLLA/YARIS/AURIS/AVENSIS/AVENSIS VERSO

Periodo di produzione: gennaio 2001/marzo 2013

Numero veicoli da richiamare: 481037

Difetto: possibile rottura dispositivo gonfiaggio airbag (TAKATA) lato passeggero, causa propellente non conforme o assorbimento umidità, e conseguenti lesioni

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 107 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 87254 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 132544 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 201111 veicoli

82 YARIS/AURIS/VERSO S URBAN CRUISER/iQ

Periodo di produzione: aprile 2008/novembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 44782

Difetto: possibile accumulo vapori olio nell'intercooler con danneggiamento del motore e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

Al 30 giugno 2015, risanati 19291 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 31369 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 33645 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 37777 veicoli

83 PRIUS +/AURIS

Periodo di produzione: maggio 2010/novembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 14586

Difetto: possibile malfunzionamento gruppo Inverter del sistema ibrido ed improvvisa perdita di motricità del veicolo

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 3841 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 11940 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 12491 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 12791 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 13177 veicoli

84 AVENSIS

Periodo di produzione: agosto 2013/dicembre 2013

Numero veicoli da richiamare: 6

Difetto: possibile scollamento vetro tetto panoramico

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

Al 31 dicembre 2016, risanati 2 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2 veicoli

85 LEXUS SC 430/IS 250-350/LFA

Periodo di produzione: maggio 2003/dicembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 2550

Difetto: possibile rottura dispositivo gonfiaggio airbag (TAKATA) lato passeggero, causa propellente non conforme o assorbimento umidità, e conseguenti lesioni

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 20 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 153 veicoli

86 PROACE

Periodo di produzione: aprile 2013/dicembre 2014

Numero veicoli da richiamare: 154

Difetto: possibile surriscaldamento calotta riscaldatore carburante, fusione, ed ingresso aria tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 63 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 67 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 73 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 82 veicoli

87 AURIS/COROLLA/RAV4/URBAN CRUISER/YARIS

Periodo di produzione: agosto 2005/dicembre 2010

Numero veicoli da richiamare: 171099

Difetto: possibile malfunzionamento interruttore alzacristalli principale e rischio di incendio, causa lubrificante non idoneo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2015

Al 30 giugno 2016, risanati 49320 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 68397 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 84628 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 103429 veicoli

88 LAND CRUISER 100/4 RUNNER/TUNDRA/SEQUOIA/LX

Periodo di produzione: aprile 2002/giugno 2006

Numero veicoli da richiamare: 412

Difetto: possibile malfunzionamento airbag laterale ed attivazione imprevista

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 4 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 57 veicoli

89 VERSO con 1 WW (1.6 L diesel)

Periodo di produzione: gennaio 2014/gennaio 2015

Numero veicoli da richiamare: 2901

Difetto: possibile corrosione alloggiamento corpo farfallato e conseguente spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 1066 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1528 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1798 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2114 veicoli

90 RAV 4

Periodo di produzione: agosto 2005/novembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 85255

Difetto: possibile rottura cinture posteriori in caso di collisione e conseguenti danni agli occupanti

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 10525 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 24076 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 31870 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 44282 veicoli

91 LEXUS/GS 300

Periodo di produzione: settembre 2004/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 361

Difetto: sensore pressione carburante non sufficientemente serrato, e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 47 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 104 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 117 veicoli

92 YARIS

Periodo di produzione: dicembre 2011/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 6258

Difetto: possibile rottura cinture posteriori causa piastra ancoraggio tagliente

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 1577 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4246 veicoli

93 YARIS

Periodo di produzione: gennaio 2015/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare: 4775

Difetto: possibile distacco ammortizzatori anteriori/telaio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 149 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 3748 veicoli

94 LEXUS SC430/IS250 – 350/LFA

Periodo di produzione: maggio 2005/dicembre 2012

Numero veicoli da richiamare: 2582

Difetto: possibile malfunzionamento airbag TAKATA per rottura del dispositivo di gonfiaggio al momento dell'attivazione ovvero a causa infiltrazione umidità

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

95 AJGO

Periodo di produzione: settembre 2014/ottobre 2014

Numero veicoli da richiamare: 314

Difetto: possibile rottura piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 236 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 251 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 264 veicoli

96 AURIS/PRIUS/PRIUS PLUG in/PRIUS+

Periodo di produzione: giugno 2006/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare: 10615

Difetto: possibile fessurazione condotto emissioni di vapore nel serbatoio carburante, perdita di carburante e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 728 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3237 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 5815 veicoli

97 PRIUS/PRIUS PLUG-in

Periodo di produzione: ottobre 2008/aprile 2012

Numero veicoli da richiamare: 5363

Difetto: possibile cricca dispositivo gonfiaggio air-bag tendina, conseguente malfunzionamento e lesioni agli occupanti da frammentazione

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 113 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 779 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2319 veicoli

98 AURIS

Periodo di produzione: ottobre 2012/maggio 2015

Numero veicoli da richiamare: 12

Difetto: possibile installazione proiettori non a norma, con rischio di indurre abbagliamento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 2 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4 veicoli

99 LEXUS CT 200h

Periodo di produzione: agosto 2010/febbraio 2015

Numero veicoli da richiamare: 3252

Difetto: possibile fessurazione condotto emissioni di vapore nel serbatoio carburante, perdita di carburante e rischio incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 329 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1667 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1915 veicoli

100 LEXUS CT 200h

Periodo di produzione: agosto 2010/aprile 2012

Numero veicoli da richiamare: 1481

Difetto: possibile cricca dispositivo gonfiaggio air-bag tendina, conseguente malfunzionamento e lesioni agli occupanti da frammentazione

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 23 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 410 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 571 veicoli

101 LEXUS RX

Periodo di produzione: novembre 2015/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 23

Difetto: possibile improvviso gonfiaggio airbag lato passeggero e rischio di incidente

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 13 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 15 veicoli

102 PRIUS

Periodo di produzione: novembre 2015/giugno 2016

Numero veicoli da richiamare: 38

Difetto: possibile improvviso gonfiaggio airbag lato passeggero e rischio incidente

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanato 1 veicolo

Al 31 dicembre 2017, risanati 33 veicoli

103 COROLLA

Periodo di produzione: settembre 2002/gennaio 2003

Numero veicoli da richiamare: 833

Difetto: possibile rottura involucro gonfiaggio airbag lato guida

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 12 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 121 veicoli

104 PRIUS

Periodo di produzione: agosto 2015/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 522

Difetto: possibile malfunzionamento freno stazionamento per sgancio cavo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 93 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 273 veicoli

105 LEXUS NX 300h

Periodo di produzione: maggio 2014/dicembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 5110

Difetto: possibile mancato inserimento freno stazionamento con disattivazione assistenza in salita

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 3388 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4227 veicoli

106 HILUX

Periodo di produzione: marzo 2016/ottobre 2016

Numero veicoli da richiamare: 492

Difetto: possibile mancata installazione assorbimento energia paraurti anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 41 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 356 veicoli

107 PROACE

Periodo di produzione: marzo 2016/novembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 214

Difetto: possibile infiltrazione acqua in abitacolo e conseguente rischio malfunzionamento o attivazione imprevista airbag

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 108 veicoli

108 VERSO

Periodo di produzione: luglio 2016/agosto 2016

Numero veicoli da richiamare: 31

Difetto: possibile non attivazione airbag laterali anteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

109 COROLLA

Periodo di produzione: novembre 2001/giugno 2004

Numero veicoli da richiamare: 20009

Difetto: possibile malfunzionamento airbag conducente

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 3851 veicoli

110 YARIS

Periodo di produzione: dicembre 2002/dicembre 2003

Numero veicoli da richiamare: 1412

Difetto: possibile malfunzionamento airbag conducente, con rischio di rottura e frammentazione dispositivo gonfiaggio con pericolo degli occupanti (TAKATA)

Al 31 dicembre 2017, risanati 317 veicoli

111 LAND CRUISER

Periodo di produzione: giugno 2015/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 154

Difetto: possibile distacco flangia iniettore urea e conseguente non conformità normativa anti inquinamento

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 78 veicoli

112 PROACE

Periodo di produzione: aprile 2016/marzo 2017

Numero veicoli da richiamare: 547

Difetto: possibile rottura staffa fissaggio e perdita su strada del compressore dell'aria condizionata

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 290 veicoli

113 PROACE

Periodo di produzione: giugno 2016/settembre 2016

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento motorino avviamento e avvio autonomo del veicolo

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

114 C-HR

Periodo di produzione: settembre 2016/aprile 2017

Numero veicoli da richiamare: 6603

Difetto: possibile installazione serbatoio carburante non a norma e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 4686 veicoli

115 HILUX

Periodo di produzione: ottobre 2008/agosto 2011

Numero veicoli da richiamare: 195

Difetto: applicato, in sostituzione dell'originale, un dispositivo di gonfiaggio air-bag conducente, non idoneo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 27 veicoli

116 HILUX

Periodo di produzione: aprile 2016/febbraio 2017

Numero veicoli da richiamare: 1136

Difetto: possibile non corretto fissaggio clip cablaggio motore/colonna sterzo

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 563 veicoli

117 PROACE

Periodo di produzione: marzo 2016/luglio 2016

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: possibile interferenza cablaggio batteria/motorino avviamento con la valvola EGR, e fusione del cablaggio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 4 veicoli

118 PRIUS PLUG - in

Periodo di produzione: luglio 2011/gennaio 2015

Numero veicoli da richiamare: 139

Difetto: possibile malfunzionamento fusibile EV (Veicolo elettrico) in condizioni di carico elevate

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

119 C-HR

Periodo di produzione: giugno 2016/ottobre 2017

Numero veicoli da richiamare: 1440

Difetto: possibile malfunzionamento centralina controllo slittamento

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 80 veicoli

120 LEXUS CT 200h

Periodo di produzione: novembre 2016/aprile 2017

Numero veicoli da richiamare: 144

Difetto: possibile non corretta saldatura condotto carburante/serbatoio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

121 RAV 4 diesel turbocompresso 2 litri

Periodo di produzione: agosto 2016/novembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 218

Difetto: possibile non corretta installazione turbocompressore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

122 PROACE con motore diesel 1.6

Periodo di produzione: ottobre 2017/novembre 2017

Numero veicoli da richiamare: 199

Difetto: possibile non perfetto alloggiamento fasce pistoni e conseguente rottura motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N.B. Campagne di richiamo 2, 4 concluse al 31 dicembre 2008

Campagna di richiamo 3, conclusa al 30 giugno 2010

Campagna di richiamo 29, conclusa al 31 dicembre 2011

Campagna di richiamo 48, conclusa al 31 dicembre 2013

Campagna di richiamo 85, 94, identico richiamo

Campagna di richiamo 76, conclusa al 30 giugno 2017

VOLVO CAR CORPORATION TRUCK CORPORATION; BUS CORPORATION

18 FH/FM 12 (autocarro)

Periodo di produzione: agosto 2000/ottobre 2001

Numero veicoli da richiamare: 304

Difetto: errata installazione della tubazione lubrificazione compressore

Inizio campagna di richiamo: 3 aprile 2002

Al 30 novembre 2002, risanati 252 veicoli

Al 10 giugno 2003, risanati 264 veicoli

Al 20 dicembre 2003, risanati 264 veicoli

Al 30 giugno 2004, risanati 268 veicoli

Al 31 dicembre 2004, risanati 271 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 271 veicoli

37 FH16 versione 1

Periodo di produzione: gennaio 1993/agosto 2001

Numero veicoli da richiamare: 1200

Difetto: serraggio cavo massa cabina/motore

Inizio campagna di richiamo: 25 maggio 2005

Al 30 giugno 2005, risanati 156 veicoli

Al 31 dicembre 2005, risanati 415 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 569 veicoli

Al 30 giugno 2007, risanati 622 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 663 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 672 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 677 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 706 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 706 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 706 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 706 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 712 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 717 veicoli

42 FH/FM versione 2 (autocarro)

Periodo di produzione: aprile 2003/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 2372

Difetto: prematura usura giunto sferico sospensioni per infiltrazioni

Inizio campagna di richiamo: 25 novembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanati 545 veicoli

Al 30 aprile 2006, risanati 1904 veicoli

Al 31 dicembre 2006, risanati 2112 veicoli

63 FH/FM/FE

Periodo di produzione: settembre 2005/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1835

Difetto: possibile rottura interruttore principale batterie

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

64 FL 6

Periodo di produzione: gennaio 2001/maggio 2003

Numero veicoli da richiamare: 1229

Difetto: possibile bloccaggio e surriscaldamento relè preriscaldamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

Al 31 dicembre 2008, risanati 827 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 1004 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1019 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1032 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1062 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1069 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1074 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1084 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1086 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1087 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1088 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1092 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1096 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1098 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1102 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1103 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1107 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1108 veicoli

69 C30/S40/V50

Periodo di produzione: maggio 2003/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 6957

Difetto: possibile surriscaldamento filtro antiparticolato

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

Al 30 giugno 2008, risanati 3728 veicoli

Al 31 dicembre 2008, risanati 4507 veicoli

Al 30 giugno 2009, risanati 5226 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 5378 veicoli

73 FE/FH/FM

Periodo di produzione: settembre 2005/gennaio 2008

Numero veicoli da richiamare: 1795

Difetto: possibile rottura interruttore batterie

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

Al 30 giugno 2009, risanati 1356 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1436 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1497 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 1519 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 1564 veicoli

Al 31 dicembre 2011, risanati 1592 veicoli

Al 30 giugno 2012, risanati 1592 veicoli

Al 31 dicembre 2012, risanati 1602 veicoli

Al 30 giugno 2013, risanati 1611 veicoli

Al 31 dicembre 2013, risanati 1611 veicoli

Al 30 giugno 2014, risanati 1617 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 1617 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 1625 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 1626 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 1641 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1642 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1648 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1648 veicoli

79 S80/V70

Periodo di produzione: anni 2008/2009

Numero veicoli da richiamare: 7

Difetto: pompa alimentazione carburante difettosa

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

Al 31 dicembre 2009, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 5 veicoli

Al 30 giugno 2010, risanati 6 veicoli

Al 30 giugno 2011, risanati 6 veicoli

93 C30/S40/V50

Periodo di produzione: non precisato

Numero veicoli da richiamare: 18

Difetto: possibile perdita liquido refrigerante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2010

Al 31 dicembre 2013, risanati 16 veicoli

110 S60/V60

Periodo di produzione: anni 2011

Numero veicoli da richiamare: 929

Difetto: possibile malfunzionamento sistema satellitare

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

120 S40/V50 5 cilindri diesel MY 11-12

Periodo di produzione: anno 2010

Numero veicoli da richiamare: 842

Difetto: possibile distacco terminali scarico

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

Al 30 giugno 2014, risanati 624 veicoli

Al 31 dicembre 2014, risanati 673 veicoli

Al 30 giugno 2015, risanati 679 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 700 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 703 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 703 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 704 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 704 veicoli

124 XC70/V70/XC60/S80/S60

Periodo di produzione: anni 2011/2015

Numero veicoli da richiamare: 670

Difetto: sulle autovetture con cambio manuale, possibile improvviso disinserimento freno stazionamento

Al 30 giugno 2015, risanati 241 veicoli

Al 31 dicembre 2015, risanati 420 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 487 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 545 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 579 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 588 veicoli

125 XC90

Periodo di produzione: anni 2008/2009

Numero veicoli da richiamare: 542

Difetto: sulle interferenza tubo servosterzo/ventola raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

Al 31 dicembre 2015, risanati 246 veicoli

Al 30 giugno 2016, risanati 273 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 293 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 308 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 316 veicoli

130 V60/XC60/S60/XC70/V70

Periodo di produzione: anni 2014/2015

Numero veicoli da richiamare: 1672

Difetto: possibile non corretto trasferimento carburante nelle sezioni del serbatoio, e spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 954 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1238 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1396 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1429 veicoli

131 V60/XC60/XC70/V70/S80

Periodo di produzione: anno 2015

Numero veicoli da richiamare: 222

Difetto: possibile non corretto flusso carburante dal serbatoio e spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 139 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 161 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 181 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 186 veicoli

132 V70/V60CC/XC60/V60/S60CC/XC70

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 1605

Difetto: possibile improvviso spegnimento centralina ECM

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

Al 30 giugno 2016, risanati 614 veicoli

Al 31 dicembre 2016, risanati 1083 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 1344 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 1412 veicoli

133 B31R (autobus)

Periodo di produzione: agosto 2009/agosto 2013

Numero veicoli da richiamare: 45

Difetto: emissioni allo scarico non a norma

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 30 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 35 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 38 veicoli

134 FH 4

Periodo di produzione: marzo 2013/gennaio 2016

Numero veicoli da richiamare: 3525

Difetto: possibile malfunzionamento dispositivo alza cabina

Inizio campagna di richiamo: aprile 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 3162 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 3408 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

135 B13/B8R (autobus)

Periodo di produzione: giugno 2015/febbraio 2016

Numero veicoli da richiamare: 33

Difetto: possibile malfunzionamento sistema AEBS

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

Al 31 dicembre 2016, risanati 25 veicoli

Al 30 giugno 2017, risanati 32 veicoli

Al 31 dicembre 2017, campagna conclusa

136 XC90/S90/V90

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 2490

Difetto: possibile scorretto montaggio tubo condensa aria condizionata

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 1959 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 2253 veicoli

137 FH (4)

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 4964

Difetto: possibile malfunzionamento fusibili impianto elettrico cabina

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 4500 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 4718 veicoli

138 V70/S80/V60/S60/V40 cc/V40

Periodo di produzione: anni 2011/2015

Numero veicoli da richiamare: 497

Difetto: possibili trafileamenti liquido refrigerante o olio motore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 377 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 399 veicoli

139 S60/S60/XC60/V60/V60cc/S90

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero veicoli da richiamare: 13

Difetto: possibile non corretta installazione cintura passeggero

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

Al 30 giugno 2017, risanati 6 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 9 veicoli

140 XC90/S60/XC60/V40CC/S90/V60/V60CC/V90/S60CC/V40

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 329

Difetto: possibile malfunzionamento airbag

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 183 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 284 veicoli

141 V40/V40CC

Periodo di produzione: anno 2016

Numero veicoli da richiamare: 46

Difetto: possibili erronee indicazioni targhette

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 18 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 25 veicoli

142 FL/FE

Periodo di produzione: anni 2014/2016

Numero veicoli da richiamare: 70

Difetto: possibile malfunzionamento sospensione assale posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

Al 30 giugno 2017, risanati 30 veicoli

Al 31 dicembre 2017, risanati 44 veicoli

143 FH/FM

Periodo di produzione: anni 2013/2015

Numero veicoli da richiamare: 3052

Difetto: possibile non corretta applicazione copiglia pedale freno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 2606 veicoli

144 XC90/V90CC/V90/S90

Periodo di produzione: anni 2016/2017

Numero veicoli da richiamare: 1189

Difetto: possibile malfunzionamento tendine gonfiabili IC

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 659 veicoli

145 XC90

Periodo di produzione: da maggio 2016

Numero veicoli da richiamare: 38

Difetto: mancata visibilità etichetta airbag con anta parasole abbassata

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 6 veicoli

146 XC90

Periodo di produzione: anno 2017

Numero veicoli da richiamare: 111

Difetto: cintura sicurezza destra terza fila sedili non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

Al 31 dicembre 2017, risanati 66 veicoli

N.B.: Campagna di richiamo 1 conclusa il 31 dicembre 2001
Campagna di richiamo 9 conclusa il 31 gennaio 2003
Campagne di richiamo 7, 8, 14, 17 concluse il 7 marzo 2003
Campagne di richiamo 3, 4, 13, 16 concluse il 30 giugno 2003
Campagna di richiamo 10, conclusa il 20 dicembre 2003
Campagne di richiamo 2,19,20,21,23,25,26,29,31,32 concluse al 30 giugno
2005
Campagne di richiamo 6, 22 concluse al 30 giugno 2005
Campagna di richiamo 30 conclusa il 31 dicembre 2004
Campagne di richiamo 11, 12 concluse al 31 dicembre 2005
Campagne di richiamo 33, 34, 39 concluse al 31 dicembre 2005
Campagne di richiamo 24, 27, 35, 36, 38, 41, 44 concluse al 31 dicembre
2006
Campagne di richiamo 40, 45 concluse al 30 giugno 2007
Campagna di richiamo 46 conclusa al 30 giugno 2008
Campagna di richiamo 57 sostituita dalla n. 66
Campagne di richiamo 5, 15, 28, 49, 50, 54, 55, concluse al 31 dicembre
2008
Campagne di richiamo 43, 47, 48, 52, 56, 62, 72, concluse al 30 giugno 2009
Campagna di richiamo 116, conclusa al 31 dicembre 2013
Campagne di richiamo 51, 53, 60, 66, 68 concluse al 31 dicembre 2009
Campagne di richiamo 58, 59, 65, 67, 69, 87, 71, concluse al 30 giugno 2010
Campagna di richiamo 78, vedi 37
Campagna di richiamo 81, conclusa al 30 giugno 2011
Campagna di richiamo 82, 86, 98, concluse al 30 dicembre 2011
Campagne di richiamo 61, 74, 75, 76, 77, 80, 84, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96,
97, 100, 101, 102, 103, 106, 109, concluse al 30
giugno 2012
Campagna di richiamo 83, 85, 90, 99, 105, 107, 111, 112 concluse al 31
dicembre 2012
Campagna di richiamo 104, conclusa al 30 giugno 2013
Campagne di richiamo 70, 108, 113, 114, 115, 117 concluse al 30 giugno
2014
Campagne di richiamo 118, 119, 121, 122 concluse al 30 giugno 2015
Campagne di richiamo 127, 128 concluse al 30 giugno 2016
Campagne di richiamo 123, 126, 129 concluse al 31 dicembre 2016

AUTOCARAVAN

La S.p.A. S.E.A. (Via Val d'Aosta 4, 53036 Poggibonsi) ha disposto nell'aprile 2014 il richiamo di 4300 autocaravan allestite e/o commercializzate dalla stessa per la sostituzione di un componente finestrato fornito dalla Polyplastic B.V. di Rotterdam. Sono interessate al richiamo autocaravan e caravan Knaus Tabbert GmbH ed LMC.

MOTOVEICOLI

APRILIA S.P.A.

6 Capo Nord Rally

Periodo di produzione: aprile 2003/novembre 2003

Numero moto da richiamare: 318

Difetto: forcella anteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2004

7 Sonic

Periodo di produzione: ottobre 2004/dicembre 2004

Numero moto da richiamare: 816

Difetto: viti fissaggio steli forcella anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

8 Pegaso 650

Periodo di produzione: novembre 2000/gennaio 2005

Numero moto da richiamare: 10000

Difetto: cavalletto laterale non conforme a specifica

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

9 MX 125

Periodo di produzione: settembre 2003/luglio 2005

Numero moto da richiamare: 2622

Difetto: piastra supporto pinza freno anteriore difettosa

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

10 Sport City 125/200

Periodo di produzione: maggio 2004/maggio 2005

Numero moto da richiamare: 17520

Difetto: gommino cavo gas difettoso

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

11 RSV 1000/Tuono 1000/ETV Caponord 1000

Periodo di produzione: anno 2004

Numero moto da richiamare: 3252

Difetto: difetto costruttivo catena trasmissione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

12 Sport City 250

Periodo di produzione: gennaio 2006/luglio 2006

Numero moto da richiamare: 2617

Difetto: imperfezione costruttiva serbatoio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

13 Sport City 125/200

Periodo di produzione: gennaio 2006/luglio 2006

Numero moto da richiamare: 7061

Difetto: imperfezione costruttiva serbatoio

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006

14 Pegaso 650 Strada/Trail

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2040

Difetto: possibile difettoso funzionamento bassi regimi e/o spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

15 Mana 850

Periodo di produzione: ottobre 2007/gennaio 2008

Numero moto da richiamare: 776

Difetto: possibile malfunzionamento sistema alimentazione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

16 RSV Tuono Mille

Periodo di produzione: dicembre 2007/febbraio 2008

Numero moto da richiamare: 381

Difetto: possibile perdita efficacia frenata (freno anteriore)

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

17 RS Tuono Mille

Periodo di produzione: maggio 2007/febbraio 2008

Numero moto da richiamare: 965

Difetto: possibile perdita efficacia frenata (freno anteriore)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

18 Mana 850

Periodo di produzione: marzo 2008/aprile 2008

Numero moto da richiamare: 1097

Difetto: errato montaggio valvola ventilazione serbatoio benzina

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

19 RS50

Periodo di produzione: marzo 2007/novembre 2008

Numero moto da richiamare: 6900 (compresi Galera/Derby)

Difetto: potenziale problema funzionale telaio veicolo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

20 RSV4 Factory/RSV4 R

Periodo di produzione: luglio 2009/ottobre 2009

Numero moto da richiamare: 308

Difetto: possibile malfunzionamento motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2010

21 Atlantic 125 ie/300 ie

Periodo di produzione: giugno 2011/febbraio 2012

Numero moto da richiamare: 209

Difetto: possibile imperfetta saldatura manubrio/tubo sterzo

Inizio campagna di richiamo: novembre 2012

22 RSV4RAPRC/RSV4RAPRCAbs/RSV4 Factory APRC/RSV4 Factory APRC Abs/
RAV 4 Racing

Periodo di produzione: giugno 2012/gennaio 2013

Numero moto da richiamare: 16

Difetto: possibile usura precoce scodellini valvole

Inizio campagna di richiamo: giugno 2013

23 Pegaso 650 Strada/Trail

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2040

Difetto: possibile anomalo funzionamento bassi regimi

Inizio campagna di richiamo: giugno 2013

24 Dorsoduro 1200 ABS

Periodo di produzione: settembre 2010/febbraio 2011

Numero moto da richiamare: 210

Difetto: possibile usura tubazioni ABS

Inizio campagna di richiamo: luglio 2013

25 Capo Nord 1200 ABS

Periodo di produzione: aprile 2013

Numero moto da richiamare: 14

Difetto: possibile malfunzionamento centralina gestione motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

26 Capo Nord 1200 ABS/Caponord 1200 ABS ADD/Dorsoduro 750 ABS Shiver 750/Shiver 750 ABS

Periodo di produzione: marzo 2013/novembre 2014

Numero moto da richiamare: 336

Difetto: svasatura albero secondario cambio non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

27 RS4 125 Euro 3

Periodo di produzione: marzo 2014/giugno 2014

Numero moto da richiamare: 17

Difetto: possibile anomalia costruttiva tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

28 Dorsoduro 750/1200; Caponord Tuono V4 1000/1100

Periodo di produzione: luglio 2009/giugno 2016

Numero moto da richiamare: 1536

Difetto: possibile anomalia complessivo cuffia parapolvere/puntalino pompa freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

29 RSV 1000 Euro 4

Periodo di produzione: marzo 2017

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: fori alloggiamento viti iniettori scatola filtro non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

30 RSV 4-1000 RR/RSV 4-1000 RF/Tuono V4-1100 RR/Tuono V4-1100 Factory

Periodo di produzione: marzo 2015/settembre 2017

Numero moto da richiamare: 385

Difetto: flottante pompa freno anteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2018

N.B. Campagne di richiamo n. 1, 2, 3, 4, 5 concluse al 31 dicembre 2005

N.B. vedi anche PIAGGIO-GILERA

BENELLI

1 X49/Caffè Nero 125-150/Keenway Outlook - 125

Periodo di produzione: anni 2010/2012

Numero moto da richiamare: 563

Difetto: possibile usura oblò ispezione livello olio freni e conseguente riduzione efficacia frenante

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

2 BN 251 EU4/BN302EU4/TRK502EU4/BN600GTi tutti con ABS

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento sistema frenante causa ABS malposizionato

Inizio campagna di richiamo: maggio 2017

BMW Motorrad

1 – R1200 GS/ R1200 RT/R1200 ST

Periodo di produzione: dicembre 2002/febbraio 2005

Numero moto da richiamare: 874

Difetto: possibile infiltrazione corpi estranei nel carter

Inizio campagna di richiamo: aprile 2005

2 – R1200 GS

Periodo di produzione: dicembre 2002/settembre 2004

Numero moto da richiamare: 699

Difetto: possibile infiltrazione acqua nell'elettronica pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

3 – R1200 RT

Periodo di produzione: novembre 2003/gennaio 2005

Numero moto da richiamare: 122

Difetto: tubo flessibile sfiato serbatoio male posizionato

Inizio campagna di richiamo: aprile 2005

4 - K1200 S/R

Periodo di produzione: maggio 2004/aprile 2005

Numero moto da richiamare: 444

Difetto: possibile abrasione cavo sensore freno anteriore per sfregamento disco

Inizio campagna di richiamo: giugno 2005

5 - R1200R/R1200GS/R1200ST con ABS

Periodo di produzione: novembre 2005/febbraio 2008

Numero moto da richiamare: 4938

Difetto: possibile perdita tenuta tubazione freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2008

6 - R1200R/ R1200GS/ R1200ST/ K1200 GT con ABS

Periodo di produzione: novembre 2005/agosto 2009

Numero moto da richiamare: 17142

Difetto: possibile perdita liquido freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

7 - F800GS/F650GS

Periodo di produzione: gennaio 2008/marzo 2009

Numero moto da richiamare: 3929

Difetto: possibile precoce usura catena trasmissione

Inizio campagna di richiamo: maggio 2010

8 - F650 GS

Periodo di produzione: ottobre 2006/gennaio 2010

Numero moto da richiamare: 1989

Difetto: possibile insufficiente serraggio disco freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

9 - K120 S/R/GT 1300 S/R/GT

Periodo di produzione: ottobre 2003/ottobre 2010

Numero moto da richiamare: 7744

Difetto: possibile infiltrazione acqua sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

10 - S1000 RR

Periodo di produzione: settembre 2011/aprile 2012

Numero moto da richiamare: 813

Difetto: possibile allentamento viti biella

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

11 - C600 Sport/ C650 GT

Periodo di produzione: settembre 2011/dicembre 2012

Numero moto da richiamare: 816

Difetto: possibile malfunzionamento bielle

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

12 - R1200 RT (K52)

Periodo di produzione: gennaio 2014/giugno 2014

Numero moto da richiamare: 401

Difetto: ammortizzatore posteriore soggetto a rottura

Inizio campagna di richiamo: giugno 2014

13 - G650GS/G650GSS Sertao

Periodo di produzione: ottobre 2013/ottobre 2015

Numero moto da richiamare: 107

Difetto: possibile minimo irregolare, e spegnimento motore a disinnesto frizione

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017

14 - R120GS/R1200 GS Adv.

Periodo di produzione: novembre 2013/giugno 2017

Numero moto da richiamare: 20544

Difetto: possibile danneggiamento steli forcella e cerchio anteriore causa sovraccarichi istantanei

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

15 - NINE T.

Periodo di produzione: dicembre 2013/agosto 2017

Numero moto da richiamare: 2144

Difetto: collegamento supporto forcellone posteriore telaio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

DERBI

1 - GPR 50/GPR125

Periodo di produzione: marzo 2007/novembre 2008

Numero moto da richiamare: 6900 (compresi Gilera/Aprilia)

Difetto: potenziale problema funzionale telaio veicolo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A.

4 - SBK 1098

Periodo di produzione: sino al dicembre 2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: tenditore mobile cinghia distribuzione deteriorabile

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

5 - SBK 1098

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: perdita benzina tubi attacchi rapidi/raccordo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

6 - SBE 749S/999/999S

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile schiacciamento tubo freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

7 - SBK 1098

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: perdita liquido impianto raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

8 - SPORT CLASSIC PS1000-S1000-GT1000

Periodo di produzione: sino al luglio 2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: distacco tubo benzina pompa/filtro

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

9 - 999-999S-999R-999R Fila 03/04-749-749S-03/04

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura radiatore olio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

10 - 1000 Multistrada

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile perdita olio radiatore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

11- MONSTER S4RS/ST3

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile surriscaldamento liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: agosto 2007

12 - HYPERMOTARD 1100

Periodo di produzione: da aprile 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile non corretto fissaggio batteria

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

13 - 1098/1098S/1098 Tricolore

Periodo di produzione: dal marzo 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile spegnimento motore al minimo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

14 - HYPERMOTARD 1100/1100 S

Periodo di produzione: fino a settembre 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura supporto portatarga

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

15 - 1098/1098 S/1098 Tricolore

Periodo di produzione: anni 2007/2008

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura corona trasmissione secondaria

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

16 - 1098/S/Tricolore-1098 RMY tutte (07/08)-848 MY (08/09)

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento impianto ricarica batteria

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

17 - DESMO SEDICI RR

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: posizionamento cablaggio principale non corretto

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

18 - MONSTER 696 M.Y. 09

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: interferenza cablaggio principale/testa cilindro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2009

19 - STREETFIGHTER S.M.Y. 10/1198 S.M.Y. 09/1098 R.M.Y. 09

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: non conformità forcella anteriore OHLINS

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

20 - 1198/1198S/1098R/848M.Y. 09/STREETFIGHTER/STREETFIGHTER S.M.Y. 10

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: perdita carburante iniettore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

21 - D16RR

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: surriscaldamento codone sella

Inizio campagna di richiamo: luglio 2009

22 - STREETFIGHTER S/1198 – S1098/R

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile cricatura forcella

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

23 - MONSTER 696, 796, 1100, 1100 S

Periodo di produzione: anno 2010

Numero moto da richiamare: 245

Difetto: perdita benzina serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

24 - D16 RR

Periodo di produzione: luglio 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: surriscaldamento codone sella

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2001

25 - MULTISTRADA 1200/1200 ABS/1200 S Touring/1200 S Sport

Periodo di produzione: anno 2010

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

26 - MULTISTRADA 1200/DIAVEL/DIAVEL Carbon

Periodo di produzione: maggio 2010/maggio 2011

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: mancato disinserimento bloccasterzo elettronico

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

27 - DIAVEL/DIAVEL CARBON

Periodo di produzione: anno 2011

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura cavalletto laterale

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

28 - DIAVEL/DIAVEL CARBON

Periodo di produzione: anno 2011

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile allentamento viti portatarga

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

29 - MONSTER/HYPERMOTARD tutte le versioni

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile deterioramento tubazioni carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

30 - MONSTER 1100 EVO tutte le versioni

Periodo di produzione: anni 2011/2012

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile deterioramento cerchio posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

30 - MONSTER 796/796 ABS/1100 EVO ABS; HYPERMOTARD 796; STREETFIGTER

848/848 EVO; MULTISTRADA 1200 ABS; 1199 S Panigale

Periodo di produzione: anno 2012

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile distacco materiale attrito pastiglie posteriori

Inizio campagna di richiamo: maggio 2012

32 - PANIGALE 1199

Periodo di produzione: anno 2012

Numero moto da richiamare: 106

Difetto: possibile non perfetto fissaggio sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

33 - PANIGALE 1199

Periodo di produzione: anno 2012

Numero moto da richiamare: 635

Difetto: cinque aggiornamenti sicurezza

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

34 - DIAVEL

Periodo di produzione: anno 2012

Numero moto da richiamare: 110

Difetto: cavalletto laterale non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

35 - PANIGALE 1199

Periodo di produzione: anno 2012

Numero moto da richiamare: 17

Difetto: due aggiornamenti sicurezza

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

N.B. Campagne di richiamo 1, 2, 3 concluse al 31 dicembre 2004

GARELLI

1 – VIP

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: difformità componenti gruppo termico

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

2 – XO 150/City Four 150

Periodo di produzione: anni 2009/2010

Numero moto da richiamare: 2200

Difetto: possibile non corretta tenuta pompa carburante; possibile allentamento viti apparato frenante; possibile cedimento cavalletto

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 30 giugno 2012, risanate 380 moto

3 – XO 125/City Four 125

Periodo di produzione: anni 2009/2010

Numero moto da richiamare: 1700

Difetto: possibile non corretta tenuta pompa carburante; possibile allentamento viti apparato frenante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

Al 30 giugno 2012, risanate 270 moto

4 – XO 502T/GPS 50

Periodo di produzione: anni 2009/2010

Numero moto da richiamare: 2900

Difetto: possibile perdita del tubo serbatoio/carburante; possibile allentamento viti apparato frenante

Al 30 giugno 2012, risanate 400 moto

5 – XO 50

Periodo di produzione: anni 2010/2012

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura telaio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

GILERA

1 – SC 125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 6915 (compresi Derbi/Aprilia)

Difetto: potenziale problema funzionale telaio veicolo

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

N-B. vedi anche PIAGGIO

HARLEY DAVIDSON Motor Company/BUELL

3 FX DWG3MY2002

Periodo di produzione: marzo 2001/giugno 2002

Numero moto da richiamare: 9

Difetto: possibile rottura tubazione freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2003

5 FIREBOLT X B9S/XB9 SL/XB 12S 2004

Periodo di produzione: giugno 2003/agosto 2003

Numero moto da richiamare: 104

Difetto: anomalo posizionamento cavo elettrico avvisatore acustico

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 16 moto

6 FL tutti i tipi

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 232

Difetto: possibile interruzione alimentazione elettrica, causa fusibile

Inizio campagna di richiamo: maggio 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 80 moto

7 BUELL/XB 12S/XB 12 R/XB9SX

Periodo di produzione: gennaio 2005

Numero moto da richiamare: 17

Difetto: cavalletto laterale non completamente reitraibile

Inizio campagna di richiamo: maggio 2005

8 FLHX/FLHXI (Street Glide)

Periodo di produzione: giugno 2005/agosto 2005

Numero moto da richiamare: 66

Difetto: possibile non corretto posizionamento retrovisori

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

- 9 DYNA 2006/FXD/FXDC/FXDL/FXDWG/FXD35/FXDB
Periodo di produzione: giugno 2005/ottobre 2005
Numero moto da richiamare: 140
Difetto: malfunzionamento spia folle
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006
- 10 VRSCR 2006
Periodo di produzione: fino al marzo 2006
Numero moto da richiamare: 385
Difetto: possibile contatto conducente/tubo scarico
Inizio campagna di richiamo: marzo 2008
- 11 POLICE/ESCORT tutti i modelli
Periodo di produzione: fino al 30 giugno 2007
Numero moto da richiamare: non indicato
Difetto: possibili abrasioni tubazioni freni
Inizio campagna di richiamo: marzo 2008
- 12 XL tutti i modelli
Periodo di produzione: anni 2006/2007
Numero moto da richiamare: 2927
Difetto: possibile contatto conducente/tubo di scarico
Inizio campagna di richiamo: aprile 2008
- 13 1125 R
Periodo di produzione: giugno 2007/maggio 2008
Numero moto da richiamare: 1579
Difetto: possibile grippaggio quinta marcia
Inizio campagna di richiamo: giugno 2008
- 14 FLHP/FLHPE/FLHR/FLHRSE4/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTCU
FLHTCUSE3/FLHTP/FLHX/FLTR
Periodo di produzione: maggio 2007/dicembre 2007
Numero moto da richiamare: 3120
Difetto: possibile incrinatura coperchio filtro benzina pompa carburante
Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

15 BUELL XB12XT/XB12 XP

Periodo di produzione: ottobre 2007/settembre 2008

Numero moto da richiamare: 36

Difetto: possibile fuoriuscita del parabrezza

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

16 BUELL XB 12R/XB 12 Scg/1125R

Periodo di produzione: ottobre 2007/febbraio 2009

Numero moto da richiamare: 112

Difetto: possibile perdita liquido circuito frenante

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

17 FXDB

Periodo di produzione: luglio 2008

Numero moto da richiamare: 2

Difetto: possibile perdita carburante serbatoio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

18 FLSTSB/FXSTSSE2/FXSTSSE3

Periodo di produzione: anni 2008/2009

Numero moto da richiamare: 501

Difetto: possibile distacco freno/parafango anteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2009

19 DYNA FXD/FXDF/FXDC/FXDL/FXDB

Periodo di produzione: luglio 2008/agosto 2008

Numero moto da richiamare: 89

Difetto: possibile difettosa saldatura ancoraggio molla cavalletto

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2008

20 XB 120S

Periodo di produzione: giugno 2008/luglio 2009

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile sfregamento pneumatico anteriore/tubo freno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2009

21 ULYSSES XB12X/XB12XT

Periodo di produzione: agosto 2008/settembre 2009

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile spostamento pedalina poggipiedi destro

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

22 CVO ROAD GLIDE FLTRSE 3/Kit ruota BLADE

Periodo di produzione: ottobre 2008/maggio 2009

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile errata lavorazione ruota posteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2009

23 TOURING CVO/TRI-GLIDE

Periodo di produzione: giugno 2008/novembre 2009

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile deformazione attacchi anteriori serbatoio per incidente, e perdita di combustibile

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2009

24 SOFTAIL

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2010

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile spegnimento motore causa insufficiente impermeabilità antifurto

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2011

25 TOURING/TOURING CVO/TRIKE

Periodo di produzione: giugno 2008/ottobre 2011

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2011

26 - VRSCDX (NIGHT ROD SPECIAL/ANNIVERSARY)

Periodo di produzione: inizio/agosto 2012

Numero moto da richiamare: 107

Difetto: possibile contatto supporto targa/tubazione comando freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

27 - FLHTCUTG/FXSBSE/

FLSTNSE/FLHTCU - FLHTK/FLHTP/FLHX/FLHXS/FLHTKSE/FLHRSE

Periodo di produzione: maggio 2013/ottobre 2013

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: malfunzionamento comando idraulico frizione

Inizio campagna di richiamo: novembre 2013

28 – FXSB/FXSB103/FXSBSE

Periodo di produzione: marzo 2013/marzo 2014

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: indicatore autonomia residua non a norma

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

29 – FLH..... tredici modelli

Periodo di produzione: luglio 2013/maggio 2014

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile erronea installazione tubi freni/centralina ABS

Inizio campagna di richiamo: giugno 2014

30 – FXDL Dyna Low Rider

Periodo di produzione: gennaio 2014/giugno 2014

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile scorretto fissaggio blocchetto alimentazione

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

31 – FLH TCUTG TriGlide

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2014

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: pompa freno posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2014

32 – FLH TCUTG/FLS TNS E/FXSBSE

Periodo di produzione: marzo 2013/luglio 2014

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: pistone pompa comando frizione/freno posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

33 – FLS

Periodo di produzione: inizio/ottobre 2014

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: centralina gestione indicatori direzione non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

34 – STREET XG 500/XG 750

Periodo di produzione: giugno 2014/agosto 2014

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile insufficiente tenuta tappo serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

35-FLHTCU/FLHTCUTC/FLHTK/FLHTK SHRINE/FLH TP/FLHX/FLHX
SHRINE/FLHXS/FLHXS/FLHTKSE/FLHRSE

Periodo di produzione: marzo 2013/agosto 2014

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: pistoncino pompa comando frizione non a norma

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

36-FLHTCU-TC-TCUL-TCULTC7/FLHTK-KL-P/FLHX-XS/FLTRX-XS/FLHRSE-XE

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 301

Difetto: possibile non conformità impianto idraulico frizione, con perdita controllo veicolo

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

37-Touring/Softail vari modelli (FLHTCU....)

Periodo di produzione: anni 2015/2016

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: comando idraulico frizione non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

38-Touring modelli vari con raffreddamento ad olio

Periodo di produzione: giugno 2016/maggio 2017

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile trafilamento olio sul pneumatico anteriore causa non corretta installazione tubazione raffreddamento olio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

N.B. Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 31 dicembre 2002; campagna di richiamo n. 2 conclusa al 12 agosto 2002; campagna di richiamo n. 4 conclusa al 31 dicembre 2004

HONDA Italia Industriale S.p.A.

1 NSS 250/NSS 250A

Periodo di produzione: ottobre 2000/febbraio 2001

Numero moto da richiamare: 560 circolanti

Difetto: infiltrazione di acqua nella sezione di inserimento della manopola dell'acceleratore nel manubrio, con possibile corrosione di quest'ultimo e difficoltà di rotazione della manopola

Inizio campagna di richiamo: comunicazione al Ministero 10 aprile 2001

Al 31 maggio 2002 risanati 3800 veicoli (compresi quelli presso i Concessionari)

Al 31 dicembre 2005, risanati 448 veicoli

2 GL 1800 A/GL 1800 AR

Periodo di produzione: febbraio 2001/marzo 2001

Numero moto da richiamare: 20 circolanti

Difetto: molle dei contatti dell'interruttore di arresto del motore; regolatore fasatura accensione

Inizio campagna di richiamo: comunicazione al Ministero 10 maggio 2001

Al 31 maggio 2002 risanati 53 veicoli (compresi quelli presso i Concessionari)

Al 31 dicembre 2005, risanati 9 veicoli

3 FJS 600

Periodo di produzione: marzo 2001/luglio 2001

Numero moto da richiamare: 5.400 circolanti

Difetto: possibile corrosione all'interno del serbatoio carburante a causa di una impropria installazione del filtro pompa

Inizio campagna di richiamo: comunicazione al Ministero 28 novembre

Al 31 maggio 2002 risanati 3653 veicoli (compresi quelli presso i Concessionari)

Al 31 dicembre 2005, risanati 3942 veicoli

4 XL 650 V

Periodo di produzione: aprile 2002/maggio 2002

Numero moto da richiamare: 560 circolanti (in tutto, 1205)

Difetto: non corretto fissaggio manicotto radiatore sinistro

Inizio campagna di richiamo: 6 giugno 2002

Al 31 dicembre 2005, risanati 336 veicoli

5 FJ S 600

Periodo di produzione: settembre 2001/marzo 2002

Numero moto da richiamare: 11100

Difetto: possibile rottura raggi cerchio ruota posteriore

Inizio campagna di richiamo: 25 ottobre 2002

Al 31 dicembre 2005, risanati 8880 veicoli

6 ST 1300/1300 A

Periodo di produzione: marzo 2002/luglio 2002

Numero moto da richiamare: 180

Difetto: possibili urti coppa motore su manto stradale

Inizio campagna di richiamo: 5 settembre 2002

Al 31 dicembre 2005, risanati 52 veicoli

7 VTX 1800 C

Periodo di produzione: maggio 2001/aprile 2002

Numero moto da richiamare: 60

Difetto: possibile rottura supporto targa

Inizio campagna di richiamo: 6 dicembre 2002

8 CB 1300 F

Periodo di produzione: febbraio 2003

Numero moto da richiamare: 58

Difetto: possibile danno cablaggio principale

Inizio campagna di richiamo: giugno 2003

Al 31 dicembre 2005, risanati 52 veicoli

9 CB 900 F

Periodo di produzione: febbraio 2003/aprile 2003

Numero moto da richiamare: 98

Difetto: possibile spegnimento motore per corto circuito connettere pompa alimentazione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2003

Al 31 dicembre 2004, risanati 33 veicoli

10 GL 1800/1800A

Periodo di produzione: marzo 2002/settembre 2002

Numero moto da richiamare: 18

Difetto: possibili difetti nelle saldature del telaio

Inizio campagna di richiamo: 3 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanati 16 veicoli

11 FJS 600

Periodo di produzione: febbraio 2001/aprile 2003

Numero moto da richiamare: 12681

Difetto: possibile rottura vite fissaggio manubrio

Inizio campagna di richiamo: 15 gennaio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 6730 veicoli

12 NT 650V

Periodo di produzione: marzo 2003/ottobre 2003

Numero moto da richiamare: 192

Difetto: saldatura pedale freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: 10 febbraio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 132 veicoli

13 FJS 600

Periodo di produzione: gennaio 2002/aprile 2003

Numero moto da richiamare: 987

Difetto: possibile perdita carburante serbatoio

Inizio campagna di richiamo: 30 aprile 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 365 veicoli

14 FJS 600

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero moto da richiamare: 12.000

Difetto: possibilità distacco cavalletto centrale

Inizio campagna di richiamo: 19 luglio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 6360 veicoli

15 XL 125 V

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero moto da richiamare: 142

Difetto: possibile non arresto del motore in prima/seconda marcia con cavalletto aperto

Inizio campagna di richiamo: 19 luglio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 10 veicoli

16 XL 1000 V

Periodo di produzione: anni 2003/2004

Numero moto da richiamare: 1550

Difetto: possibile non arresto motore in prima/seconda marcia con cavalletto aperto

Inizio campagna di richiamo: 19 luglio 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 170 veicoli

17 CBR 600 RR

Periodo di produzione: gennaio 2003/luglio 2004

Numero moto da richiamare: 12144

Difetto: possibile corrosione pompa freno posteriore per contaminazione agenti salini

Inizio campagna di richiamo: agosto 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 2904 veicoli

18 XR 125 L

Periodo di produzione: marzo 2003/aprile 2003

Numero moto da richiamare: 505

Difetto: possibile erroneo posizionamento cablaggio fili elettrici piantone sterzo, e conseguente spegnimento del motore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanati 25 veicoli

19 VTX 1800

Periodo di produzione: maggio 2001/agosto 2001

Numero moto da richiamare: 68

Difetto: possibile apertura cavalletto laterale e spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

20 GL 1800/1800A

Periodo di produzione: febbraio 2001/agosto 2003

Numero moto da richiamare: 450

Difetto: saldature telaio non conformi a specifica

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

21 ST 1300/1300A

Periodo di produzione: gennaio 2002/maggio 2004

Numero moto da richiamare: 580

Difetto: possibile sovraccarico elettrico con spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

22 CB 1100SF/GL1800A/ST1300-A/CBR 1100XX/VFR800-A/XL1000V-VA

Periodo di produzione: anni 2001/2004

Numero moto da richiamare: 8238

Difetto: possibile perdita liquido freni valvola PCV

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

23 VT750C/VT 750 CA

Periodo di produzione: marzo 2005/novembre 2005

Numero moto da richiamare: 667

Difetto: connettore devio luci

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

24 NT 700 VA

Periodo di produzione: novembre 2005/luglio 2006

Numero moto da richiamare: 325

Difetto: possibile perdita liquido freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2006

25 SCV 100 F

Periodo di produzione: maggio 2005/novembre 2006

Numero moto da richiamare: 1038

Difetto: possibile allentamento ruota mozzo

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006

26 CBR 1000 RR

Periodo di produzione: novembre 2005/settembre 2007

Numero moto da richiamare: 5467

Difetto: possibili microfratture tubo ventilazione serbatoio carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

27 SH 125/150-PS 125/150

Periodo di produzione: febbraio 2005/gennaio 2007

Numero moto da richiamare: 129320

Difetto: possibile aumento temperatura connettore regolatore
tensione/generatore corrente ed eventuale incendio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

28 CBR 1000 RR

Periodo di produzione: novembre 2007/giugno 2008

Numero moto da richiamare: 2667

Difetto: possibile rottura fascetta manicotto pompa acqua

Inizio campagna di richiamo: luglio 2008

29 CB 1000R/CB1000 RA

Periodo di produzione: maggio 2008/settembre 2008

Numero moto da richiamare: 2823

Difetto: possibile presenza acido circuito elettrico fanale posteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

30 NT 700V/NT700VA

Periodo di produzione: gennaio 2008/febbraio 2008

Numero moto da richiamare: 208

Difetto: possibile cattivo serraggio sensore inclinazione e spegnimento motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2008

31 CBF 600S/SA/N/NA

Periodo di produzione: novembre 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: 1660

Difetto: possibile corto circuito sensore velocità

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

32 CB 1000/1000 R; CB 600/600F

Periodo di produzione: gennaio 2008/settembre 2009

Numero moto da richiamare: 3754

Difetto: possibile ridotta forza frenante posteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

33 VT 750 C/CA/C2

Periodo di produzione: aprile 2007/agosto 2009

Numero moto da richiamare: 1860

Difetto: possibile contatto cavo positivo batteria/scatola batteria e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2010

34 VFR 1200F

Periodo di produzione: luglio 2009/febbraio 2010

Numero moto da richiamare: 167

Difetto: possibile ostruzione condotto lubrificazione albero motore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

35 PCX 125

Periodo di produzione: maggio 2010/luglio 2010

Numero moto da richiamare: 1396

Difetto: possibile crepa pompa alimentazione

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2010

36 VT 750 C/C2-C2S

Periodo di produzione: giugno 2010/marzo 2011

Numero moto da richiamare: 300

Difetto: possibile malfunzionamento sensore inclinazione

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

37 ST 1300 A

Periodo di produzione: ottobre 2007/giugno 2011

Numero moto da richiamare: 85

Difetto: possibile interferenza tubo olio freno posteriore/sensore di velocità

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

38 NHX LEAD 110

Periodo di produzione: gennaio 2010/maggio 2011

Numero moto da richiamare: 72

Difetto: possibile malfunzionamento freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

39 GL 1800/GL/1800A

Periodo di produzione: giugno 2000/febbraio 2009

Numero moto da richiamare: 1319

Difetto: possibile malfunzionamento freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

40 NC 700X AC/DC; NC 700S AC/DC; INTEGRA (NC 700 DC)

Periodo di produzione: settembre 2011/luglio 2012

Numero moto da richiamare: 6884

Difetto: catena trasmissione Riken non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

41 SH 125 ADD; SH 150 ADD

Periodo di produzione: luglio 2012/luglio 2013

Numero moto da richiamare: 13285

Difetto: possibile malfunzionamento pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2013

42 CB 500 F/A/X; CBR 500 RA

Periodo di produzione: ottobre 2012/agosto 2013

Numero moto da richiamare: 1364

Difetto: possibile allentamento bulloni motore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

43 FORZA/MSX 125/SH Mode

Periodo di produzione: giugno 2013/ottobre 2014

Numero moto da richiamare: 2430

Difetto: possibile malfunzionamento pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

44 CB 650 F

Periodo di produzione: marzo 2014/ottobre 2014

Numero moto da richiamare: 536

Difetto: possibile scollegamento cablaggio elettrico

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

45 CBR 1000 RR

Periodo di produzione: novembre 2013/marzo 2015

Numero moto da richiamare: 136

Difetto: possibile non corretta installazione sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

46 Vari modelli

Periodo di produzione: gennaio 2013/giugno 2015

Numero moto da richiamare: 21523

Difetto: possibile anomala resistenza circuito elettrico, con eventuale interruzione di corrente e rischio incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

47 CB 500 F/CBR 500R

Periodo di produzione: gennaio 2013/maggio 2015

Numero moto da richiamare: 1549

Difetto: possibile distacco asta galleggiante

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

48 GL 1800/1800B

Periodo di produzione: giugno 2000/settembre 2015

Numero moto da richiamare: 1748

Difetto: possibile malfunzionamento freno posteriore causa difetto pinza freno

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

49 VFR 1200 F/VFR 1200 X

Periodo di produzione: settembre 2009/luglio 2015

Numero moto da richiamare: 3487

Difetto: possibile rottura crociera albero cardanico

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

50 CBR 300 RAF/NSS 300A/CBR 500 RA/CB 500FA/CB500XA

Periodo di produzione: febbraio 2014/giugno 2015

Numero moto da richiamare: 347

Difetto: relè di accensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

51 VT 750 C

Periodo di produzione: settembre 2009/luglio 2015

Numero moto da richiamare: 940

Difetto: sensore inclinazione non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

52 NSS 125

Periodo di produzione: marzo 2015/maggio 2015

Numero moto da richiamare: 214

Difetto: possibile infiltrazione acqua connettore cablaggio principale/sub
cablaggio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

53 NSS 300 AD/NSS 300D

Periodo di produzione: giugno 2013/ottobre 2013

Numero moto da richiamare: 1054

Difetto: possibile perdita liquido freno posteriore causa non corretto serraggio
dado

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

54 PCX 125/PCX 1.50

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 79

Difetto: possibile sganciamento bauletto/portapacchi

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

55 SH125AD/SH150AD

Periodo di produzione: luglio 2012/gennaio 2015

Numero moto da richiamare: 34431

Difetto: possibile blocco pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

56 GL 1800

Periodo di produzione: maggio 2006/aprile 2007

Numero moto da richiamare: 338

Difetto: possibile malfunzionamento airbag

Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

57 CBR 300

Periodo di produzione: luglio 2014/maggio 2016

Numero moto da richiamare: 128

Difetto: possibile danneggiamento cuscinetto biella

Inizio campagna di richiamo: settembre 2016

58 SH125, 150AD/FORZA/MS X 125/SH Mode

Periodo di produzione: gennaio 2015/settembre 2015

Numero moto da richiamare: 20477

Difetto: possibile blocco pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016

59 GL 1800A

Periodo di produzione: giugno 2008/dicembre 2008

Numero moto da richiamare: 110

Difetto: possibile malfunzionamento airbag con frammentazione del generatore e danni al conducente

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

60 CRF 450 R

Periodo di produzione: marzo 2014/settembre 2016

Numero moto da richiamare: 1288

Difetto: possibile rottura ingranaggi terza marcia

Inizio campagna di richiamo: settembre 2017

61 CBR 1000 RR/S1/S2

Periodo di produzione: novembre 2016/giugno 2017

Numero moto da richiamare: 494

Difetto: possibile mancata tenuta tappo serbatoio

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

62 GL 1800 Goldwing

Periodo di produzione: settembre 2008/ottobre 2015

Numero moto da richiamare: 448

Difetto: possibile malfunzionamento airbag e conseguenti danni anche mortali

Inizio campagna di richiamo: marzo 2018

63 CB 1100/ADV 750H/VFR800F

Periodo di produzione: luglio 2016/ottobre 2017

Numero moto da richiamare: 4541

Difetto: indicazioni manuale uso e manutenzione inesatte

Inizio campagna di richiamo: marzo 2017

HYOSUNG

1 – XRX 125

Periodo di produzione: anni dal 2000 al 2005

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile frattura occhielli ancoraggio molle ceppi freno

Inizio campagna di richiamo: settembre 2005 (Germania)

ITALJET S.p.A.

1- Jupiter 125 c.c./150 c.c./250 c.c.

Periodo di produzione: aprile 2001/giugno 2001

Numero moto da richiamare: 1360

Difetto: lavorazione fuori tolleranza del tubo sterzo forcella anteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2001

LML Limited

1 Star Deluxe 125/150 2t – 4t

Periodo di produzione: ottobre 2009/febbraio 2010

Numero moto da richiamare: 2837

Difetto: possibile non corretto serraggio ammortizzatore anteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2010

Al 31 dicembre 2010, risanate: circa 1000 moto

MALAGUTI

1. Madison K400

Periodo di produzione: sino a giugno 2003

Numero moto da richiamare: 2158

Difetto: tappo-asta serraggio olio da sostituire

Inizio campagna di richiamo: 17 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2003, risanate 918 moto

Al 30 giugno 2004, risanate 1377 moto

Al 31 dicembre 2004, risanate 1405 moto

2. Z.J.M 43 "Crosser"; ciclomotore

L'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di tutti i ciclomotori circolanti sul territorio nazionale per un difetto costruttivo comportante fuoriuscita di carburante in caso di "rovesciamento all'indietro" (Decreto 4998/03 N.R., datato 7 giugno 2004, del Tribunale di Trento). Con provvedimento dell'aprile 2005 è stato disposto il dissequestro con obbligo di adeguamento dei veicoli con kit di modifica

3. Phantom F12-R Liquid cooled

Periodo di produzione: febbraio 2007/ottobre 2007

Numero moto da richiamare: 5504

Difetto: possibile rottura ammortizzatore posteriore in caso di sovraccarico

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

Al 30 giugno 2008, risanate 2646 moto

Al 31 dicembre 2008, risanate 3364 moto

Al 30 giugno 2009, risanate 3418 moto

MOTO GUZZI S.P.A.

3 Brevia 110/Griso 1100

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 2645

Difetto: cuscinetto cardano

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

4 California 1100 EV/1100 Stone

Periodo di produzione: giugno 2002/marzo 2004

Numero moto da richiamare: 4610

Difetto: imperfetta costruzione piastra inferiore forcella

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

5 Norge 1200 GTL-850/1200 GT/T

Periodo di produzione: luglio 2006/novembre 2007

Numero moto da richiamare: 827/1990

Difetto: piastra supporto bauletto non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

6 Bellagio/Stelvio 1200 ABS-NTX ABS/Griso 8V-8VSE/ 1200 Sport 8V – 8VABS/Norge 1200 8V

Periodo di produzione: gennaio 2012/aprile 2013

Numero moto da richiamare: 275

Difetto: biella sospensione posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2013

7 V7 III Racer/Stone/Special – V9 Bobber/Roamer

Periodo di produzione: febbraio 2016/maggio 2017

Numero moto da richiamare: 1128

Difetto: possibile interferenza tubi freno ABS/raccordo aria

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

N.B. Campagne di richiamo n. 1 e n. 2, concluse al 31 dicembre 2005

YAMAHA MOTOR co Ltd

3 XV 1600 Wild Star – XV 1700 Warrior

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 308

Difetto: possibile usura anormale bronzina ingranaggio quarta marcia

Inizio campagna di richiamo: 3 settembre 2003

4 YP 400 Majesty

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 8178

Difetto: possibile sfregamento cavi cablaggio principale contro il telaio

Inizio campagna di richiamo: 29 giugno 2003

5 MBK CW 50

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 8130

Difetto: possibile sfregamento pneumatico anteriore/tubo freno

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

6 XVS 1100; XVS1100A; XVS650; XVS 650A; XV250; XV125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 27800

Difetto: possibile allentamento viti fissaggio sella passeggero

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2005

7 YP 125; YP150; YP180

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 37600

Difetto: possibili microfratture condotto interno tubo freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: giugno 2005

8 YP 250RX-MAX

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2718

Difetto: possibile chiusura non ermetica tappo carburante

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2005

- 9 XT 660 X; XT 660 R
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 5100
Difetto: possibile spegnimento motore a basso regime
Inizio campagna di richiamo: settembre 2006
- 10 YZF-R1; FZ6S/FZ6N; FJR300/FJR 300 A; TDM 900/TDM 900 A; MT01; XV1700
PC
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 37400
Difetto: possibile spegnimento motore a basso regime
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006
- 11 XV 1600
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 830
Difetto: possibile rottura ingranaggi cambio
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006
- 12 YZFR-6
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 5733
Difetto: possibile malfunzionamento valvola a farfalla causa distacco viti
fissaggio filtro aria
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2006
- 13 XV 1700 PC
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 100
Difetto: possibile usura anomala fili sensore pick-up
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

- 14 MT-03
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 4257
Difetto: possibile infiltrazione acqua impianto elettrico
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007
- 15 MT- 03
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 4257
Difetto: possibile rottura supporto cavalletto laterale
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007
- 17 MT-01
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 899
Difetto: possibile collasso ammortizzatore
Inizio campagna di richiamo: agosto 2007
- 18 NXC 125
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 1070
Difetto: possibile anomalo deterioramento pompa carburante
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007
- 19 YP 400; XP 500
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 70000
Difetto: possibile anomalo deterioramento pompa carburante
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007
- 20 MT-03
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 2657
Difetto: possibile fusione protezione silenziatore
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

21 XJR 1300

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 73

Difetto: possibile infiltrazione acqua T.P.S.

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

22 MBK EW 50

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 15916

Difetto: possibile non corretto funzionamento freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2008

23 FZ1

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 789

Difetto: possibile rottura specchio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

24 TW 125; TW 200

Periodo di produzione: anni 1994/2000

Numero moto da richiamare: 2306

Difetto: possibile incrinatura saldatura ammortizzatore posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

25 YZF-R 125

Periodo di produzione: anni sino al 2008 compreso

Numero moto da richiamare: 2629

Difetto: possibile perdita benzina pompa/serbatoio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

26 YP 250R

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 16326

Difetto: possibile fusione connettore statore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

27 YBR 250

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 886

Difetto: possibile grippaggio sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2010

28 VMAX 1700

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 102

Difetto: possibile instabilità minimo

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

29 XT 1200 Z

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1024

Difetto: possibile rottura piastra portabauletto

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

30 XC 125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 86

Difetto: possibile spegnimento strumentazione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2010

31 YBR 250

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 989

Difetto: possibile grippaggio sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

32 WR 125 R

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 396

Difetto: possibile rottura ammortizzatore posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2011

33 FJR 1300A; 1300 AS

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 732

Difetto: possibile malfunzionamento iniezione

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

34 FJR 1300A

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 7

Difetto: possibile malfunzionamento interruttore freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

35 EC 3

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 33

Difetto: possibile surriscaldamento spina cavo ricarica

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

36 XF 50

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1433

Difetto: possibile infiltrazione acqua cavo acceleratore e freno

Inizio campagna di richiamo: novembre 2011

37 VMAX 1700

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 342

Difetto: possibile insufficiente lubrificazione motore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2011

38 XVS 950; XVS 1300

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1042

Difetto: possibile difettosa tenuta tubo benzina/iniettore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2011

39 YZF – R 125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 5986

Difetto: possibile malfunzionamento cavalletto laterale

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

40 AEROX

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 177

Difetto: possibile rottura tubo guida su coperchio carburatore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2013

41 X-MAX 400

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 218

Difetto: possibile malfunzionamento tubo freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2013

42 YZF-R1

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 93

Difetto: possibile malfunzionamento centralina

Inizio campagna di richiamo: novembre 2013

43 XT 1200Z; YZF-R1

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 4577

Difetto: malfunzionamento faro

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

44 MT09; XVS 950 CU

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 486

Difetto: possibile malfunzionamento frenata

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

45 YP400 RA

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 65

Difetto: malfunzionamento unità ABS

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

46 SR 400

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 25

Difetto: mancata visibilità luce freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

47 XT 660 R/X/Z

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 8

Difetto: possibile difetto lavorazione testa cilindro

Inizio campagna di richiamo: agosto 2014

48 MT09/MT09 Abs

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2460

Difetto: possibile rottura cavi faro anteriore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

49 YN 50F

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 742

Difetto: possibile rottura supporto motore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2014

50 MT7/MT7 Abs

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1921

Difetto: possibile corto circuito cavo positivo batteria

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2014

51 HW 125/HW 151

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 11918

Difetto: possibile cedimento piastra forcella inferiore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

52 XC 125 R

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 504

Difetto: possibile rottura sensore velocità

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

53 NCX 125 EA

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2868

Difetto: possibile malfunzionamento indicatori di direzione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2014

54 MT/09/MT09A/MT09TR; XT 1200Z

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 635

Difetto: possibile deformazione arpione alberino cambio

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

55 YZF-R1M

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 52

Difetto: possibile scorretto montaggio ammortizzatore posteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

56 XT 660R/X/Z

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 34

Difetto: possibile grippaggio cambio causa imperfetta vite passaggio olio

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

57 WR 250R/WR250 X

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1220

Difetto: possibile corto circuito causa insufficiente isolamento bobina statore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

58 YZFR1/R1M

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 217

Difetto: possibile errata installazione tubetti mandata olio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2015

59 YZFR1/R1M

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 561

Difetto: possibile rottura ingranaggi cambi

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2015

60 YP 400R

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1100

Difetto: possibile perdita pressione circuito freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

61 XJR 1300/XJR 1300 C

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 576

Difetto: possibile contatto catena distribuzione/ugello lubrificazione

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016

62 YZX 1000 R

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 4

Difetto: possibile malfunzionamento valvola a farfalla causa infiltrazioni acqua

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

- 63 YZF-R3; MTN 320
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 792
Difetto: possibile rottura piatto spingidisco frizione: possibile rottura ingranaggio pompa olio
Inizio campagna di richiamo: luglio 2016
- 64 XSR 700
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 1500
Difetto: possibile contatto fili impianto elettrico/staffa tubo sterzo
Inizio campagna di richiamo: novembre 2016
- 65 XC 125 RR
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 504
Difetto: possibile rottura cavo sensore velocità
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016
- 66 WR 125 R/X
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 84
Difetto: possibile distacco pedale freno posteriore
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2017
- 67 YZF-R3; MTN 320
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 974
Difetto: possibile ingresso acqua circuito elettrico
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017
- 68 MT09/MT09A/MT09TRACER/XSR900
Periodo di produzione: non indicato
Numero moto da richiamare: 12592
Difetto: supporto inferiore manubrio non stabile
Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

69 X-MAX 300

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 32

Difetto: applicazione targhetta omologativa errata

Inizio campagna di richiamo: agosto 2017

70 MW 125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 3560

Difetto: possibile malfunzionamento puleggia conduttrice causa insufficienza
dato fissaggio

Inizio campagna di richiamo: novembre 2017

N.B. Campagna di richiamo n. 1, conclusa al 4 settembre 2003

Campagna di richiamo n. 2, conclusa al 4 settembre 2003

Campagna di richiamo n. 16, conclusa al 30 giugno 2007

MV AGUSTA

1 F4

Periodo di produzione: anno 2010

Numero moto da richiamare: 231

Difetto: possibile difettoso comando corpo farfallato

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

2 F4

Periodo di produzione: anno 2010

Numero moto da richiamare: 1412

Difetto: possibile rottura attacchi telaio posteriore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

3 Vari modelli

Periodo di produzione: dicembre 2013/marzo 2014

Numero moto da richiamare: 1098

Difetto: possibile rottura vite fissaggio perno forcellone

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

4 F4RR

Periodo di produzione: settembre 2014

Numero moto da richiamare: 17

Difetto: ammortizzatore Ohlins soggetto a malfunzionamento

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

5 Brutale 800 Dragster RR

Periodo di produzione: giugno 2017/settembre 2017

Numero moto da richiamare: 25

Difetto: possibile malfunzionamento cerchio ruota posteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

6 F4RR/F4RC

Periodo di produzione: novembre 2014/ottobre 2017

Numero moto da richiamare: 26

Difetto: possibile malfunzionamento freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

PIAGGIO & C. S.p.A.

4 Automobiles LIGIER BE UP

Periodo di produzione: febbraio 2001/maggio 2002

Numero moto da richiamare: 300

Difetto: rischio di fuoriuscita dell'asta della pompa freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 20 novembre 2002, risanati 46 veicoli

Al 30 aprile 2003, risanati 234 veicoli

5 Automobiles LIGIER Nova

Periodo di produzione: febbraio 2001/maggio 2002

Numero moto da richiamare: 3000

Difetto: rischio di fuoriuscita dell'asta della pompa freno

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 20 novembre 2002, risanati 1296 veicoli

Al 30 aprile 2003, risanati 2900 veicoli

18 – Campagne Derbi (GPR50/125); Gllera (SC125); Aprilia (RS 50), vedi sub Marche

19 - Vespa S50/LX 50/Scarabeo 50-4T4V

Periodo di produzione: marzo 2008/ottobre 2011

Numero moto da richiamare: 18452

Difetto: possibile anomalia generazione scintilla candela

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2011

20 – Vespa PX RST 125; PX RST 150

Periodo di produzione: gennaio 2012/settembre 2013

Numero moto da richiamare: 1305

Difetto: anomalia costruttiva sella passeggero

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

21 – Porter; Quargo

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: mancata tenuta leva freno stazionamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

22 – Porter

Periodo di produzione: aprile 2010/aprile 2011

Numero moto da richiamare: 1100

Difetto: allentamento scatola differenziale

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2014

23 – Vespa LX 125- 3V; LX 150-3V; S 125-3V

Periodo di produzione: marzo 2013/ottobre 2013

Numero moto da richiamare: 1259

Difetto: possibile anomalia costruttiva tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

24 – Vespa 946

Periodo di produzione: aprile 2013/novembre 2013

Numero moto da richiamare: 127

Difetto: anomalia costruttiva componente tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

25 – Vespa X10 350

Periodo di produzione: marzo 2013/febbraio 2014

Numero moto da richiamare: 45

Difetto: anomalia costruttiva tubo carburante

Inizio campagna di richiamo: maggio 2014

- 26 - MP3 300LT/300 Hybrid/Yourban 300 RL/Yourban 30 LT; MP3 500 LT/500 LT
Abs
Gilera Fuoco 500LT
Periodo di produzione: novembre 2013/giugno 2014
Numero moto da richiamare: 386
Difetto: anomalia costruttiva centralina stazionamento
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
- 27– MP3 500/LT/500 LT Abs
Gilera Fuoco 500 LT
Periodo di produzione: maggio 2014/agosto 2014
Numero moto da richiamare: 93
Difetto: anomalia pinza freno a mano
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
- 28– MP3 500 LT/500 LT Abs
Gilera Fuoco 500 LT
Periodo di produzione: novembre 2013/agosto 2014
Numero moto da richiamare: 136
Difetto: anomalia teleruttore avviamento
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
- 29 – Piaggio/Aprilia/Gilera/Derbi vari modelli
Periodo di produzione: aprile 2008/agosto 2010
Numero moto da richiamare: 37863
Difetto: anomalia pompa carburante
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
- 30 – Piaggio Beverly 350 Abs
Periodo di produzione: ottobre 2011/gennaio 2014
Numero moto da richiamare: 2353
Difetto: circuito idraulico modulatore ABS non a norma
Inizio campagna di richiamo: marzo 2015

- 31 – Piaggio MP3-500/FUOCO 500 LT
Periodo di produzione: settembre 2014/gennaio 2015
Numero moto da richiamare: 57
Difetto: anomalia teleruttore avviamento
Inizio campagna di richiamo: giugno 2015
- 32 – Piaggio Ape TM
Periodo di produzione: febbraio 2014/luglio 2014
Numero moto da richiamare: 270
Difetto: errata saldatura tubo sterzo
Inizio campagna di richiamo: luglio 2015
- 33 – Piaggio/Galera Runner vari modelli
Periodo di produzione: anni 1997/2005
Numero moto da richiamare: 47486
Difetto: possibile fuoriuscita di benzina in caso di urto frontale
Inizio campagna di richiamo: aprile 2015
- 34 – Piaggio Porter
Periodo di produzione: febbraio 2010/luglio 2015
Numero moto da richiamare: 10171
Difetto: circuito idraulico ABS non a norma
Inizio campagna di richiamo: luglio 2015
- 35 – Piaggio Zip 50 2T/4T
Periodo di produzione: aprile 2015/agosto 2015
Numero moto da richiamare: 65
Difetto: possibile trasudazione indicatore spia riserva carburante
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016
- 36 – Liberty 50 i Get 4T 3V
Periodo di produzione: agosto 2015/maggio 2016
Numero moto da richiamare: 1290
Difetto: telaio non conforme
Inizio campagna di richiamo: luglio 2016

- 37 – Liberty 125/150 i Get 4T 3V abs
Periodo di produzione: agosto 2015/luglio 2016
Numero moto da richiamare: 4411
Difetto: telaio non conforme
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2016
- 38 – MP30 Yourban LT/RL
Periodo di produzione: aprile 2014/novembre 2016
Numero moto da richiamare: 693
Difetto: montaggio tubo freno posteriore non a norma
Inizio campagna di richiamo: aprile 2017
- 39 – Fly 125 4T 3v i.e.
Periodo di produzione: giugno 2012/maggio 2016
Numero moto da richiamare: 446
Difetto: insufficiente serraggio disco freno anteriore
Inizio campagna di richiamo: agosto 2017
- 40 – Liberty 50 I Get 4T 3V
Periodo di produzione: giugno 2015/maggio 2017
Numero moto da richiamare: 4494
Difetto: insufficiente serraggio disco freno anteriore
Inizio campagna di richiamo: agosto 2017
- 41 – Porter/Quargo
Periodo di produzione: maggio 2012/giugno 2016
Numero moto da richiamare: 16188
Difetto: leva freno stazionamento non a norma
Inizio campagna di richiamo: settembre 2017
- 42 – Medley 125/150 4T abs E4
Periodo di produzione: novembre 2015/agosto 2016
Numero moto da richiamare: 4656
Difetto: telaio non conforme
Inizio campagna di richiamo: ottobre 2017

N.B. Campagna di richiamo n. 1 conclusa al 31 dicembre 2001
Campagna di richiamo n. 2 e 3 concluse al 20 maggio 2003
Campagna di richiamo n. 6 e 7 concluse al 31 dicembre 2004
Campagna di richiamo n. 9, conclusa al 31 dicembre 2005
Campagna di richiamo n. 8, conclusa al 31 gennaio 2006
Campagne di richiamo n. 10, 11, 12, 14 concluse al 31 dicembre 2008
Campagne di richiamo n. 13, 15, 16, 17 concluse al 31 dicembre 2009

N.B. vedi anche APRILIA-GILERA-DERBI

KAWASAKI Motors Europe N.V.

1- VN 1500 P1

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 127

Difetto: malfunzionamento dispositivi di illuminazione

Inizio campagna di richiamo: maggio 2002

Al 31 dicembre 2004, risanate 41 moto

2 VN 800 Classic

Periodo di produzione: anno 2003

Numero moto da richiamare: 39

Difetto: possibile rottura membrana acceleratore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 26 moto

3 VN 1600 Classic

Periodo di produzione: anno 2003

Numero moto da richiamare: 25

Difetto: possibile perdita olio dal filtro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 14 moto

4 VN 1500 Mean Streak

Periodo di produzione: anno 2003

Numero moto da richiamare: 57

Difetto: possibile perdita olio dal filtro

Inizio campagna di richiamo: marzo 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 28 moto

5 ZX 1000/C1

*Periodo di produzione:*anno 2004

Numero moto da richiamare: 1967

Difetto: fusione razze ruota anteriore

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2004, risanate 1610 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 1855 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 1855 moto

Al 30 giugno 2017, risanate 1855 moto

Al 31 dicembre 2017, risanate 1855 moto

6 VN 1500 Classic Tourer Fi

*Periodo di produzione:*anno 2003

Numero moto da richiamare: 6

Difetto: possibile perdita olio dal filtro

Inizio campagna di richiamo: aprile 2004

12 ER – 6n (ER 650 A6S)

*Periodo di produzione:*anno 2005

Numero moto da richiamare: 3448

Difetto: usura cablaggio sistema accensione

Inizio campagna di richiamo: novembre 2005

Al 31 dicembre 2005, risanate 304 moto

Al 30 giugno 2007, risanate 3229 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 3452 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 3452 moto

Al 30 giugno 2017, risanate 3452 moto

Al 31 dicembre 2017, risanate 3452 moto

- 14 ZX-10R (ZX 1000 D6F)
Periodo di produzione: anni 2005/2006
Numero moto da richiamare: 1262
Difetto: possibile allentamento viti sensore caduta veicolo
Inizio campagna di richiamo: maggio 2006
Al 31 luglio 2006, risanate 1078 moto
Al 30 giugno 2007, risanate 1181 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 1217 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 1217 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 1217 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 1217 moto
- 16 VN 900 Classic (VN 900 B6F/VN 900 B7F)
Periodo di produzione: anni 2005/2006
Numero moto da richiamare: 573
Difetto: possibile spaccatura staffa indicatori di direzione
Inizio campagna di richiamo: dicembre 2006
Al 30 giugno 2007, risanate 496 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 560 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 560 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 560 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 560 moto
- 17 ZZR 600 (ZX 600 E6F)
Periodo di produzione: anno 2006
Numero moto da richiamare: non indicato
Difetto: possibile errata lavorazione testa cilindro
Inizio campagna di richiamo: non risultano veicoli in Italia

- 18 ER-6n ABS (ER 650 B6F/B7F)
Periodo di produzione: anni 2005/2006
Numero moto da richiamare: 281
Difetto: rischio danneggiamento tubo flessibile freno anteriore e perdita liquido
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007
Al 30 giugno 2007, risanate 136 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 260 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 260 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 260 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 260 moto
- 19 VN 1600 Classic (VN 1600 – A1H)
Periodo di produzione: anno 2003
Numero moto da richiamare: 30
Difetto: possibile rottura serbatoio
Inizio campagna di richiamo: luglio 2007
Al 30 giugno 2007, risanate 3 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 27 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 27 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 27 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 27 moto
- 21 VN 900 Classic (VN 900 B)/VN900 CUSTOM (VN900C)
Periodo di produzione: anni 2006/2007/2008
Numero moto da richiamare: 1343
Difetto: possibile perdita carburante tubo flessibile
Inizio campagna di richiamo: marzo 2008
Al 30 giugno 2008, risanate 741 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 1095 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 1095 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 1095 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 1095 moto

- 22 ZZR 1400/1400 ABS (ZX1400-AGF/A7F/B6F/B7F)
Periodo di produzione: anni 2006/2007
Numero moto da richiamare: 430
Difetto: possibile incrinatura saldatura traversa/telaio
Inizio campagna di richiamo: giugno 2008
Al 30 giugno 2008, risanate 146 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 383 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 383 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 383 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 383 moto
- 23 VN 900 Classic (VN 900-B8F)/VN 900 CUSTOM (VN900-C8F)
Periodo di produzione: anno 2008
Numero moto da richiamare: 195
Difetto: possibile perdita carburante dal serbatoio
Inizio campagna di richiamo: settembre 2008
Al 31 dicembre 2008, risanate 181 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 193 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 193 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 193 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 193 moto
- 26 Z1000/Z1000 ABS (ZRT 00D/E)
Periodo di produzione: anno 2010
Numero moto da richiamare: 848
Difetto: possibile contatto tubo freno/disco freno anteriore
Inizio campagna di richiamo: luglio 2010
Al 31 dicembre 2010, risanate 145 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 830 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 830 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 830 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 830 moto

- 27 ER 6f/ER 6f ABS (EX 650- C,D)
Periodo di produzione: anni 2009/2010
Numero moto da richiamare: 663
Difetto: possibile difettoso comando pedale freno posteriore
Inizio campagna di richiamo: luglio 2010
Al 31 dicembre 2010, risanate 517 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 640 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 640 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 640 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 640 moto
- 29 KLX 250
Periodo di produzione: anni 2009/2010/2011
Numero moto da richiamare: 515
Difetto: possibile gioco serbatoio carburante/telaio; possibile infiltrazione acqua connettori centrali; possibile interferenza cavi iniezione/telaio
Inizio campagna di richiamo: giugno 2011
Al 30 giugno 2011, risanate 155 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 434 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 434 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 434 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 434 moto
- 30 W800 VN/V900 Classic/KX 250 YBF/KLX 450 ABF/KX 450 EBF (ultime tre, moto da cross)
Periodo di produzione: anno 2011
Numero moto da richiamare: 208
Difetto: possibile imperfezione camera d'aria pneumatico anteriore
Inizio campagna di richiamo: luglio 2011
Al 30 giugno 2011, risanate 55 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 198 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 198 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 198 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 198 moto

- 31 Ninja ZX-10R/Ninja ZX 10R ABS (ZXT00J/K)
Periodo di produzione: anno 2011
Numero moto da richiamare: 180
Difetto: possibile interferenza matassa principale/telaio
Inizio campagna di richiamo: agosto 2011
Al 30 giugno 2011, risanate 90 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 170 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 170 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 170 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 170 moto
- 32 Ninja ZX-10R/ZX 6R
Periodo di produzione: anni 2008/2012
Numero moto da richiamare: 3565
Difetto: possibile surriscaldamento circuito elettrico
Inizio campagna di richiamo: marzo 2012
Al 30 giugno 2012, risanate 1711 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 2890 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 2892 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 2892 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 2892 moto
- 33 Vari modelli
Periodo di produzione: anno 2012
Numero moto da richiamare: 45
Difetto: possibile cedimento pedana passeggero
Inizio campagna di richiamo: marzo 2012
Al 30 giugno 2012, risanate 24 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 44 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 44 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 44 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 44 moto

34 Ninja 250R

Periodo di produzione: anni 2008/2012

Numero moto da richiamare: 1806

Difetto: possibile malfunzionamento sensore caduta

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

Al 31 dicembre 2012, risanate 1048 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 1478 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 1478 moto

Al 31 dicembre 2017, risanate 1478 moto

35 1400 GTR/1400 GTR ABS

Periodo di produzione: anni 2008/2012

Numero moto da richiamare: 717

Difetto: possibile intrusione detriti pedale freno/protezione e conseguente malfunzionamento o rottura del freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanate 461 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 626 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 628 moto

Al 30 giugno 2017, risanate 628 moto

Al 31 dicembre 2017, risanate 628 moto

36 Ninja ZX-10R/ Ninja ZX-10R -ABS

Periodo di produzione: anni 2011/2012

Numero moto da richiamare: 344

Difetto: possibile perdita olio carter motore con riversamento su pneumatico posteriore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2012

Al 31 dicembre 2012, risanate 205 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 300 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 300 moto

Al 30 giugno 2017, risanate 300 moto

Al 31 dicembre 2017, risanate 300 moto

37 W 800

Periodo di produzione: anni 2011/2012

Numero moto da richiamare: 524

Difetto: possibile e anomala usura cuscinetto pompa carburante

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2013

Al 30 giugno 2013, risanate 436 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 514 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 517 moto

Al 30 giugno 2017, risanate 517 moto

Al 31 dicembre 2017, risanate 518 moto

38 Z800 ABS/Z800 E- ABS/Ninja 300 ABS

Periodo di produzione: anno 2013

Numero moto da richiamare: 111

Difetto: possibile contaminazione unità idraulica ABS

Inizio campagna di richiamo: agosto 2013

Al 30 giugno 2013, risanate 82 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 107 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 107 moto

Al 30 giugno 2017, risanate 107 moto

Al 31 dicembre 2017, risanate 107 moto

39 Ninja 300/Ninja 300 ABS

Periodo di produzione: anni 2013

Numero moto da richiamare: 158

Difetto: possibile arresto in marcia causa programmazione non corretta centralina ECU

Inizio campagna di richiamo: agosto 2013

Al 31 dicembre 2013, risanate 96 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 153 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 153 moto

Al 30 giugno 2017, risanate 153 moto

Al 31 dicembre 2017, risanate 153moto

- 40 KLX 125/D- Tracker
Periodo di produzione: anni 2010/2013
Numero moto da richiamare: 186
Difetto: possibile malfunzionamento candela per insufficiente isolamento
Inizio campagna di richiamo: settembre 2014
Al 31 dicembre 2014, risanate 65 moto
Al 30 giugno 2015, risanate 106 moto
Al 31 dicembre 2015, risanate 123 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 130 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 131 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 131 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 132 moto
- 41 VN 1700 Voyager ABS/Custom ABS
Periodo di produzione: anni 2009/2015
Numero moto da richiamare: 121
Difetto: possibile contatto isolante matassa cavo accensione/serbatoio e conseguente cortocircuito o arresto veicolo
Inizio campagna di richiamo: settembre 2015
Al 31 dicembre 2015, risanate 78 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 84 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 99 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 101 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 101 moto
- 42 Scooter J300/J300 SE (con o senza ABS)
Periodo di produzione: anni 2014/2015
Numero moto da richiamare: 1927
Difetto: possibile improvviso arresto motore
Inizio campagna di richiamo: novembre 2015
Al 31 dicembre 2015, risanate 983 moto
Al 30 giugno 2016, risanate 1618 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 1731 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 1752 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 1766 moto

- 43 W 1800 (EJ 800 A)
Periodo di produzione: anni 2011/2016
Numero moto da richiamare: 821
Difetto: possibile contatto cavi/telaio e conseguente corto circuito
Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016
Al 30 giugno 2016, risanate 588 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 690 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 710 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 715 moto
- 44 Ninja ZX-10R (ZXT00S)
Periodo di produzione: anno 2016
Numero moto da richiamare: 53
Difetto: possibile rottura viti montaggio staffa ammortizzatore sterzo
Inizio campagna di richiamo: febbraio 2016
Al 30 giugno 2016, risanate 48 moto
Al 31 dicembre 2016, risanate 50 moto
Al 30 giugno 2017, risanate 52 moto
Al 31 dicembre 2017, risanate 52 moto
- 45 Versys X-300 (tipo LE 300C)
Periodo di produzione: anno 2017
Numero moto da richiamare: 70
Difetto: possibile fuoriuscita lampadina posteriore
Inizio campagna di richiamo: agosto 2017
- 46 Z900 (tipo ZR 900b)
Periodo di produzione: anni 2017/2018
Numero moto da richiamare: 1215
Difetto: possibile malfunzionamento ammortizzatore posteriore
Inizio campagna di richiamo: novembre 2017
Al 31 dicembre 2017, risanate 368 moto

N.B. Campagne 7, 8, 9, 10, 11 vedi KL S.p.A.

Campagna 16, conclusa al 30 giugno 2008

Campagna 15, conclusa al 30 giugno 2008

Campagna 25, conclusa al 30 giugno 2009

Campagna 20, conclusa al 30 giugno 2010

Campagna 25, conclusa al 31 dicembre 2011

Campagne 24, 28 concluse al 31 dicembre 2012

Campagna di richiamo 13, conclusa al 30 giugno 2015

KL S.p.A

1 KVF 750 A

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 22

Difetto: possibile distacco tiranti piantone sterzo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

Al 30 giugno 2007, risanate 13 moto

Al 31 dicembre 2014, risanate 19 moto

Al 30 giugno 2015, risanate 19 moto

Al 30 giugno 2016, risanate 19 moto

Al 31 dicembre 2016, risanate 20 moto

2 KFX 450 B8F

Periodo di produzione: anno 2007

Numero moto da richiamare: 19

Difetto: possibile perdita carburante serbatoio

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

3 KVF 650-D

*Periodo di produzione:*anno 2005

Numero moto da richiamare: 6

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

4 KVF 650-A

*Periodo di produzione:*anni 2002/2003

Numero moto da richiamare: 48

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

5 KVF 700-A

Periodo di produzione: anno 2004

Numero moto da richiamare: 35

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

6 KVF 360-B

Periodo di produzione: anno 2003/2004/2005

Numero moto da richiamare: 23

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

7 KVF 360-A

Periodo di produzione: anno 2003/2004/2005

Numero moto da richiamare: 47

Difetto: foro fissaggio fusello sterzo deformato

Inizio campagna di richiamo: agosto 2005

Vedi nota

- N.B. Al 31 dicembre 2014, risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7
Al 30 giugno 2015, risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7
Al 31 dicembre 2015, risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7
Al 30 giugno 2016, risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7
Al 31 dicembre 2016, risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7
Al 30 giugno 2017, risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7
Al 31 dicembre 2017, risanate 100 moto delle campagne 3-4-5-6-7

KYMCO

2 – D 11000

Periodo di produzione: marzo 2005/novembre 2005

Numero moto da richiamare: 5160

Difetto: possibili micro crepe telaio all'altezza del supporto pedana

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2010

Al 31 dicembre 2011, campagna conclusa

3 – D 10000

Periodo di produzione: marzo 2005/novembre 2005

Numero moto da richiamare: 2200

Difetto: possibili microcrepe telaio all'altezza del supporto pedana

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2010

Al 31 dicembre 2011, campagna conclusa

N.B. Campagna di richiamo 1, conclusa al 30 giugno 2009

Campagne di richiamo 4, 5, 6 concluse al 30 giugno 2010

PEUGEOT Motocycles Italia S.p.A.

1 Jet C. Tech 50 c.c.

Periodo di produzione: anno 2007

Numero moto da richiamare: 14

Difetto: asse motore non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

2 Satelis 125.

Periodo di produzione: anno 2006

Numero moto da richiamare: 349

Difetto: cerchio posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2007

3 Ludix Trend/Elegance 50 c.c.

Periodo di produzione: sino al 30 novembre 2007

Numero moto da richiamare: 1090

Difetto: possibile danneggiamento fissaggio portapacchi

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2008

4 Satelis 125 iniezione Synerject M3A

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 51

Difetto: possibile usura tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

5 Geopolis 125

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1313

Difetto: possibile usura tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: marzo 2009

6 Geo 250

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 203

Difetto: possibile usura tubazione carburante

Inizio campagna di richiamo: settembre 2010

7 Tweet 50

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 107

Difetto: possibile distacco ganascia freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

8 XCA NK7

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 22

Difetto: possibile cedimento ammortizzatore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

9 Satelis II 300

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile malfunzionamento moto per non corretta installazione fascio elettrico

Inizio campagna di richiamo: agosto 2011

QINGQI/HOOPER

1 Moving 50 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura del telaio

Inizio campagna di richiamo: non comunicato

SYM (Xiamen Xiashing Motorcycle)

1 Symphony 125/125 S

Periodo di produzione: anno 2009

Numero moto da richiamare: 3485

Difetto: possibile rottura molla valvola carburatore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2010

Al 30 giugno 2011, risanate 3100 moto

2 Fiddle II 125 S

Periodo di produzione: anni 2008/2009

Numero moto da richiamare: 537

Difetto: possibile rottura molla valvola carburatore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2011

Al 30 giugno 2011, risanate 386 moto

3 Symhony/Symphony S125

Periodo di produzione: anni 2009

Numero moto da richiamare: 203

Difetto: possibile rottura molla valvola carburatore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2011

4 Symply/Symply II 125

Periodo di produzione: anni 2008/2009

Numero moto da richiamare: 901

Difetto: possibile rottura molla valvola carburatore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

5 Fiddle II 125 S

Periodo di produzione: anni 2008/2009

Numero moto da richiamare: 1591

Difetto: possibile rottura molla valvola carburatore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2011

6 Maxsym 400

Periodo di produzione: anno 2011

Numero moto da richiamare: 124

Difetto: surriscaldamento cavi luce targa e possibile incendio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2013

7 Jet 4 50 cc/Jet 4 125 cc

Periodo di produzione: anni 2010/2011

Numero moto da richiamare: 1212

Difetto: possibile rottura telaio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2012

8 Joy max 300I/300 ABS

Periodo di produzione: anno 2015

Numero moto da richiamare: 48

Difetto: possibile perdita carburante iniettore e rischio di incendio

Inizio campagna di richiamo: luglio 2015

9 City Com 300S

Periodo di produzione: anno 2016

Numero moto da richiamare: 52

Difetto: possibile perdita carburante iniettore e pericolo di incendio

Inizio campagna di richiamo: maggio 2016

SUZUKI

1 UH 125/UH150 (Burgman)

Periodo di produzione: anni 2002/2005

Numero moto da richiamare: 12000

Difetto: pompa carburante non conforme a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2005

2 AN 250/400/650 (Burgman)

Periodo di produzione: anni 2002/2003/2004

Numero moto da richiamare: 28200

Difetto: blocchetto avviamento difettoso

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2005

3 AN 650

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 240

Difetto: possibile perdita carburante per errato montaggio ghiera

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

4 VZ 800/VL800 K5/VL 800-T-Z-K5

Periodo di produzione: anno 2005

Numero moto da richiamare: 319

Difetto: possibile danneggiamento guaina cavo interruttore avviamento

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

5 AY 50 K5/K6

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: 361

Difetto: possibile perdita liquido tubo freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

6 AN 250

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile ingresso acqua antenna immobilizer

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

7 AN 650

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile ingresso acqua antenna immobilizer

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

8 AN 400

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile ingresso acqua antenna immobilizer

Inizio campagna di richiamo: luglio 2006

9 AN 400 K7/ZK7

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: 8274

Difetto: possibile perdita giri motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

10 UH 125/200 K7

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: 2483

Difetto: errato serraggio bulloni dischi freno

Inizio campagna di richiamo: aprile 2007

11 VZR 1800 K8/K7

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero moto da richiamare: 130

Difetto: possibile trafilaggio carburante

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

12 GSXR 1000/K7

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero moto da richiamare: 1047

Difetto: possibile allentamento bullone fissaggio volano

Inizio campagna di richiamo: giugno 2007

13 AN 650 AK7

Periodo di produzione: anno 2007

Numero moto da richiamare: 2897

Difetto: possibile malfunzionamento valvola ISC

Inizio campagna di richiamo: novembre 2007

14 GS XR 1000/K7

Periodo di produzione: anni 2006/2007

Numero moto da richiamare: 2697

Difetto: possibile malfunzionamento valvola ISC

Inizio campagna di richiamo: settembre 2007

15 RM Z450 K8

Periodo di produzione: ottobre 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: 127

Difetto: possibile cedimento dispositivo avviamento

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

16 GSX 1300 RK8

Periodo di produzione: settembre 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: 200

Difetto: possibile errato assemblaggio blocchetto accensione

Inizio campagna di richiamo: giugno 2008

17 GSX R1000 K5 K6

Periodo di produzione: anni 2005/2006

Numero moto da richiamare: 3524

Difetto: possibile incrinatura telaio per manovre estreme

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2009

18 VL 800LO/VZ 800LO

Periodo di produzione: giugno 2009/dicembre 2009

Numero moto da richiamare: 17

Difetto: incrinature basamento motore

Inizio campagna di richiamo: marzo 2010

19 UX 125/UX 150

Periodo di produzione: aprile 2008/marzo 2010

Numero moto da richiamare: 8025

Difetto: possibile malfunzionamento pompa benzina

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

20 UH 125/UH 200

Periodo di produzione: novembre 2007

Numero moto da richiamare: 2887

Difetto: possibile malfunzionamento pompa benzina

Inizio campagna di richiamo: giugno 2010

21 GSX-R750/R800

Periodo di produzione: dicembre 2007/settembre 2009

Numero moto da richiamare: 3853

Difetto: assemblaggio componenti scatola regolatore tensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2011

22 GSX 650 F

Periodo di produzione: ottobre 2007/settembre 2008

Numero moto da richiamare: 426

Difetto: assemblaggio componenti scatola regolatore tensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

23 VL 800

Periodo di produzione: settembre 2008/agosto 2009

Numero moto da richiamare: 94

Difetto: assemblaggio componenti scatola regolatore tensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

24 GSF 650/1250

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2368

Difetto: assemblaggio componenti scatola regolatore tensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

25 GSX 1300 BK

Periodo di produzione: luglio 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: 278

Difetto: assemblaggio componenti scatola regolatore tensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

26 GSX 1300 R

Periodo di produzione: settembre 2007/settembre 2009

Numero moto da richiamare: 221

Difetto: assemblaggio componenti scatola regolatore tensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

27 GSR 600

Periodo di produzione: novembre 2007/agosto 2009

Numero moto da richiamare: 4012

Difetto: assemblaggio componenti scatola regolatore tensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

28 SFV 650

Periodo di produzione: agosto 2008/ottobre 2009

Numero moto da richiamare: 1984

Difetto: assemblaggio componenti scatola regolatore tensione non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2011

29 DL 650 A

Periodo di produzione: maggio 2011/ottobre 2011

Numero moto da richiamare: 691

Difetto: mancata accensione luci stop

Inizio campagna di richiamo: marzo 2012

30 UH 125/200

Periodo di produzione: gennaio 2008/ottobre 2011

Numero moto da richiamare: 5966

Difetto: malfunzionamento pompa benzina

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

31 UX 125/150

Periodo di produzione: aprile 2008/febbraio 2012

Numero moto da richiamare: 12036

Difetto: malfunzionamento pompa benzina

Inizio campagna di richiamo: giugno 2012

32 GSX – R 1000

Periodo di produzione: gennaio 2009/febbraio 2011

Numero moto da richiamare: 846

Difetto: bulloni cavalletto non a norma

Inizio campagna di richiamo: luglio 2012

- 33 GSX – R 600/750 (K4, K5, K6, K7, K8, K9, L0)
Periodo di produzione: gennaio 2006/febbraio 2011
Numero moto da richiamare: 4917/5390/8551
Difetto: effetto spugna percepito su leva freno anteriore (consultare
Concessionari per i numeri di telaio), (sono 3 campagne distinte)
Inizio campagna di richiamo: novembre 2013
- 34 GSX – R 1000 (K5, K6, K7, K8)
Periodo di produzione: gennaio 2005/giugno 2008
Numero moto da richiamare: 3439/3722
Difetto: effetto spugna percepito su leva freno anteriore (consultare
Concessionari per i numeri di telaio), (sono 2 campagne distinte)
Inizio campagna di richiamo: novembre 2013
- 35 GSX – R 600/750/1000 (L1, L2, L3)
Periodo di produzione: novembre 2010/marzo 2013
Numero moto da richiamare: 1538
Difetto: effetto spugna percepito su leva freno anteriore (consultare
Concessionari per i numeri di telaio)
Inizio campagna di richiamo: novembre 2013
- 36 GSX – R 1000 K9/L0/L1/L2/L3/L4/ZL0/ZL9
Periodo di produzione: gennaio 2009/marzo 2014
Numero moto da richiamare: 1164
Difetto: deformazione tenditore sinistro catena trasmissione
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014
- 37 GSX – R 750 L1/L4
Periodo di produzione: novembre 2010/marzo 2014
Numero moto da richiamare: 562
Difetto: deformazione tenditore sinistro catena trasmissione
Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

38 GSX – R 1750 ZL4

Periodo di produzione: gennaio 2013

Numero moto da richiamare: 5

Difetto: deformazione tenditore sinistro catena trasmissione

Inizio campagna di richiamo: novembre 2014

39 UH 200/200A

Periodo di produzione: dicembre 2013/ottobre 2014

Numero moto da richiamare: 995

Difetto: possibile rottura terminale scarico

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

40 UH 125 A

Periodo di produzione: novembre 2013/maggio 2014

Numero moto da richiamare: 172

Difetto: possibile rottura terminale scarico

Inizio campagna di richiamo: aprile 2015

41 GSX – S 1000 FA

Periodo di produzione: aprile 2015/maggio 2015

Numero moto da richiamare: 203

Difetto: possibile contatto tubo flessibile radiatore/collettore scarico

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

42 GSX – S 1000 A

Periodo di produzione: febbraio 2015/giugno 2015

Numero moto da richiamare: 545

Difetto: possibile contatto tubo flessibile radiatore/collettore scarico

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

43 GSX – S 1000 FA

Periodo di produzione: febbraio 2015/marzo 2015

Numero moto da richiamare: 224

Difetto: possibile errato montaggio tubo flessibile radiatore

Inizio campagna di richiamo: agosto 2015

44 OL 1000 A

Periodo di produzione: novembre 2013/luglio 2015

Numero moto da richiamare: 1683

Difetto: possibile malfunzionamento blocchetto accensione, cablaggio principale, cavo marcia

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

45 SFV 650/SFV 650 A

Periodo di produzione: gennaio 2013/febbraio 2015

Numero moto da richiamare: 122

Difetto: possibile errato montaggio tubo sfiato serbatoio benzina

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

46 UK 110 NE

Periodo di produzione: gennaio 2015/ottobre 2015

Numero moto da richiamare: 725

Difetto: possibile errata costruzione proiettore anteriore

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

47 GSX – 1250 FA

Periodo di produzione: dicembre 2012/marzo 2013

Numero moto da richiamare: 25

Difetto: possibile deformazione bicchierini valvole

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

48 GSR 750 Z

Periodo di produzione: gennaio 2014/febbraio 2014

Numero moto da richiamare: 60

Difetto: possibile deformazione bicchierini valvole

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

49 DL 650 A

Periodo di produzione: gennaio 2013/gennaio 2014

Numero moto da richiamare: 677

Difetto: possibile deformazione bicchierini valvole

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

50 SF 650/SFV 650A

Periodo di produzione: gennaio 2013/gennaio 2014

Numero moto da richiamare: 157

Difetto: possibile deformazione bicchierini valvole

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

51 AN 650/AN 650Z

Periodo di produzione: febbraio 2013/gennaio 2014

Numero moto da richiamare: 1625

Difetto: possibile deformazione bicchierini valvole

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

52 GSX 650 F

Periodo di produzione: dicembre 2012/aprile 2013

Numero moto da richiamare: 24

Difetto: possibile deformazione bicchierini valvole

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

53 AN 400/AN 400Z/AN 400A/ AN 400ZA

Periodo di produzione: luglio 2007/febbraio 2012

Numero moto da richiamare: 15621

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

54 GSF 650 S/GSF 650

Periodo di produzione: settembre 2007/agosto 2009

Numero moto da richiamare: 2405

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

55 GSR 600/GSR 600A/GSR 600U

Periodo di produzione: novembre 2007/aprile 2010

Numero moto da richiamare: 4362

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

56 GSX-R600/GSX-R600U3/GSX-R750

Periodo di produzione: settembre 2007/gennaio 2012

Numero moto da richiamare: 4888

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

57 GSX 1300R

Periodo di produzione: settembre 2007/gennaio 2012

Numero moto da richiamare: 258

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

58 GSX 1300BK

Periodo di produzione: luglio 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: 336

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

59 GSX 650F

Periodo di produzione: ottobre 2007/dicembre 2009

Numero moto da richiamare: 481

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

60 SFV 650

Periodo di produzione: novembre 2008/febbraio 2012

Numero moto da richiamare: 3054

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

61 OL 100

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2

Difetto: possibile distacco circuito stampato regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: marzo 2016

62 GW 250/INAZUMA

Periodo di produzione: dicembre 2011/agosto 2016

Numero moto da richiamare: 854

Difetto: possibile corto circuito interruttore treno posteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre

63 DL 650

Periodo di produzione: aprile 2011/ottobre 2016

Numero moto da richiamare: 3955

Difetto: possibile malfunzionamento improvviso impianto elettrico

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2016

64 UK 110

Periodo di produzione: gennaio 2015/giugno 2016

Numero moto da richiamare: 1164

Difetto: possibile infiltrazione acqua manopola gas e malfunzionamento

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

65 SV 650/AL7

Periodo di produzione: dicembre 2015/gennaio 2017

Numero moto da richiamare: 810

Difetto: possibile malfunzionamento ECM e conseguente non accensione spia
avaria motore

Inizio campagna di richiamo: aprile 2017

66 DL 1000

Periodo di produzione: novembre 2013/marzo 2015

Numero moto da richiamare: 1785

Difetto: possibile malfunzionamento centralina ECM con stallo motore

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

TAZZARI

1 Zero 26-01/02

Periodo di produzione: gennaio 2010/febbraio 2011

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile anomalia sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2011

2 Zero 26-01/02

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 182

Difetto: possibile surriscaldamento contatti teleruttore generale

Inizio campagna di richiamo: aprile 2011

3 Type 26

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 200

Difetto: possibile rottura braccetto sospensione posteriore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2012

4 Type 26

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 20

Difetto: possibile rottura sospensione anteriore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2014

5 Type 26, varianti 00/01, versioni 01/02/03/05

Periodo di produzione: gennaio 2010/giugno 2014

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile rottura triangolo inferiore sospensioni anteriori

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2016

TRIUMPH MOTORCYCLES Ltd

1 Sprint RS

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 285

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 199 moto

2 Tiger

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 112

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 96 moto

3 Sprint ST

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 124

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 74 moto

4 TT 600

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 45

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 19 moto

5 Daytona 955 i

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 41

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 17 moto

6 Speed Triple

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1072

Difetto: possibile sfilacciamento cavo frizione e grippaggio nottolino

Inizio campagna di richiamo: 21 novembre 2001

Al 31 dicembre 2005, risanate 676 moto

7 Sprint ST

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 80

Difetto: possibile grippaggio cuscinetto destro ruota posteriore

Inizio campagna di richiamo: 27 agosto 2002

Al 31 dicembre 2005, risanate 68 moto

9 Speed Triple

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1344

Difetto: usura e possibile grippaggio cuscinetto destro ruota posteriore

Inizio campagna di richiamo: 27 agosto 2002

Al 31 dicembre 2005, risanate 1039 moto

10 Daytona 600

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 68

Difetto: possibile interferenza fermo perno pompa freno posteriore/piastra supporto pedana

Inizio campagna di richiamo: 22 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanate 26 moto

11 Speedmaster

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 132

Difetto: possibile infiltrazione aria impianto freno posteriore in caso di caduta o eccessiva inclinazione lato sinistro

Inizio campagna di richiamo: 18 dicembre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanate 53 moto

12 Bonneville America

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 154

Difetto: possibile infiltrazione aria impianto freno posteriore in caso di caduta o eccessiva inclinazione lato sinistro

Inizio campagna di richiamo: 18 dicembre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanate 76 moto

13 Speed Triple 955

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2893

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 1465 moto

14 Daytona T595

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 485

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2003

Al 31 dicembre 2005, risanate 122 moto

15 Daytona 955 i

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 274

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 126 moto

16 Speed Triple T509

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 521

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 96 moto

17 Sprint RS

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 404

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 167 moto

18 Sprint ST

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 472

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 187 moto

19 TT600

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 195

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 63 moto

20 Daytona 600

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 137

Difetto: possibile frattura connettori tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 77 moto

21 Speed Four

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 350

Difetto: possibile frattura connettori tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 207 moto

22 Tiger 955

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 309

Difetto: possibile frattura connettori tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 175 moto

23 Tiger 885

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 192

Difetto: possibile frattura connettori innesto rapido tubi carburante

Inizio campagna di richiamo: 21 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2005, risanate 58 moto

27 Daytona Centenario

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 50

Difetto: usura e possibile grippaggio cuscinetto destro ruota posteriore

Inizio campagna richiamo: 27 agosto 2002

Al 31 dicembre 2005, risanate 46 moto

28 Rockett III

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 100

Difetto: possibile trafilaggio olio gruppo trasmissione finale/cavità forcellone

Inizio campagna di richiamo: 25 gennaio 2005

Al 31 dicembre 2005, risanate 81 moto

29 Sprint ST ABS 1050 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 49

Difetto: errata fabbricazione cavo pressostato olio

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

30 Sprint ST ABS 1050 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 2

Difetto: errata fabbricazione tubo bypass liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

31 Sprint ST 1050 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 122

Difetto: errata fabbricazione tubo bypass liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

32 Speed Triple 1050 c.c.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 813

Difetto: errata fabbricazione tubo bypass liquido raffreddamento

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2006

33 Rockett III.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 290

Difetto: possibile spegnimento motore a regime minimo

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2008

34 Tiger 1050 cc.

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 965

Difetto: mancato scorrimento supporto portapacchi scorrevole

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

35 Street Triple

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 653

Difetto: ammortizzatore posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

36 Speed Triple 1050i, tipo 515 NJ

Periodo di produzione: anno 2008

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile insufficiente fissaggio manubrio

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

37 Thunderbird/Thunderbird ABS

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 375

Difetto: possibile allentamento viti parafango anteriore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2008

38 Tiger 800/Tiger 800 XC

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1373

Difetto: possibile spegnimento motore al minimo

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2011

39 Street Triple/Daytona 675 (anche versioni R)

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 4048

Difetto: possibile malfunzionamento regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2012

40 Speed Master

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 132

Difetto: possibile infiltrazione aria freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2003

41 Bonneville

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 342

Difetto: possibile incompleta saldatura ammortizzatori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

42 Thruxton

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 72

Difetto: possibile incompleta saldatura ammortizzatori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

43 Speedmaster

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 27

Difetto: possibile incompleta saldatura ammortizzatori

Inizio campagna di richiamo: settembre 2004

44 Speed Triple/Sprint ST/ Daytona 955 i

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 548

Difetto: possibile rottura bullone pinza freno posteriore

Inizio campagna di richiamo: settembre 2006

45 Sprint ST

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 263

Difetto: malfunzionamento supporto scorrevole portapacchi

Inizio campagna di richiamo: marzo 2008

46 Thruxton

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 73

Difetto: possibile malfunzionamento freno anteriore

Inizio campagna di richiamo: novembre 2008

47 Rockett III Touring

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 29

Difetto: pneumatici Bridgestone non a norma

Inizio campagna di richiamo: maggio 2009

48 Sprint ST

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 375

Difetto: ammortizzatore posteriore non a norma

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2009

49 Street Triple/Daytona 675/Thunderbird/Thunderbird Storm

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 84

Difetto: cuscinetti ruote non conformi

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

50 Tiger 800/Tiger 800 XC/Speed Triple R/Street Triple R/Daytona 675R/Tiger 1050

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 928

Difetto: steli indicatori direzione non conformi

Inizio campagna di richiamo: maggio 2013

51 Street Triple/Street Triple R/Daytona 675/Daytona 675 R

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 191

Difetto: modulatore ABS non conforme

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

52 Tiger Explorer/XC; Trophy/SE

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 426

Difetto: centralina gestione motore non a norma

Inizio campagna di richiamo: gennaio 2014

53 Tiger Explorer/XC

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 472

Difetto: bullone perno cavalletto laterale non a norma

Inizio campagna di richiamo: giugno 2015

54 Daytona 675 R/Speed Triple R

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 27

Difetto: ammortizzatore posteriore non a norma (Ohlins)

Inizio campagna di richiamo: maggio 2015

55 Bonneville/Thruxton/Street Twin/Street Cup vari modelli

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 1437

Difetto: perdita carburante dalla pompa

Inizio campagna di richiamo: novembre 2016

N.B. Campagne di richiamo n. 8, 24, 25, 26 concluse al 30 dicembre 2005

56 Bonneville T100/T100 Black

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 578

Difetto: possibile indurimento comando acceleratore

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2017

57 Street Cup

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 25

Difetto: errata installazione cablaggio elettrico (interruttore Hazzard)

Inizio campagna di richiamo: luglio 2017

58 Speed Triple R/Speed Triple S

Periodo di produzione: non indicato

Numero moto da richiamare: 329

Difetto: possibile corto circuito cablaggio regolatore tensione

Inizio campagna di richiamo: dicembre 2017

N.B. Campagne di richiamo n. 8, 24, 25, 26 concluse al 30 dicembre 2005

VECTRIX

1 Maxi Scooter

Periodo di produzione: marzo 2007/dicembre 2007

Numero moto da richiamare: non indicato

Difetto: possibile perdita coppia serraggio cavi interconnessione batterie e conseguente surriscaldamento batterie

Inizio campagna di richiamo: maggio 2008

RIMORCHI

TRIGANO S.p.A.

1- Caravans international/Roller team

Periodo di produzione: settembre 2003/aprile 2004

Numero veicoli da richiamare: 2878

Difetto: possibile malfunzionamento frigorifero e conseguente incendio

Inizio campagna di richiamo: marzo 2005

Al 30 giugno 2009, risanati 1696 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1696 veicoli

2-Caravans international/Roller team

Periodo di produzione: settembre 2004/giugno 2005

Numero veicoli da richiamare: 2905

Difetto: possibile deterioramento tubo gas bombola/riduttore

Inizio campagna di richiamo: luglio 2005

Al 30 giugno 2009, risanati 1178 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1178 veicoli

3- Roller Team/Caravan International

Periodo di produzione: giugno 2005/marzo 2006

Numero veicoli da richiamare: 555

Difetto: errato serraggio dadi cinture sicurezza

Inizio campagna di richiamo: marzo 2006

Al 30 giugno 2009, risanati 175 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 175 veicoli

4- Roller Team/Caravan International

Periodo di produzione: giugno 2006/febbraio 2007

Numero veicoli da richiamare: 376

Difetto: errato serraggio panchetta cinture/pianale

Inizio campagna di richiamo: marzo 2007

Al 30 giugno 2009, risanati 150 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 150 veicoli

5- Trigano

Periodo di produzione: luglio 2006/gennaio 2007

Numero veicoli da richiamare: 1319

Difetto: possibile foratura serbatoio carburante per applicazione pannello portafusibili

Inizio campagna di richiamo: febbraio 2007

Al 30 giugno 2009, risanati 1113 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 1113 veicoli

6- Trigano

Periodo di produzione: luglio 2007/settembre 2007

Numero veicoli da richiamare: 254

Difetto: possibile distacco vetri finestre Plastform causa braccetti

Inizio campagna di richiamo: ottobre 2007

Al 30 giugno 2009, risanati 149 veicoli

Al 31 dicembre 2009, risanati 154 veicoli

7- Trigano Cusona 400/Autoroller 400/Elliot 599

Periodo di produzione: anno 2010

Numero veicoli da richiamare: 5

Difetto: sigillatura vano frigo non a norma

Inizio campagna di richiamo: non specificato

Al 30 giugno 2013, risanati 4 veicoli

8- Trigano Autostar van/Benivan 110/Quixta 580/Twist 2/Vany 2/Kyros 5/Livingston 5

Periodo di produzione: anni 2010/2011

Numero veicoli da richiamare: 528

Difetto: possibile sganciamento attacco rete salvabimbo

Inizio campagna di richiamo: non specificato

Al 30 giugno 2013, risanati 187 veicoli

- 9- Trigano Autoroller Garage Maxi, 7, 7 Maxi, Garage; Carioca 600, 707; Elliot 40, 40
Maxi, Garage, Garage Maxi
Periodo di produzione: anno 2010
Numero veicoli da richiamare: 142
Difetto: convogliatore griglie frigo non a norma
Inizio campagna di richiamo: non specificato
Al 30 giugno 2013, risanati 83 veicoli
- 10- Trigano Autoroller2/Elliot 5
Periodo di produzione: anno 2010
Numero veicoli da richiamare: 12
Difetto: sigillatura vano frigo non a norma
Inizio campagna di richiamo: non specificato
Al 30 giugno 2013, risanati 8 veicoli
- 11- Trigano Granduca 285P; Riviera 85P Sinfonia; T line 285M; Tline Magnifico XLM,
XTL 85 M, X Til Elite M
Periodo di produzione: anni 2012/2013
Numero veicoli da richiamare: 19
Difetto: possibile innesco arco elettrico su pavimento
Inizio campagna di richiamo: non specificato
Al 30 giugno 2013, risanati 5 veicoli
- 12- Trigano Eurocamp 01, 02, W; Autostar Van 02, 04, SD; Kyros 2, 4, W; Livingston 2,
4, SD, W; Triburte 550, 650; Twist 2, 4; Vany 1, 2, 3, 4
Periodo di produzione: anni 2006/2007/2008
Numero veicoli da richiamare: 557
Difetto: possibile scarsa tenuta rivetti scaletta posteriore
Inizio campagna di richiamo: non specificato
Al 30 giugno 2013, risanati 115 veicoli

RAPIDO

1- Rapido Caravan Type Club

Periodo di produzione: anni 1998/2003

Numero veicoli da richiamare: non indicato

Difetto: possibile distacco dei componenti della finestratura

Inizio campagna di richiamo: non indicato

KNAUS TABBERT/LMC

1 Knaus Tabbert/Lmc

Periodo di produzione: non indicato

Numero veicoli da richiamare: 4300 (comprese autocarava)

Difetto: possibile installazione di un componente finestrato Poliastic soggetto a distacco

Inizio campagna di richiamo: aprile 2014

HIRTH

1 Hirth equipaggiati con cerchioni STARCO

Periodo di produzione: giugno 2016/dicembre 2016

Numero veicoli da richiamare: 250

Difetto: possibile rottura pneumatici causa imperfezione cerchioni STARCO

Inizio campagna di richiamo: giugno 2017

VARIE

1. L'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo degli antifurto per autoveicoli BLINDOCAR realizzato dalla s.r.l. Tecnogen, e BLOCK SHAFT realizzato dalla s.r.l. Block Shaft, perché costruiti ed installati in modo difforme dalle prescrizioni della Normativa comunitaria in materia; e, perciò, potenzialmente pericolosi (Decreto n. 9771/03 R.G.N.R., datato 20 giugno 2004, del Tribunale di Napoli).

In data 15 luglio 2004 il Tribunale del Riesame, Sezione di Napoli, ha annullato il Decreto per la parte riguardante l'antifurto denominato BLINDOCAR.

2. E' stato commercializzato "after market" un parabrezza denominato "Splintex" realizzato da Asahi Glass Company, da applicare in sostituzione di quello originale sulle autovetture Volkswagen "New Beetle": esso reca sul cristallo il marchio Splintex laminated 43R-008599 (E6) ed utilizza l'eurocode 8559 AGNGYZ. Tale prodotto è potenzialmente pericoloso per l'insufficiente fissaggio tra parabrezza e struttura portante: la Società commercializzatrice (Belron International Limited) sta perciò attuando il ritiro dal Mercato. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite consultando i numeri verdi 800 826078 ed 800 360036.
3. La Michelin Italia S.p.A. ritirerà dal Mercato 3500 pneumatici del marchio BF Goodrich (1141 commercializzati in Italia) destinati a veicoli del tipo S.U.V. o 4x4.

Tali pneumatici contraddistinti dalla marcatura DOI 1504 e 1604 (perché fabbricati nelle due settimane 11/24 aprile 2004) sono delle sottospecificate misure:

33x12.50 R 15 18R	BF Goodrich All-Terrain T/AKO RWL;
LT 235/70 R16 104S	“ “ “ “ “
LT 235/75 R15 104S	“ “ “ “ “

La Società attiverà iniziative idonee ad individuare gli utenti che avessero montato tali pneumatici ed alla sostituzione gratuita.

4. La Michelin portoghese ritirerà dal Mercato un numero non precisato di pneumatici Pilot Sport 255/35 r 2097 Y extra load, per possibile deformazione circonferenza
5. La Truma Geratetechnik GmbH produttrice delle stufe "Trumatic" destinate ai veicoli tipo caravan o autocaravan ha avviato nel luglio 2006 una campagna di richiamo dei propri prodotti modello Trumatic C 6002 EH; C 3402/4002/6006 (versioni EL comprese) forniti tra il novembre 2004 ed il giugno 2006, al fine di

intervenire sulle cause del possibile surriscaldamento ed eventuale – in casi estremi – incendio.

6. La Michelin Italia S.p.A. ritirerà dal Mercato 13.000 pneumatici per motoveicoli Pilot Power 2CT e Pilot Power, della misura anteriore 120/70 ZR 17, a causa di un possibile difetto del battistrada.

Tali pneumatici sono identificabili dai sottoelencati elementi da rilevarsi sul fianco:

- indicazione “MADE IN FRANCE”;
- marcature DOT 6 U CW 980 T, ovvero DOT 6UCW 979T;

La Società attiverà iniziative idonee ad individuare gli utenti che avessero montato tali pneumatici e provvederà alla sostituzione gratuita.

7. E' stata segnalata la presenza, nel Mercato dei rimorchi, di cerchioni in lega di alluminio SMC (Germania) soggetti a rottura dei raggi. Tali cerchioni sono del tipo WB75016 e contrassegnati con la sigla KBA 45580.

8. La Goodyear Dunlop Tires Italia S.p.A. sta ritirando dal Mercato 1300 pneumatici per motociclo marca Dunlop, di due tipi e precisamente:

- Dunlop Scootline SX01, misura 150/70-13
- Dunlop Scootline SX01, misura 130/70-13

In tali pneumatici potrebbe verificarsi, previa vibrazione del motociclo, la separazione del battistrada.

La Società provvederà altresì alla sostituzione gratuita

La Società stessa al 30 ottobre 2008 ha già considerato conclusa la campagna.

9. Il Ministero dei Trasporti della Repubblica federale di Germania ha segnalato la presenza sul Mercato di oblò per il tetto di autocaravan o caravan fabbricati da “MPK Metal und Plastikverarbeitung GmbH e Co K.G.” le cui viti di montaggio potrebbero allentarsi provocandone il distacco

10. Il Ministero dei Trasporti del Regno Unito ha segnalato la presenza sul Mercato di cerchioni per motocicli Wolfrace Wheels tipo Toyama 17 Inch Alloy Wheel soggetti a cedimento in caso di impatto.

11. La Federal Moghul Italy s.r.l. ha ritirato dal Mercato il liquido freni “DOT 5.1 marchio Ferodo” suscettibile di indurre ridotte prestazioni in frenata a temperature molto basse. Alla data di agosto 2009 il prodotto non è più sul Mercato.

12. Il Ministero dei Trasporti della Repubblica di Irlanda ha ritirato dal Mercato “seggolini di sicurezza per bambini” prodotti in Cina, di marca I.W.H., denominati “Remi 2 travel basic car seat” perché non a norma ECE 44.04.

13. La Michelin Italia S.p.A. sta ritirando dal Mercato, a titolo precauzionale, taluni pneumatici per impieghi agricoli nei quali si è registrata una perdita progressiva di pressione.
14. La Società svedese “Thule Sweden AB” operante nel settore degli accessori per veicoli ha reso noto che i propri prodotti “Thule Rapid Fixpoint XT kit” utilizzati per fissare i portapacchi non soddisfano gli standard di sicurezza a causa della insufficiente resistenza di un bullone (852372002) che potrebbe cedere ed al limite provocare il distacco del portapacchi.
Nello specifico, i prodotti in questione sono:
Thule Rapid Fixpoint XT kit n. 133050/56/61/66/68/69/71/77/80;
I ricambi interessati sono: 50960/61/62/96.
La Società ha bloccato la commercializzazione e sostituirà i componenti difettosi
Ulteriori informazioni tramite sito web di Thule www.thule.com.
15. L’Amministrazione francese ha segnalato la possibile presenza, nel Mercato, di schermi applicabili ai caschi moto, pericolosi perché non garantiscono la necessaria visibilità.
Trattasi di componenti denominati NT 200 Teinte 95/8302 ed NT 200 Teinte Brillant 95/8308, prodotti dalla NINGBO HD con sede in JIANGBEI (Cina)
16. L’Amministrazione spagnola ha segnalato la presenza, nel Mercato, di pneumatici “Enduro” marca METZELER fabbricati da PIRELLI DEUTSCHLAND nella nona e decima settimana 2010, identificabili EBOY B2790910 ovvero EB OYB 279 1010, che potrebbero fessurarsi.
17. Webasto S.p.A. produttrice del modulo di tetto apribile H700 (“Aftermarket” Hollandia 700) ha segnalato la eventualità del distacco vetro/telaio a causa del cedimento del materiale adesivo.
Il componente verrà sostituito gratuitamente.
18. La Michelin Italia S.p.A. sta ritirando dal Mercato, a titolo precauzionale, taluni pneumatici (1700) del tipo 315/80R22.5 XZE per presumibile difetto del battistrada.
19. Arvin Meritor Commercial Vehicle Aftermarket A.G. sta ritirando dal Mercato i propri freni rigenerati Arvin Meritor D. Lisa per autocarri ed autobus, a causa della possibile inefficienza della guarnizione “Gamma”.
20. Waeco International segnala che il proprio impianto di condizionamento Cool Air 850S è suscettibile di danneggiamento per possibile infiltrazione di umidità nel motore. La Società sta provvedendo ai necessari interventi di verifica e di ripristino.

21. Koni B.V. sta ritirando dal Mercato i propri ammortizzatori (del modello 30/1720 e 30/1721) per difetti di costruzione.
22. La s.r.l. Federal-Mogul Italy (Corso Inghilterra 2, Mondovì) ha segnalato che il componente della tiranteria sterzo ME-DS 6329 potrebbe essere soggetto a rottura per difetti di metallurgia. L'operazione di bonifica riguarda tutti gli esemplari commercializzati tra il 2008 ed il 2011. La Società sta provvedendo alla identificazione dei veicoli sui quali tale componente è stato installato.
23. N.G.K. Spark Plug Europe G.M.B.H. (via delle Azalee 15, Buccinasco) sta provvedendo al ritiro dal Mercato di alcuni lotti delle proprie candele a causa della erosione prematura dell'elettrodo centrale.
24. YOKOHAMA ITALIA S.p.A. rende nota la possibile presenza sul Mercato di pneumatici modello Blue Hearth AE-01 185/65R..... ritirati dalla circolazione per difetti originari e perciò con il codice identificativo DOT abraso, ma riciclati. Per più mirati chiarimenti rivolgersi ai Fornitori.
25. S.E.A. SpA (Via Val d'Aosta 4, 53036 Poggibonsi) ha disposto nell'aprile del 2014 il richiamo di 4300 caravan ed autocaravan allestite e/o commercializzate dalla Società stessa per la sostituzione di un componente finestrato fornito dalla Polyplastic B.V. di Rotterdam.
26. La Società ZARO Auto di Varese (via Aguggiari, 199) ha segnalato nel febbraio 2015 la installazione di parabrezza sostitutivi applicati con procedimento erraneo; con possibile conseguente distacco. La Società sta provvedendo a richiamare i propri clienti per ovviare all'inconveniente verificatosi nel periodo febbraio 2014 dicembre 2014.
27. M.T.M. s.r.l. operante nel settore degli impianti di alimentazione G.P.L. ha segnalato nel luglio 2015 che il dispositivo di sicurezza denominato Multivalvola B.R.C. Gas Equipement modello Europa 1, realizzato negli anni dal 2000 al 2007, potrebbe malfunzionare impedendo in caso di necessità l'espulsione di emergenza del G.P.L. dell'autovettura. La Società si è proposta di attuare ogni azione finalizzata ad informare l'utenza, e di sostituire le multivalvole in questione con quelle denominate E ropa 2.